

## 7.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen

Der abfallarme Betrieb der Anlage wird vor allem durch die folgenden verfahrenstechnischen Maßnahmen gewährleistet:

- Regeneration des Adsorbens aus der Aminwäsche,
- Regeneration der Trocknungseinheiten,
- Kühlwasserkreisläufe,
- Wiedereinschleusung von anfallenden Kondensaten in den Prozess.