

# Projekt: 380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040

Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

Übersicht der Planänderungen und –ergänzungen zur Anlage 8.4

Längenprofile 110 kV BSL Körle – Nörten-Hardenberg, L0564

DECKBLATT

30.07.2018

Seite 1/1

Dokument	Planänderung / Planergänzung	Betroffener Bereich
Blatt 1/10-2/10	<u>Gestängewechsel, Masttyp und -fläche geändert</u> <u>Leitungsverlauf geändert, Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestände- und Masttypwechsel DB-Mast 9642N von „Ebf 30000 A22...140“ zu „Ebf 23900 A/E28...100“ aus technischen Gründen</li><li>- Schutzstreifenänderung C042 (LH-11-3040)–9643 aufgrund der Umplanung</li></ul>	9542N <u>9643-C042 (LH-11-3040)</u> 9642N  9643-C042 (LH-11-3040)
Blatt 3/10-3.1/10	<u>Gestängewechsel, Mastnummer, -typ und -fläche geändert</u> <u>Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzstreifenänderung C047 (LH-11-3040)–9634 aufgrund der Umplanung</li><li>- Gestände- und Masttypwechsel DB-Mast 9642N von „DB A120 +0“ zu „Ebf 23900 A/E19...100“ aus technischen Gründen; Änderung der Mastnummer von „9635“ zu „9635N“; Änderung der Mastflächen von „-“ auf 6x6 Meter</li></ul>	<u>9635N</u> <u>C047 (LH-11-3040)–9634</u> C047 (LH-11-3040)–9634 9635N
Blatt 4/10-4.1/10	<u>Gestängewechsel, Mastnummer, -typ und -fläche geändert</u> <u>Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestände- und Masttypwechsel DB-Mast 9607N von „DB T +7.5“ zu „Ebf 23900 A/E28...100“ aus technischen Gründen; Änderung der Mastnummer von „9607“ zu „9607N“; Änderung der Mastflächen von „-“ auf 8x8 Meter</li><li>- Schutzstreifenänderung 9608–C078 (LH-11-3040) aufgrund der Umplanung</li></ul>	<u>9607N</u> <u>9608–C078 (LH-11-3040)</u> 9607N  9608–C078 (LH-11-3040)
Blatt 5/10-6/10	<u>Schutzstreifen angepasst</u> <u>Gestängewechsel, Masttyp und -fläche geändert</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzstreifenänderung C092 (LH-11-3040)–9590 aufgrund der Umplanung</li><li>- Gestände- und Masttypwechsel DB-Mast 9591N von „Ebf 30000 A22...120“ zu „Ebf 23900 A/E22...100“ aus technischen Gründen</li></ul>	<u>C092 (LH-11-3040)–9590</u> <u>9591N</u> C092 (LH-11-3040)–9590 9591N
Blatt 7/10-8/10	<u>Gestängewechsel, Masttyp geändert</u> <u>Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestände- und Masttypwechsel DB-Mast 9583N von „Ebf 30000 A/E19...100“ zu „Ebf 23900 A/E22...100“ aus technischen Gründen; Änderung der Mastflächen von „6x6“ auf 7x7 Meter</li><li>- Schutzstreifenänderung 9684-9583N aufgrund der Umplanung</li></ul>	<u>9583N</u> <u>9584–9583N</u> 9583N  9584–9583N
Blatt 9/10-10/10	<u>Gestängewechsel, Masttyp geändert</u> <u>Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestände- und Masttypwechsel DB-Mast 9571N von „Ebf 30000 A/E19...140“ zu „Ebf 23900 A/E19...100“ aus technischen Gründen</li><li>- Schutzstreifenänderung C111 (LH-11-3040)-9570 aufgrund der Umplanung</li></ul>	<u>9571N</u> <u>C111 (LH-11-3040)–9570</u> 9571N  C111 (LH-11-3040)–9570