





Zeichenerklärung:

-  Sohlsubstrat der Zwickauer Mulde zur Verfüllung der Baugrube
-  Buhne aus Großsteinen
-  tiefer eingebaute Großsteine als Kolkschutz

Maßnahmen zum Kolkschutz BW 5341 677 und 5341 679 sowie zur Strukturgüteaufwertung


Schnitt am BW 5341 677

Die Darstellung im Querprofil erfolgte auf der Basis des Querprofils der Genehmigungsplanung. Die eingetragenen Details zur Buhne erfolgten exemplarisch zur Veranschaulichung der Einbauprinzipien der Buhnen.



Lage der Buhnen siehe Lageplan 5.2/ 1.

<div>Ingenieurbüro Oeser</div> <div>Beratung, Planung und Projektierung für Umwelt und Naturschutz</div> <div>Am Wald 8 - 09669 Frankenberg - Tel.: 037206/75513 - E-Mail: ib-oeser@t-online.de</div>	bearbeitet	11/ 2017	Oeser
	gezeichnet	11/ 2017	Reinhardt
	geprüft	11/ 2017	Oeser

 <div>Landkreis Zwickau Amt für Straßenbau Postfach 10 01 76 08367 Zwickau</div>	bearbeitet		
	gezeichnet		
	geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung: Landkreis Zwickau K 9332 von NK 5341 017 Stat. 0.000 bis NK 5341 017 Stat. 0.383 Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis) PROJIS-Nr.:	Unterlage/ Blatt-Nr.: 15.3/ 1 Regeldetail Buhnen
	Bau- km 0+000- 0+385 Maßstab: 1 : 100

K 9332  
östlich Wiesenburg, 2. Bauabschnitt  
Hochwasserschadensbeseitigung

aufgestellt: Amt für Straßenbau  Glauchau, den 07.10.2019	gesehen:   gez. Lobe Amtsleiter