

Anhang D: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz zum Rahmenbetriebsplänen Tagebau Hohenbocka von 2002 mit Erläuterungen und Nachweisen

1. Übersicht Maßnahmen zum RBP 2002

Vom Eingriff betroffene Lebensräume (Eingriffsfläche) gemäß Biotopkarte Anlage 26 des RBP von 2002	Geplante Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Stand der Ausführung
Kiefernforste, Rodungen, junge Aufforstungen (ca. 23,5 ha)	Anlage autochthoner „Wälder“ auf ca. 19 ha im direkten Umfeld, insgesamt werden im Gebiet 51 ha Wald aufgeforstet Siehe RBP Anlage 12 und 13	Seit 2002 wurden ca. 46.64 ha Wald aufge- forstet Siehe Anhang F Aufforstungsbilanz
Laubwaldbereiche (ca. 0,07 ha)		
Birkenvorwälder (ca. 4,72 ha)	eine spontane Gehölzentwicklung ist auf tro- ckenen Sukzessionsflächen (Böschungen, Randflächen, ca. 10 ha) zu erwarten Siehe RBP Anlage 12 und 13	Stellt sich nach Betriebsende ein Kiefer und Birke und Robinie
Sandflächen (sehr kleinräumlich)	offene Sandflächen entstehen im Gewinnungs- verlauf fortwährend und stehen auch am westli- chen Restlochufer zur Verfügung Siehe RBP Anlage 12 und 13	Passiert weiterhin fortlaufend
Feuchtweiden (ca. 2 ha)	Anlage eines Gewässers mit kleinem Randge- wässer und einer breiten umlaufenden Flach- wasserzone (2 ha) am nördlichen Ufer Siehe RBP Anlage 12 und 13	Geplanter Standort von Nordwesterweiterung überplant, die Maßnahme wird in Absprache mit der UNB/LfU an einen anderen Standort verlegt

Gesamtmaßnahme	Reaktivierung von ca. 15 ha Feuchtwiesen im Bereich der Rohatschwiesen durch Anhebung von kanalartig ausgebauten Grabensohlen über ca. 750 m und Rückbau eines die Gewässerdurchgängigkeit behindernden Spindelwehres und Ersatz durch eine naturnah gestaltete Sohlgleite Siehe RBP Anlage 12 und 13	Umgesetzt Graben wurde umgebaut und Wehr außer Betrieb genommen, siehe Fotodokumentation
Weitere Bestandteile der Wiedernutzbarmachung		
	Anlage des Entwässerungsgrabens westlich des FND „Flächenmoor in den Wolschenteichwiesen“	Umgesetzt, siehe Fotodokumentation
	Waldrandaufwertung im Bereich FND „Hohenbockaer Schweiz“ Siehe RBP Anlage 12 und 13	Steht noch aus, wird aus Sicht des zuständigen Försters als nicht akut bewertet
	Anlage eines flächigen Gebüschstreifens am Südufer, der den Zugang zum See vom Wanderweg aus erschwert	Umgesetzt, siehe Fotodokumentation
	Anlage einer Schutzhütte im Südosten des Gewässers	Umgesetzt, siehe Fotodokumentation

2. Fotodokumentation zu Maßnahmen

- Reaktivierung von ca. 15 ha Feuchtwiesen im Bereich der Rohatschwiesen



- Anlage des Entwässerungsgrabens westlich des FND „Flächenmoor in den Wolschenwiesen“



- Anlage einer Schutzhütte im Südosten des Gewässers

