

technische Anlage (Staubauwerk)
- reduzierte Fließgeschwindigkeiten
- erhöhte Sedimentationsgefahr

MNQ Sommer mit Bauwerken

< 0,15 m/s

> 0,15 m/s

MNQ Sommer ohne Bauwerke

< 0,15 m/s

> 0,15 m/s

Bauwerke

Gewässernetz

HINWEIS:

Kartengrundlage: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
Datengrundlage: Gewässernetz Brandenburg, Daten des Landesamtes für Umwelt Brandenburg
Scannen, Speicherung auf Datenträgern u.a.m., sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zulässig. Gleiches gilt für die Veröffentlichung.
Die Karte ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen aller Art, wie Reproduktionen, Nachdrucke, Kopien, Verfilmungen
Digitalisierung, Scannen, Speicherung auf Datenträgern u.a.m., sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zulässig. Gleiches gilt für die Veröffentlichung.

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
1			

team ferox
team ferox GmbH
01189 Dresden
Am Eiswurmlager 4
Tel.: 0351-85096808
Fax: 0351-85096806
E-Mail: service@teamferox.de

	Datum	Name
bearbeitet	2020-02-05	E. Meinel
gezeichnet	2020-02-05	E. Meinel
geprüft	2020-02-05	D. Schmidt

Nummer	022-17
Bezugssystem	ETRS_1989
Maßstab	1 : 15.000

Auftraggeber

Wasser- und Bodenverband Oberland Calau
Lindenstr. 2
03226 Vetschau OT Raddusch

Vorhaben

Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserverteilung am Staugürtel VI
UVP-Bericht

Bezeichnung

betriebsbedingte Auswirkungen bei MNQ

Bl.-Nr.: 24.2.7