





Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach Streckengutachten

Baugrunderkundung und Gründungsberatung, umwelttechnische Untersuchungen





Inh	altsv	erzeichnis	Seite						
1	Vera	nlassung	4-						
2	Unterlagen								
2		_							
3	Beschreibung der Baumaßnahme								
	3.1 3.2	Allgemein Bestandsausbau							
	3.3	Neubau							
4	Durc	chgeführte Untersuchungen	6 -						
5	Geol	logie	7 -						
6 Erkundungsergebnisse									
	6.1	Bestehender Straßenaufbau							
		6.1.1 B39							
		6.1.2 Franz-Reichle-Straße							
		6.1.3 Alexander-Baumann-Straße und Einmündungen							
		6.1.4 Buchener Straße							
	6.0	6.1.5 Neckartalstraße							
	6.2	Baugrund							
		6.2.2 Klassifizierung und bodenmechanische Kenngrößen							
	6.3	Umwelttechnische Untersuchungen							
	0.0	6.3.1 VwV-Boden							
		6.3.2 Pechhaltigkeit Asphalt							
		6.3.2.1 B39							
		6.3.2.2 Franz-Reichle-Straße							
		6.3.2.3 Alexander-Baumann-Straße und Einmündungen							
		6.3.2.4 Buchener Straße							
		6.3.2.5 Neckartalstraße	_						
		6.3.3 Altlasten	21 -						
7	Grun	ndwassersituation	21 -						
	7.1	Grundwasserstände	21 -						
	7.2	Wasserschutzgebiete							
	7.3	Überschwemmungsgebiete							
8	Goot	technische Empfehlungen zum Straßenbau	- 22 -						
0	8.1	Allgemein							
	8.2	Abschnitt West							
	8.3	Abschnitt West							
	8.4	Abschritt Ost (Neubau)							
	8.5	Abschnitt Ost (Neubau)  Abschnitt Ost (Buchener Straße)							
	8.6	Neckartalstraße							
	8.7	Beurteilung der Senkungsproblematik							
9	Emp	fehlungen zum Erdbau	33 -						
	9.1	Dammschüttung	33 -						
	9.2 Einschnitte								
	9.3	Allgemein	35 -						



# Anlagenverzeichnis

Aniage 1	ı opogr	aphische Karte
Anlage 2	Geolog	jische Karte
Anlage 3	Lageple 3.1 3.2 3.3 3.4	äne Übersichtslageplan Detaillagepläne mit Eintrag der Erkundungspunkte Längsschnitt des geplanten Einschnitts mit Eintrag der aufgeschlossenen Bodenprofile Querprofile des geplanten Einschnitts mit Eintrag der aufgeschlossenen Bodenprofile
Anlage 4		erische Darstellung der Profile der Rammkernsondierungen und gebnisse der Rammsondierungen
Anlage 5	Bodeni 5.1 5.2 5.3	mechanische Laborergebnisse Korngrößenverteilungen nach DIN 18123 Fließ- und Ausrollgrenzen nach DIN 18122-1 Glühverluste nach DIN 18128
Anlage 6	Grundv 6.1 6.2	wasserdaten Topographische Karte mit Lage der Messstellen Grundwasser-Ganglinien
Anlage 7	Umwel 7.1 7.2	ttechnische Analysen VwV Boden Pechhaltigkeit Asphalt
Anlage 8	Darstel 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	llung der Senkungsmessungen der Stadt Heilbronn 1992 – 1994 1994 – 1996 1996 – 2000 2000 – 2004 2004 – 2008 2008 – 2012
Anlage 9	Äußere	e Standsicherheit des Einschnitts nach DIN 4084

16S520be01-eg - **3** -





# 1 Veranlassung

Die Stadt Heilbronn plant die Nordumfahrung der Ortschaften Frankenbach und Neckargartach.

Hier ist eine Verbindung von der B39 über die Böllinger Höfe bis zur L1100 (Neckartalstraße) geplant. Ebenso soll ein Teil der Neckartalstraße verbreitert werden.

Das geplante Bauvorhaben umfasst mehrere Bauwerke. Die in diesem Bericht behandelte Trasse hat eine Länge von etwa 5,70 km.

Von der Stadt Heilbronn, vertreten durch Herrn Schwotzer, wurden wir mit Schreiben vom 15.11.2016 mit der Baugrunduntersuchung und -erkundung sowie der umwelttechnischen Untersuchung des Baugrundes für die Verkehrslage Nordumfahrung beauftragt.

Es sind geotechnische Empfehlungen zum Straßenbau sowie zur bergbaubedingten Senkungsproblematik des Gebiets zu treffen, weiterhin sind umwelttechnische Untersuchungen am aushubrelevanten Bodenmaterial und am vorhandenen Asphalt durchzuführen und zu bewerten.

# 2 Unterlagen

Folgende Unterlagen standen uns zur Verfügung:

- [1] Übersichtslageplan im Vorabzug, Emch + Berger, 05.07.2016
- [2] Lageplan im Vorabzug, Blatt 1 9, Emch + Berger, 16.09.2016
- [3] Bestandsleitungsplan im Vorabzug, Blatt 1 9, 16.09.2016
- [4] Übersichtshöhenplan im Vorabzug, Emch + Berger, 16.09.2016
- [5] Senkungsmessungen aus den Jahren 1992 2012, Vermessungs- und Katasteramt Heilbronn, 06.10.2016
- [6] Deckenaufbauten, E-Mail von Herr Stickel (Emch + Berger), 21.02.2017
- [7] Längsschnitt und Querprofile, E-Mail von Herr Dumas (Emch + Berger), 10.05.2017
- [8] Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart, Referat 44 Straßenplanung, vom 13.04.2018
- [9] Stellungnahme des Ingenieurbüros Roth & Partner GmbH, Karlsruhe, vom 23.05.2018
- [10] E-Mail vom 17.07.2018 von Hr. Schwotzer, Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen: Neubau Lärmschutzwand, Lageplan, M 1:1.000, Schnitt, 1:50, Vorentwurf, als pdf-dateien

# 3 Beschreibung der Baumaßnahme

## 3.1 Allgemein

Die geplante Maßnahme liegt nördlich von Heilbronn, ca. 1 km südlich der A6 und besteht aus einem ca. 4.400 m langen West-Ost-Abschnitt (Nordumfahrung) zwischen B39

16S520be01-eg - **4** -





und L1100 (Neckartalstraße) und einem etwa 1.300 m langen Nord-Süd-Abschnitt auf der Neckartalstraße.

In den West-Ost-Abschnitt fallen 12 Einmündungen/Knotenpunkte sowie je eine Talbrücke in der Trasse und eine Feldwegbrücke über die geplante Trasse. Im Bereich des Nord-Süd-Abschnitts ist eine Radweg-Unterführung. Ein Teil der neuen Trasse verläuft in einem bis zu 10 m tiefen Einschnitt.

### 3.2 Bestandsausbau

Im Baubereich befinden sich abschnittsweise bereits mehrere Straßen, die im Zuge der Baumaßnahme rück- oder ausgebaut werden.

Ohne diverse Einmündungen sind von Westen nach Osten folgende Straßen betroffen:

- Franz-Reichle-Straße,
- Alexander-Baumann-Straße,
- Buchener Straße und die
- Neckartalstraße (L1100).

Im Westen wird die Franz-Reichle-Straße auf etwa 350 m Länge, beginnend von der Einmündung auf die B39, zurückgebaut. Etwa bei km 0+578 erfolgt die neue Einmündung in die Nordumfahrung.

Im mittleren Abschnitt zwischen km 1+100 und km 3+125 verläuft die Nordumfahrung auf der jetzigen Alexander-Baumann-Straße. Diese soll hierfür als vierspurige Straße mit Fahrbahntrennstreifen und einem bituminösen Oberbau nach RStO 12¹ mit der Belastungsklasse Bk32 ausgebaut (verbreitert) werden.

In diesen Abschnitt fallen die Knotenpunkte 3 bis 7:

- Einmündung Pfaffenstraße bei km 1+262,
- Knotenpunkt mit der querenden Wannenäckerstraße bei km 1+558,
- Knotenpunkt mit der querenden Hanns-Bauer-Straße bei km 1+969,
- Knotenpunkt mit der guerenden Ochsenbrunnerstraße bei km 2+460.
- Einmündung Grundäckerstraße bei km 3+032.

Im östlichen Bereich verläuft die Nordumfahrung von km 4+100 bis zur Einmündung auf die L1100 bei km 4+400 auf der bestehenden Buchener Straße. Diese soll hierfür ebenfalls als vierspurige Straße mit Fahrbahntrennstreifen und einem bituminösen Oberbau nach RStO 12 mit der Belastungsklasse Bk32 ausgebaut werden.

In diesen Abschnitt fallen die Knotenpunkte 10 bis 12:

- Einmündung Böllinger Straße von Süden bei km 4+171,
- Zufahrt Parkplatz Campina von Böllinger Straße aus bei km 4+350.
- Zufahrt Campina von Wimpfenerstraße aus bei km 4+401.

16S520be01-eg - **5** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, RStO 12, Ausgabe 2012, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe "Infrastrukturmanagement", Köln 2001



Für die Neckartalstraße ist eine Aufweitung auf ca. 1350 m Länge geplant. Die Einmündung der Nordumfahrung liegt bei km 0+950 aus südlicher Richtung gesehen. Der asphaltierte Fahrbahnaufbau in diesem Abschnitt ist entsprechend RStO 12 mit der Belastungsklasse Bk10 vorgesehen.

In diesen Abschnitt fällt die Unterführung des Radwegs (Bauwerk Nr. 233) bei km 0+400 und die Errichtung einer Lärmschutzwand (Bauwerk 6821-833) zwischen km 0+088 und km 0+230 [10], die in einem separaten Bericht behandelt werden.

### 3.3 Neubau

Ergänzend zum Bestandsausbau ist in zwei Abschnitten ein Straßenneubau geplant.

Im Westen von km 0+000 bis km 1+100 wird der Übergang von der B39 bis zum Abschnitt entlang der Alexander-Baumann-Straße gebaut. Der asphaltierte Fahrbahnaufbau in diesem Abschnitt ist entsprechend RStO 12 mit der Belastungsklasse Bk10 vorgesehen.

In diesen Abschnitt fallen die Knotenpunkte 1 und 2:

- Einmündung B39 in südöstliche Richtung bei km 0+250
- Einmündung Franz-Reichle-Straße bei km 0+578

Der zweite Neubauabschnitt liegt zwischen der Alexander-Baumann-Straße und der Buchener Straße bzw. zwischen km 3+125 und km 4+100. Hier ist entsprechend RStO 12 ein Fahrbahnaufbau der Bk32 vorgesehen.

In diesen Abschnitt fallen die Knotenpunkte 8 und 9 sowie die beiden oben erwähnten Brückenbauwerke 231 und 232:

- Talbrücke Wächtelsäcker ca. 55m lang bei km 3+190 (separater Bericht),
- Einmündung Steinäcker bei km 3+513,
- Feldwegbrücke am Näpfle bei km 3+850 (separater Bericht),
- Einmündung Böllinger Straße von Norden bei km 4+075.

## 4 Durchgeführte Untersuchungen

Aufgrund der Lage in einem Wasserschutzgebiet (siehe Abschnitt 7) und im Bergsenkungsgebiet (siehe Abschnitt 8.7) ist die Baumaßnahme in die Geotechnische Kategorie 2 nach EC 7 einzustufen.

Zwischen dem 9.11.2016 und dem 29.11.2016 wurden von uns folgende ergänzende Erkundungen durchgeführt:

- 63 Rammkernsondierungen (RKS 1 bis RKS 60) bis maximal 10,0 m u. GOK
- 14 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde bis max. 7,0 m unter GOK.

16S520be01-eq





Dies entspricht einem mittleren Erkundungsraster von etwa 100 m, welches im Rahmen des nach EC 7/DIN 4020 (Angebots- und Auftragsgrundlage) empfohlenen Rasters von 50-200 m liegt.

Die in den Rammkernsondierungen aufgeschlossenen Bodenschichten wurden bodenmechanisch nach DIN 4022 und DIN EN ISO 14688-1 angesprochen und sind in Anlehnung an DIN 4023 in Säulenprofilen in Anlage 4 dargestellt.

Aus jeder Schicht wurden Bodenproben entnommen. Sämtliche Bodenproben wurden organoleptisch untersucht und in unser Labor gebracht.

An ausgewählten Proben wurden folgende bodenmechanische Versuche durchgeführt:

- 10 Bestimmungen der Kornverteilung mittels Schlämmanalysen nach DIN 18123 (siehe Anlage 5.1),
- 5 Bestimmungen der Kornverteilungen mittels Nasssiebung nach DIN 18123 (siehe Anlage 5.1),
- 15 Bestimmungen der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN 18122, T1 (siehe Anlage 5.2),
- 3 Bestimmungen der organischen Bestandteile mittels Glühverlust nach DIN 18128 (siehe Anlage 5.3).

Zudem wurden folgende chemische Analysen durchgeführt:

- 20 Analysen von Bodenmaterial nach LAGA PN 98, davon 19 Mischproben (siehe Anlage 7.1)
- 16 Analysen von Asphaltmaterial auf Pechhaltigkeit (siehe Anlage 7.2)

Die Ergebnisse dieser Erkundungen und Versuche werden in Kap. 6 wiedergegeben.

# 5 Geologie

Im Gebiet des Bauvorhabens steht bis 10 m u. GOK schluffiger, sandiger, teilweise stark toniger Löß oder als Verwitterungsprodukt des Löß, Lößlehm, an. Der Löß ist hellbraun/ockerfarben und stark kalkhaltig. Der Lößlehm ist dunkler oft rötlich/bräunlich gefärbt und weniger kalkhaltig.

In der Mulde des Böllinger Bach lagert von den Hängen abgeschwemmter Schwemmlöß der mit Sand und Geröllen aus den Hochterassenschottern durchsetzt ist (siehe Anlage 2).

Westlich des Neckartals stehen sandig, kiesige Hochterassenschotter aus kalkigen Komponenten des Jura und Muschelkalk. In den Talauen des Neckar stehen 6-7 m mächtige Flussablagerungen an. Unter einer 2 - 3 m mächtigen feinsandig, schluffigen Lehmschicht (Aue-/Hochflutlehme) stehen 3 - 4 m mächtige sandige Kiese, die Talaueschotter, an. Stratigrafisch sind diese dem Pleistozän zuzuordnen.

In Hanglagen tritt ab 2 m u. GOK ein zersetzter grün-grauer schluffiger, toniger Verwitterungshorizont des Mittleren Keuper auf. Der Mittlere Keuper tritt allgemein im Gebiet des Bauvorhabens ab ca. 8 - 10 m u. GOK in Form von grünlichen dunkelbraun/-grauen Tonsteinen mit eingelagerten Bänken aus Dolomit und Kalkstein sowie feinkörnigen Sandsteinen auf. Der unter dem Lößlehm erschlossene Mittlere Keuper mit dünnplattigen bis dünn-

16S520be01-eg - **7** -



bankigen, stark entfestigten bis zersetzten Schluff-/Ton- und Sandsteinen umfasst eine Mächtigkeit von ca. 3 - 6 m.

Die unterlagernden Ceratitenschichten des Oberen Muschelkalkes bestehen aus Wechselfolgen von grauen bis blaugrauen Kalkbänken, oolithischen Schalentrümmerkalken und kalkigen Tonsteinen.

Gemäß Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden-Württemberg, Ausgabe 2005, liegt die Baumaßnahme außerhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149:2005-04.

# 6 Erkundungsergebnisse

### 6.1 Bestehender Straßenaufbau

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen kann der Aufbau der bestehenden Straßen im Bereich der geplanten Baumaßnahmen, wie in den nachfolgenden Unterkapiteln dargestellt, beschrieben werden.

### 6.1.1 B39

Innerhalb der B39 wurden die RKS 1 und 5 bis 4,00 m unter Straßenoberkante (SOK) abgeteuft. Die Lage der beiden RKS ist in Anlage 3.2.1 ersichtlich.

Der vorhandene Straßenaufbau besteht hier aus einer 35 cm (RKS 1) bzw. 40 cm (RKS 5) starken Asphaltschicht, wobei bei unter letzterer eine ca. 15 cm starke Asphaltschicht aus mit nicht zusammenhängender Matrix angetroffen wurde. Unter dem gebundenen Oberbau ist eine Tragschicht aus sandigem, teils steinigem, gebrochenem Kies der Bodengruppe [GI] nach DIN 18196 bis 0,80 bzw. 0,90 m vorhanden.

## 6.1.2 Franz-Reichle-Straße

Innerhalb der Franz-Reichle-Straße wurden die RKS 6 und 8 bis 4,00 m unter GOK abgeteuft. Die Lage der beiden RKS ist in den Anlagen 3.2.1 und 3.2.2 ersichtlich.

Der vorhandene Straßenaufbau besteht hier aus einer 15 (RKS 6) bzw. 14 cm (RKS 8) starken Asphaltschicht, die von einer Tragschicht aus sandigem, schluffigem, gebrochenem Kies der Bodengruppe [GU] nach DIN 18196 bis 0,70 bzw. 0,60 m unterlagert ist.

### 6.1.3 Alexander-Baumann-Straße und Einmündungen

Entlang der Alexander-Baumann-Straße und ihrer Einmündungen wurden die RKS 12 bis 29 durchgeführt. Die Lage der RKS ist in den Anlagen 3.2.3 bis 3.2.6 ersichtlich.

Davon lagen die RKS 12, 14, 16, 19, 22, 26 und 28 innerhalb der Grünstreifen und Bankette neben dem gebundenen Oberbau. Diese Rammkernsondierungen werden in Kap. 6.2 behandelt.

Die RKS 13, 15, 17, 17A, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 und 29 wurden in der bestehenden Straße abgeteuft. Der Aufbau des Straßenoberbaus besteht im Wesentlichen aus einem gebundenen und einem ungebundenen Anteil.

16S520be01-eg - 8 -





Bei Ersterem handelt es sich in der Regel um Asphalt, allerdings wurden in den RKS 15, 18, 20, 21, 23 und 29 eine hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) unterhalb der Asphaltschicht festgestellt, deren Mächtigkeit zwischen 12 und 20 cm variiert. Die HGT wurde bis auf in RKS 27 in allen Sondierstellen der A.-Baumann-Straße angetroffen, sowie in den Einmündungen der Hanns-Bauer-Straße und der Grundäckerstraße.

Der ungebundene Anteil des vorhandenen Straßenoberbaus besteht bei allen Sondierungen aus einem schwach schluffigen, schwach sandigem bis sandigem, gebrochenem Kies der Bodengruppe [GU]. An einer Bodenprobe der RKS 13 wurde im Labor die Korngrößenverteilung mittels Nasssiebung bestimmt (siehe Anlage 5.1), die die Einstufung in die Bodengruppe [GU] bestätigte.

Die unterschiedlichen Schichtdicken der Komponenten innerhalb der einzelnen RKS sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Es zeigt sich, dass die Gesamtdicke des Straßenaufbaus in der Regel zwischen 50 und 60 cm liegt, die Dicken der beiden Komponenten jedoch stark schwankt. So treten bei den Mächtigkeiten der Asphaltschicht Werte von 20 bis 36 cm, bei den ungebundenen Tragschichten sogar von 12 bis 89 cm auf.

Tab. 1: Schichtdicken der Straßenoberbaukomponenten der A.-Baumann-Str. und Einmündungen

RKS	Lage	D <sub>Asphalt</sub> [cm]	D <sub>нст</sub> [cm]	D <sub>Tragschicht</sub>	Gesamt- dicke [cm]
13	Einmündung Pfaffenstraße von Norden	32	-	28	60
15	Alexander-Baumann-Straße	36	-	24	60
17	Einmündung Wannenäcker- straße von Norden	35	1)	25	60
17A	Einmündung Wannenäcker- straße von Süden	21	-	89	110
18	Alexander-Baumann-Straße	25	15	15	55
20	Einmündung Hanns-Bauer- Straße von Norden, Knoten	23	20	17	60
21	Hanns-Bauer-Straße	33	1)	17	50
23	Alexander-Baumann-Straße	23	12	15	50
24	Verlängerung der Ochsenbrun- nerstraße nach Südwesten	20	-	45	65
25	Einmündung Ochsenbrunner- straße von Nordosten	25	-	35	60
27	Alexander-Baumann-Straße	23	-	37	60
29	Einmündung Grundäckerstraße von Norden	38	1)	12	50

<sup>1)</sup> Stärke nicht bekannt.

16S520be01-eg - **9** -





### 6.1.4 Buchener Straße

Im Bereich der Buchener Straße und ihrer Einmündungen wurden die RKS 45 bis 50 bis 4,00 m unter GOK abgeteuft, davon die RKS 45, 46A, 48 und 50 innerhalb des asphaltierten Bereichs. Die Lage der Sondierungen ist in Anlage 3.2.8 ersichtlich.

Die RKS 45 liegt im nach Süden gehenden Abzweig der Böllinger Straße. Unterhalb der 18 cm starken Schwarzdecke liegt hier eine Tragschicht aus schwach schluffigem, sandigem, gebrochenem Kies der Bodengruppe [GU] bis 0,70 m unter GOK vor.

Die RKS 46A liegt im nach Norden gehenden Abzweig der Böllinger Straße. Hier steht unterhalb der 15 cm starken Schwarzdecke eine Tragschicht aus schwach schluffigem, sandigem, gebrochenem Kies der Bodengruppe [GU] bis 1,00 m unter GOK vor.

Die RKS 48 und 50 liegen im östlichen Bereich der Buchener Straße. Unter der 17 (RKS 48) bzw. 23 cm (RKS 50) starken Schwarzdecke liegt hier eine Tragschicht aus schwach schluffigem, sandigem, gebrochenem Kies der Bodengruppe [GU] bis 0,60 (RKS 48) bzw. 0,70 m (RKS 50) unter GOK vor.

### 6.1.5 Neckartalstraße

Innerhalb der L1100 bzw. Neckartalstraße wurden die RKS 53, 56 und 60 sowie in der dicht daneben verlaufenden Wimpfener Straße die RKS 58 bis 4,00 m unter GOK abgeteuft. Die Lage der RKS ist in Anlage 3.2.9 und 3.2.10 ersichtlich.

In der RKS 58 in der Wimpfener Straße steht eine 40 cm starke Asphaltschicht an, die von einer Tragschicht aus sandigem, schwach schluffigem Kies der Bodengruppe [GU] bis 0,75 m unter GOK unterlagert wird.

Der vorhandene Straßenaufbau der L1100 besteht südlich der geplanten Anschlussstelle aus einer 33 (RKS 53) bzw. 23 cm (RKS 56) starken Asphaltschicht. Unter dem gebundenen Oberbau ist eine Tragschicht aus sandigem, schwach schluffigem Kies der Bodengruppe [GW] bis [GU] nach DIN 18196 bis 1,20 bzw. 0,80 m vorhanden.

Nördlich der Anschlussstelle reichte die Tragschicht aus [GU]-Boden unter dem 45 cm starken Asphalt bis 0,70 m unter SOK.

## 6.2 Baugrund

## 6.2.1 Beschreibung

Für die Beschreibung des Baugrunds der geplanten Nordumfahrung wird die Strecke in mehrere Abschnitte unterteilt:

Abschnitt West: B39 bis Ende des ersten freien Abschnitts, RKS 1 bis 11, bis max. 6 m, Abschnitt Mitte: Alexander-Baumann-Straße, RKS 12 bis 30, bis max. 4 m, Abschnitt Ost (Neubau): zweiter freier Abschnitt, RKS 31 bis 44, bis max. 10 m, Abschnitt Ost (Buchener Straße): Buchener Straße, RKS 45 bis 51, bis max. 4 m und den Abschnitt Neckartalstraße: L1100, RKS 51 bis 60, bis max. 4 m.

Im Bereich des **Abschnitts West** lässt sich der Baugrund wie folgt beschreiben:

Im asphaltierten Bereich des neuen Knotens B39/Nordumfahrung stehen unterhalb der Tragschichten Auffüllungen bis etwa 1,30 m unter GOK an. Diese bestehen aus kiesigen Schluffen bzw. sandig-schluffigen Kiesen der Bodengruppen [UL] bzw. [GU]. Im weiteren

16S520be01-eg - **10** -



Verlauf der bestehenden Straße wurde unterhalb der Tragschicht anstehender Boden angetroffen.

An der unversiegelten GOK ist eine Oberbodenschicht in einer Stärke von 0.15-0.30 m vorhanden. Diese weist teilweise eine Grasnarbe auf, teilweise ist die Oberfläche festgefahren oder zerfahren. Der Oberboden ist unseres Erachtens als schützenswerter Boden nach BauGB, §202 einzustufen.

Unter dem Oberboden liegt lokal noch Unterboden vor. Er weist die gleiche Bodenmatrix wie der Oberboden, jedoch keine belebte Bodenzone auf und ist somit nicht als schützenswerter Boden nach BauGB einzustufen. Dieser reicht bis in Tiefen von 0,40-0,50~m u. GOK und ist in die Bodengruppen UL bzw. UM nach DIN 18196 einstufen. Die Konsistenz liegt im steifen Bereich.

Generell besteht der anstehende Boden in diesem Teil des Baugebiets aus schwach tonigen bis tonigen Schluffen (UL bis UM, vereinzelt TL bis TM) in weicher bis halbfester Konsistenz bis mindestens 4 m, teils bis mindestens 6 m unter GOK. An drei repräsentativ ausgewählten Proben wurde die Konsistenz durch Fließ- und Ausrollgrenzen bestimmt.

Im Bereich des Abschnitts Mitte lässt sich der Baugrund wie folgt beschreiben:

An der unversiegelten GOK ist eine Oberbodenschicht in einer Stärke von  $0.05-0.10~\mathrm{m}$  vorhanden. Diese weist teilweise eine Grasnarbe auf, teilweise ist die Oberfläche festgefahren oder zerfahren. Der Oberboden ist unseres Erachtens als schützenswerter Boden nach BauGB, §202 einzustufen.

Unter dem Oberboden liegt lokal noch Unterboden vor. Er weist die gleiche Bodenmatrix wie der Oberboden, jedoch keine belebte Bodenzone auf und ist somit nicht als schützenswerter Boden nach BauGB einzustufen. Dieser reicht bis in eine Tiefe von 0,40 m u. GOK und ist in die Bodengruppen UL bzw. UM nach DIN 18196 einstufen.

Bis zum Knotenpunkt 4 bzw. RKS 16/17 stehen neben und unter der bestehenden Straße überwiegend die natürlichen Böden an. Danach nimmt die Tiefe der Auffüllungen sowohl unterhalb als auch neben der Straße zu. Teilweise werden hier schluffige Kiese ([GU] bis [GU\*]), überwiegend aber leicht plastische Schluffe ([UL]) angetroffen. Bei den RKS 28 und 30 wurden über die gesamte Sondierstrecke Auffüllungen angetroffen.

Der anstehende Boden besteht, wie zuvor, aus steifen bis halbfesten, teils sandigen, teils tonigen Schluffen der Bodengruppen UL/UM bis TL/TM. Dies bestätigen auch die durchgeführten Kornverteilungen mittels Schlämmanalysen sowie die Bestimmungen der Fließund Ausrollgrenzen, die vorwiegend TL-Böden ergaben. Lokal (RKS 12 und 14) sind auch weiche Abschnitte vorhanden.

Im Bereich des Abschnitts Ost (Neubau) lässt sich der Baugrund wie folgt beschreiben:

An der im ganzen Abschnitt unversiegelten GOK ist eine Oberbodenschicht in einer Stärke von meist  $0.05-0.15\,\mathrm{m}$ , teils bis zu  $0.70\,\mathrm{m}$  vorhanden. Diese weist teilweise eine Grasnarbe auf, teilweise ist die Oberfläche festgefahren oder zerfahren. Der Oberboden ist unseres Erachtens als schützenswerter Boden nach BauGB, §202 einzustufen.

Unter dem Oberboden liegt lokal noch Unterboden vor. Er weist die gleiche Bodenmatrix wie der Oberboden, jedoch keine belebte Bodenzone auf und ist somit nicht als schützenswerter Boden nach BauGB einzustufen. Dieser reicht bis in Tiefen von 0,50 – 0,60 m

16S520be01-eg - **11** -



u. GOK und ist in die Bodengruppen UL bzw. UM nach DIN 18196 einstufen. Die Konsistenzen liegen überwiegend im steifen, teilweise im Übergang zum weichen oder halbfesten Bereich.

Generell besteht der anstehende Boden in diesem Bauabschnitt aus schwach tonigen bis tonigen Schluffen (UL bis UM, vereinzelt TL bis TM) in steifer bis halbfester, lokal auch in weicher Konsistenz bis mindestens 4 m, teilweise bis mindestens 10 m unter GOK. An sechs repräsentativ ausgewählten Proben wurde die Konsistenz durch Fließ- und Ausrollgrenzen, an drei die Kornverteilung mittels Schlämmanalyse bestimmt.

Ab RKS 39 bzw. etwa km 3+950 werden teils bereits ab 1 m unter GOK bis zu mehreren Metern mächtige Kiese (Bodengruppe GW bis GU\* oder SU\*) mit unterschiedlichen Sand- und/oder Schluffanteilen angetroffen. Diese wurden mit zwei Kornverteilung mittels Nasssiebung untersucht. Teilweise reichen die Kiesschichten bis in eine Tiefe von 10 m bzw. zum Ende der Sondierungen.

Im Bereich des **Abschnitts Ost (Buchener Straße)** lässt sich der Baugrund wie folgt beschreiben:

An der unversiegelten GOK ist lokal eine Oberbodenschicht in einer Stärke von etwa 0,05 m vorhanden. Der Oberboden ist unseres Erachtens als schützenswerter Boden nach BauGB, §202 einzustufen.

Unter dem Oberboden liegt noch Unterboden vor. Er weist die gleiche Bodenmatrix wie der Oberboden, jedoch keine belebte Bodenzone auf und ist somit nicht als schützenswerter Boden nach BauGB einzustufen. Dieser reicht bis in Tiefen von 0,40 m u. GOK und ist in die Bodengruppe UL/UM nach DIN 18196 einstufen. Die Konsistenz liegt hier im weichen bis steifen Bereich.

Im asphaltierten Bereich stehen unterhalb der Tragschichten Auffüllungen bis maximal 1,50 m unter GOK an. Diese bestehen überwiegend aus Schluffen und Tonen, teils auch aus schluffigen Sanden. Im weiteren Verlauf der bestehenden Straße wurde unterhalb der Tragschicht anstehender Boden angetroffen.

Dieser anstehende Boden besteht in Abschnitt Ost (Buchener Straße) entweder aus schwach tonigen bis tonigen Schluffen (UL bis UM, vereinzelt TL bis TM) in weicher bis halbfester Konsistenz oder aus sandigen Kiesen der Bodengruppe GW, die jeweils bis mindestens 4 m unter GOK reichen. An einer repräsentativ ausgewählten Probe wurde die Konsistenz durch Fließ- und Ausrollgrenzen bestimmt.

Im Bereich des **Abschnitts Neckartalstraße** lässt sich der Baugrund wie folgt beschreiben:

Im asphaltierten Bereich der Neckartalstraße stehen unterhalb der Tragschichten Auffüllungen bis max. 4,0 m (Erkundungsende) unter GOK an. Diese bestehen überwiegend aus teils kiesigen Schluffen der Bodengruppen [UL], teilweise auch aus schluffigen Kiesen und Sanden der Bodengruppen [GW] bzw. [SU\*].

An der unversiegelten GOK ist eine Oberbodenschicht in einer Stärke von 0,10 – 0,40 m vorhanden. Diese weist teilweise eine Grasnarbe auf, teilweise ist die Oberfläche festgefahren oder zerfahren. Der Oberboden ist unseres Erachtens als schützenswerter Boden nach BauGB, §202 einzustufen.

16S520be01-eg - **12** -





Unter dem Oberboden liegt lokal noch Unterboden vor. Er weist die gleiche Bodenmatrix wie der Oberboden, jedoch keine belebte Bodenzone auf und ist somit nicht als schützenswerter Boden nach BauGB einzustufen. Dieser reicht bis in Tiefen von etwa 1,0 m u. GOK und ist in die Bodengruppen UL bzw. UM nach DIN 18196 einstufen. Die Konsistenz liegt im weichen bis halbfesten Bereich.

Dieser anstehende Boden besteht in diesem Abschnitt entweder aus schwach tonigen bis tonigen Schluffen (UL bis UM, vereinzelt TL bis TM) in weicher bis halbfester Konsistenz oder aus Kiesen und Sanden der Bodengruppen GW/GI bzw. SW/SE, die jeweils bis mindestens 4 m unter GOK reichen.

## 6.2.2 Klassifizierung und bodenmechanische Kenngrößen

Die einzelnen Bodenschichten können anhand einer Diskussion der Laborversuche und aufgrund von Erfahrungen gemäß der nachfolgenden Tabellen 2 (Auffüllungen) und 3 (anstehender Boden) klassifiziert werden, wobei zugehörige mittlere Bodenkenngrößen in den Tabellen 4 (Auffüllungen) und 5 (anstehender Boden) angegeben sind.

Nach VOB/C, Ausgabe 2015 sind die einzelnen Bodenarten für jedes Gewerk bzw. auch gewerkübergreifend in Homogenbereiche einzuteilen.

Dabei ist ein Homogenbereich als ein räumlich begrenzter Bereich aus einer oder mehreren Boden- und Felsschichten definiert, dessen bautechnische Eigenschaften eine definierte Streuung aufweisen und der sich von den Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche abhebt.

Die Homogenbereiche sowie deren Parameter sind in den Tabellen 2 und 3 dargestellt. Ergänzend ist zu diesen ist auszuführen, dass einige Parameter teilweise aufgrund des Erkundungsverfahrens (RKS) nicht genauer bestimmt werden konnten und daher geschätzt sind.

Der im Baugebiet angetroffene Oberboden, ist als separater Homogenbereich (320-A) zu betrachten. Er ist nicht in den Tabellen 2 und 3 enthalten.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Bestandteile der Böden im Baufeld variieren und daher die Streubreite der Parameter ebenfalls noch variieren kann.

Die angegebenen Homogenbereiche nach VOB/C, Ausgabe 2015 sind als Empfehlungen bzw. Vorschläge zu verstehen.

Die nur vereinzelt auftretenden [SE]- und [SU]- bzw. [SU\*]- Auffüllungen können der ersten und zweiten Spalte der Tabellen 2 und 4 zugeordnet werden.

16S520be01-eg - **13 -**





Tab. 2: Klassifizierung der angetroffenen Auffüllungen

Bodenbezeichnung	Kiese, sandig	Kiese, schluffig	Schluffe, sandig, tonig	Schluffe, (stark) tonig
Bodengruppe DIN 18196	[GI], [GW]	[GU], [GU*]	[UL], [UM]	[TL], [TM]
Bodenart DIN ISO EN 14688-1	sisagrMg	sasigrMg	grclsasiMg	grsaclsiMg
Homogenbereich DIN 18300	300-B	300-C	300-D	300-D
Frostempfindlichkeitsklasse ZTVE-StB 09	F 1	F 2	F 3	F 3
Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 12	V 1	V 2	V 3	V 3
Anteil Steine [M%] <sup>1)</sup>	0 – 10	0 – 10	0 – 10	0 – 10
Anteil Blöcke [M%]1)	0 – 5	0 – 5	0 – 5	0 – 5
Anteil große Blöcke [M%] <sup>1)</sup>	0	0	0	0
Dichte [to/m³]	1,7 – 2,0	1,7 – 2,1	1,7 – 2,1	1,7 – 2,1
Kohäsion [kN/m²]	0	0 – 3	0 – 8	5 – 15
undrän. Scherfestigkeit [kN/m²]	0	0 – 20	25 – 150	50 – 200
Wassergehalt [%]	3 – 10	3 – 10	10 – 30	10 – 30
Konsistenz 2)	-	-	w – hf	w – hf
Konsistenzzahl [-]	-	-	0,60 – 1,25	0,60 – 1,25
Plastizität 3)	-	-	I – m	I – m
Plastizitätszahl [%]	-	-	6 – 18	6 – 18
bezogene Lagerungsdichte [-] <sup>4)</sup>	mdi	mdi	-	-
Organischer Anteil [%]	0 – 5	0 – 5	0 – 5	0 – 5
Ortsübliche Bezeichnung	Kiese	Kiese	Schluff, Löss	Schluff/Ton, Lösslehm

Aufgrund des Erkundungsverfahrens nur geschätzt. w = weich, st = steif, hf = halbfest 1)

16S520be01-eg - 14 -

<sup>2)</sup> 

<sup>3)</sup> 

I = leicht, m = mittel, a = ausgeprägt lo = locker, mdi = mitteldicht, di = dicht





Tab. 3: Klassifizierung der angetroffenen anstehenden Böden

Bodenbezeichnung	rollige Böden	gemischt- körnige Böden	Schluffe, sandig, tonig	Schluffe, (stark) tonig	Oberboden
Bodengruppe DIN 18196	GI/GW SI/SE/SW	GU/GU* SU/SU*	UL, UM	TL, TM	OU, OH
Bodenart DIN ISO EN 14688-1	saGr grSa	sisaGr sigrSa	saSi	saclSi	-
Homogenbereich DIN 18300	300-E	300-F	300-G	300-G	-
Homogenbereich DIN 18320	-	-	-	-	320-A
Bodengruppe DIN 18195	-	-	-	-	6 - 8
Frostempfindlichkeitsklasse ZTVE-StB 09	F 1 F 2	F 1 F 2	F 3	F 3	-
Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 12	V 1 V 2	V 1 V 2	V 3	V 3	-
Anteil Steine [M%] <sup>1)</sup>	0 – 10	0 – 10	0 – 5	0 – 5	0 – 5
Anteil Blöcke [M%] <sup>1)</sup>	0 – 5	0 – 5	0	0	0 – 5
Anteil große Blöcke [M%] <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
Dichte [to/m³]	1,7 – 2,0	1,7 – 2,1	1,7 – 2,1	1,7 – 2,1	-
Kohäsion [kN/m²]	0	0 – 3	0 – 8	5 – 15	-
undrän. Scherfestigkeit [kN/m²]	0	0 – 20	25 – 150	50 – 200	-
Wassergehalt [%]	3 – 10	3 – 10	10 – 30	10 – 30	-
Konsistenz 2)	-	-	w – hf	w – hf	-
Konsistenzzahl [-]	-	-	0,60 - 1,25	0,60 – 1,25	-
Plastizität 3)	-	-	l – m	l – m	-
Plastizitätszahl [%]	-	-	6 – 18	6 – 18	-
bezogene Lagerungsdichte [-] <sup>4)</sup>	mdi	mdi	-	-	-
Organischer Anteil [%]	0 – 5	0 – 5	0 – 5	0 – 5	-
Ortsübliche Bezeichnung	Kiese	Kiese	Schluff, Löss	Schluff/Ton, Lösslehm	-

Aufgrund des Erkundungsverfahrens nur geschätzt. w = weich, st = steif, hf = halbfest 1)

16S520be01-eg - 15 -

<sup>2)</sup> 

<sup>3)</sup> 

I = leicht, m = mittel, a = ausgeprägt lo = locker, mdi = mitteldicht, di = dicht





Ergänzend ist zu den Tabellen 2 und 3 auszuführen, dass die Böden der Homogenbereiche 300-D und 300-G bei Nässeeinfluss in eine breiige bis flüssige Konsistenz übergehen können.

Tab. 4: Kenngrößen der angetroffenen Auffüllungen

Bodenbezeichnung	Dim.	Kiese, sandig	Kiese, schluffig	Schluffe, sandig weich/steif/h'fest	Schluffe, tonig weich/steif/h'fest
Feuchtwichte γ <sub>k</sub>	[kN/m³]	20,0	20,0	19,0 / 19,0 / 20,0	18,5 / 19,0 / 20,0
Wichte u. Auftrieb γ' <sub>k</sub>	[kN/m³]	10,0	10,0	9,0 / 9,0 / 10,0	8,5 / 9,0 / 10,0
Reibungswinkel φ' <sub>k</sub>	[°]	35,0	30,0	25,0 / 27,5 / 30,0	22,5 / 25,0 / 27,5
Kohäsion c'k	[kN/m²]	0,0	0,0	0,0 / 2,5 / 5,0	5,0 / 10,0 / 15,0
Durchlässigkeit k <sub>f</sub>	[m/s]	5 · 10 <sup>-3</sup>	1 · 10 <sup>-5</sup> - 1 · 10 <sup>-8</sup>	1 · 10 <sup>-7</sup>	1 · 10-8

Tab. 5: Kenngrößen der angetroffenen anstehenden Böden

Bodenbezeichnung	Dim.	Kiese, sandig	Kiese, schluffig	Schluffe, sandig weich/steif/h'fest	Schluffe, (stark) tonig weich/steif/h'fest
Feuchtwichte γ <sub>k</sub>	[kN/m³]	20,0	20,0	18,5 / 19,0 / 20,0	18,5 / 19,0 / 20,0
Wichte u. Auftrieb γ' <sub>k</sub>	[kN/m³]	10,0	10,0	8,5 / 9,0 / 10,0	8,5 / 9,0 / 10,0
Reibungswinkel φ' <sub>k</sub>	[°]	35,0	30,0	25,0 / 27,5 / 30,0	22,5 / 25,0 / 27,5
Kohäsion c'k	[kN/m²]	0,0	0,0	2,0 / 5,0 / 10,0	10,0 / 15,0 / 20,0
Durchlässigkeit k <sub>f</sub>	[m/s]	1 · 10 <sup>-3</sup>	1 · 10 <sup>-5</sup> - 1 · 10 <sup>-8</sup>	1 · 10 <sup>-8</sup>	1 · 10 <sup>-9</sup>

# 6.3 Umwelttechnische Untersuchungen

## 6.3.1 VwV-Boden

Aus den bei den RKS gewonnenem Bodenmaterial wurden 19 Mischproben und eine Einzelprobe umwelttechnisch gemäß VwV Boden untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in diesem Kapitel dargestellt, die Analyseergebnisse, Ergänzungsparameter nach DepV. und Probenahmeprotokolle sind im Detail in Anlage 7.1 enthalten.

Da die Einzelprobe (RKS 5) den Ergebnissen nach zu den Asphaltproben zu zählen ist, wird sie in Kap. 6.3.2 behandelt und ist hier nur der Vollständigkeit halber aufgelistet.

In nachfolgender Tabelle 6 sind die Einstufungen der Proben nach VwV BW dargestellt.

Im Falle einer Entsorgung gilt für die untersuchten Böden mit Fremdbestandteilen bis max. 10 % und der Einstufung ≤ Z2 der Abfallschlüssel 17 05 04.

16S520be01-eg - **16** -





Tab. 6: Einstufung der untersuchten Bodenproben nach VwV BW

	Tab. 6: Einstufung der untersuchten Bodenproben nach VwV BW					
Probe / Bereich	Material	Einstufung nach VwV	maßgebende Parameter			
MP 1 (RKS 2-4 bis max. 0,8 m)	Schluff, sandig, schwach tonig, humos	Z1.2	PAK im Feststoff (4,7 mg/kg)			
MP 2 (RKS 6 + 8 Tragschicht)	Kies, schluffig, sandig, schwach tonig, Schotter	Z1.2	PAK im Feststoff (4,4 mg/kg) und Sulfat im Eluat (59 ml/l)			
MP 3	Schluff, sandig, tonig, humos/ Kies, schluffig	<b>Z</b> 0	-			
MP 4	Schluff, sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig	<b>Z</b> 0	-			
MP 5	Kies, sandig, schluffig, Schot- ter	Z0	-			
MP 6	Schluff, schwach sandig, schwach tonig, schwach kie- sig, Schotter	<b>Z</b> 0	-			
MP 7	Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, humos	Z0	-			
MP 8	Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig, Schotter	Z0	-			
MP 9	Schluff, feinsandig, schwach tonig, humos	Z0	-			
MP 10	Schluff, schwach sandig, schwach tonig	Z0	-			
MP 11	Schluff, tonig, schwach sandig	Z0	-			
MP 12	Schluff, tonig, kiesig	Z0	-			
MP 13	Schluff, stark tonig, schwach sandig	Z0	-			
MP 14	Kies, sandig, schluffig, Schot- ter	Z0	-			
MP 15 (RKS 53 + 56 Tragschicht)	Kies, sandig, schluffig, Schot- ter	Z1.2	Sulfat im Eluat (78 ml/l)			
MP 16 (RKS 55 + 57 bis 0,5 m)	Schluff, sandig, schwach tonig, humos, Schotter/Ziegelbruch	Z2	PAK im Feststoff (9,1 mg/kg)			
MP 17 (RKS 53, 55, 57 0,5 bis max. 1,8 m)	Schluff, kiesig, schwach san- dig,schwach tonig	Z1.2	PAK im Feststoff (5,6 mg/kg)			
MP 18	Kies, sandig, schwach schluf- fig, Schotter	<b>Z</b> 0	-			
MP 19	Kies, stark sandig	Z0	-			
RKS 5 (0,44 – 0,5 m)	Schwarzdecke, bröckelig	> Z2	siehe Tab. 7			

Eine Analyse der Untergrundmischproben MP1, 2 und 17 (s. Tabelle 6) ergab eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z1.2 gem. VwV Boden aufgrund des relevanten Parameters PAK im Feststoff.

16S520be01-eg - 17 -





Eine Analyse der Untergrundmischprobe MP15 (s. Tabelle 6) ergab eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z1.2 gem. VwV Boden aufgrund des relevanten Parameters Sulfat im Feststoff.

Eine Analyse der Untergrundmischprobe MP16 (s. Tabelle 6) ergab eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z2 gem. VwV Boden aufgrund des relevanten Parameters PAK im Feststoff.

Die Analyse der übrigen MP ergab eine Einteilung in die Zuordnungsklasse Z0.

Wir weisen darauf hin, dass Analysen zur Einstufung bzw. zur Entsorgung des Abfalles in der Regel nur 6 Monate bis 1 Jahr nach Erstellung gültig sind. Werden Baumaßnahmen später als 1 Jahr nach Erstellung der Analysen ausgeführt, sind neue Deklarationsanalysen erforderlich (Berücksichtigung in der Ausschreibung).

Wir weisen weiter darauf hin, dass bei einer Entsorgung des Aushubmaterials außerhalb von Deponien in der Regel alle 500 – 1000 t eine abfalltechnische Deklarationsanalytik erforderlich ist. Es wird empfohlen, die Deklarationsanalytik gemäß LAGA PN 98 an Haufwerken durchzuführen. Ein Platz für ein Bereitstellungslager für die Haufwerke/ Haufwerksbeprobung ist vorzuhalten.

Bei einer Entsorgung auf eine Deponie ist der zu untersuchende Parameterumfang nach VwV um die Parameter der Deponieverordnung zu ergänzen. Hieraus können sich durch die ergänzend zu untersuchenden Parameter eventuell negativere Einstufungen ergeben. Deponien fordern grundsätzlich Haufwerksbeprobungen nach LAGA PN 98 inkl. Homogenitätsnachweis.

Hieraus ergeben sich mindestens 1-2 Analysen pro 500 t-Haufwerk gemäß dem Parameterumfang nach der VwV und Deponieverordnung bzw. der Handlungshilfen zur Deponierung in Baden-Württemberg.

Die durchgeführten Analysen können als "Übersichtsanalysen" herangezogen werden. Abweichungen in den Analysenergebnissen bei punktuellen Untersuchungen sind nicht auszuschließen.

## 6.3.2 Pechhaltigkeit Asphalt

Von allen gewonnenen Kernbohrungen wurden 16 repräsentative Kerne aus allen bestehenden Straßen ausgewählt und zur Analyse ins Labor gegeben. Die Analysenergebnisse und die dazugehörigen Probenahmeprotokolle sind in Anlage 7.2 enthalten.

Falls das angetroffene Asphaltmaterial an anderer Stelle als Baustoffrecyclingmaterial (Dihlmann²-Papier) zum Einsatz kommen soll, so ist Asphaltmaterial bis zu einem PAK-Gehalt von 10 mg/kg als Z1.1-Material, bis zu einem PAK-Gehalt von 15 mg/kg als Z1.2-Material (in den Tabellen gelb hinterlegt) einzustufen.

Falls eine Verwertung des Asphaltgutes erfolgen soll, ist das Asphaltmaterial gem. RuVA-StB 01 der Verwertungskategorie A zuzuordnen. Eine Verwertung mittels Heißmischverfahren ist zugelassen.

16S520be01-eg - **18** -

 $<sup>^2</sup>$  Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERKEHR, BADEN-WÜRTTEMBERG, 13.04.2004





Nach der Handlungshilfe für die Entscheidungen über die Ablagerbarkeit PAK-, MKW-, BTEX-, LHKW-, PCB-, PCDD/F- und herbizidhaltiger Abfälle ist eine Ablagerung des Z1.1-Materials auf Deponien der Deponieklasse 0 (DK 0) möglich (max. PAK-Konzentration 10,0 mg/kg). Das Z1.2-Material kann auf Deponien der Deponieklasse I (DK I) abgelagert werden (max. PAK-Konzentration 200,0 mg/kg). Der Abfallschlüssel für dieses Material ist 17 03 02.

Nachfolgend sind die einzelnen Proben und maßgebende Analyseergebnisse den entstammenden Straßen nach aufgeführt.

### 6.3.2.1 B39

Nachfolgend sind die Ergebnisse der chemischen Analyse der ausgewählten Asphaltproben der B39 zusammengefasst.

Tab. 7: Ergebnisse der chemischen Analysen der Asphaltschichten

Probe	PAK nach EPA [mg/kg TS]	Phenolindex [mg/l]
RKS 1	3,0	< 10
RKS 5 (0,00 – 0,40 m)	2,8	< 10
RKS 5 (0,40 – 0,55 m)	3924	120

Gemäß RuVA-StB 01<sup>3</sup> sind die untersuchten Asphaltdecken der RKS 1 und der RKS 5 bis 0,4 m unter GOK als bituminös (Verwertungskategorie A) einzustufen.

Die Probe aus der bröckeligen Schicht unter den Asphaltkern in RKS 5 (0,40-0,55m) weist eine sehr hohe Schadstoffbelastung auf. Gemäß dem Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch<sup>4</sup> ist das untersuchte Material als **teerhaltig** und damit als **gefährlicher Abfall** einzustufen. Hierfür gilt der Abfallschlüssel 17 03 01\*.

Bei dem bröckeligen Material unterhalb der zusammenhängenden Schicht handelt es sich aufgrund der hohen Schadstoffbelastung voraussichtlich um eine Spritzbitumenschicht. Anhand dieser einen Erkundung kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob es sich hier um ein lokales Auftreten oder einen größeren Abschnitt handelt.

Wir empfehlen daher weitere Erkundungen im geplanten Aushubbereich der B39, um die Fläche dieser Schicht einzugrenzen.

### 6.3.2.2 Franz-Reichle-Straße

Nachfolgend sind die Ergebnisse der chemischen Analyse der ausgewählten Asphaltproben der Franz-Reichle-Straße zusammengefasst.

16S520be01-eg - **19** -

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch, MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND VERKEHR, BADEN-WÜRTTEMBERG, 03.2010





Tab. 8: Ergebnisse der chemischen Analysen der Asphaltschichten

Probe	PAK nach EPA [mg/kg TS]	Phenolindex [mg/l]
RKS 6	9,8	< 10
RKS 8	10	< 10

Gemäß RuVA-StB 01 sind die untersuchten Asphaltdecken als bituminös (Verwertungskategorie A) einzustufen.

# 6.3.2.3 Alexander-Baumann-Straße und Einmündungen

Nachfolgend sind die Ergebnisse der chemischen Analyse der ausgewählten Asphaltproben der Alexander-Baumann-Straße und ihrer Einmündungen zusammengefasst.

Tab. 9: Ergebnisse der chemischen Analysen der Asphaltschichten

Probe	PAK nach EPA [mg/kg TS]	Phenolindex [mg/l]
RKS 13	12	< 10
RKS 15	7,5	< 10
RKS 17	4,7	< 10
RKS 21	1,9	< 10
RKS 25	15	< 10
RKS 29	7,0	< 10

Gemäß RuVA-StB 01 sind die untersuchten Asphaltdecken als bituminös (Verwertungskategorie A) einzustufen.

# 6.3.2.4 Buchener Straße

Nachfolgend sind die Ergebnisse der chemischen Analyse der ausgewählten Asphaltproben der Buchener Straße zusammengefasst.

Tab. 10: Ergebnisse der chemischen Analysen der Asphaltschichten

Probe	PAK nach EPA [mg/kg TS]	Phenolindex [mg/l]
RKS 45	1,4	< 10
RKS 46A	2,1	< 10
RKS 48	2,8	< 10

Gemäß RuVA-StB 01 sind die untersuchten Asphaltdecken als bituminös (Verwertungskategorie A) einzustufen.

## 6.3.2.5 Neckartalstraße

Nachfolgend sind die Ergebnisse der chemischen Analyse der ausgewählten Asphaltproben der Neckartalstraße zusammengefasst.

16S520be01-eg - **20** -





Tab. 11: Ergebnisse der chemischen Analysen der Asphaltschichten

Probe	PAK nach EPA [mg/kg TS]	Phenolindex [mg/l]
RKS 53	2,1	< 10
RKS 56	1,4	< 10
RKS 60	1,6	< 10

Gemäß RuVA-StB 01 sind die untersuchten Asphaltdecken als bituminös (Verwertungskategorie A) einzustufen.

#### 6.3.3 Altlasten

Zum Einholen der Auskunft aus dem Altlastenkataster ist die schriftliche Genehmigung des Eigentümers – hier die Stadt Heilbronn – erforderlich. Diese liegt uns aktuell nicht vor. Die Einholung der Auskünfte aus dem Altlastenkataster kann in Abstimmung mit der Stadt Heilbronn – ggfs. auch amtsintern – noch kurzfristig durchgeführt werden.

## 7 Grundwassersituation

# 7.1 Grundwasserstände

Bei der Erkundung vom 09. – 29.11.2016 wurde bei den Sondierungen kein Grundwasser angetroffen. Ebenfalls wurden keine vernässten Bodenbereiche festgestellt.

Aufgrund der vorhandenen Topografie und der Länge des Bauvorhabens liegen die einzelnen Bauabschnitte auf unterschiedlichen Höhenniveaus. In der nachfolgenden Tabelle sind die minimalen und maximalen Höhen der jeweiligen Bauabschnitte angegeben.

Tab. 12: Maßgebende Geländehöhen der einzelnen Bauabschnitte in m ü. NN

Bauabschnitt	Station	Geländehöhen
West	0+000 – 1+100	202 – 223
Mitte	1+100 – 3+125	177 – 195
Ost (Neubau)	3+125 – 4+050	163 – 184
Ost (Buchener Str.)	4+050 – 4+400	151,5 – 155
Neckartalstraße	0+000 – 1+330	151,3 - 155

Für den Bereich des Baugebietes liegen nur Grundwassermessstellen in der näheren Umgebung der **Neckartalstraße** vor.

Von den vier Messstellen sind nur von dreien plausible Werte vorhanden, wobei eine dieser Messstellen auf der anderen Seite des Neckars liegt und somit u. E. keine Aussagekraft für das Bauvorhaben besitzt:

0144/508-0 T12, seit Januar 1993,
0145/508-5 T13, seit September 1986.

16S520be01-eg - **21** -





Anhand einer Auswertung der Pegeldaten der beiden Tiefpegel der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) wurden der mittlere Grundwasserstand (MGW), der niedrigste Grundwasserstand (NGW) und der höchste Grundwasserstand (HGW) zur Baumaßnahme ermittelt.

Der östliche Teil des Bauvorhabens befindet sich näher an der Messstelle T12, wir gehen daher für diesen Bereich von folgenden Grundwasserständen aus:

Tab. 13: Maßgebende Grundwasserstände in m ü. NN

Wasserstand	GW im Baufeld [m ü. NN]
HGW	151,95
HGW <sub>Bau</sub>	151,50
MGW	151,26
NGW	150,48

Für den Bereich der **Nordumfahrung** kann nicht auf näher gelegene Pegel zurückgegriffen werden. Laut Aussage des LUBW sind die Wasserstandswerte der o.g. Pegel auch für den Bereich der Böllinger Höfe anzuwenden.

Da das Gelände hier wesentlich höher liegt (siehe Tab. 12) ist mindestens bis zur Buchener Straße kein anstehendes Grundwasser im Einflussbereich der Baumaßnahme zu erwarten. Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen weisen jedoch durch stellenweise weichen Böden darauf hin, dass generell witterungs- und jahreszeitlich abhängig mit zeitweise aufstauendem Niederschlags- und Oberflächenwasser auf den bindigen Böden des Untergrunds zu rechnen ist.

# 7.2 Wasserschutzgebiete

Die Baumaßnahme liegt nahezu komplett (ab etwa Station 0+600) im fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet (WSG) Neckarsulm (Neckartalaue). Eine Einteilung in eine Wasserschutzzone ist nach Auskunft des Onlinedienstes der LUBW<sup>5</sup> im Baubereich nicht vorhanden. Nach [8] handelt es sich um ein Wasserschutzgebiet der Zone IIIa.

Nördlich an das fachtechnisch abgegrenzte WSG Neckarsulm grenzt das festgesetzte WSG Böllingerbachtal (WSG Zonen III und IIIa) und das festgesetzte WSG Neckarsulm (WSG Zonen III und IIIa) an.

Im Baubereich sind keine festgesetzten, vorläufig angeordneten oder im Verfahren befindlichen WSG vorhanden.

## 7.3 Überschwemmungsgebiete

Nach Auskunft des Onlinedienstes der LUBW befindet sich östlich der Neckartalstraße das Überschwemmungsgebiet Neckar (ÜSG Nr. 630.125.000.011). Dieses reicht bis unmittelbar an die Neckarstraße heran, jedoch liegt die Straße selbst und damit die Baumaßnahme außerhalb des WSG.

Vermutlich dient der Straßendamm als Hochwasserschutzdeich für o. g. ÜSG.

16S520be01-eg - **22** -

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Umwelt-Daten und -Karten online, LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe, 2018





## 8 Geotechnische Empfehlungen zum Straßenbau

# 8.1 Allgemein

Straßen sind im Allgemeinen auf Boden zu gründen, der die Anforderungen nach ZTVE-StB  $09^6$  erfüllt bzw. der sich auf die entsprechenden Werte ( $D_{pr}$  und  $E_{v2}$ ) verdichten lässt. Dadurch sollen auftretende Setzungen derart minimiert werden, dass sie keine unzulässigen Verformungen in der Oberflächenbefestigung verursachen bzw. die Funktionsfähigkeit der Straße nicht gefährden.

Des Weiteren ist die Frostsicherheit nach ZTVE-StB 09 und RStO 12 zu gewährleisten.

Die Straßenbaumaßnhamen liegen in einem Wasserschutzgebiet (siehe Abschnitt 7.2). Demnach sind bautechnische Maßnahmen nach RiStWag 16<sup>7</sup> erforderlich. So muss die Befestigung z. B. wasserundurchlässig sein. Als wasserundurchlässig gelten z. B. die Oberbauten nach ZTV Asphalt-StB.

Die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung nach RiStWag 16, Tabelle 2, ist im Bereich der Neckartalstraße mit einer mittleren Mächtigkeit von <1 m bis >2 m und einer Durchlässigkeit dieser Schichten von  $k_f < 10^{-7}$  m/s als gering bis groß einzustufen.

In den übrigen Bereichen (zwischen B39 und Neckartalstraße) liegen Mächtigkeiten von >2 m und zugehörige Durchlässigkeiten von  $k_f < 10^{-7}$  m/s vor, wonach die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung als groß einzustufen ist.

Auf die weiteren Empfehlungen nach RiStWag wird ausdrücklich verwiesen. Die Empfehlungen richten sich nach der entsprechenden Wasserschutzzone. Nach [8] wird diese als WSG Zone IIIa angegeben.

## 8.2 Abschnitt West

Für den Abschnitt West (km 0+00 bis km 1+100) ist nach [6] ein Fahrbahnaufbau der Belastungsklasse Bk10 gemäß RStO 12 vorgesehen. Die Oberkante der geplanten Straße liegt in diesem Abschnitt etwa auf GOK.

Im Planumsbereich des Abschnitts West liegt ein Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3 vor. Nach Tabelle 6 der RStO 12 beträgt dann bei einer Belastungsklasse Bk10 die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaus 0,65 m ohne Zuschläge.

Vorgesehen ist nach [6] folgender Straßenaufbau in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 3:

4 cm	Asphaltdeckschicht
	Asphaltbinderschicht
	Asphalttragschicht
	Schottertragschicht 0/32
	Frostschutzschicht
70 cm	frostsicherer Oberbau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe "Erd- und Grundbau", Ausgabe 2009

16S520be01-eg - **23** -

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau (FGSV e. V.), Köln, Ausgabe 2016





Auf den einzelnen Niveaus sind folgende Tragfähigkeiten und Verdichtungen nachzuweisen:

auf der Tragschicht:  $E_{v2} \ge 150 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,2$ 

auf der Frostschutzschicht:  $E_{v2} \ge 120 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,2 \text{ bzw. } E_{vd} \ge 65 \text{ MN/m}^2$ 

auf dem Planum:  $E_{v2} \ge 45 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,5$ 

Das Planum verläuft in den weichen bis halbfesten Schluffen/Tonen (UL/TL-Böden). Auf diesen Böden ist die geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \ge 45$  MN/m² nach ZTVE-StB auf dem Planum nicht zu erreichen. Hinsichtlich der Tragfähigkeiten erfüllt der anstehende Boden damit nicht die Vorgaben der ZTV E-StB.

Demzufolge ist eine Erhöhung der Tragfähigkeit notwendig. Diese wird z. B. durch einen Bodenaustausch, eine Bodenvergütung oder eine verstärkte Frostschutzschicht erreicht.

Generell empfehlen wir auf dem vorhandenen Untergrund (UL/TL, überwiegend steif bis halbfest) vorab von einer Tragfähigkeit von  $E_{V2} \cong 20 \text{ MN/m}^2$  auszugehen.




Bild 1: Verformungsmodul  $E_{V2}$  auf der Frostschutzschicht in Abhängigkeit von deren Dicke und vom Verformungsmodul auf dem Planum<sup>8</sup>

Entsprechend Bild 1 ergibt sich bei einem Schotter als Frostschutzschicht und bei einem erforderlichen  $E_{V2}$ -Wert von 120 MN/ $m^2$  eine mindestens erforderliche Gesamtstärke der Frostschutzschicht von  $d_{erf}$  = 60 cm für diesen Straßenabschnitt. Dies bedeutet eine Mehrdicke von 60 cm – 33 cm = 27 cm.

Für eine Optimierung der Austauschstärken bzw. der Tragschichtdicken empfehlen wir vor Ort Lastplattendruckversuche in Abhängigkeit von den aktuellen Wassergehalten durchzuführen.

Wir empfehlen zur Verstärkung der Frostschutzschicht bzw. als Bodenaustausch Liefermaterialien auszuschreiben. Der Feinkornanteil (d  $\leq$  0,063 mm) des Materials ist auf 5 % zu begrenzen, der Kieskornanteil (d > 2 mm) muss mindestens 40 % betragen. Das

16S520be01-eg - **24** -

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Floss, ZTVE-StB, Ausgabe 2009, Kommentar und Leitlinien mit Kompendium Erd- und Felsbau, Bild 83, Bonn, Ausgabe 2011





Größtkorn sollte 63 mm nicht überschreiten. Der Einbau und die Verdichtung sind gemäß ZTVE-StB 09 zu überwachen.

Falls genehmigt, kann auch ein güteüberwachtes RC-Material eingesetzt werden.

Aus Gründen der erforderlichen Tragfähigkeiten empfehlen wir folgenden Aufbau:

100 cm	Gesamtaufbau (gerundet)
30 cm	Bodenaustausch (gerundet)
70 cm	frostsicherer Oberbau
33 cm	Frostschutzschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
10 cm	Asphalttragschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
4 cm	Asphaltdeckschicht

Zusätzlich empfehlen wir ein Geotextil der Klasse GRK 3 auf dem Erdplanum zu verlegen.

Wenn im Aushubbereich weiche bindige Bodenschichten angetroffen werden, so liegt die zu erwartende Tragfähigkeit bei diesen bei  $E_{V2}\cong 10~MN/m^2$ . Dies hat eine Erhöhung der erforderlichen Bodenaustauschschicht von etwa 10 cm zur Folge (insgesamt 40 cm Bodenaustausch).

Alternativ zu einer Baugrundverbesserung durch Bodenaustausch kann auch eine qualifizierte Bodenverbesserung (QBV) mittels Bindemitteln erfolgen.

Für die anstehenden bindigen Böden von überwiegend steifer – halbfester Konsistenz sind, gemäß des Merkblatts über Bodenverfestigung und Bodenverbesserungen $^9$ , Mischbindemittel geeignet. Die Bindemittelgehalte liegen bei den Mischbindemitteln in der Regel bei 3-6 M.-%. Für die Ermittlung der Bindemittelmassen kann eine Trockendichte der Böden von ca. 1,7-1,8 t/m $^3$  angenommen werden.

Die genauen Bindemittelgehalte, in Abhängigkeit des Wassergehaltes der Böden, sind für eine qualifizierte Bodenverbesserung durch Eignungsprüfungen gemäß TP BF-StB<sup>10</sup> zu ermitteln. Der Prüfungszeitraum liegt bei ca. 5 Wochen. Der Zeitraum kann sich erhöhen wenn zusätzliche Untersuchungen wie Frostwiderstandsprüfungen und der Nachweis der wasserwirtschaftlichen Verträglichkeit durchgeführt werden müssen.

Die Verbesserungstiefe, im verdichteten Zustand, sollte nach unseren Abschätzungen in einer Stärke von 40 cm durchgeführt werden. Zur Optimierung der erforderlichen Verbesserungstiefe wäre gegebenenfalls das Anlegen eines Testfeldes nötig.

In weichen-steifen Planumsbereichen (siehe z.B. RKS 9) empfehlen wir die Verbesserungstiefe auf 50 cm zu erhöhen, was erfahrungsgemäß noch mit einem Fräsgang ausgeführt werden kann.

16S520be01-eg - **25** -

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Merkblatt über Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe "Erd- und Grundbau", FGSV Verlag, Köln, Ausgabe 2004
<sup>10</sup> Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau, TP BF-StB, Teil B 11, Bodenverfestigung und Bodenverbesserung, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe "Erd- und Grundbau", Ausgabe 2010



Bei der Durchführung einer qualifizierten Bodenverbesserung in einer Stärke von mindestens 25 cm und einem  $E_{v2}$ -Wert von  $\geq$  70 MN/m² auf dem verbesserten (nicht abgebundenen) Planum kann der Unterbau von der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 auf die Frostempfindlichkeitsklasse F 2 verringert werden. Es ist eine einaxiale Druckfestigkeit nach 28 Tagen von > 0,5 N/mm² nachzuweisen.

Die verbesserte Schicht ist mit einem Verdichtungsgrad von  $D_{Pr} \ge 97$  % einzubauen. Die Verdichtungskontrollen müssen vor dem Abbinden der Schicht erfolgen. Als Kontrollversuche für den Verdichtungsgrad empfehlen wir Dichtemessungen mittels Ausstechzylinder vorzunehmen. Die Referenzwerte können den durchgeführten Eignungsprüfungen entnommen werden. Für die Tragfähigkeitskontrolle sind statische Lastplattendruckversuche durchzuführen.

Mischbindemittel dürfen nicht bei Temperaturen < 5 °C eingesetzt werden (Verhinderung des Abbindens, Aufgefrieren etc.).

Wir weisen darauf hin, dass der verbesserte Boden einem Magerbeton ähnelt. Bei einem nachträglichen Einbau von Ver- und Entsorgungsleitungen muss die verbesserte Schicht geschnitten und ausgebaut werden. Ein erhöhter Aufwand besteht dann darin, die Verbesserung im Bereich der Kanalgrabenverfüllung wiederherzustellen. Die Verbesserung sollte nach Möglichkeit nach der Verlegung der Leitungen und Kanäle erfolgen. Alternativ wäre von den Leitungsträgern zu prüfen, ob eine Verlegung oberhalb der Bodenverbesserung möglich ist.

## 8.3 Abschnitt Mitte

Für den Abschnitt Mitte (Alexander-Baumann-Straße und Einmündungen, km 1+100 bis km 3+125) ist nach [6] ein Fahrbahnaufbau der Belastungsklasse Bk32 gemäß RStO 12 vorgesehen.

Die Oberkante der geplanten Straße liegt in diesem Abschnitt großteils etwa auf GOK. Etwa ab km 2+500 liegt die Straße auf einem kleinen Damm, der die letzten 90 m ansteigt.

Vorgesehen ist nach [6] folgender Straßenaufbau in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 3:

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32
24 cm Frostschutzschicht
65 cm frostsicherer Oberbau

Damit ist der vorgesehene Asphaltaufbau in weiten Strecken dünner als der vorhandene, die ungebundenen Schichten sind dafür in größerer Stärke vorgesehen als die bestehenden (siehe auch Tab. 1, RKS 15, 18, 23 und 27).

16S520be01-eg - **26 -**



Auf den einzelnen Niveaus sind folgende Tragfähigkeiten und Verdichtungen nachzuweisen:

auf der Tragschicht:  $E_{v2} \ge 150 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,2$ 

auf der Frostschutzschicht:  $E_{v2} \ge 120 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,2 \text{ bzw. } E_{vd} \ge 65 \text{ MN/m}^2$ 

auf dem Planum:  $E_{v2} \ge 45 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,5$ 

Wir gehen davon aus, dass die 2-spurige Fahrbahn Richtung Westen auf der bestehenden Alexander-Baumann-Straße und die Fahrbahn Richtung Osten auf den anstehenden Böden aufbaut. Daher ist das Planum für die beiden Richtungsfahrbahnen getrennt zu betrachten.

Für die beiden nach Westen verlaufenden Fahrstreifen ist der vorhandene Aufbau der A.-Baumann-Straße großteils ausreichend standsicher. In Bereichen mit einer geringeren Stärke der gebundenen Tragschicht als 30 cm sollte diese jedoch verstärkt werden. Siehe dazu auch die Angaben in Tabelle 1.

Das Planum der beiden nach Osten führenden Fahrstreifen verläuft in den steifen bis halbfesten Schluffen/Tonen (UL/TL-Böden) und damit über einen Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3. Auf diesen Böden ist die geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$  nach ZTVE-StB auf dem Planum nicht zu erreichen. Hinsichtlich der Tragfähigkeiten erfüllt der anstehende Boden damit nicht die Vorgaben der ZTV E-StB.

Demzufolge ist eine Erhöhung der Tragfähigkeit notwendig. Diese wird z. B. durch einen Bodenaustausch, eine Bodenvergütung (siehe Kap. 8.2) oder eine verstärkte Frostschutzschicht erreicht.

Generell empfehlen wir auf dem vorhandenen Untergrund (UL/TL, steif bis halbfest) vorab von einer Tragfähigkeit von  $E_{V2} \cong 20 \text{ MN/m}^2$  auszugehen.

Entsprechend Bild 1 in Kap. 8.2 ergibt sich bei einem Schotter als Frostschutzschicht und bei einem erforderlichen  $E_{V2}$ -Wert von 120 MN/ $m^2$  eine mindestens erforderliche Gesamtstärke der Frostschutzschicht von  $d_{erf}$  = 60 cm für diesen Straßenabschnitt. Dies bedeutet eine Mehrdicke von 60 cm - 24 cm = 36 cm.

Aus Gründen der erforderlichen Tragfähigkeiten empfehlen wir folgenden Aufbau:

100 cm	Gesamtaufbau (gerundet)
35 cm	Bodenaustausch (gerundet)
65 cm	frostsicherer Oberbau
24 cm	Frostschutzschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
14 cm	Asphalttragschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
4 cm	Asphaltdeckschicht

Zusätzlich empfehlen wir ein Geotextil der Klasse GRK 3 auf dem Erdplanum zu verlegen.

Falls im Aushubbereich weiche bindige Bodenschichten angetroffen werden, so liegt die zu erwartende Tragfähigkeit bei diesen bei  $E_{V2}\cong 10~MN/m^2$ . Dies hat eine Erhöhung der

16S520be01-eg - **27** -





erforderlichen Bodenaustauschschicht von etwa 10 cm zur Folge (insgesamt 40 cm Bodenaustausch).

Falls auf dem Planum des Damms in den letzten 90 m dieses Abschnitts eine Tragfähigkeit von  $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$  erreicht wird, so kann auf den Bodenaustausch verzichtet und die Frostschutzschicht gemäß RStO 12, Tab. 7, um 5 cm verringert werden.

Der Straßenaufbau sähe dann wie folgt aus:

4 cm	Asphaltdeckschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
14 cm	Asphalttragschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
19 cm	Frostschutzschicht
60 cm	frostsicherer Oberbau

## 8.4 Abschnitt Ost (Neubau)

Für den Abschnitt Ost (km 3+125 bis km 4+050) ist nach [6] ein Fahrbahnaufbau der Belastungsklasse Bk32 gemäß RStO 12 vorgesehen.

Die Oberkante der geplanten Straße liegt in diesem Abschnitt zu Beginn beidseitig der Talbrücke Wächtelsäcker auf einem Damm und wechselt im Anschluss in einen gemäß [4] maximal 9 m tiefen Einschnitt.

Im Planumsbereich des Abschnitts Mitte liegt ein Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3 vor. Nach Tabelle 6 der RStO 12 beträgt dann bei einer Belastungsklasse Bk10 die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaus 0,65 m.

Für den Bereich des Straßendamms, der mehr als 2,0 m über dem Gelände liegt, kann die Frostschutzschicht analog zu Kapitel 8.3 gemäß RStO 12, Tab. 7, um 5 cm verringert werden.

Für den Straßenabschnitt innerhalb des Einschnitts, muss die Frostschutzschicht gemäß RStO 12, Tab. 7, um 5 cm erhöht werden.

Vorgesehen ist nach [6] folgender Straßenaufbau in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, wobei die 5 cm Mehrdicke bei der Frostschutzschicht bereits berücksichtigt sind:

4 cm	Asphaltdeckschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
14 cm	Asphalttragschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
29 cm	Frostschutzschicht
70 cm	frostsicherer Oberbau

16S520be01-eq - 28 -





Auf den einzelnen Niveaus sind folgende Tragfähigkeiten und Verdichtungen nachzuweisen:

auf der Tragschicht:  $E_{v2} \ge 150 \ MN/m^2 \ und \ E_{v2}/E_{v1} \le 2,2$ 

auf der Frostschutzschicht:  $E_{v2} \ge 120 \ MN/m^2 \ und \ E_{v2}/E_{v1} \le 2,2 \ bzw. \ E_{vd} \ge 65 \ MN/m^2$ 

auf dem Planum:  $E_{v2} \ge 45 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2.5$ 

Das Planum verläuft demnach innerhalb des Einschnitts überwiegend in steifen bis halbfesten Schluffen, kurzzeitig auch in stark sandigen Kiesen.

Auf den vorhandenen Schluffböden ist die geforderte Tragfähigkeit von E<sub>V2</sub> ≥ 45 MN/m<sup>2</sup> nach ZTVE-StB auf dem Planum nicht zu erreichen. Hinsichtlich der Tragfähigkeiten erfüllt der anstehende Boden damit nicht die Vorgaben der ZTV E-StB. Demzufolge ist eine Erhöhung der Tragfähigkeit notwendig. Diese wird z. B. durch einen Bodenaustausch, eine Bodenvergütung (siehe Kap. 8.2) oder eine verstärkte Frostschutzschicht erreicht.

Generell empfehlen wir auf dem vorhandenen Untergrund (UL/TL, überwiegend steif bis halbfest) vorab von einer Tragfähigkeit von E<sub>V2</sub> ≅ 20 MN/m² auszugehen.

Entsprechend Bild 1 in Kap. 8.2 ergibt sich bei einem Schotter als Frostschutzschicht und bei einem erforderlichen Ev2-Wert von 120 MN/m² eine mindestens erforderliche Gesamtstärke der Frostschutzschicht von derf = 60 cm für diesen Straßenabschnitt. Dies bedeutet eine Mehrdicke von 60 cm - 29 cm = 31 cm.

Aus Gründen der erforderlichen Tragfähigkeiten empfehlen wir folgenden Aufbau:

4 cm	Asphaltdeckschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
14 cm	Asphalttragschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
29 cm	Frostschutzschicht
70 cm	frostsicherer Oberbau
30 cm	Bodenaustausch (gerundet)
100 cm	Gesamtaufbau (gerundet)

Zusätzlich empfehlen wir ein Geotextil der Klasse GRK 3 auf dem Erdplanum zu verlegen.

Falls im Aushubbereich weiche bindige Bodenschichten angetroffen werden, so liegt die zu erwartende Tragfähigkeit bei diesen bei E<sub>V2</sub> ≅ 10 MN/m². Dies hat eine Erhöhung der erforderlichen Bodenaustauschschicht von etwa 10 cm zur Folge (insgesamt 40 cm Bodenaustausch).

Da die lokal im Untergrund anstehenden Kiese voraussichtlich nicht großflächig vorhanden sind, empfehlen wir den gleichen Straßenaufbau für diesen Bereich. Gegebenenfalls kann das zuvor ausgehobene sandige, kiesige Material für den Bodenaustausch bzw. die Frostschutzschicht verwendet werden.

Auf dem geschütteten Straßendamm gehen wir dann davon aus, dass die Anforderungen an das Planum erreicht werden und keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind.

16S520be01-eq - 29 -





## 8.5 Abschnitt Ost (Buchener Straße)

Für die Buchener Straße (km 4+050 bis km 4+400) ist nach [6] ein Fahrbahnaufbau der Belastungsklasse Bk32 gemäß RStO 12 vorgesehen. Die Oberkante der geplanten Straße liegt in diesem Abschnitt etwa auf GOK.

Im Planumsbereich dieses Abschnitts liegt ein Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3 vor. Nach Tabelle 6 der RStO 12 beträgt dann bei einer Belastungsklasse Bk10 die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaus 0,65 m ohne Zuschläge.

Vorgesehen ist nach [6] folgender Straßenaufbau in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 3:

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32
24 cm Frostschutzschicht
65 cm frostsicherer Oberbau

Auf den einzelnen Niveaus sind folgende Tragfähigkeiten und Verdichtungen nachzuweisen:

auf der Tragschicht:  $E_{v2} \ge 150 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2.2$ 

auf der Frostschutzschicht:  $E_{v2} \ge 120 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,2 \text{ bzw. } E_{vd} \ge 65 \text{ MN/m}^2$ 

auf dem Planum:  $E_{v2} \ge 45 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,5$ 

Wir gehen davon aus, dass hier die 2-spurige Fahrbahn Richtung Osten auf der Tragschicht der bestehenden Buchener Straße und die Fahrbahn Richtung Westen auf den anstehenden Böden aufbaut. Daher ist das Planum für die beiden Richtungsfahrbahnen getrennt zu betrachten.

Im Planum für die beiden nach Osten verlaufenden Fahrstreifen liegen demnach schwach schluffige, sandige Kiese der Bodengruppe [GU], die nicht als Frostschutzmaterial geeignet sind. Bei der Erkundung zeigte sich, dass die Kiesschicht in allen RKS mindestens 40 cm mächtig war, sodass davon auszugehen ist, dass die für das Planum geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \geq 45 \ MN/m^2$  erreicht wird und der vorgesehene Straßenaufbau angewendet werden kann.

Das Planum der beiden nach Westen führenden Fahrstreifen und die Wimpfener Straße verläuft in den steifen bis halbfesten Schluffen/Tonen (UL/TL-Böden) und damit über einen Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3. Auf diesen Böden ist die geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \geq 45~\text{MN/m}^2$  nach ZTVE-StB auf dem Planum nicht zu erreichen. Hinsichtlich der Tragfähigkeiten erfüllt der anstehende Boden damit nicht die Vorgaben der ZTV E-StB.

Demzufolge ist eine Erhöhung der Tragfähigkeit notwendig. Diese wird z. B. durch einen Bodenaustausch, eine Bodenvergütung (siehe Kap. 8.2) oder eine verstärkte Frostschutzschicht erreicht.

16S520be01-eg - **30** -





Generell empfehlen wir auf dem vorhandenen Untergrund (UL/TL, überwiegend steif bis halbfest) vorab von einer Tragfähigkeit von  $E_{V2} \cong 20 \text{ MN/m}^2$  auszugehen.

Entsprechend Bild 1 in Kap. 8.2 ergibt sich bei einem Schotter als Frostschutzschicht und bei einem erforderlichen  $E_{V2}$ -Wert von 120 MN/ $m^2$  eine mindestens erforderliche Gesamtstärke der Frostschutzschicht von  $d_{erf}$  = 60 cm für diesen Straßenabschnitt. Dies bedeutet eine Mehrdicke von 60 cm - 24 cm = 36 cm.

Aus Gründen der erforderlichen Tragfähigkeiten empfehlen wir folgenden Aufbau:

4 cm 8 cm	Asphaltdeckschicht Asphaltbinderschicht
o cili	•
14 cm	Asphalttragschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
24 cm	Frostschutzschicht
65 cm	frostsicherer Oberbau
65 cm 35 cm	frostsicherer Oberbau Bodenaustausch (gerundet)

Zusätzlich empfehlen wir ein Geotextil der Klasse GRK 3 auf dem Erdplanum zu verlegen.

## 8.6 Neckartalstraße

Für den Abschnitt Neckartalstraße (km 0+000 bis km 3+125) ist nach [6] ein Fahrbahnaufbau der Belastungsklasse Bk10 gemäß RStO 12 vorgesehen.

Sie wird im Baubereich von einer 2- bzw. 3-spurigen Straße in eine 4-spurige Straße mit grünem Mittelstreifen umgebaut.

Wir gehen davon aus, dass die Oberkante der geplanten Straße in diesem Abschnitt auf aktueller SOK liegt.

Vorgesehen ist nach [6] folgender Straßenaufbau in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 3:

4	A I It. I I I . ! . I . 4
4 cm	Asphaltdeckschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
10 cm	Asphalttragschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
29 cm	Frostschutzschicht
70 cm	frostsicherer Oberhau

70 cm frostsicherer Oberbau

Auf den einzelnen Niveaus sind folgende Tragfähigkeiten und Verdichtungen nachzuweisen:

auf der Tragschicht:  $E_{v2} \geq 150 \; MN/m^2 \; und \; E_{v2}/E_{v1} \leq 2,2$ 

auf der Frostschutzschicht:  $E_{v2} \ge 120 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,2 \text{ bzw. } E_{vd} \ge 65 \text{ MN/m}^2$ 

auf dem Planum:  $E_{v2} \ge 45 \text{ MN/m}^2 \text{ und } E_{v2}/E_{v1} \le 2,5$ 

16S520be01-eg - **31** -





Ein Teil der neuen Fahrstreifen wird auf dem bestehenden Straßenoberbau ohne Bindemittel aufbauen können, der andere Teil baut auf den anstehenden Böden auf. Daher ist das Planum für die beiden Teilbereiche getrennt zu betrachten.

Die unterhalb der Asphaltschicht vorhandene Tragschicht aus überwiegend schwach schluffigen Kiesen sowie die schwach schluffigen, sandigen Kiese (Bodengruppe [GI] und [GU]) des Erdplanums sind nur dann als Frostschutzmaterial geeignet, wenn der Feinkornanteil < 7 % beträgt (siehe dazu auch Anlage 5.1). Sie können aber als Bodenaustauschmaterial unterhalb des frostsicheren Oberbaus Verwendung finden. Unter diesen Kiesen steht überwiegend steif bis halbfeste Schluffe oder schluffige Sande an. In den Bereichen, bei denen die bestehende Kiesschicht mindestens 20 cm stark ist, wird die für das Planum geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$  erreicht. In Bereichen mit einer geringeren Schichtdicke muss diese verstärkt werden.

Bei den Fahrstreifen, die auf dem anstehenden Untergrund aufbauen, verläuft das Planum in den weichen bis halbfesten Schluffen/Tonen (UL/TL-Böden) und damit über einen Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3. Auf diesen Böden ist die geforderte Tragfähigkeit von  $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$  nach ZTVE-StB auf dem Planum nicht zu erreichen. Hinsichtlich der Tragfähigkeiten erfüllt der anstehende Boden damit nicht die Vorgaben der ZTV E-StB.

Demzufolge ist eine Erhöhung der Tragfähigkeit notwendig. Diese wird z. B. durch einen Bodenaustausch, eine Bodenvergütung (siehe Kap. 8.2) oder eine verstärkte Frostschutzschicht erreicht.

Generell empfehlen wir auf dem vorhandenen Untergrund (UL/TL, überwiegend steif bis halbfest) vorab von einer Tragfähigkeit von  $E_{V2} \cong 20 \text{ MN/m}^2$  auszugehen.

Entsprechend Bild 1 in Kap. 8.2 ergibt sich bei einem Schotter als Frostschutzschicht und bei einem erforderlichen  $E_{V2}$ -Wert von 120 MN/m² eine mindestens erforderliche Gesamtstärke der Frostschutzschicht von  $d_{erf}$  = 60 cm für diesen Straßenabschnitt. Dies bedeutet eine Mehrdicke von 60 cm - 29 cm = 31 cm.

Aus Gründen der erforderlichen Tragfähigkeiten empfehlen wir folgenden Aufbau:

100 cm	Gesamtaufbau (gerundet)
30 cm	Bodenaustausch (gerundet)
70 cm	frostsicherer Oberbau
29 cm	Frostschutzschicht
15 cm	Schottertragschicht 0/32
10 cm	Asphalttragschicht
8 cm	Asphaltbinderschicht
4 cm	Asphaltdeckschicht

Zusätzlich empfehlen wir ein Geotextil der Klasse GRK 3 auf dem Erdplanum zu verlegen.

Falls im Aushubbereich weiche bindige Bodenschichten angetroffen werden, so liegt die zu erwartende Tragfähigkeit bei diesen bei  $E_{V2} \cong 10$  MN/m². Dies hat eine Erhöhung der erforderlichen Bodenaustauschschicht von etwa 10 cm zur Folge (insgesamt 40 cm Bodenaustausch).

16S520be01-eg - **32** -





## 8.7 Beurteilung der Senkungsproblematik

Das geplante Bauvorhaben liegt über einem noch aktiven Steinsalzbergwerk der Südwestdeutschen Salzwerke AG. Ein Teil des Bergwerks wird mittlerweile als Versatzbergwerk betrieben, sodass die durch den Abbau im Laufe der Jahre entstandenen Stollen wieder verfüllt werden.

Vom Vermessungs- und Katasteramt lagen uns Daten zu Höhenmessungen aus den Jahren 1992 bis 2012 vor. Die Angaben zu den einzelnen Messzeiträumen sowie die grafische Darstellung des jeweiligen Zeitintervalls sind in den Plänen in Anlage 8 enthalten.

Bei der Auswertung der einzelnen Zeitintervalle zeigt sich, dass bei den meisten Messpunkten die Senkungen in den letzten Jahren abgenommen haben, wobei uns leider die aktuellsten Messungen von 2016 noch nicht vorliegen.

Es gibt auch Messpunkte, an denen Hebungen aufgetreten sind.

In der Summe der Senkungen über den Zeitraum von 20 Jahren ist zu erkennen, dass es im Verlauf der geplanten Nordumfahrung zu Schwankungen bei den Senkungen kommt.

Unterhalb der Abschnitte West (in Teilen), Mitte und des Südendes des Abschnitts Neckartalstraße liegen Grubengebäude, sodass in diesen Bereichen teils deutliche Senkungen gemessen wurden.

Die Abschnitte Ost (Neubau und Buchener Straße) und der überwiegende Teil der Neckartalstraße sind von den Senkungen nicht betroffen.

Im westlichsten Zipfel des Abschnitts West sowie über die gesamte Länge des Abschnitts Mitte und dem Bereich der Talbrücke Wächtelsäcker kann es zu Senkungen kommen, die sich ggfs. im Straßenoberbau bemerkbar machen.

Nach Aussage der Südwestdeutschen Salzwerke AG wurde der Großteil der in diesem Gebiet befindlichen Kammern bereits verfüllt bzw. befindet sich in der Verfüllung. Dadurch ist auf längere Sicht mit einem weiteren Abklingen der Senkungen zu rechnen.

Kleinräumige Erdfälle sind nicht zu erwarten, eher muss mit großflächigen Senkungen im einstelligen Zentimeterbereich gerechnet werden. Vollständig konstruktiv vermeiden lassen sich diese großflächigen Senkungen nicht. Zur Überbrückung kleinerer Senkungen können jedoch Geogitter ö. Ä. im Asphalt eingebaut werden.

Als richtungsweisend können hierzu noch die Daten aus der Messung von 2016 hinzugezogen werden, die uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen.

## 9 Empfehlungen zum Erdbau

## 9.1 Dammschüttung

Beidseitig der Brücke Wächtelesäcker sowie in Teilen des Abschnitts West wird die geplante Straße höher als die aktuelle GOK liegen, sodass in diesen Bereichen eine Dammschüttung vorgesehen ist.

16S520be01-eg - **33** -





Dafür kann das Material aus den Bereichen mit Bodenaushub wiederverwendet werden. Allerdings sollten die vorliegenden bindigen Böden vor bzw. während des Einbaus mit Bindemitteln vergütet werden (siehe Kap. 8.2).

Aufgrund der vorliegenden Erkundungsergebnisse empfehlen wir nur die steifen bis halbfesten Böden zu verwenden und diese auch so zwischenzulagern, dass die Konsistenz erhalten bleibt. Für diese ist ein Boden-Bindemittel-Gemisch in Abhängigkeit der unterschiedlichen Bodenarten, natürlichen Bodenarten und Wassergehalte zu untersuchen.

Bei der Verwendung von weichen Böden wäre eine separate Untersuchung des Boden-Bindemittel-Mischverhältnisses empfehlenswert.

Alternativ kann zur Herstellung der Dammkörper auch das kiesige Material aus dem tiefsten Bereich des geplanten Einschnitts aus Abschnitt Ost (Neubau) verwendet werden. Vor dem Einbau empfehlen wir eine Eignungsprüfung des Materials hinsichtlich Proctordichte, Kornverteilung und verfügbarer Menge durchzuführen.

### 9.2 Einschnitte

Im Abschnitt Ost (Neubau) des geplanten Bauvorhabens ist ein bis zu 9 m tiefer Einschnitt vorgesehen.

Entsprechend EC 7 ist generell ein Nachweis für die Sicherheit von Böschungen zu erbringen.

Wir empfehlen hier eine Abstimmung mit dem Planer, auf deren Basis dann Berechnungen zur Ausbildung der Böschungen durchgeführt werden können.

Vorab lässt sich bereits sagen, dass auf Grundlage der ZTV-E und unter der Annahme, dass ein homogener Böschungsaufbau vorliegt und kein Strömungsdruck auftritt, eine Böschungsneigung von 1:1,5 sowohl für bindige Böden bis 10 m Tiefe als auch für grobkörnige Böden (Kiese und Sande) gewählt werden kann.

Nach Aussage von Herrn Stickel von Emch und Berger ist eine Regelböschungsneigung von 1:2 vorgesehen. Für diese wurde eine Standsicherheitsbetrachtung mit zwei unterschiedlichen Bodenprofilen und der maximalen Böschungshöhe von 10,1 m durchgeführt. Hierzu wurden die Profile der Rammkernsondierungen RKS 38 (nur bindige Böden -Kohäsion, aber geringer Reibungswinkel) und 40 (ab 1,50 m Kiese – keine Kohäsion, aber hoher Reibungswinkel) herangezogen.

Die zugehörigen Berechnungen sind in Anlage 9 enthalten.

Der Nachweis der äußeren Standsicherheit der Deponie erfolgt durch eine Böschungsbruchuntersuchung nach DIN 4084 und wird im Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicherheit (GEO-3) für die Bemessungssituation BS-P nach DIN 1054 (12:2010) geführt.

Die Böschungsstandsicherheit wurde mit dem Lamellenverfahren nach Bishop (Gleitkreis) geführt.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der maximale rechnerische Ausnutzungsgrad von  $\mu$  = 1,00 nicht überschritten wird.

16S520be01-eq





Die Standsicherheit konnte für beide Profile mit einem Ausnutzungsgrad von maximal vorh.  $\mu$  = 0,82 < zul.  $\mu$  = 1,00 nachgewiesen werden.

Die hier ermittelten Sicherheiten gelten für den Endzustand der fertigen Böschung. Die Sicherheit von eventuellen Bauzuständen (Belastung mit Baugeräten etc.) während der Bauzeit ist vom Auftragnehmer (AN) nachzuweisen.

# 9.3 Allgemein

Die angetroffenen gemischtkörnigen Böden, die aufgrund des Feinkornanteils nicht als Frostschutzschicht wiederverwendet werden können, können mit Zustimmung des Bauherrn als Bodenaustausch Verwendung finden. Solange die Böden mindestens der umwelttechnischen Einstufung in die Zuordnungsklasse Z1.2 genügen, kann hier die Einteilung nach Dihlmann<sup>11</sup> angewendet werden. Selbiges gilt für die vorhandenen rolligen Böden (z.B. innerhalb des Einschnitts), die ggfs. auch Verwendung als Frostschutzschicht finden können.

Die im Planumsbereich vorhandenen Schluffe/Tone sind generell vor Witterungseinflüssen zu schützen (Profilierung, Verdichtung, Abdecken etc.). Auf eine ausreichende Planumsentwässerung ist zu achten. Hierbei empfiehlt sich eine Längsneigung ≥ 2 % sowie Querschläge zum Ableiten von anfallendem Niederschlags- bzw. Tauwasser. Vernässte oder aufgeweichte Bereiche sind komplett gegen verdichtungsfähiges Material auszutauschen.

Unter Wassereintritt und Einwirkung von mechanischer Energie (Befahren mit Fahrzeugen etc.) ist bei bindigen Böden eine Änderung der Konsistenz in den breiigen Bereich zu erwarten, so dass die erforderlichen Tragfähigkeiten für die Baufahrzeuge nicht mehr gegeben sind und das Befahren generell möglichst vermieden werden sollte.

Wir empfehlen zudem das Belassen einer 10 cm starken Schutzschicht über dem Planum, die erst kurz vor dem Überbauen entnommen werden sollte.

Um die geforderten Verdichtungsgrade und Tragfähigkeitswerte nach ZTVE-StB 09 zu erreichen, erfordern Einbau und Verdichtung von Böden generell klar definierte Randbedingungen. So können Böden nur eingebaut werden, wenn der Wassergehalt innerhalb der Grenzwerte der Proctorkurve für den jeweiligen Verdichtungsgrad liegt.

Aus diesen Gründen sollte bei der Freilegung des witterungsempfindlichen Planums und dem Herstellen des Oberbaus oder der Anschüttung nach dem Prinzip der Vorkopf-Schüttung gearbeitet werden.

Lokal aufgeweichte Bereiche (unterhalb des Bodenaustausches bzw. der Bodenvergütung) sind gegen verdichtbare Materialien auszutauschen.

Bei einer Ausführung der Baumaßnahmen bei guter Witterung können eventuell das Freilegen und die Herstellung des ungebundenen Oberbaues großflächig erfolgen.

Wir empfehlen, in der Ausschreibung auf jeden Fall darauf hinzuweisen, dass die Arbeiten auf einem witterungsempfindlichen Planum stattfinden.

16S520be01-eg - **35** ·

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Herr Dihlmann, 13.04.2004




Anlage 1:	Topographische Karte		
Anlage 2:	Geologische Karte		
Anlage 3:	Lagepl	gepläne	
	3.1 3.2 3.3	Übersichtslageplan Detaillagepläne mit Eintrag der Erkundungspunkte Längsschnitt des geplanten Einschnitts mit Eintrag der aufgeschlossenen Bodenprofile Querprofile des geplanten Einschnitts mit Eintrag der	
		aufgeschlossenen Bodenprofile	
Anlage 4:	Zeichnerische Darstellung der Profile der Rammkernsondierungen		
Anlage 5:	Bodenmechanische Laborergebnisse		
	5.1 5.2 5.3	Korngrößenverteilungen nach DIN 18123 Fließ- und Ausrollgrenzen nach DIN 18122-1 Glühverluste nach DIN 18128	
Anlage 6:	Grundwasserdaten		
	6.1 6.2	Topographische Karte mit Lage der Messstellen Grundwasser-Ganglinien	
Anlage 7:	Umwelttechnische Analysen		
	7.1 7.2	VwV Boden Pechhaltigkeit Asphalt	
Anlage 8:	Darstellung der Senkungsmessungen der Stadt Heilbronn		
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	1992 - 1994 1994 - 1996 1996 - 2000 2000 - 2004 2004 - 2008 2008 - 2012	
Anlage 9:	Äußere Standsicherheit des Einschnitts nach DIN 4084		




Anlage 1

**Topographische Karte** 



# Legende:

Untersuchungsbereich



Plangrundlage : Topografische Karte Blatt-Nr. 6820/6821

Projekt: Frankenbach/Neckargartach
Nordumfahrung

Baugrunderkundung und Gründungsberatung, Abfalltechnische Untersuchungen

Planinhalt:
Auszug aus der topografischen Karte

Maßstab : Anlage-Nr.:

1:25.000

1

Auftraggeber:



INGENIEURBÜRO ROTH & PARTNER

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Straße 9 · 76133 Karlsruhe Telefon 0721 98453-0 · Telefax -99 info@ib-roth.com · www.ib-roth.com


16S520\Anlage1.ppt

Karlsruhe, Januar 2017



Anlage 2

**Geologische Karte** 





Untersuchungsbereich



Künstliche Auffüllung



Ablagerungen in den Talauen



Löß, Lößlehm



**Schwemmlöß** 

km1

**Gipskeuper** 

Plangrundlage : Geologische Karte Blatt-Nr. 6820/6821

#### Projekt:

### Frankenbach/Neckargartach Nordumfahrung

Baugrunderkundung und Gründungsberatung, Abfalltechnische Untersuchungen

Planinhalt:

Auszug aus der geologischen Karte

Maßstab :

Anlage-Nr.:

1:25.000

2

Auftraggeber:

16S520\Anlage2.ppt



INGENIEURBÜRO



Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Straße 9 · 76133 Karlsruhe Telefon 0721 98453-0 · Telefax -99 info@ib-roth.com · www.ib-roth.com

Karlsruhe, Januar 2017




Anlage 3

Lagepläne



Anlage 3.1


Übersichtslageplan








Anlage 3.2


Detaillagepläne mit Eintrag der Erkundungspunkte




























# Anlage 3.3

Längsschnitt des geplanten Einschnitts mit Eintrag der aufgeschlossenen Bodenprofile




I:\Zeichner\16S520-Neckargartach\Standsicherheit Schnitte\16S520-Anlage3-3.dgn Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34

1:1000 3.3



# Anlage 3.4

Querprofile des geplanten Einschnitts mit Eintrag der aufgeschlossenen Bodenprofile



— — Schichtgrenzenverlauf vermutet (lineare Verbindung der Profile)

-?? -? Schichtgrenzenverlauf nicht bekannt

Lageplan, Vorentwurf - Variante 1, Ingenieurgruppe Bauen, 76133 Karlsruhe

Frankenbach/Neckargartach Nordumfahrung Brücke Wachtelsäcker Baugrunderkundung und Gründungsberatung

Planinhalt
Querprofile des geplanten
Einschnittes mit Eintrag der
aufgeschlossenen Bodenprofile
Abschnitt 3+700

Stadt Heilbronn Amt für Straßenwesen


1:100 3.4.1

INGENIEURBÜRO ROTH & PARTNER

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Straße 9 · 76133 Karlsruhe Telefon 0721 98453-0 · Telefax -99 info@ib-roth.com · www.ib-roth.com


I:\Zeichner\16S520-Neckargartach\Standsicherheit Schnitte\16S520-Anlage3-4.dgn

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34

1:100 3.4.2



Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



# Anlage 4

Zeichnerische Darstellung der Profile der Rammkernsondierungen


Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 16.11.2016
Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

#### RKS<sub>1</sub>



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 16.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

### RKS<sub>2</sub>



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen


Anlage 4

Datum: 17.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

# RKS<sub>3</sub>



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 16.11.2016

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 16.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen


Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 16.11.2016

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

### RKS<sub>6</sub>



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen


Anlage 4

Datum: 17.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023





Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 17.11.2016

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 09.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 17.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 09.11.2016
Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 09.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 18.11.2016

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 09.11.2016

Bearb.: Merz





Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 18.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung
Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 09.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 18.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 18.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

## **RKS 17A**



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 18.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 10.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 22.11.2016
Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 22.11.2016
Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 10.11.2016

Bearb.: Merz






	Frankenbach/Neckargartach	Anlage 4
		Datum: 22.11.2016

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 25.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 25.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 10.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4 Datum: 25.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Proje	kt: Nordumfahrung
Fra	nkenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 10.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 25.11.2016
Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 10.11.2016

## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 29.11.2016

Bearb.: Merz



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 11.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 11.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 29.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 11.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 11.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 11.11.2016





Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 11.11.2016





162,00

161,50

161,00

7,90

8,50

NN + 161,08 m

Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4 Datum: 28.11.2016

Bearb.: Merz


### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Kies, stark schluffig, tonig, fest,

kein weiterer Bohrfortschritt

erdfeucht, grüngrau/-gelb, kalkhaltig,

GU\*




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 28.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 28.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 11.11.2016




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 11.11.2016



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 11.11.2016





Projekt: Nordumfahrung
Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 23.11.2016

Bearb.: Merz

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung
Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 23.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 23.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

#### **RKS 46A**



Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Datum: 23.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 23.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach


Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4

Bearb.: Merz

Datum: 23.11.2016

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 25.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 29.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 22.11.2016
Bearb.: Merz

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Frankenbach/Neckargartach		Anlage 4
	Datum: 22.11.2016	
	Auftraggabar: Stadt Hailbrann Amt für	Poorb : Morz

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

#### **RKS 52A**




	Anlage 4
Frankenbach/Neckargartach	Datum: 22.11.2016
A 6: 1 O. 1.11.111 A . 6:	5

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023






Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 21.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 22.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 29.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung
Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 21.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 29.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 25.11.2016
Bearb.: Merz

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




ı	Projekt: Nordumfahrung
ı	Frankenbach/Neckargartach

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4 Datum: 29.11.2016

Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Projekt: Nordumfahrung	
Frankenbach/Neckargartach	

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

Anlage 4
Datum: 21.11.2016
Bearb.: Merz

#### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



#### Ingenieurbüro **Roth & Partner GmbH** Hans-Sachs-Straße 9

Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach Anlage 4 Datum: 09.11.2016

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für

Straßenwesen

Bearb.: Merz

#### Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

#### Boden- und Felsarten

76133 Karlsruhe

Auffüllung, A

Mutterboden, Mu

Grobkies, gG, grobkiesig, gg

Feinkies, fG, feinkiesig, fg

Mittelsand, mS, mittelsandig, ms

Sand, S, sandig, s

Ton, T, tonig, t

Mudde, F, organische Beimengungen, o

Steine, X, steinig, x

Mittelkies, mG, mittelkiesig, mg

Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs

Schluff, U, schluffig, u

Korngrößenbereich


f - fein m - mittel

g - grob

<u>Nebenanteile</u>

'- schwach (<15%) - stark (30-40%)

#### Rammdiagramm



Tiefe (m)

Projekt: Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach Anlage 4 Datum: 09.11.2016 Bearb.: Merz

Auftraggeber: Stadt Heilbronn, Amt für Straßenwesen

0133 Karisiulie	
Legende und Zeichene	rklärung nach DIN 4023
Bodengruppe nach DIN 18196	
GE enggestufte Kiese	<b>GW</b> weitgestufte Kiese
GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische	SE enggestufte Sande
sw weitgestufte Sand-Kies-Gemische	SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
UL leicht plastische Schluffe	(UM) mittelplastische Schluffe
(UA) ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff	TL leicht plastische Tone
TM mittelplastische Tone	TA ausgeprägt plastische Tone
OU Schluffe mit organischen Beimengungen	OT Tone mit organischen Beimengungen
OH grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimengungen humoser Art	ok grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, kieseligen Bildungen
(HN) nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus)	HZ zersetzte Torfe
Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy, Sapropel)	[] Auffüllung aus natürlichen Böden
A Auffüllung aus Fremdstoffen	
Sonstige Zeichen	
ζ,	
夕 klüftig Konsistenz	
breiig weich steif	halbfest fest
<u>Proben</u> ■ Probe Nr 1, entnommen mit einem	Probe Nr 1, entnommen mit einem
A1 ■ 1,00 Verfahren der Entnahmekategorie A aus	B1 <u>X 1,00</u> Verfahren der Entnahmekategorie B aus 1.00 m Tiefe
A Properties of the Properti	W1 \(\lambda \) 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
1,00 m Tiefe	





WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, D-69214 Eppelheim

Projekt: Nordumfahrung Frankenbach

WST-Proj.-Nr: 160985 AG-Proj.-Nr: 16S520 Datum: 30.11.2016

Ausführender: W. Leonhard, Dipl.-Geol.

#### **GPS-Koordinaten und NHN-Höhen**

	Gauß-Krüger-Koordinaten		7	
Sondierung	Rechtswert	Hochwert	Höhe [m ü. NHN]	
RKS 1	3510464	5448988	218,96	
RKS 2	3510580	5448936	218,40	
RKS 3	3510697	5448914	219,94	
RKS 4	3510679	5448876	222,26	
RKS 5	3510729	5448802	223,44	
RKS 6	3510798	5448980	217,20	
RKS 7	3510913	5449074	214,27	
RKS 8	3510994	5449207	211,58	
RKS 9	3511076	5449093	213,30	
RKS 10	3511160	5449106	209,42	
RKS 11	3511347	5449188	202,71	
RKS 12	3511607	5449202	194,37	
RKS 13	3511619	5449225	194,92	
RKS 14	3511681	5449196	192,59	
RKS 15	3511833	5449211	190,32	
RKS 16	3511947	5449203	188,31	
RKS 17A	3511903	5449187	189,37	
RKS 17	3511909	5449264	190,40	
RKS 18	3512077	5449224	187,80	
RKS 19	3512199	5449204	185,87	
RKS 20	3512325	5449228	185,29	
RKS 21	3512320	5449282	187,98	
RKS 22	3512484	5449202	182,54	
RKS 23	3512604	5449211	181,49	
RKS 24	3512775	5449145	178,95	
RKS 25	3512833	5449207	181,56	
RKS 26	3512941	5449118	177,68	
RKS 27	3513105	5449125	177,51	
RKS 28	3513238	5449114	177,74	
RKS 29	3513363	5449184	180,04	
RKS 30	3513382	5449118	178,76	
RKS 31	3513611	5449104	180,01	
RKS 32	3513687	5449107	184,14	
RKS 33	3513800	5449080	184,78	
RKS 34	3513838	5449218	182,47	
RKS 35	3513922	5449060	182,78	
RKS 36	3514048	5449066	179,50	
RKS 37	3514042	5449048	180,11	
RKS 38	3514039	5449028	180,43	
RKS 39	3514278	5449049	169,58	
RKS 40	3514277	5449041	169,20	
RKS 41	3514280	5449014	166,25	

RKS 42	3514333	5449025	164,62
RKS 43	3514325	5449006	163,05
RKS 44	3514322	5448987	163,34
RKS 45	3514503	5448967	151,93
RKS 46A	3514401	5449033	154,20
RKS 46	3514388	5449015	154,76
RKS 48	3514674	5449025	151,99
RKS 49	3514696	5449067	152,49
RKS 50	3514740	5449034	152,33
RKS 51	3514816	5448932	151,46
RKS 52A	3514879	5448466	154,05
RKS 52	3514904	5448409	154,34
RKS 54	3514907	5448572	151,80
RKS 55	3514839	5448708	153,71
RKS 56	3514819	5448820	154,67
RKS 57	3514756	5449144	152,50
RKS 58	3514744	5449184	151,34
RKS 59	3514781	5449227	151,89
RKS 60	3514760	5449320	152,95

#### Abweichende Messpunkte:

RKS 53 ligt 5 m östlich von:

Messpunkt 53	3514875,11	5448611,91	155,20

RKS 47 ligt ca. 8 m nördlich von			
Messpunkt 47	3514535,95	5449014,54	152,46



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 5

**Bodenmechanische Laborergebnisse** 



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 5.1

Korngrößenverteilungen nach DIN 18123

Hans-Sachs-Straße 9 76133 Karlsruhe

Frostempfindlichkeitsklasse:

F3

F3

F3

Bearbeiter: Merz Datum: 04.01.2016

### Körnungslinie DIN 18123


Nordumfahrung Frankenbach

Projektnummer: 16S520

Probe entnommen am: 09.11.2016

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise:



Hans-Sachs-Straße 9 76133 Karlsruhe

Bearbeiter: Merz Datum: 04.01.2016

### Körnungslinie DIN 18123


Nordumfahrung Frankenbach

Projektnummer: 16S520

Probe entnommen am: 09.11.2016

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise:



Hans-Sachs-Straße 9 76133 Karlsruhe

U/Cc:

Wassergehalt [%]:

Frostempfindlichkeit:

Bearbeiter: Merz Datum: 10.01.2017

60.9/0.3

6.90 F1

### Körnungslinie DIN 18123

Nordumfahrung Frankenbach

Projektnummer: 16S520


Probe entnommen am: 16.11.2016

-/-

12.78

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise:



31.8/2.3

2.06

F2

-/-

4.34

F2

Hans-Sachs-Straße 9 76133 Karlsruhe

Bearbeiter: Grohme Datum: 05.05.2017

### Körnungslinie DIN 18123

Nordumfahrung Frankenbach


Projektnummer: 16S520

Probe entnommen am: 16.11.2016

5.1

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise:



RKS 56 + 60
RKS 56 (0,23-0,80), RKS 60 (0,45-0,70)
csa'msa'csi'Gr
GU
- /12.0/25.8/62.1
-/-
6,45
F2



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 5.2

Fließ- und Ausrollgrenzen nach DIN 18122-1

Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 20.12.2016


Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 3 Tiefe: 0,8 - 3,2 m


Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 17.11.2016



Wassergehalt w = 24.2 %Fließgrenze w<sub>L</sub> = 30.5 %Ausrollgrenze w<sub>P</sub> = 20.5 %Plastizitätszahl I<sub>P</sub> = 10.0 %Konsistenzzahl I<sub>C</sub> = 0.63







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 10.01.2017

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 9 Tiefe: 0,4 - 1,2 m

Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 09.11.2016




Wassergehalt w = 29.8 %Fließgrenze w<sub>L</sub> = 37.9 %Ausrollgrenze w<sub>P</sub> = 24.4 %Plastizitätszahl I<sub>P</sub> = 13.5 %Konsistenzzahl I<sub>C</sub> = 0.60

Zustandsform  $I_c = 0.60$ halbfest steif weich breiig flüssig

1.00 0.75 0.50 0.00





Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 14.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 11

Tiefe: 0,3 - 1,5 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört

Probe entnommen am: 09.11.2016





Wassergehalt w = 19.1 %  $Fließgrenze w_{L} = 36.9 \%$   $Ausrollgrenze w_{P} = 21.1 \%$   $Plastizitätszahl I_{P} = 15.8 \%$   $Konsistenzzahl I_{C} = 1.13$ 

 I<sub>C</sub> = 1.13
 Zustandsform

 halbfest
 steif
 weich
 sehr weich
 breiig

 1.00
 0.75
 0.50
 0.25





Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach


Bearbeiter: Frau Merz Datum: 13.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 12


Tiefe: 1,3 - 2,9 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 09.11.2016











Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach


Bearbeiter: Frau Merz Datum: 13.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 13


Tiefe: 0,6 - 1,3 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 09.11.2016











Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach


Bearbeiter: Frau Merz Datum: 19.12.2016


Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 15

Tiefe: 1,1 - 2,6 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört

Probe entnommen am: 18.11.2016







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 19.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 19


Tiefe: 0,7 - 1,6 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 10.11.2016



Wassergehalt w = 13.0 %Fließgrenze w<sub>L</sub> = 34.6 %Ausrollgrenze w<sub>P</sub> = 20.4 %Plastizitätszahl I<sub>P</sub> = 14.2 %Konsistenzzahl I<sub>C</sub> = 1.52







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

### Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 19.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 22


Tiefe: 0,8 - 1,4 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 10.11.2016



Wassergehalt w = 19.4 % Fließgrenze  $w_L$  = 40.3 % Ausrollgrenze  $w_P$  = 27.4 % Plastizitätszahl  $I_P$  = 12.9 % Konsistenzzahl  $I_C$  = 1.63







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartch

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 10.01.2017

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 31 Tiefe: 0,5 - 1,1 m


Art der Entnahme:
Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 29.11.2016



Wassergehalt w =	21.8 %
Fließgrenze $w_L =$	30.4 %
Ausrollgrenze $w_P =$	21.4 %
Plastizitätszahl I <sub>P</sub> =	9.0 %
Konsistenzzahl I <sub>C</sub> =	0.95







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach\_Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 10.01.2017

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 32


Tiefe: 0,5 - 1,1 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 11.11.2016



Wassergehalt w = 14.8 % Fließgrenze  $w_L$  = 34.3 % Ausrollgrenze  $w_P$  = 20.5 % Plastizitätszahl  $I_P$  = 13.8 % Konsistenzzahl  $I_C$  = 1.41







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach


Bearbeiter: Frau Merz Datum: 14.12.2016


Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 35


Tiefe: 1,8 - 4,6 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 11.11.2016











Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 14.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 36


Tiefe: 0,8 - 1.9 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 10.11.2016



Wassergehalt w = 14.7 %Fließgrenze w<sub>L</sub> = 28.5 %Ausrollgrenze w<sub>P</sub> = 22.6 %Plastizitätszahl I<sub>P</sub> = 5.9 %Konsistenzzahl I<sub>C</sub> = 2.34







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 14.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 42


Tiefe: 0,5 - 1.0 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 14.11.2016



Wassergehalt w = 11.8 %Fließgrenze w<sub>L</sub> = 31.2 %Ausrollgrenze w<sub>P</sub> = 21.1 %Plastizitätszahl I<sub>P</sub> = 10.1 %Konsistenzzahl I<sub>C</sub> = 1.93







Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach


Bearbeiter: Frau Merz Datum: 10.01.2017

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 42 Tiefe: 4,30 - 6,60 m Art der Entnahme:


Arbeitsweise: gestört


Probe entnommen am: 14.11.2016











Bericht: 16S520

Anlage: 5.2

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122


#### Nordumfahrung Frankenbach-Neckargartach

Bearbeiter: Frau Merz Datum: 19.12.2016

Projektnummer: 16S520 Entnahmestelle: RKS 46

Tiefe: 0,4 - 1,5 m Art der Entnahme: Arbeitsweise: gestört

Probe entnommen am: 23.11.2016




Wassergehalt w = 22.0 %Fließgrenze w<sub>L</sub> = 31.7 %Ausrollgrenze w<sub>P</sub> = 20.6 %Plastizitätszahl I<sub>P</sub> = 11.1 %Konsistenzzahl I<sub>C</sub> = 0.87

 I<sub>c</sub> = 0.87
 Zustandsform

 halbfest
 steif
 weich
 sehr weich
 breiig

 1.00
 0.75
 0.50
 0.25

# Plastizitätsbereich (w<sub>L</sub> bis w<sub>P</sub>) [%] w<sub>P</sub> w<sub>L</sub> 10 20 30 40 50 60 70 80





Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 5.3

Glühverluste nach DIN 18128

#### **GLÜHVERLUST nach DIN 18128**



Projekt:	16S520 Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
Auftraggeber:	Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Probe - Nr.: RKS 31 (0,0 - 0,5 m)

#### Berechnungen

Glühverlust (Mittelwert)	[%]	4,4		
Glühverlust	[%]	4,4 4,4 4,4		4,4
Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen	[9]	21,9	17,7	19,1
Massenverlust	[9]	1,0	0,8	0,8
Masse des Behälters	[9]	33,5	35,3	127,8
Masse der geglühten Probe mit Behälter	[9]	54,4	52,2	146,0
Masse der ungeglühten Probe mit Behälter	[9]	55,4	53,0	146,8
Behälter - Nr.		1	2	3

#### Ergebnisse

Glühverlust V <sub>gl</sub>	4,4%
Prüfung	DIN 18128 - GL
Bodenart nach DIN 14688, Teil 1	
Bodengruppe nach DIN 18196	
Kalkgehalt	-
Wassergehalt w	22,0%
Glühzeit	2 h

#### **GLÜHVERLUST nach DIN 18128**



 Projekt:
 16S520 Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach

 Auftraggeber:
 Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Probe - Nr.: RKS 41 (0,0 - 0,6 m)

#### Berechnungen

Behälter - Nr.		1	2	3
Masse der ungeglühten Probe mit Behälter	[9]	54,9	52,2	56,9
Masse der geglühten Probe mit Behälter	[9]	53,9	51,3	55,9
Masse des Behälters	[9]	34,0	33,6	37,1
Massenverlust	[9]	1,0	0,9	1,0
Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen	[9]	20,9	18,6	19,8
Glühverlust	[%]	4,8	4,8	4,9
Glühverlust (Mittelwert)	[%]	4,9		

#### Ergebnisse

Glühverlust V <sub>gl</sub>	4,9%
Prüfung	DIN 18128 - GL
Bodenart nach DIN 14688, Teil 1	
Bodengruppe nach DIN 18196	
Kalkgehalt	-
Wassergehalt w	24,13 %
Glühzeit	2 h

#### GLÜHVERLUST nach DIN 18128



Projekt:	16S520 Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
Auftraggeber:	Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Probe - Nr.: RKS 59 (0,0 - 0,4 m)

#### Berechnungen

Behälter - Nr.		1	2	3
Masse der ungeglühten Probe mit Behälter	[g]	49,9	55,8	56,3
Masse der geglühten Probe mit Behälter	[g]	48,4	54,3	54,9
Masse des Behälters	[9]	29,0	36,1	37,5
Massenverlust	[g]	1,6	1,5	1,3
Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen	[g]	20,9	19,7	18,7
Glühverlust	[%]	7,5 7,5 7,1		7,1
Glühverlust (Mittelwert)	[%]	7,4		

#### Ergebnisse

Glühverlust V <sub>gl</sub>	7,4%
Prüfung	DIN 18128 - GL
Bodenart nach DIN 14688, Teil 1	
Bodengruppe nach DIN 18196	
Kalkgehalt	-
Wassergehalt w	24,0%
Glühzeit	2 h



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 6


Grundwasserdaten



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

# Anlage 6.1

Topographische Karte mit Lage der Messstellen



# Legende:

Grundwassermessstellen

500 1000 m

#### Grundlage:

- Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der LUBW
- Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az .: 2851.9-1/19



Baugrunderkundung und Gründungsberatung, Abfalltechnische Untersuchungen

Lageplan Grundwassermessstellen Maßstab : Anlage-Nr.:

ohne

6.1

Auftraggeber:

Planinhalt:



INGENIEURBÜRO **ROTH & PARTNER** 

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Straße 9 · 76133 Karlsruhe Telefon 0721 98453-0 · Telefax -99 info@ib-roth.com · www.ib-roth.com

Karlsruhe, Januar 2017

16S520\Anlage6-1.ppt



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 6.2

**Grundwasser-Ganglinien** 

16.04.2016

# Grundwasserganglinien

Ingenierubüro Roth+ Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

> Bericht: 16S520 Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Anlage 6.2

# Grundwasserganglinien

Ingenierubüro Roth+ Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

> Bericht: 16S520 Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Anlage 6.2

24.08.2008 01.05.2009 06.01.2010

13.09.2010 21.05.2011 26.01.2012 02.10.2012 09.06.2013 14.02.2014 22.10.2014 29.06.2015 05.03.2016

# Grundwasserganglinien

Bericht: 16S520 Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Anlage 6.2



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 7

**Umwelttechnische Analysen** 



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 7.1

**VwV Boden** 





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0688	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : 1 RKS5 0,4-0,55

#### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	_	0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	96,0	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	8,1	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	14	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,25	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	8,5	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	15	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	10	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,03	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	35	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	290	1(	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 - C40)	[mg/kg TS]	1580		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	·		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesailit (DIN).	[ilig/kg 13]	n.n.		0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN LIN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1 1		1	г г		1 1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	145						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	14						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	139						
Fluoren	[mg/kg TS]	258						
Phenanthren	[mg/kg TS]	810						
Anthracen	[mg/kg TS]	223						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	659						
Pyren	[mg/kg TS]	541						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	256						
Chrysen	[mg/kg TS]	242						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	155						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	98				<u> </u>		
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	187		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	28						
	[mg/kg TS]	77						
Benzo(g,h,i)perylen				1				
	[mg/kg TS]	92						DIN ISO 18287



## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,73	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	89	250	250	1500	2000	EN 27 888
	_						
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	120	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	3	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0689	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP1

#### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	83,8	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	10	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	16	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,28	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	30	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	14	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	24	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	50	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S  L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesailit (DIN).	[ilig/kg 13]	11.11.		0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN EN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1	1 1		1 1		
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	0,09						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,51						
Anthracen	[mg/kg TS]	0,12						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,87						
Pyren	[mg/kg TS]	0,72						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,37						
Chrysen	[mg/kg TS]	0,43						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,36						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,2				<u> </u>		
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,41		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,06						
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,24						
		0.07	l			1		1
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,27						DIN ISO 18287



## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,15	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	96	250	250	1500	2000	EN 27 888
	_						
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	14	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0690	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP2

#### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	95,2	-		-	-	-	DIN ISO 11465
			40	4-			450	
Arsen	[mg/kg TS]	6,8	 10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	6,5	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,19	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	17	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	23	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	24	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	27	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesailit (DIN).	[IIIg/kg 13]	11.11.	0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN EN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1				1 1		
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,08					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,08					
Fluoren	[mg/kg TS]	0,17					
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,72					
Anthracen	[mg/kg TS]	0,17					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,75					
Pyren	[mg/kg TS]	0,59					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,32					
Chrysen	[mg/kg TS]	0,31					
	[mg/kg TS]	0,26					
Benzo(b)fluoranthen		0,15			<u> </u>		
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]				1 00	3	1
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,33	0,3	0,6	0,9		
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS] [mg/kg TS]	0,33 0,05	0,3	0,6	0,9	<u> </u>	
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS]	0,33 0,05 0,21	0,3	0,6	0,9	<u> </u>	
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS] [mg/kg TS]	0,33 0,05	0,3	0,6	0,9		



## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,51	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	189	250	250	1500	2000	EN 27 888
	_						
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	3	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	59	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0691	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP3

#### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Barrantan	Flat all			0	7.0*	7.4.4/0	7.0	Marth a da
Parameter	Einheit	Messwert	(S	L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	83,2	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	11	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	17	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,33	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	37	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	18	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	30	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,03	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	76	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 - C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180		< 0,01					
	[mg/kg TS]	·	0.05	0.4	0.45	0.5	DIN EN 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
DIAL Ocsaint.	[mg/kg ro]	11.11.	·	<u>'</u>		<u>'</u>	TILOO, TID. AL DI,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0.01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1		T T		
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,29					
Anthracen	[mg/kg TS]	0,07					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,41					
Pyren	[mg/kg TS]	0,39					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,19					
Chrysen	[mg/kg TS]	0,18					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,15					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,08					
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,19	0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,11					
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,12					
Σ PAK (EPA Liste):	[mg/kg TS]	2,2	3	3	3 /9	30	DIN ISO 18287



## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	7,73	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	124	250	250	1500	2000	EN 27 888
	_						
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	13	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
-							
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0692	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP4

#### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

_				0	:			
Parameter	Einheit	Messwert	(S	L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe								DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe								
Trockensubstanz	[%]	85,5	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	13	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	14	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,35	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	39	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	16	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	37	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	58	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesaille (DIN).	[IIIg/kg 13]	11.11.		0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN LIN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1	г г		1 1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	0,05						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,22						
Anthracen	[mg/kg TS]	0,06						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,23						
Pyren	[mg/kg TS]	0,18						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,09						
	[mg/kg TS]	0,08						
Chrysen		0.07						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,07						
Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,04						
Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,04 0,09		0,3	0,6	0,9	3	
Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS]	0,04 0,09 < 0,04		0,3	0,6	0,9	3	
Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS]	0,04 0,09 < 0,04 0,05		0,3	0,6	0,9	3	
Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS]	0,04 0,09 < 0,04		0,3	0,6	0,9	3	



# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

6 - 6							<u> </u>
Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung	_						DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,28	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	88	250	250	1500	2000	EN 27 888
	1			1		T	I
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	12	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0693	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP5

#### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert		_	0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe									DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	96,0		-		-	-	-	DIN ISO 11465
	1		1						
Arsen	[mg/kg TS]	3,7		10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	3,6		40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,1		0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	9,4		30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	9,5		20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	10		15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02		0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4		0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	11		60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser								EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5			1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30		10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50			-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25			-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0.01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180		< 0,01					
	[mg/kg TS]		0.05	0.4	0.45	0.5	DIN EN 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
DIAL Ocsaint.	[mg/kg ro]	11.11.	'	<u>'</u>		<u>'</u>	TILOO, TID. AL DI,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0.01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1				T T		Ţ
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,06					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,05					
Pyren	[mg/kg TS]	0,04					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Danzala h ilnandan	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(g,h,i)perylen							
Indeno(1,2,3-cd)pyren Σ PAK (EPA Liste):	[mg/kg TS]	< 0,04	3	3	3 /9		DIN ISO 18287



# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	9,43	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	106	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	25	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0694	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP6

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Barrantan	Flat all			0	7.0*	7.4.4/0	7.0	Marth a da
Parameter	Einheit	Messwert	(S	L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	83,5	-		-	-	1	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	11	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	14	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,27	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	35	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	15	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	31	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	57	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	100		200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert		Z0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0.01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180		< 0,01						
	[mg/kg TS]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.05	0.4	0.45	0.5	DIN EN 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
DIAL Ocsaint.	[mg/kg ro]	11.11.		'	<u>'</u>		'	TILOO, TIB. AL BT,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0.01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0.01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	, ,		1	1		T T		•
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,06						
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,07						
Pyren	[mg/kg TS]	0,06						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Σ PAK (EPA Liste):	[mg/kg TS]	0,19		3	3	3 /9	30	DIN ISO 18287



2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,34	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	99	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
		1					T
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0695	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP7

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

_					0	:			
Parameter	Einheit	Messwert		(S	L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe									DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	87,4		_		_	-	_	DIN ISO 11465
		- ,	ı						
Arsen	[mg/kg TS]	11		10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	13		40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,31		0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	30		30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	16		20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	27		15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,02		0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4		0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	53		60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser								EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5			1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30		10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50			-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25			-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
		·		0.05	0.1	0.15	0.5	DIN EN 15200
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	, , , , , , ,					J		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1			1		ı
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Phenanthren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Pyren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Σ PAK (EPA Liste):	[mg/kg TS]			3	3	3 /9	30	DIN ISO 18287



# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	7,96	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	98	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-
Zink	[µg/l]	10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
							I
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0696	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP8

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	85,3	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	9,1	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	9,4	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,27	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	23	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	11	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	21	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	40	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert	Z0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0.01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180		< 0,01					
	[mg/kg TS]	•	0.05	0.4	0.45	0.5	DIN 5N 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	,	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
DIAL Gesaint.	[IIIg/kg 13]	n.n.	ı	ı ı	ļ	ı ı	NLUG, NB. AL B1,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1				T T		
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Pyren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	0,3	0,6	0,9	3	
	[mg/kg TS]	< 0,04					
Dibenz(a,h)anthracen							
Dibenz(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Dibenz(a,h)anthracen		< 0,04 < 0,04	3	3	3 /9		DIN ISO 18287



### 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Danamatan	Finhait	Management	70/70*	Z 1.1	740	Z 2	Mathada
Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	22	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	10,42	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	135	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	7	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	7	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	7	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0697	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP9

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert	_	0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	81,0	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	11	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	22	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,43	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	33	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	19	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	28	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,05	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	74	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 – C22)	[mg/kg TS]	< 30	1(	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 - C40)	[mg/kg TS]	< 50	•	-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S  L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesaille (Dilv).	[IIIg/kg 13]	11.11.		0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN EN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
				'		'		
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
						1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Phenanthren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,04						
Pyren	[mg/kg TS]	0,04						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
	In a /lea TO	- 0.01	l	1				I
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04				ļ		<b>.</b>



# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,08	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	119	250	250	1500	2000	EN 27 888
	_						
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	16	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
-							
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0698	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP10

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	86,7	-		-	-	-	DIN ISO 11465
								I
Arsen	[mg/kg TS]	11	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	11	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,28	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	31	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	13	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	28	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,03	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	53	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
T OD Gesami (Dilv).	[IIIg/kg 10]	11.11.	l	0,00	0, 1	0,13	0,5	DIN LIN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1 1		1	<u> </u>		1 1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,08						
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,07						
Pyren	[mg/kg TS]	0,05						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04				<u> </u>		
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
D = ==== /=:  = : \	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(g,h,i)perylen								
Indeno(1,2,3-cd)pyren Σ PAK (EPA Liste):	[mg/kg TS]	< 0,04						DIN ISO 18287



### 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

	<u> </u>						
Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,46	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	75	250	250	1500	2000	EN 27 888
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	1	1		•
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	11	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
	_						
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0699	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP11

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	85,2	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[ma/ka TS]	13	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS] [mg/kg TS]	14	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,28	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	37	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	16	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	34	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,04	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	64	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 – C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S  L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01					
		·	0.05	0.1	0.15	0.5	DINI ENI 15200
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	<u>, -                                   </u>		U I		J		
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1		1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Pyren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04			1		
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
	[mg/kg TS]	< 0,04	1				
Benzo(g,h,i)perylen			1				
Benzo(g,h,i)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04					



# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	7,50	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	61	250	250	1500	2000	EN 27 888
	_						
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0700	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP12

Probenbezeich. : 641/0700 Untersuch.-zeitraum : 16.12.2016 – 20.12.2016

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe	Emment	Messwert	(5)	L/tL)	20	2 1.1/2		DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	85,8	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	9,5	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	16	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,25	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	38	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	20	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	29	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	39	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180		< 0,01					
	[mg/kg TS]	,	0.05	0.4	0.45	0.5	DIN 5N 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	,	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
DIAL Gesaint.	[IIIg/kg 13]	n.n.	ı ı	ı	I	1	NLOG, NB. AL B1,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1		1 1		Ţ
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Pyren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04	 				
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	0,3	0,6	0,9	3	
	[mg/kg TS]	< 0,04					
Dibenz(a,h)anthracen							
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
` '		< 0,04 < 0,04					DIN ISO 18287



2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,69	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	69	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	11	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
	_		1	1	1		•
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0701	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP13

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	79,7	-		-	-	-	DIN ISO 11465
				l I				
Arsen	[mg/kg TS]	11	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	17	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,28	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	37	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	19	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	31	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,05	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	64	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert		Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesailit (DIN).	[IIIg/kg 13]	11.11.		0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN LIN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1					1 1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,15						
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,14						
Pyren	[mg/kg TS]	0,11						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,05						
Chrysen	[mg/kg TS]	0,05						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,04						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04				<u> </u>		
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,05		0,3	0,6	0,9	3	
	[mg/kg TS]	< 0,04						
Dibenz(a,h)anthracen			•			1		Ī
	[mg/kg TS]	< 0,04	ļ			<del> </del>		
Dibenz(a,h)anthracen		< 0,04 < 0,04						



### 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	7,98	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	169	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294
Zink	[µg/l]	11	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	13	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0702	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP14

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Davamatan	Finh ait	Management		0	Z 0*	7.4.4/0	7.0	Mathada
Parameter  Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe	Einheit	Messwert	(5)	L/tL)	2 U"	Z 1.1/2	Z 2	<b>Methode</b> DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	92,9	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	3,9	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	3,7	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,14	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	12	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	12	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	12	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	17	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert	Z0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180		< 0,01					
	[mg/kg TS]		0.05	0.4	0.45	0.5	DINI ENI 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	,	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
DIAL Gesaint.	[IIIg/kg 13]	n.n.	ı	<u> </u>	ļ	<u> </u>	NLOG, NB. AL B1,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0.01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1				T T		Ţ
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Pyren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Σ PAK (EPA Liste):	[mg/kg TS]		3	3	3 /9	30	DIN ISO 18287



2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	9,41	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	101	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	13	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
	T	1					T
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	10	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH  $\cdot$  Gewerbestraße 10  $\cdot$  87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0703	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP15

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	93,9	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	5,2	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	4,9	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,2	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	12	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	17	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	12	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	24	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	100		200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert		Z0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						•
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01						
		•		0.05	0.4	0.45	0.5	DIN EN 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						1
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						•
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						•
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						•
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,
	11 3 3 -1		I	-			-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,
			,	1		1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,17						
Anthracen	[mg/kg TS]	0,06						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,29						
Pyren	[mg/kg TS]	0,24						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,15						
Chrysen	[mg/kg TS]	0,16						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,14						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,08						
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,18		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,12						ļ
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,13						
indeno(1,2,3-cd)pyren								



# 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	9,42	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	302	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	11	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	78	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0704	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP16

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	82,4	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	9,8	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	26	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,38	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	28	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	21	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	23	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,1	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	84	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 – C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 - C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S  L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	·	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FOD Gesaille (Dilv).	[ilig/kg 13]	n.n.	0,03	0, 1	0,13	0,5	DIN EN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1 1		1 1		1 1		T
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,14					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,46					
Anthracen	[mg/kg TS]	0,16					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	1,4					
Pyren	[mg/kg TS]	1,3					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,81					
Chrysen	[mg/kg TS]	0,9					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,85					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,51					
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	1,0	0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,16					
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,69					
							1
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,7					



2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

6		liwermetane,			, 01110	110, 201	
Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung	_						DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	8,09	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	126	250	250	1500	2000	EN 27 888
				1	1		ı
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	32	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
_							
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016





BVU GmbH  $\cdot$  Gewerbestraße 10  $\cdot$  87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0705	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP17

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	87,6	-		-	-	-	DIN ISO 11465
								I
Arsen	[mg/kg TS]	10	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	22	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,41	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	26	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	18	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	22	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	0,08	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	75	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	100		200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert		Z0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01						
PCB 180		< 0,01						
	[mg/kg TS]	·		0.05	0.4	0.45	0.5	DIN 150 45000
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.		0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1						
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1						
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1						
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
217.2 000	[9,9 . 0]		l .		•		•	11200,112.712.27,1
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01						
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01						
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01						
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01						
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.		1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1		1	1		T T		•
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04						
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,04						
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04						
Fluoren	[mg/kg TS]	0,05						
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,56						
Anthracen	[mg/kg TS]	0,14						
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,91						
Pyren	[mg/kg TS]	0,92						
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,48						
Chrysen	[mg/kg TS]	0,55						
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,43						
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,25						
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,54		0,3	0,6	0,9	3	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,08						
Benzo(g,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,32						
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,33						
	[mg/kg TS]		ı	3	3	3 /9	30	DIN ISO 18287



# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

### 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	2	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung								DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	9,32	6	5,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	137		250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	12		14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10		40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5		1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5		12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10		20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	6		15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15		0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	12		150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
	_							
Phenolindex	[µg/l]	< 10		20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5		5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	7		30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	13		50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0706	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### **Allgemeine Angaben**

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP18

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert		0 L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe								DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	94,1	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	4,1	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	3,1	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,14	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	12	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	10	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	12	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	16	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 - C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	·	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FCD Gesaillt (DIN).	[IIIg/kg 13]	n.n.	0,03	0, 1	0,13	0,3	DIN LIN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	1				1		1
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,12					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,13					
Pyren	[mg/kg TS]	0,11					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,06					
Chrysen	[mg/kg TS]	0,06					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,05					
	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen			0,3	0,6	0,9	3	
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,06	0,0	•			
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS] [mg/kg TS]	< 0,04	0,0				
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren	[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS]	< 0,04 < 0,04	0,0				
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS] [mg/kg TS]	< 0,04	0,0				



# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

## 2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	9,12	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	128	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	3	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	30	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0707	Datum:	20.12.2016
---------------------	----------	--------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520
Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP19

Probenbezeich. : 641/0707 Untersuch.-zeitraum : 16.12.2016 – 20.12.2016

### 1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

#### 1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Davamatan	Finh ait	Management		0	Z 0*	7 4 4/0	7.0	Mathada
Parameter  Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe	Einheit	Messwert	(5)	L/tL)	Z U"	Z 1.1/2	Z 2	<b>Methode</b> DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz	[%]	97,6	-		-	-	-	DIN ISO 11465
Arsen	[mg/kg TS]	4,2	10	15	15	45	150	EN ISO 11885
Blei	[mg/kg TS]	2,2	40	70	140	210	700	EN ISO 11885
Cadmium	[mg/kg TS]	0,21	0,4	1	1	3	10	EN ISO 11885
Chrom (gesamt)	[mg/kg TS]	6,2	30	60	120	180	600	EN ISO 11885
Kupfer	[mg/kg TS]	3,7	20	40	80	120	400	EN ISO 11885
Nickel	[mg/kg TS]	5	15	50	100	150	500	EN ISO 11885
Quecksilber	[mg/kg TS]	< 0,02	0,1	0,5	1	1,5	5	DIN EN ISO 12846
Thallium	[mg/kg TS]	< 0,4	0,4	0,7	0,7	2,1	7	DIN 38 406 - E 26
Zink	[mg/kg TS]	12	60	150	300	450	1500	EN ISO 11885
Aufschluß mit Königswas	ser							EN 13657
EOX	[mg/kg TS]	< 0,5		1	1	3	10	DIN 38 414 - S17
MKW (C10 - C22)	[mg/kg TS]	< 30	10	00	200	300	1000	ISO/DIS 16703
MKW (C10 – C40)	[mg/kg TS]	< 50		-	400	600	2000	ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt)	[mg/kg TS]	< 0,25		-	-	3	10	DINENISO 17380:11





1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Parameter	Einheit	Messwert	Z 0 (S   L/tL)	Z 0*	Z 1.1/2	Z 2	Methode
PCB 28	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 52	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 101	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 138	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 153	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB 180	[mg/kg TS]	< 0,01					
PCB Gesamt (DIN):	[mg/kg TS]	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,5	DIN EN 15308
FCD Gesaillt (DIN).	[IIIg/kg 13]	11.11.	0,03	0, 1	0,13	0,3	DIN LIN 13300
Benzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Toluol	[mg/kg TS]	< 0,1					
Ethylbenzol	[mg/kg TS]	< 0,1					
m,p-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
o-Xylol	[mg/kg TS]	< 0,1					
BTXE Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
Vinylchlorid	[mg/kg TS]	< 0,01					
Dichlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
1-2-Dichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
cis 1,2 Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
trans-Dichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Chloroform	[mg/kg TS]	< 0,01					
1.1.1- Trichlorethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlormethan	[mg/kg TS]	< 0,01					
Trichlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
Tetrachlorethen	[mg/kg TS]	< 0,01					
LHKW Gesamt:	[mg/kg TS]	n.n.	1	1	1	1	HLUG, HB. AL B7,4
	T				1 1		
Naphthalin	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04					
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,09					
Anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,09					
Pyren	[mg/kg TS]	0,07					
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Chrysen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04					
Danza (a) ni man	[mg/kg TS]	< 0,04	0,3	0,6	0,9	3	
Benzo(a)pyren		< 0,04					
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]						
	[mg/kg TS]	< 0,04					
Dibenz(a,h)anthracen							



# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

2.1 / Migemeine i di	, , , , , , ,		<u> </u>		,	1	
Parameter	Einheit	Messwert	Z0/Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Methode
Eluatherstellung							DIN 38 414 - S4
pH-Wert	[-]	7,46	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	57	250	250	1500	2000	EN 27 888
Arsen	[µg/l]	< 5	14	14	20	60	DIN EN ISO 17294-2
Blei	[µg/l]	< 10	40	40	80	200	DIN EN ISO 17294-2
Cadmium	[µg/l]	< 0,5	1,5	1,5	3	6	DIN EN ISO 17294-2
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 5	12,5	12,5	25	60	DIN EN ISO 17294-2
Kupfer	[µg/l]	< 10	20	20	60	100	DIN EN ISO 17294-2
Nickel	[µg/l]	< 5	15	15	20	70	DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber	[µg/l]	< 0,15	0,5	0,5	1	2	DIN EN ISO 17294-2
Zink	[µg/l]	< 10	150	150	200	600	DIN EN ISO 17294-2
	T	T 1					T.
Phenolindex	[µg/l]	< 10	20	20	40	100	DIN EN ISO 14402
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5	5	5	10	20	EN ISO 14403
Chlorid	[mg/l]	< 2	30	30	50	100	EN ISO 10304-1
Sulfat	[mg/l]	< 5	50	50	100	150	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 083 92/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

641/0689-2 Analysenbericht Nr. Datum: 05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP1

Probenbezeich. : 641/0689 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	4,4	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,95	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	0,03	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	15	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	89	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	4,9	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0.5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





		Numi	mer der Feldprob	e: MP1		
		Tag u	ınd Uhrzeit der Pr	robenahme:		
		Probe	enahmeprotokoll-	Nr:		
Probenvorbehan	dlung (voi	n der Feldprob	e zur Laborprobe)			
		Numr	ner der Laborpro	be: 641/0689.		
		Tag u	ınd Uhrzeit der Ar	nlieferung: 16.12.	2016	
		Probe	enahmeprotokoll:	⊗ ja O ne	ein	
Ordnungsgemäße P	robenanlie	eferung: ja.				
Probengefäß:PE-Ein	ner	Transpo	rtbedingungen (z. B.	Kühlung)		
separierte Fraktion (	z. B. Art, A	inteil, separat	e Teilprobe): nein			
Kommentierung:					*** *** *** ***	
Größe der Laborprob						
Probenvorbereitu	ing (von de	er Laborprobe z	zur Prüfprobe)			
Sortierung: O j	ja ⊗ ne	ein	separierte :	Stoffgruppen:		
Teilung / Homogenis	ierung:					
O fraktioniere	ndes Teile	n				
⊗ Kegeln und	Vierteln					
O Cross-Rifflin	ng					
O Sonstige:						
Rückstellprobe:						
⊗ Ja	O Nein:					
Herstellung der Prüfp	orobe					
Vorkleinerung	:	⊗ ja	O nein	Feinkleinerun	g: ⊗ja	O nein
Teilmassen [ 3	3 kg ]:		Teilmass	sen [ 0,3 kg ]		
⊗ Backenbrec	:her		⊗ Kug	gelmühle		
O Schneidemi	ühle		O Mör	sermühle		
O Bohrmeisel	/ Meisel		⊗ End	Ifeinheit 0,15 mm		
O Sonstige:			O End	lfeinheit mm		
Trocknung:						
⊗ 105° C	O Lufttro	cknung:				
16.12.2016 Datum				Kathrin Besler Bearbeiter		

- 1		Erklärung de	r Untersuchun	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstechn	oik und Hmweltenelytik	GmhH	
	Anschrift:	Fuggerring 21	ink und offweiterlarytis	SHOT	
	/ June 1 min	87733Markt Retten	bach		
	Ansprechpartner.	Herr Engelbert Sch			
	Telefon/Telefax:	08392/9210	702.3		
	eMail:	bvu@bvu-analytik.c	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0689-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	nach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinst	☐ teilweise  n angewandt  veis über die Gleichw  itut ist für die im Beri  17025, Ausgabe Aug	□ nein ertigkeit der angewand cht aufgeführten Unter ust 2005, 2. Berichtigu Behörde	□ ja  Idten Methoden liegt bei. suchungsmethoden ng Mai 2007 akkreditiert notifiziert □	
	Untersuchungsinstitut: Anschrift: Akkreditierung DIN EN	ISO/IEC 17025	Notifizierung Fachm	nodul Abfall 🔲	
4.				25.2	
	Markt Rettenbach, 05.0 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des U(Laborleit	Intersuchungsstelle er)	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 083 92/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0690-2	Datum:	05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

: Nordumfahrung Frankenbach Projekt

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe Boden Probenehmer

: von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP2

Probenbezeich. 641/0690 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	2,3	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,41	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	0,03	LAGA-RL KW/04

#### Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	20	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/I]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	121	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	2,3	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





Nummer de	r Feldprobe: N	IP2					
Tag und Uh	rzeit der Prob	enahme:					
Probenahm	eprotokoll-Nr:	***************************************					
er Feldprobe zur Lal	porprobe)						
Nummer de	r Laborprobe:	641/0690.					
			16				
		⊗ ja O nein					
ung: ja.							
Transportbeding	gungen (z. B. Kül	nlung)					
aborprobe zur Prüfp	probe)						
	separierte Stoffgruppen:						
⊗ ja	O nein	Feinkleinerung:	⊗ ja	O nein			
	Teilmassen	[ 0,3 kg ]					
	⊗ Kugelm	ühle					
	O Mörsen	mühle					
O Bohrmeisel / Meisel			⊗ Endfeinheit 0,15 mm				
	O Endfein	heit mm					
nung:							
	k	Cathrin Besler Bearbeiter					
	Tag und Uh Probenahm er Feldprobe zur Lat  Nummer de Tag und Uh Probenahm ung: ja.  Transportbeding eil, separate Teilpr  1]:5. o aborprobe zur Prüfp	Tag und Uhrzeit der Probe Probenahmeprotokoll-Nr: er Feldprobe zur Laborprobe)  Nummer der Laborprobe: Tag und Uhrzeit der Anliei Probenahmeprotokoll: ung: ja.  Transportbedingungen (z. B. Kül eil, separate Teilprobe): nein  1]:5. oder Masse [ kg ]: aborprobe zur Prüfprobe) separierte Stof  © ja O nein Teilmassen © Kugelm O Mörserr © Endfein O Endfein	Nummer der Laborprobe: 641/0690. Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.20 Probenahmeprotokoll:	Tag und Uhrzeit der Probenahme: Probenahmeprotokoll-Nr:  er Feldprobe zur Laborprobe)  Nummer der Laborprobe: 641/0690.  Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016 Probenahmeprotokoll:  © ja O nein  ung: ja.  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)			

		Erklärung de	r Untersuchun	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstechr Fuggerring 21	nik und Umweltanalytik	( GmbH	
	7 11.005, 11.1(1.)	87733Markt Retten	hach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch			
	Telefon/Telefax:	08392/9210	midele		
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0690-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinst	☐ teilweise n angewandt eis über die Gleichw itut ist für die im Beri	□ nein ertigkeit der angewan cht aufgeführten Unte	□ ja dten Methoden liegt bei.	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchur Parameter:	gen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja   ☑ nein	
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachr	nodul Abfall 🔲	
4.	Markt Rettenbach, 05.08 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des	Untersuchungsstelle	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 0 83 92/9 21-0 Fax 0 83 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme :: PN 98

Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum

: MP3

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich.

Probenbezeich. : 641/0691

Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	5,3	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,92	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	14	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/I]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	112	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	7,5	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





			Numm	er der Fel	dprobe:	МР3			
			Tag un	d Uhrzeit	der Prob	enahme	:		
			Prober	nahmepro	tokoll-Nr	:			
Probenvorbeha	ndlur	ng (von de	r Feldprobe a	zur Laborprol	be)				
			Numme	er der Lab	orprobe	: 641/069	91.		
			Tag un	d Uhrzeit	der Anlie	eferung:	16.12.20	16	
			Proben	ahmepro	tokoll:	⊗ ja	O nein		
Ordnungsgemäße	Probe	nanliefer	ung: ja.						
Probengefäß:PE-E	imer		Transport	bedingunge	n (z. B. Kü	hlung),			
separierte Fraktion	(z. B.	Art, Ante	il, separate	Teilprobe):	nein				
Kommentierung:	,					or and described		*******	
Größe der Laborpi									
Probenvorberei	tung	(von der La	aborprobe zu	r Prüfprobe)					
Sortierung:	) ja	⊗ nein		sep	arierte Sto	ffgruppen	3		
Teilung / Homoger	nisieru	ng:							
O fraktionie	rendes	Teilen							
⊗ Kegeln ur	nd Vier	rteln							
O Cross-Rif	fling								
O Sonstige:									
Rückstellprobe:									
⊗ Ja	0	Nein:							
Herstellung der Prü	ifprobe	Э							
Vorkleinerur	ng:		⊗ ja		) nein	Feinkl	einerung:	⊗ja	O nein
Teilmassen	[ 3 kg	]:		1	eilmassen	[ 0,3 kg ]			
⊗ Backenbr	echer				⊗ Kugeln	nühle			
O Schneider	mühle				O Mörser	mühle			
O Bohrmeis	el / Me	isel			⊗ Endfeir	nheit 0,15	mm		
O Sonstige:					O Endfeir	nheit	_mm		
Trocknung:									
⊗ 105° C	0	Lufttrockn	ung:						
16.12.2016 Datum					i	Kathrin B	Besler beiter		

6		Erklärung der	Untersuchun	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstechni Fuggerring 21	k und Umweltanalytil	k GmbH	٦
		87733Markt Rettenb	ach		
	Ansprechpartner	Herr Engelbert Schir	ndele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.de	е		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0691-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
3.	Anhang 4 der geltende  ig  Gleichwertige Verfahre  Parameter/Normen:	n DepV vorgegebener ☐ teilweise n angewandt	n Untersuchungsmet	en Parameter wurden nach den hoden durchgeführt  ja  dten Methoden liegt bei.	in
	Das Untersuchungsinst	itut ist für die im Beric	ht aufgeführten Unte	rsuchungsmethoden	
	nach DIN EN ISO/IEC	17025, Ausgabe Augu	st 2005, 2. Berichtig	ung Mai 2007 akkreditiert 🛛	
	nach dem Fachmodul A	Abfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchur	ngen von einem Frem	dlabor durchgeführt	☐ ja	
	Parameter:				
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN	ISO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachi	modul Abfall 🔲	
4.	Markt Rettenbach, 05.0 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborlei	Untersuchungsstelle	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0692-2	Datum:	05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

: Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP4

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	3,7	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,42	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	102	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	4,6	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numn	ner der Feldprobe: MP4	
	Tag u	nd Uhrzeit der Probenahme:	
	Probe	nahmeprotokoll-Nr:	ere.
Probenvorbehandlung (	von der Feldprobe	zur Laborprobe)	
	Numn	ner der Laborprobe: 641/0692.	
		nd Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016	
		nahmeprotokoll: ⊗ ja O nein	
Ordnungsgemäße Probenan		mannieprotokon. Sja Onem	
Probengefäß:PE-Eimer		tbedingungen (z. B. Kühlung)	
separierte Fraktion (z. B. Art,			
		reiprobe). Hem	
		oder Masse [ kg ]:	
Orono dei Edodipiose, Voidi	non [ 1 j.o.	oder wasse [ kg ]	
Probenvorbereitung (von	der Laborprobe z	ur Prüfprobe)	
Sortierung: O ja ⊗	nein	separierte Stoffgruppen:	
Teilung / Homogenisierung:			
O fraktionierendes Tei	len		
⊗ Kegeln und Vierteln			
O Cross-Riffling			
O Sonstige:			
Rückstellprobe:			
⊗ Ja O Neir	12		
Herstellung der Prüfprobe			
Vorkleinerung:	⊗ja	O nein Feinkleinerung: ⊗	ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]	
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle	
O Schneidemühle		O Mörsermühle	
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm	
O Sonstige:		O Endfeinheit mm	
Trocknung:			
⊗ 105° C O Luftt	rocknung:		
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter	

		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstechr Fuggerring 21 87733Markt Retten		k GmbH	
	Ansprechpartner:				
	Telefon/Telefax:	Herr Engelbert Sch	indele		
	3 5/3 (5/0 ) (6/0 ) (6/0 )	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	de		
	Prüfbericht - Nr.:	641/0692-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinst	eis über die Gleichw itut ist für die im Beri	cht aufgeführten Unte	□ ja  idten Methoden liegt bei. ersuchungsmethoden ung Mai 2007 akkreditiert ⊠	
	nach dem Fachmodul A		Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchur Parameter: Untersuchungsinstitut:	ngen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	□ ja ⊠ nein	
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachi	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.00 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborlei	Untersuchungsstelle ter)	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/069	3-2 Datum:	05.05.2017
-----------------------------	------------	------------

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe : Boden Probenehmer von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP5

Probenbezeich. : 641/0693 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

## Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	1,2	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,49	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	10	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	89	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	3,1	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numm	ner der Feldprobe: M	1P5		
	Tag u	nd Uhrzeit der Probe	enahme:		
	Probe	nahmeprotokoll-Nr:			
Probenvorbehandlung (v	on der Feldprobe	zur Laborprobe)			
	Numm	ner der Laborprobe:	641/0693.		
		nd Uhrzeit der Anlie		16	
		nahmeprotokoll:	⊗ ja O nein		
Ordnungsgemäße Probenanli	eferung: ja.	74.00			
Probengefäß:PE-Eimer	Transpor	tbedingungen (z. B. Kül	nlung)		mont.
separierte Fraktion (z. B. Art,					
4					
Größe der Laborprobe: Volum	en [1]:5.	oder Masse [ kg ]:			
Probenvorbereitung (von d	der Laborprobe zi	ur Prüfprobe)			
Sortierung: O ja ⊗ r	nein	separierte Stof	fgruppen:		
Teilung / Homogenisierung:					
O fraktionierendes Teile	en				
⊗ Kegeln und Vierteln					
O Cross-Riffling					
O Sonstige:					
Rückstellprobe:					
⊗ Ja O Nein:					
Herstellung der Prüfprobe					
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein	Feinkleinerung:	⊗ ja	O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen	[ 0,3 kg ]		
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelm	ühle		
O Schneidemühle		O Mörseri	mühle		
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfein	heit 0,15 mm		
O Sonstige:		O Endfein	heit mm		
Trocknung:					
⊗ 105° C O Lufttr	ocknung:				
16.12.2016 Datum		k	Cathrin Besler Bearbeiter		

1.	Untersuchungsinstitut;	Rioverfahranstachn			_
	Anschrift:	Fuggerring 21	ik und Umweltanalyt	ik GmbH	
		87733Markt Retten	bach		
	Ansprechpartner.	Herr Engelbert Schi	indele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	le		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0693-2			
	Prüfbericht Datum:	05,05,2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Anhang 4 der geltender ig ja  Gleichwertige Verfahrer Parameter/Normen:	☐ teilweise n angewandt	nein nein	□ja	
				ndten Methoden liegt bei.	
	Das Untersuchungsinst				
	nach dem Fachmodul A		ust 2005, 2. Berichtig Behörde	gung Mai 2007 akkreditiert 🛛 notifiziert 🗌	
	Es wurden Untersuchur	ngen von einem Frem	ndlabor durchgeführt	☐ ja   ☑ nein	
	Parameter:				
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN	ISO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fach	modul Abfall 🔲	
4.	Markt Rettenbach, 05.0	5.2017	Gy.	Successive	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0694-2	Datum:	05.05.2017	-

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum

Probeneingang : 16.12.2016 Originalbezeich. : MP6

Probenbezeich. : 641/0694 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	5,2	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,93	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

#### Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter Einheit		Messwert	Methode	
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885	
Barium	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885	
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885	
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885	
Cyanid (lf.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403	
gelösten Feststoffe	[mg/l]	85	DIN 38 409-1	
DOC	[mg/l]	5,2	DIN EN 1484	
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1	

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numi	ner der Feldprobe: MP6
	Tagı	ınd Uhrzeit der Probenahme:
	Prob	enahmeprotokoll-Nr:
Probenvorbehandlung (von d	ler Feldprob	e zur Laborprobe)
	Num	ner der Laborprobe: 641/0694.
	Tag u	ind Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
	Probe	enahmeprotokoll: Ø ja O nein
Ordnungsgemäße Probenanliefe	rung: ja.	
Probengefäß:PE-Eimer	Transpo	rtbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art, Ant	eil, separat	e Teilprobe): nein
Kommentierung:		
Größe der Laborprobe: Volumen	[1]:5.	oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von der l	_aborprobe a	zur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗ nein	0	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Teilen		
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Nein:		
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Lufttrock	nung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter

11		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle				
1.	Untersuchungsinstitut:	Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH						
	Anschrift:	t: Fuggerring 21						
		87733Markt Rettenbach						
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	nindele					
	Telefon/Telefax:	08392/9210						
	eMail;	bvu@bvu-analytik.	de					
	Prüfbericht – Nr.:	641/0694-2						
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017						
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein				
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH					
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9						
		76133 Karlsruhe						
	Das Untersuchungsinsti	eis über die Gleichw tut ist für die im Beri 7025, Ausgabe Aug	icht aufgeführten Unte	□ ja  indten Methoden liegt bei ersuchungsmethoden ung Mai 2007 akkreditiert □  notifiziert □				
		-,	Behörde	nounzion 🖂				
	Es wurden Untersuchun Parameter:	gen von einem Frer	ndlabor durchgeführt	☐ ja				
	Untersuchungsinstitut: Anschrift:							
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachr	modul Abfall	_1			
4.	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des	Untersuchungsstelle				



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0695-2	Datum:	05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP7

Probenbezeich. : 641/0695 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode	
Glühverlust	[Masse %]	4,1	DIN EN 15169	
TOC [Masse %]		0,90	DIN EN 13137	
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04	

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	17	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/I]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	159	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	6,9	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numn	ner der Feldprobe: MP7						
	Tag u	nd Uhrzeit der Probenahme:						
	Probe	enahmeprotokoll-Nr:						
Probenvorbehandlung (vo	on der Feldprobe	e zur Laborprobe)						
		Nummer der Laborprobe: 641/0695.						
		nd Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016						
		enahmeprotokoll: ⊗ ja O nein						
Ordnungsgemäße Probenanlie								
Probengefäß:PE-Eimer		rtbedingungen (z. B. Kühlung)						
separierte Fraktion (z. B. Art, A								
Größe der Laborprobe: Volum	en [ l ]:5.	oder Masse [ kg ]:						
Probenvorbereitung (von d	er Laborprobe z	rur Prüfprobe)						
Sortierung: O ja ⊗ n	ein	separierte Stoffgruppen:						
Teilung / Homogenisierung:								
O fraktionierendes Teile	an.							
⊗ Kegeln und Vierteln								
O Cross-Riffling								
O Sonstige:								
Rückstellprobe:								
⊗ Ja O Nein:								
Herstellung der Prüfprobe								
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein						
Teilmassen [ 3 kg ]:	0 14	Teilmassen [ 0,3 kg ]						
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle						
O Schneidemühle		O Mörsermühle						
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm						
O Sonstige:		O Endfeinheit mm						
W. C. C. S.								
Trocknung:								
⊗ 105° C O Lufttro	ocknung:							
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter						

		Erklärung de	r Untersuchun	gsstelle		
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstechn Fuggerring 21	nik und Umweltanalytik	s GmbH		
		87733Markt Retten	bach			
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	indele			
	Telefon/Telefax:	08392/9210				
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	de			
	Prüfbericht – Nr.:	641/0695-2				
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017				
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein		
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH			
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9				
		76133 Karlsruhe				
	Das Untersuchungsinst nach DIN EN ISO/IEC 1	☐ teilweise n angewandt eis über die Gleichwitut ist für die im Beri 7025, Ausgabe Aug	□ nein ertigkeit der angewan cht aufgeführten Unte	□ ja dten Methoden liegt bei. rsuchungsmethoden	×	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert		
	Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt					
	Untersuchungsinstitut: Anschrift:					
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachr	nodul Abfail 🔲		
4.	Markt Rettenbach, 05.09 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des	Untersuchungsstelle		



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0696-2	Datum:	05.05.2017
---------------------	------------	--------	------------

Probeneingang

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum

: MP8 Originalbezeich. Probenbezeich. : 641/0696

Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

: 16.12.2016

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode	
Glühverlust	[Masse %]	3,3	DIN EN 15169	
TOC	OC [Masse %]		DIN EN 13137	
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04	

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/I]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/I]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	107	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	4,2	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numn	ner der Feldprobe: MP8					
	Tag u	nd Uhrzeit der Probenahme:					
	Probe	nahmeprotokoll-Nr:					
Probenvorbehandlung	(von der Feldprobe	zur Laborprobe)					
	Numn	ner der Laborprobe: 641/0696.					
		Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016					
	1 to	nahmeprotokoll: ⊗ ja O nein					
Ordnungsgemäße Probena							
Probengefäß:PE-Eimer	Transpor	tbedingungen (z. B. Kühlung)					
separierte Fraktion (z. B. Ar							
Kommentierung:							
Größe der Laborprobe: Volu	ımen [1]:5.	oder Masse [ kg ]:					
Probenvorbereitung (voi	n der Laborprobe z	ur Prüfprobe)					
Sortierung: O ja &	nein	separierte Stoffgruppen:					
Teilung / Homogenisierung:							
O fraktionierendes Te							
⊗ Kegeln und Viertel	n						
O Cross-Riffling							
O Sonstige:							
Rückstellprobe:							
⊗ Ja O Ne	in:						
Herstellung der Prüfprobe							
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein					
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]					
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle					
O Schneidemühle		O Mörsermühle					
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm					
O Sonstige:		O Endfeinheit mm					
Trocknung:							
⊗ 105° C O Lut	ttrocknung:						
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter					

		Erklärung der	Untersuchung	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstechn Fuggerring 21 87733Markt Rettenl		GmbH	
	******************				
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Schi	ndele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	e		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0696-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	nach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	<ul><li></li></ul>	veis über die Gleichw		☐ ja  Iten Methoden liegt bei  suchungsmethoden	
	nach DIN EN ISO/IEC	17025, Ausgabe Aug	ust 2005, 2. Berichtigu	ng Mai 2007 akkreditiert 🛛	
	nach dem Fachmodul A	Abfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchu Parameter:	ngen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja   ⊠ nein	
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN	ISO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachm	nodul Abfall 🔲	
4.	Markt Rettenbach, 05.0	5.2017	Unterschrift des U	Intersuchungsstelle	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0697-2 Datum: 05.05.2017

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme ; PN 98

Art der Probe : Boden : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum :

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP9
Probenbezeich. : 641/0697

Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

## Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	5,9	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,93	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/I]	24	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	151	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	12,7	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





		Numn	ner der Feldprobe	: MP9		
		Tag u	nd Uhrzeit der Pro	benahme:		
		Probe	enahmeprotokoll-N	۱r:	,,,,,,,,,,	
Probenvorbehand	llung (von	der Feldprobe	zur Laborprobe)			
		Numn	ner der Laborprob	e: 641/0697.		
		Tag u	nd Uhrzeit der Anl	lieferung: 16.12.2	2016	
			nahmeprotokoll:	⊗ ja O ne		
Ordnungsgemäße Pro	obenanliefe	erung: ja.				
Probengefäß: PE-Eim	er	Transpor	tbedingungen (z. B. H	Kühlung)		
separierte Fraktion (z	B. Art, Ant	teil, separate	e Teilprobe): nein			
Kommentierung:						
Größe der Laborprobe						
Probenvorbereitur	ng (von der	Laborprobe z	ur Prüfprobe)			
Sortierung: O ja	o ⊗ neir	n	separierte Si	toffgruppen:		
Teilung / Homogenisie	erung:					
O fraktionieren	des Teilen					
⊗ Kegeln und \	/ierteIn					
O Cross-Riffling	9					
O Sonstige:						
Rückstellprobe:						
⊗ Ja	O Nein:					
Herstellung der Prüfpr	obe					
Vorkleinerung:		⊗ ja	O nein	Feinkleinerung	g: ⊗ja	O nein
Teilmassen [ 3	kg ]:		Teilmasse	en [ 0,3 kg ]		
⊗ Backenbrech	er		⊗ Kuge	lmühle		
O Schneidemül	nle		O Mörse	ermühle		
O Bohrmeisel /	Meisel		⊗ Endfe	einheit 0,15 mm		
O Sonstige:			O Endfe	einheit mm		
Trocknung:						
⊗ 105° C	O Lufttrock	nung:				
16.12.2016 Datum				Kathrin Besler Bearbeiter		

		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle	
1	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstechr Fuggerring 21 87733Markt Retten		ik GmbH	
	Anantachnadace				
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	indele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0697-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinst	teilweise n angewandt eis über die Gleichw itut ist für die im Beri 7025, Ausgabe Aug	□ nein  ertigkeit der angewar icht aufgeführten Unter ust 2005, 2. Berichtig	□ ja ndten Methoden liegt bei.	
	Es wurden Untersuchur Parameter:	gen von einem Fren	Behörde ndlabor durchgeführt	□ ja ⊠ nein	
	Untersuchungsinstitut: Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachi	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborlei	Untersuchungsstelle ter)	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/921-0 Fax 083 92/921-30 byu@byu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0698-2	Datum:	05.05.2017	
				_

### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP10 Probenbezeich. : 641/0698

: 641/0698 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 – 05.05.2017

### Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	3,3	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,60	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	18	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	142	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	7,4	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numn	mer der Feldprobe: M	IP10		
	Tag u	nd Uhrzeit der Probe	enahme:		
	Probe	enahmeprotokoll-Nr:	********************		
Probenvorbehandlung (v	on der Feldprobe	e zur Laborprobe)			
	Numn	ner der Laborprobe:	641/0609		
		nd Uhrzeit der Anlie		16	
		nahmeprotokoll:		10	
Ordnungsgemäße Probenani		manneprotokon.	⊗ ja O nein		
Probengefäß:PE-Eimer		rtbedingungen (z. B. Kül	aluna)		
separierte Fraktion (z. B. Art,			iidiig)	*********	ergrana.
Kommentierung:					
Größe der Laborprobe: Volun				**********	e new laws
Probenvorbereitung (von	der Laborprobe z	ur Prüfprobe)			
Sortierung: O ja ⊗	nein	separierte Stoff	fgruppen:		
Teilung / Homogenisierung:					
O fraktionierendes Teil	en				
⊗ Kegeln und Vierteln					
O Cross-Riffling					
O Sonstige:					
Rückstellprobe:					
⊗ Ja O Nein	:				
Herstellung der Prüfprobe					
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein	Feinkleinerung:	⊗ ja	O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen			
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelm	ühle		
O Schneidemühle		O Mörsern	nühle		
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfein	heit 0,15 mm		
O Sonstige:			heit mm		
Trocknung:					
⊗ 105° C O Lufttr	ocknung:				
16.12.2016 Datum		К	athrin Besler Bearbeiter		

		Erklärung der	r Untersuchur	ngsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstechn Fuggerring 21 87733Markt Rettenl	ik und Umweltanalyti	k GmbH	
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Schi			
	Telefon/Telefax:	08392/9210	nucie		
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	le.		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0698-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
3.	Sämtliche gemessener Anhang 4 der geltender in auch gelten i	n DepV vorgegebene teilweise		en Parameter wurden nach thoden durchgeführt	den in
	☐ Behördlicher Nachw	eis über die Gleichw	ertigkeit der angewar	ndten Methoden liegt bei	
	Das Untersuchungsinst	itut ist für die im Beri	cht aufgeführten Unte	ersuchungsmethoden	
	nach DIN EN ISO/IEC	17025, Ausgabe Aug	ust 2005, 2. Berichtig	jung Mai 2007 akkreditiert	$\boxtimes$
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert 🗌	
	Es wurden Untersuchur	ngen von einem Frem	ndlabor durchgeführt	☐ ja	
	Parameter:				
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN	ISO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fach	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.0 Ort, Datum	<u>5.2017</u>	Unterschrift des	Untersuchungsstelle	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0699-2 Datum: 05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP11

Probenbezeich. : 641/0699 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 – 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	3,6	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,35	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0.02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/I]	11	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	95	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	4,1	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numr	mer der Feldprobe: MP11
	Tag u	ınd Uhrzeit der Probenahme:
	Probe	enahmeprotokoll-Nr;
Probenvorbehandlung (v	on der Feldprobe	e zur Laborprobe)
	Numr	mer der Laborprobe: 641/0699.
	Tag u	ınd Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
	Probe	enahmeprotokoll: ⊗ ja O nein
Ordnungsgemäße Probenanl	lieferung: ja.	
Probengefäß:PE-Eimer	Transpo	rtbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art,		
Kommentierung:		
Größe der Laborprobe: Volun	nen [1]:5.	oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von	der Laborprobe z	zur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗	nein	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Teil	en	
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Nein	ı.	
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Lufttr	rocknung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter

		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstech	nik und Umweltanalyti	k GmbH	
		87733Markt Retter	bach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	nindele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0699-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinsti	tut ist für die im Beri	icht aufgeführten Unte	dten Methoden liegt bei. ersuchungsmethoden ung Mai 2007 akkreditiert	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchun Parameter:	gen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja        nein	
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachr	modul Abfall 🔲	
	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborlei	Untersuchungsstelle ter)	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr.	641/0700-2	Datum:	05.05.2017

Probeneingang

: 16.12.2016

# Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : MP12

Probenbezeich. : 641/0700 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 – 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	3,9	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,28	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0.02	LAGA-RL KW/04

#### Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	181	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	5,5	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numr	mer der Feldprobe: MP12
	Tag u	ınd Uhrzeit der Probenahme:
	Probe	enahmeprotokoll-Nr:
Probenvorbehandlung (	von der Feldprobe	e zur Laborprobe)
	Numr	mer der Laborprobe: 641/0700.
		and Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
		enahmeprotokoll: ⊗ ja O nein
Ordnungsgemäße Probenan		2,54
Probengefäß:PE-Eimer		rtbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art		
		oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von	der Laborprobe z	zur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗	nein	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Te	ilen	
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Neir	1:	
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Luftt	trocknung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler

		Erklärung de	r Untersuchung	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut	Rinyarfahranstoch	nik und Umweltanalytik	CmbH	
	Anschrift:	Fuggerring 21	iik diid Oliweitaliaiytik	GIIIDH	
	, nooning	87733Markt Retter	hach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch			
	Telefon/Telefax:	08392/9210	midele		
	eMail:	bvu@bvu-analytik.	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0700-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinst	☐ teilweise  n angewandt  eis über die Gleichw  itut ist für die im Beri	□ nein ertigkeit der angewandt cht aufgeführten Unters	□ ja ten Methoden liegt bei.	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchur Parameter:	ngen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	□ ja 🛛 nein	
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachmo	odul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des Un (Laborleite	TOL Intersuchungsstelle	Ĭ



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0701-2 Datum: 05.05.2017

## Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. ; 16 S 520

Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP13

Probenbezeich. : 641/0701 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 – 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	5,8	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,75	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	37	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	153	DIN 38 409-1
DOC	[mg/I]	6,2	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numr	mer der Feldprobe: MP13
	Tagu	und Uhrzeit der Probenahme:
	Probe	enahmeprotokoll-Nr:
Probenvorbehandlung (von	der Feldprobe	e zur Laborprobe)
	Muma	mar day Labarranahar C44/0704
		mer der Laborprobe: 641/0701. und Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
	2.35	그 가지 시간에 하는 것으로 가지 않는데 하는 것이 하면 하다 하네요.
Ordnungsgemäße Probenanlief		enahmeprotokoll: ⊗ ja O nein
Probengefäß:PE-Eimer		orthodiogueson (= D. Köhlure)
		ortbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art, Ar		
		oder Massa I ka k
Croise der Laborprobe. Volumer	1 ( ) [.5.	oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von der	Laborprobe z	zur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗ nei	in	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Teilen		
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Nein:		
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Lufttroc	knung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter

7.1		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Bioverfahrenstechr Fuggerring 21	nik und Umweltanalyti	k GmbH	
		87733Markt Retten	bach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	indele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.d	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0701-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinst	eis über die Gleichw itut ist für die im Beri	cht aufgeführten Unte	□ ja  indten Methoden liegt bei. ersuchungsmethoden ung Mai 2007 akkreditiert	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchur Parameter:	ngen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja   ☑ nein	
	Untersuchungsinstitut: Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN	SO/IEC 17025 🗆	Notifizierung Fachi	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.09 Ort, Datum	5. <u>2017</u>	Unterschrift des (Laborlei	Untersuchungsstelle	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0702-2 Datum: 05.05.2017

Art der Probenahme : PN 98

# Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle :

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP14

Probenbezeich. : 641/0702 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 – 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	1,8	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,37	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	27	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	281	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	4,5	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0.5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numn	ner der Feldprobe: MP14
	Tag u	nd Uhrzeit der Probenahme:
	Probe	nahmeprotokoll-Nr:
Probenvorbehandlung (vo	on der Feldprobe	zur Laborprobe)
	Numn	ner der Laborprobe: 641/0702.
		nd Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
		nahmeprotokoll: ⊗ ja O nein
Ordnungsgemäße Probenanlie		o ja o nom
Probengefäß:PE-Eimer		tbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art, /		
		oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von d	er Laborprobe zi	ur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗ n	ein	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Teile	en	
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Nein:		
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Lufttro	ocknung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter

		Erklärung de	r Untersuchun	igsstelle
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstech	nik und Umweltanalytik	k GmbH
	Anschrift:	Fuggerring 21		
		87733Markt Retter	bach	
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	indele	
	Telefon/Telefax:	08392/9210		
	eMail:	bvu@bvu-analytik.	de	
	Prüfbericht – Nr.:	641/0702-2		
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017		
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH	
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9		
		76133 Karlsruhe		
	Das Untersuchungsinst	itut ist für die im Beri	cht aufgeführten Unte	dten Methoden liegt bei rsuchungsmethoden ung Mai 2007 akkreditiert
	nach dem Fachmodul A		Behörde	notifiziert
	Es wurden Untersuchur Parameter:	igen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja   ☑ nein
	Untersuchungsinstitut:			
	Anschrift:			
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachn	nodul Abfall 🔲
	Markt Rettenbach, 05.09 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des U	Dulc Untersuchungsstelle



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0703-2 Datum: 05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber :: Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum :

Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP15

Probenbezeich. : 641/0703 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 – 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	2,0	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,40	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	12	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/I]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	228	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	2,7	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





		Numm	er der Feldprobe	: MP15	
			nd Uhrzeit der Pro		
				/c	
Prohenverhehand	lung (upp d		and a during the		
Probenvorbehand	iung (von a	er Felaprobe	zur Laborprobe)		
		Numm	er der Laborprob	e: 641/0703.	
		Tag ur	nd Uhrzeit der Anl	lieferung: 16.12.20	)16
		Probei	nahmeprotokoll:	⊗ ja O nein	
Ordnungsgemäße Pro	obenanliefer	ung: ja.			
Probengefäß:PE-Eim	er	Transport	tbedingungen (z. B. ł	(ühlung)	cheminalities
separierte Fraktion (z.	B. Art, Ante	eil, separate	Teilprobe): nein		
Kommentierung:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		inimistration in the
Größe der Laborprobe	e: Volumen	[1]:5.	oder Masse [ kg	]:	
Probenvorbereitur	ng (von der L	aborprobe zu	ır Prüfprobe)		
Sortierung: O ja			separierte S	toffgruppen:	
Teilung / Homogenisie	erung:				
O fraktionieren	des Teilen				
⊗ Kegeln und \	/ierteln				
O Cross-Riffling	9				
O Sonstige:					
Rückstellprobe:					
⊗ Ja	O Nein:				
Herstellung der Prüfpr	obe				
Vorkleinerung:		⊗ ja	O nein	Feinkleinerung:	⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3	kg ]:		Teilmasse	en [ 0,3 kg ]	
⊗ Backenbrech	er		⊗ Kuge	elmühle	
O Schneidemül	nle		O Mörs	ermühle	
O Bohrmeisel /	Meisel		⊗ Endfe	einheit 0,15 mm	
O Sonstige:			O Endfe	einheit mm	
Trocknung:					
⊗ 105° C	O Lufttrockr	nung:			
16.12.2016 Datum				Kathrin Besler Bearbeiter	

		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut: Anschrift:	Fuggerring 21	nik und Umweltanalyti	k GmbH	
	tel de la la	87733Markt Retten			
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch	indele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.c	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0703-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinsti nach DIN EN ISO/IEC 1 nach dem Fachmodul A	☐ teilweise  n angewandt  eis über die Gleichweitut ist für die im Berie  7025, Ausgabe Auge  bfall von	□ nein ertigkeit der angewan cht aufgeführten Unte ust 2005, 2. Berichtig Behörde	□ ja  indten Methoden liegt bei. ersuchungsmethoden ung Mai 2007 akkreditiert ⊠ notifiziert □	
	Es wurden Untersuchun Parameter: Untersuchungsinstitut: Anschrift:		ndlabor durchgeführt	☐ ja   ☑ nein	
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 [	Notifizierung Fachi	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborlei	Solution of the state of the st	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0704-2 Datum: 05.05.2017

# Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe : Boden Probenehmer

: von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP16

Probenbezeich. : 641/0704 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	6,1	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,98	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	61	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	215	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	9,6	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0.5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numr	mer der Feldprobe: MP16
	Tag u	und Uhrzeit der Probenahme:
		enahmeprotokoll-Nr:
Probenvorbehandlung (	von der Feldprobe	e zur Laborprobe)
	Numr	mar dar Labornyaha: 644/0704
		mer der Laborprobe: 641/0704.
		and Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
Ordnungsgemäße Probenan		enahmeprotokoll: ⊗ ja O nein
Probengefäß:PE-Eimer		thodingungen (v. D. Köhlure)
		rtbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art,		
		oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von	der Laborprobe z	zur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗	nein	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Tei	len	
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Neir	):	
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Luftt	rocknung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler

		Erklärung de	r Untersuchur	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut:	Rioverfahrenstechn	nik und Umweltanalyti	k GmhH	
	Anschrift:	Fuggerring 21	in und onweitanalyti	K GIIIDH	
		87733Markt Retten	hach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch			
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.c	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0704-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Das Untersuchungsinsti	eis über die Gleichw itut ist für die im Beri 7025, Ausgabe Aug	cht aufgeführten Unte		
	nach dem Fachmodul A	biali von	Behörde	notifiziert [_]	
	Es wurden Untersuchun Parameter:	gen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja	
	Untersuchungsinstitut: Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachr	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborleit	SOL Untersuchungsstelle ter)	Ī



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0705-2 Datum: 05.05.2017

# Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP17

Probenbezeich. : 641/0705 Untersuch.-zeitraum : 03.05.2017 - 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	4,3	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,95	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	23	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	175	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	6,5	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0.5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





			Numm	er der Fe	Idprobe:	MP17			
			Tag ur	nd Uhrzei	der Prob	enahme	):		
			Probe	nahmepro	tokoll-Nr	·			
Probenvorbehan	dlung	g (von de	r Feldprobe	zur Laborpro	obe)				
			Numm	er der La	borprobe	: 641/070	05.		
					der Anlie			16	
			Prober	nahmepro	tokoll:	⊗ ja	O nein		
Ordnungsgemäße F	roben	anlieferu							
Probengefäß:PE-Ein	ner		Transport	bedingung	en (z. B. Kü	hlung)		annini	*******
separierte Fraktion (	z. B. /	Art, Antei							
Kommentierung:				·····					
Größe der Laborpro									
Probenvorbereitu	ıng (v	on der La	borprobe zu	ır Prüfprobe)					
Sortierung: O	ja	⊗ nein		sep	parierte Sto	ffgruppen	0		
Teilung / Homogenis	sierung	g:							
O fraktioniere									
⊗ Kegeln und	Vierte	eln							
O Cross-Riffli									
O Sonstige:									
Rückstellprobe:									
⊗ Ja	ON	lein:							
Herstellung der Prüf	orobe								
Vorkleinerung	;		⊗ ja	-	O nein	Feinkl	einerung:	⊗ ja	O nein
Teilmassen [	3 kg ]:				Teilmassen	[ 0,3 kg ]			
⊗ Backenbred	her				⊗ Kugeln	nühle			
O Schneidem	ühle				O Mörser	mühle			
O Bohrmeisel	/ Meis	sel			⊗ Endfeir	nheit 0,15	mm		
O Sonstige:					O Endfeir	nheit	_mm		
Trocknung:									
⊗ 105° C	O L	ufttrockni	ung:						
16.12.2016 Datum						Kathrin E Bearl	Besler beiter		

		Erklärung de	r Untersuchun	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstech	nik und Umweltanalytil	GmbH	
	Anschrift:	Fuggerring 21	in and on worth and you	Combit	
		87733Markt Retter	bach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch			
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0705-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll r	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
	1	76133 Karlsruhe			
3.					
	Anhang 4 der geltender ig ja  Gleichwertige Verfahrer Parameter/Normen:	n DepV vorgegebene ☐ teilweise	ngeschaft dangerunte en Untersuchungsmetl	n Parameter wurden nach den noden durchgeführt □ ja	III.
	☐ Behördlicher Nachw	eis über die Gleichw	ertigkeit der angewan	dten Methoden liegt bei.	
	Das Untersuchungsinst	itut ist für die im Beri	cht aufgeführten Unte	rsuchungsmethoden	
	nach DIN EN ISO/IEC	7025, Ausgabe Aug	ust 2005, 2. Berichtigu	ing Mai 2007 akkreditiert 🛛	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchur	igen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja     inein	
	Parameter:				
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachn	nodul Abfall 🔲	
4.	Markt Rettenbach, 05.09 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des I	Dick Untersuchungsstelle	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 0 83 92/9 21-0 Fax 0 83 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik,de

BVU GmbH - Gewerbestraße 10 - 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0706-2 Datum: 05.05.2017

#### Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP18

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	1,2	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,19	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0.02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (If.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	95	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	2,8	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/l]	< 0,5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numr	mer der Feldprobe: MP18
		ind Uhrzeit der Probenahme:
		enahmeprotokoll-Nr:
Probenvorbehandlung (vo	on der Feldprobe	e zur Laborprobe)
	Numr	ner der Laborprobe: 641/0706.
		and Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016
		enahmeprotokoll: ⊗ ja O nein
Ordnungsgemäße Probenanli		o ja o nem
Probengefäß:PE-Eimer		rtbedingungen (z. B. Kühlung)
separierte Fraktion (z. B. Art,		
		oder Masse [ kg ]:
Probenvorbereitung (von d	ler Laborprobe z	tur Prüfprobe)
Sortierung: O ja ⊗ n	iein	separierte Stoffgruppen:
Teilung / Homogenisierung:		
O fraktionierendes Teile	en	
⊗ Kegeln und Vierteln		
O Cross-Riffling		
O Sonstige:		
Rückstellprobe:		
⊗ Ja O Nein:		
Herstellung der Prüfprobe		
Vorkleinerung:	⊗ ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle
O Schneidemühle		O Mörsermühle
O Bohrmeisel / Meisel		⊗ Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige:		O Endfeinheit mm
Trocknung:		
⊗ 105° C O Lufttro	ocknung:	
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler

		Erklärung de	r Untersuchun	gsstelle	
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstechr	nik und Umweltanalytik	GmbH	
	100	87733Markt Retten	bach		
	Ansprechpartner:	Herr Engelbert Sch			
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.c	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0706-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Anhang 4 der geltender  ig  Gleichwertige Verfahrer  Parameter/Normen:	☐ teilweise	nein	□ja	
	☐ Behördlicher Nachw	eis über die Gleichw	ertigkeit der angewand	dten Methoden liegt bei	
	Das Untersuchungsinsti	tut ist für die im Beri	cht aufgeführten Unter	suchungsmethoden	
	nach DIN EN ISO/IEC 1	7025, Ausgabe Aug	ust 2005, 2. Berichtigu	ng Mai 2007 akkreditiert 🛛	
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert	
	Es wurden Untersuchun	gen von einem Fren	ndlabor durchgeführt	☐ ja	
	Untersuchungsinstitut:				
	Anschrift:				
H	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachm	nodul Abfall 🔲	
4.	Markt Rettenbach, 05.05	5.2017	Cy.	Poli	
	Ort, Datum		Unterschrift des L (Laborleite	Intersuchungsstelle er)	



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 | 87733 Markt Rettenbach

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0707-2 Datum: 05.05.2017

# Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Entnahmestelle

Art der Probenahme: PN 98 Art der Probe : Boden Probenehmer

: von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum Probeneingang : 16.12.2016

Originalbezeich. : MP19

Probenbezeich. : 641/0707 Untersuch.-zeitraum: 03.05.2017 - 05.05.2017

# Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Glühverlust	[Masse %]	0,9	DIN EN 15169
TOC	[Masse %]	0,21	DIN EN 13137
Extrahierb. lipoph. St.	[Masse %]	< 0,02	LAGA-RL KW/04

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Antimon	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Barium	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Molybdän	[µg/l]	< 10	EN ISO 11885
Selen	[µg/l]	< 5	EN ISO 11885
Cyanid (lf.)	[µg/l]	< 5	EN ISO 14403
gelösten Feststoffe	[mg/l]	37	DIN 38 409-1
DOC	[mg/l]	2,9	DIN EN 1484
Fluorid	[mg/I]	< 0.5	EN ISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 05.05.2017

Onlinedokument ohne Unterschrift





	Numn	ner der Feldprobe: MP19		
	Tag u	nd Uhrzeit der Probenahme:		
	Probe	nahmeprotokoll-Nr:		
Probenvorbehandlung (	von der Feldprobe	zur Laborprobe)		
	Numn	ner der Laborprobe: 641/0707.		
		nd Uhrzeit der Anlieferung: 16.12.2016		
		nahmeprotokoll: ⊗ ja O nein		
Ordnungsgemäße Probenan				
Probengefäß:PE-Eimer		tbedingungen (z. B. Kühlung)		
separierte Fraktion (z. B. Art,				
Kommentierung:	*************			
Größe der Laborprobe: Volum		oder Masse [ kg ]:		
Probenvorbereitung (von	der Laborprobe zi	ur Prüfprobe)		
Sortierung: O ja ⊗	nein	separierte Stoffgruppen:		
Teilung / Homogenisierung:				
O fraktionierendes Tei	len			
⊗ Kegeln und Vierteln				
O Cross-Riffling				
O Sonstige:				
Rückstellprobe:				
⊗ Ja O Neir	1:			
Herstellung der Prüfprobe				
Vorkleinerung:	⊗ja	O nein Feinkleinerung: ⊗ ja O nein		
Teilmassen [ 3 kg ]:		Teilmassen [ 0,3 kg ]		
⊗ Backenbrecher		⊗ Kugelmühle		
O Schneidemühle O Bohrmeisel / Meisel		O Mörsermühle		
		⊗ Endfeinheit 0,15 mm		
O Sonstige:		O Endfeinheit mm		
Trocknung:				
⊗ 105° C O Luftt	rocknung:			
16.12.2016 Datum		Kathrin Besler Bearbeiter		

		Erklärung de	r Untersuchur	ngsstelle	0.0
1.	Untersuchungsinstitut:	Bioverfahrenstech	nik und Umweltanalyti	k GmbH	
	Anschrift:	Fuggerring 21			
		87733Markt Retter	bach		
	Ansprechpartner;	Herr Engelbert Sch	indele		
	Telefon/Telefax:	08392/9210			
	eMail:	bvu@bvu-analytik.	de		
	Prüfbericht – Nr.:	641/0707-2			
	Prüfbericht Datum:	05.05.2017			
	Probenahmeprotokoll n	ach PN 98 liegt vor:	□ja	⊠ nein	
	Auftraggeber:	Ingenieurbüro Roth	& Partner GmbH		
	Anschrift:	Hans-Sachs-Str. 9			
		76133 Karlsruhe			
	Gleichwertige Verfahren angewandt ☐ nein ☐ ja  Parameter/Normen:  ☐ Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei.  Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden  nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert ☑				
	nach dem Fachmodul A	bfall von	Behörde	notifiziert [	
	Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt				
	Untersuchungsinstitut: Anschrift:				
	Akkreditierung DIN EN I	SO/IEC 17025 🗌	Notifizierung Fachr	modul Abfall	
4.	Markt Rettenbach, 05.05 Ort, Datum	5.2017	Unterschrift des (Laborlei	Untersuchungsstelle	

Probenbezeichnung: MP 1

### Protokoll gemäß Anhang C

#### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

> Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach / Grünfläche Objekt / Lage:
- 3. Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. - 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0689 vom 16. - 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten В.

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, sandig, schwach tonig, humos
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 3.500m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 3
	RKS 2/0,00-0,50; RKS3/0,00-0,80; RKS4/0,20-0,50
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$\Lambda$

ehmer:

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter ( 27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer: sachkundig 🛛 fachkundig X

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016

Probenbezeichnung: MP 2

# Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Frank-Reichelt-Straße
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0690 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Kies, schluffig, sandig, schwach tonig, Schotter
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 1.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2
	RKS 6/0,15-0,70; RKS8/0,15-0,60
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$\Lambda$
	// 1

27.	Ort:	Annweiler	Unterschrift / Prober	nehmer:
			sachkundig 🛚	nehmer:
			fachkundig 🛛	Fachkundiger: ppa. DiplIng. (FH) Peter Cuntz
	D - 4	10 10 0010	A	

Datum: 16.12.2016 Anwesende / Zeugen:

Probenbezeichnung: MP 3

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

# Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Grünfläche
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0691 vom 16. 20.12.2016

# B. Vor-Ort-Gegebenheiten

Datum:

16.12.2016

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, sandig, tonig, humos/ Kies, schluffig
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 7.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 4
	RKS 7/0,00-0,70; RKS10/0,00-0,50; RKS11/0,00-0,30; RKS12/0,00-0,40
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$\Lambda$
	// •
27.	Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig  $\boxtimes$  fachkundig  $\boxtimes$ 

Anwesende / Zeugen:

Probenbezeichnung: MP 4

# Protokoll gemäß Anhang C

### Allgemeine Angaben

Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen 1.

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Grünfläche 2. Objekt / Lage:
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- Entsorgung, abfalltechnische Deklaration 5. Grund der Probenahme:
- Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016 6.
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: 10. kein konkreter Verdacht
- Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern 11.
- Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0692 vom 16. 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten B.

Datum:

16.12.2016

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig				
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 7.500 m³ / eingebauter Zustand				
15.	Lagerungsdauer: -				
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -				
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60				
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung				
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: - Sonderproben (Beschreibung): -				
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 3  RKS 7/0,70-2,20; RKS10/0,40-1,30; RKS12/0,40-1,30				
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll				
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):				
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -				
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -				
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:				
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.				
27.	Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer: sachkundig  fachkundig  Fachkundiger: ppa. DiplIng. (FH) Peter Cuntz				

Anwesende / Zeugen:

Probenbezeichnung: MP 5

# Protokoll gemäß Anhang C

### Allgemeine Angaben

Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen 1.

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Alexander-Baumann-Straße 2. Objekt / Lage:
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration 5.
- Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016 6.
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2. 9.
- Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: 10. kein konkreter Verdacht
- Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern 11.
- Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0693 vom 16. 20.12.2016

#### **Vor-Ort-Gegebenheiten** B.

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Kies, sandig, schluffig, Schotter
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 10.000 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 6
	RKS 13/0,32-0,6; RKS15/0,36-0,60; RKS17/0,35-0,60, RKS18/0,40-0,55; RKS27/0,33-0,60; RKS29/0,38 0,50
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.
	f
_	

Unterschrift / Probenehmer: 27. Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz fachkundig 🖂

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016

Probenbezeichnung: MP 6

#### Protokoll gemäß Anhang C

# A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Erweiterung Alexander-Baumann-Straße
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0694 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

Datum:

16.12.2016

13.	13. Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, sch	ıwach sandig, scl	hwach tonig, sch	hwach kiesig, Schotter
14.	14. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 10.0	00 m³ / eingebau	iter Zustand	
15.	15. Lagerungsdauer: -			
16.	16. Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Ni	ederschläge):	-	
17.	17. Probenahmegerät und –material: RKS DN 60			
18.	18. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung			
19.	19. Anzahl der Einzelproben: - Mischprobe	n: 1 S	Sammelproben:	-
	Sonderproben (Beschreibung): -			
20.	20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:	6		
	RKS14/0,00-0,60; RKS 19/0,00-0,30; RKS19/0,30-0 RKS26/0,40-0,80	),70; RKS22/0,00	)-0,30; RKS22/0	),30-0,80;
21.	21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll			
22.	22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperati	ır):		
23.	23. Vor-Ort-Untersuchung: -			
24.	24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkunge	:n: -		
25.	25. Topographische Karte als Anhang? ja 🛚	nein 🗌 Ho	ochwert:	Rechtswert:
26.	<ol><li>Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probena</li></ol>	hmepunkte, Stra	ßen, Gebäude ι	ı. s. w.):
	siehe Anlage 1.			
			/	1
			$I_{I}$	/ /
27.	27. Ort: Annweiler Unterschrift / Prob	enehmer:	14	la
	sachkundig 🖂		1.1	I A A A I I A A A A A A A A A A A A A A

fachkundig 🖂

Anwesende / Zeugen:

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

#### Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98

Probenbezeichnung: MP 7

### Protokoll gemäß Anhang C

# A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Bereich Neubau Talbrücke
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0695 vom 16. 20.12.2016

### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

27.

Ort: Annweiler

16.12.2016

Datum:

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, humos
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 2.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2
	RKS30/0,00-0,30; RKS31/0,00-0,50
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$\Lambda$

Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig ⊠ fachkundig ⊠

Anwesende / Zeugen:

ehmer:
Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) I

MP 8 Probenbezeichnung:

#### Protokoll gemäß Anhang C

#### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

> Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach / Bereich Neubau Talbrücke
- 3. Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- 16 S 520 4. Projektnummer:
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. - 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH) 8.
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: 10. kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0696 vom 16. - 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig, Schotter
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 2.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2
	RKS30/0,30-1,30; RKS31/0,50-1,10
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$\Lambda$ .

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛛

ehmer:

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Pete fachkundig

Probenbezeichnung: MP 9

#### Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neubau Straßenböschung
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgamaina Baschraibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0697 vom 16. 20.12.2016

## B. Vor-Ort-Gegebenheiten

12

10.	Abianati Angemente beschiebung. Schlan, felhsandig, schwach tonig, humos
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 5.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 4
	RKS 35/0,00-0,50; RKS38/0,00-0,50; RKS42/0,00-0,50; RKS43/0,00-0,90
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛛

fachkundig 🛛 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Schluff foineandia schwach tonia humos

Probenbezeichnung: MP 10

#### Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neubau Straßenböschung
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0698 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

27.

Ort: Annweiler

16.12.2016

Datum:

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluft, schwach sandig, schwach tonig
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 5.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 8
	RKS35/0,50-1,80; RKS35/1,80-4,60; RKS36/2,80-5,60; RKS37/0,60-2,20; RKS38/3,20-5,30; RKS43/0,90 1,90; RKS44/3,80-5,40
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.
	<i>ii</i>

Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig ⊠ fachkundig ⊠

Anwesende / Zeugen:

ehmer:
Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 11

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neubau Straßenböschung
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0699 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abfallart / Aligemeine Beschreibung:	Schluff, tonig, schwach sandig
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung:	etwa 2.500 m <sup>3</sup> / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -	
16.	Finflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. V	Vitterung, Niederschläge): -

- 15. Emiliado da ado Abramatoria (2. B. Wittorang, Modordoniago).
- 17. Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
- 18. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
- 19. Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 Sammelproben: Sonderproben (Beschreibung): -
- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 3 RKS36/5,60-9,20-0,50; RKS37/5,80-8,90; RKS39/7,90-8,50
- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛚

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 12

#### Protokoll gemäß Anhang C

## Allgemeine Angaben

Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen 1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift:

> Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach / Neubau Straßenböschung Objekt / Lage:
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. - 29.11.2016
- Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim 7.
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0700 vom 16. - 20.12.2016

#### В. Vor-Ort-Gegebenheiten

13

24.

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, tonig, kiesig
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 2.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 4
	RKS42/4,30-10,00; RKS43/1,90-4,30-0,80; RKS43/6,80-7,90; RKS44/7,40-9,10
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -

25. Topographische Karte als Anhang? ja □ nein Hochwert: Rechtswert:

Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): 26. siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -

sachkundig 🛛

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) 

Probenbezeichnung: MP 13

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

Schluff, stark tonig, schwach sandig

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neubau Straßenböschung
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0701 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.

26.

siehe Anlage 1.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 4.500 m³ / eingebauter Zustand	
15.	Lagerungsdauer: -	
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -	
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60	
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung	
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -	
	Sonderproben (Beschreibung): -	
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2	
	RKS45/1,10-1,70; RKS45/1,70-4,00	
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll	
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):	
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -	
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -	
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ☐ nein ☐ Hochwert: Rechts	W

Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛚

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 14

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Alexander-Baumann-Straße
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0702 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abtall	art / Allg	emeine	Beschreibun	Kies, sandig, schluffig, S	chotter
	_					

- 14. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 2.000 m³ / eingebauter Zustand
- 15. Lagerungsdauer:
- 16. Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):
- 17. Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
- 18. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
- Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 Sammelproben:
   Sonderproben (Beschreibung): -
- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 3 RKS20/0,43-0,60; RKS21/0,33-0,50; RKS23/0,35-0,50
- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen:
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛛

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 15

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neckartalstraße
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0703 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abfallart / Allg	emeine Beschreibung:	Kies, sandig, schluffig, Schotter
	_		

- 14. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 15.500 m³ / eingebauter Zustand
- 15. Lagerungsdauer:
- 16. Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):
- 17. Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
- 18. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
- Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 Sammelproben:
   Sonderproben (Beschreibung): -
- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2 RKS53/0,33-0,60; RKS56/0,23-0,80
- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛚

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 16

ehmer:
Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neckartalstraße
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0704 vom 16. 20.12.2016

# B. Vor-Ort-Gegebenheiten

27.

Ort: Annweiler

16.12.2016

Datum:

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, sandig, schwach tonig, humos, Schotter/Ziegelbruch
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 15.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2
	RKS55/0,00-0,50; RKS57/0,00-0,50
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	// •

Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig ⊠ fachkundig ⊠

Anwesende / Zeugen:

Probenbezeichnung: MP 17

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / Neckartalstraße
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0705 vom 16. 20.12.2016

# B. <u>Vor-Ort-Gegebenheiten</u>

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Schluff, kiesig, schwach sandig,schwach tonig
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 15.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 4
	RKS53/1,20-1,60; RKS55/0,50-1,60; RKS57/0,50-1,10; RKS57/1,10-1,80
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛚

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 18

#### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0706 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

١٥.	Abialiant / Aligemeine Beschreibung.	kies, sandig, schwach schlung, schotter
14	Gesamtvolumen / Form der Lagerung:	etwa 4 500 m <sup>3</sup> / eingehauter Zustand

- 15. Lagerungsdauer:
- 16. Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):
- 17. Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
- 18. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
- 19. Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 Sammelproben: Sonderproben (Beschreibung): -
- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2 RKS45/0,18-0,70; RKS48/0,17-0,60
- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛚

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: MP 19

#### Protokoll gemäß Anhang C

## Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

> Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach Objekt / Lage:
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- Entsorgung, abfalltechnische Deklaration 5. Grund der Probenahme:
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. - 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern 11.
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0707 vom 16. - 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten B.

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Kies, stark sandig
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 2.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
18.	Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
19.	Anzahl der Einzelproben: - Mischproben: 1 Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2
	RKS39/2,90-7,90; RKS40/2,40-7,00
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

Unterschrift / Probenehmer: 27. Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

ehmer:
Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Pete fachkundig

Probenbezeichnung: 1 RKS 5

# Protokoll gemäß Anhang C

0,44-0,5

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach / B39
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0688 vom 16. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abfallart / Aligemeine Beschreibung:	Schwarzdecke, brockelig

- 14. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 2.000 m³ / eingebauter Zustand
- 15. Lagerungsdauer:

40

- 16. Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):
- 17. Probenahmegerät und –material: RKS DN 60
- 18. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
- 19. Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: Sammelproben: (RKS5/0,44-

0,5)

Sonderproben (Beschreibung):

- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen:
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🛛 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛛

fachkundig Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz



Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Leistungsbeschreibung über: Baugrunderkundung und Gründungsberatung Abfalltechnische Untersuchungen

Anlage 7.2

**Pechhaltigkeit Asphalt** 





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0668 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS1

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0668 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,21	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,1	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,76	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,09	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,45	
Pyren	[mg/kg TS]	0,4	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,16	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,25	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,12	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,11	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,13	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,1	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,09	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	3,0	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,45	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	114	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0669 Datum: 20.12.2016

## 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS5

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0669 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,38	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,05	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,17	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,52	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,11	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,32	
Pyren	[mg/kg TS]	0,27	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,16	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,21	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,16	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,1	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,15	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,21	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	2,8	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	9,93	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	97	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0670 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS6

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,3	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,05	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,1	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,22	
Phenanthren	[mg/kg TS]	1,4	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,33	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	1,6	
Pyren	[mg/kg TS]	1,6	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,64	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,78	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,64	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,36	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,69	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,61	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,48	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	9,8	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,09	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	115	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0671 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS8

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0671 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,29	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,07	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,14	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,19	
Phenanthren	[mg/kg TS]	2,0	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,41	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	1,8	
Pyren	[mg/kg TS]	1,4	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,69	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,81	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,51	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,29	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,49	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,09	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,34	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,44	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	10	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,48	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	118	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0672 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS13

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0672 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,28	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,05	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,09	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,22	
Phenanthren	[mg/kg TS]	1,6	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,46	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	2,2	
Pyren	[mg/kg TS]	1,8	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,99	
Chrysen	[mg/kg TS]	1,1	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,78	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,44	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,86	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,12	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,53	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,56	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	12	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,31	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	81	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0673 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS15

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0673 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,31	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,08	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,2	
Phenanthren	[mg/kg TS]	1,0	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,3	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	1,2	
Pyren	[mg/kg TS]	1,0	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,53	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,62	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,44	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,28	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,55	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,12	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,41	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,38	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	7,5	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	11,35	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	373	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0674 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS17

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0674 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,12	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,05	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,1	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,63	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,18	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,81	
Pyren	[mg/kg TS]	0,71	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,38	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,43	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,3	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,18	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,36	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,26	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,18	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	4,7	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,57	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	273	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0675 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS21

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0675 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,28	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,06	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,05	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,28	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,07	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,23	
Pyren	[mg/kg TS]	0,21	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,09	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,14	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,1	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,06	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,12	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,2	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	1,9	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,16	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	73	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0676 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS25

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0676 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,26	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,05	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,1	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,29	
Phenanthren	[mg/kg TS]	1,8	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,5	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	2,7	
Pyren	[mg/kg TS]	2,1	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	1,3	
Chrysen	[mg/kg TS]	1,3	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,96	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,55	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	1,1	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,21	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,72	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,71	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	15	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	9,96	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	74	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0677 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS29

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0677 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,15	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,08	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,24	
Phenanthren	[mg/kg TS]	1,1	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,37	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	1,2	
Pyren	[mg/kg TS]	0,98	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,55	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,53	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,39	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,23	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,48	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,13	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,32	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,29	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	7,0	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,85	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	226	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0678 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS45

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0678 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,24	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,22	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,05	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,17	
Pyren	[mg/kg TS]	0,15	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,1	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,22	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,09	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,05	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,16	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	1,4	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,22	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	118	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0679 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS46A

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016
Probenbezeich. : 641/0679 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,24	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,06	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,29	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,06	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,19	
Pyren	[mg/kg TS]	0,2	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,16	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,15	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,13	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,04	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,18	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,38	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	2,1	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	9,82	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	50	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0680 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS48

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0680 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,78	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,05	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,36	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,15	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,53	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,06	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,25	
Pyren	[mg/kg TS]	0,23	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,1	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,1	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,12	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,05	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	2,8	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,08	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	74	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0681 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS53

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0681 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,33	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	0,07	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,04	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,19	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,04	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,13	
Pyren	[mg/kg TS]	0,14	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,08	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,17	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,14	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,04	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,2	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	0,09	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,32	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	0,1	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	2,1	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	9,98	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	82	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0682 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS56

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0682 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

## 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,21	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,08	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,24	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,04	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,2	
Pyren	[mg/kg TS]	0,16	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,1	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,13	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,11	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	0,12	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	1,4	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	10,00	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	58	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH Hans-Sachs-Str. 9 76133 Karlsruhe

Analysenbericht Nr. 641/0683 Datum: 20.12.2016

# 1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH

Projekt : Nordumfahrung Frankenbach

Projekt-Nr. : 16 S 520

Art der Probe : Asphalt Entnahmestelle :

Entnahmedatum : Originalbezeich. : RKS60

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Probeneingang : 15.12.2016

Probenbezeich. : 641/0683 Unters-zeitraum : 15.12.2016 – 20.12.2016

# 2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Naphthalin	[mg/kg TS]	0,17	
Acenaphthylen	[mg/kg TS]	0,04	
Acenaphthen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Fluoren	[mg/kg TS]	0,04	
Phenanthren	[mg/kg TS]	0,21	
Anthracen	[mg/kg TS]	0,05	
Fluoranthen	[mg/kg TS]	0,25	
Pyren	[mg/kg TS]	0,21	
Benzo(a)anthracen	[mg/kg TS]	0,11	
Chrysen	[mg/kg TS]	0,23	
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,1	
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg TS]	0,07	
Benzo(a)pyren	[mg/kg TS]	0,11	
Dibenz(a,h)anthracen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Benzo(a,h,i)perylen	[mg/kg TS]	< 0,04	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg TS]	< 0,04	
Σ PAK (EPA Liste) **):	[mg/kg TS]	1,6	DIN ISO 13877

# 3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
pH-Wert	[-]	11,17	DIN 38 404 - C5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	323	EN 27 888
Phenolindex	[µg/l]	< 10	DIN EN ISO 14402

Markt Rettenbach, den 20.12.2016

Onlinedokument ohne Unterschrift



Probenbezeichnung: RKS1

0-0,35m

### Protokoll gemäß Anhang C

## A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach

- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0668 vom 15. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

27.

Ort: Annweiler

16.12.2016

Datum:

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Asphalt
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja 🛛 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$oldsymbol{\wedge}$
	// •

Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig  $\boxtimes$  fachkundig  $\boxtimes$ 

Anwesende / Zeugen:

ehmer:
Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter

Probenbezeichnung: RKS5

0-0,40m

### Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0669 vom 15. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

27.

Ort: Annweiler

16.12.2016

Datum:

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Asphalt
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	$\Lambda$
	// 1

Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig  $\boxtimes$  fachkundig  $\boxtimes$ 

Anwesende / Zeugen:

ehmer:
Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter

Probenbezeichnung: RKS6

0-0,15m

#### Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

74072 Helibronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0670 vom 15. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

12

13.	Abialian / Aligenielie beschielbung. Asphan
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 1.500 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ☐ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🖂

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cunt

Probenbezeichnung: RKS8

0-0,14m

## Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach

- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0671 vom 15. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.

26.

siehe Anlage 1.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 500 m <sup>3</sup> / eingebaute	er Zustand	
15.	Lagerungsdauer: -		
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):	-	
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung		
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung		
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: -	Sammelproben:	-
	Sonderproben (Beschreibung): -		
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:		
	-		
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll		
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):		
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -		
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -		
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein □ I	Hochwert:	Rechtsw

Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):

Asphalt

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🖂

fachkundig Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: RKS13

0-0,32m

#### Protokoll gemäß Anhang C

#### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

74072 | Telibrotiii

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0672 vom 15. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13. ADIGIIGIT/AIIUGITIGITE DESCITICIDUTIU. ASDITI	13.	Abfallart / A	Ilgemeine Beschreibung:	Asphalt
---	-----	---------------	-------------------------	---------

- 14. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m³ / eingebauter Zustand
- 15. Lagerungsdauer: -
- 16. Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):
- 17. Probenahmegerät und -material: Kernbohrung
- 18. Probenahmeverfahren: Kernbohrung
- 19. Anzahl der Einzelproben: Mischproben: 1 Sammelproben: Sonderproben (Beschreibung): -
- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe: 2

RKS13/0-0,2; RKS13/0,2-0,32

- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🛛 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🖂

fachkundig Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: RKS15

0-0,36m

#### Protokoll gemäß Anhang C

#### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49

74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach
- Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 3.
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016 6.
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH) 8.
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Reschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0673 vom 15. - 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten В.

siehe Anlage 1.

12

١٥.	Abialiant / Aligenteline beschiebung. Asphalt
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: Etwa 1000 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ☐ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):

27. Unterschrift / Probenehmer: Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) fachkundig X

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016

Probenbezeichnung: RKS17

0-0,35m

# Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach

- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0674 vom 15. 20.12.2016

#### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.

25.

26.

siehe Anlage 1.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 500 m³ / eingebauter Zustand				
15.	Lagerungsdauer: -				
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -				
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung				
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung				
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -				
	Sonderproben (Beschreibung): -				
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:				
	-				
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll				
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):				
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -				
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -				

Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):

nein

Asphalt

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

Topographische Karte als Anhang? ja

sachkundig 🖂

fachkundig 

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cunt

☐ Hochwert:

Probenbezeichnung: RKS21

0-0,33m

### Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0675 vom 15. 20.12.2016

### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Asphalt
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):
	siehe Anlage 1.
	•

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig  $\ igsim$ 

fachkundig 

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cunt

Probenbezeichnung: RKS25

0-0,25m

# Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0676 vom 15. 20.12.2016

### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.

26.

siehe Anlage 1.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:

Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):

Asphalt

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🖂

fachkundig Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cuntz

Probenbezeichnung: RKS29

0-0,38m

# Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim

Asphalt

- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0677 vom 15. 20.12.2016

### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m³ / eingebauter Zustand				
15.	Lagerungsdauer: -				
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -				
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung				
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung				
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -				
	Sonderproben (Beschreibung): -				
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:				
	-				
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll				
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):				
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -				
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -				
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:				
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.				

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🖂

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cunt

Probenbezeichnung: RKS45

0-0,18m

# Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0678 vom 15. 20.12.2016

# B. Vor-Ort-Gegebenheiten

13.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m <sup>3</sup> / eingebauter	Zustand	
15.	Lagerungsdauer: -		
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge):	-	
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung		
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung		
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - S	Sammelproben:	-
	Sonderproben (Beschreibung): -		
20	Anzahl der Einzelproben is Misch. / Sammelprobe:		

Asphalt

20. Anzani dei Einzeiproben je Misch- / Sammelprobe

- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung: -
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja 🛛 nein 🗌 Hochwert: Rechtswer
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🖂

Probenbezeichnung: RKS46A

0-0,15m

### Protokoll gemäß Anhang C

### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49

74072 Heilbronn

- Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 2. Objekt / Lage:
- Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 3.
- Projektnummer: 16 S 520 4.
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016 6.
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH) 8.
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0679 vom 15. - 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten В.

13.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
	-
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll

Asphalt

- 22. Probentransport und -lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ 25. nein ☐ Hochwert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Unterschrift / Probenehmer: Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) fachkundig X

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016

Probenbezeichnung: RKS48

0-0,17m

# Protokoll gemäß Anhang C

### A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn – Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49 74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- 8. Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH)
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0680 vom 15. 20.12.2016

### B. Vor-Ort-Gegebenheiten

١٥.	Abialian / Aligemeine Beschreibung. Asphan				
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 100 m³ / eingebauter Zustand				
15.	Lagerungsdauer: -				
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -				
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung				
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung				
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -				
	Sonderproben (Beschreibung): -				
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:				
	-				
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll				
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):				
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -				
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -				
25.	Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ nein ☐ Hochwert: Rechtswert:				
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.):				
	siehe Anlage 1.				

27. Ort: Annweiler Unterschrift / Probenehmer:

sachkundig 🛚

fachkundig 🖂 Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) Peter Cunta

Probenbezeichnung: RKS53

0-0,33m

# Protokoll gemäß Anhang C

### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49

74072 Heilbronn

- Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 2. Objekt / Lage:
- Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 3.
- Projektnummer: 16 S 520 4.
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- Probenahmetag / Uhrzeit: 09. 29.11.2016 6.
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH) 8.
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0681 vom 15. - 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten В.

13.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 200 m³ / eingebauter Zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -
	Sonderproben (Beschreibung): -
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:

Asphalt

21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll

- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- Topographische Karte als Anhang? ja ⊠ 25. nein Hochwert: Rechtswert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Unterschrift / Probenehmer: Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) fachkundig X

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016

Probenbezeichnung: RKS56

0-0,23m

### Protokoll gemäß Anhang C

### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49

74072 Heilbronn

- 2. Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach – Neckargartach
- Projekt: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 3.
- 4. Projektnummer: 16 S 520
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. - 29.11.2016
- Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim 7.
- Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH) 8.
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.
- kein konkreter Verdacht 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen:
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0682 vom 15. 20.12.2016 12.

#### Vor-Ort-Gegebenheiten В.

13.	Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Asphalt				
14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 200 m³ / eingebauter Zustand				
15.	Lagerungsdauer: -				
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -				
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung				
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung				
19.	Anzahl der Einzelproben: 1 Mischproben: - Sammelproben: -				
	Sonderproben (Beschreibung): -				
20.	Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:				
	-				
21.	Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll				
22.	Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):				
23.	Vor-Ort-Untersuchung: -				
24.	Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -				
25.	Topographische Karte als Anhang? ja 🖂 nein 🗌 Hochwert: Rechtswert:				
26.	Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.				
	<b>∕</b> 1 .				

27. Unterschrift / Probenehmer: Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) fachkundig X

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016

Probenbezeichnung: RKS60

0-0,45m

# Protokoll gemäß Anhang C

### Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber / Anschrift: Stadt Heilbronn - Amt für Straßenwesen

Cäcilienstr. 49

74072 Heilbronn

- Objekt / Lage: Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach 2.
- 3. Projekt: Nordumfahrung Frankenbach - Neckargartach
- Projektnummer: 16 S 520 4.
- 5. Grund der Probenahme: Entsorgung, abfalltechnische Deklaration
- 6. Probenahmetag / Uhrzeit: 09. - 29.11.2016
- 7. Probenehmer / Dienststelle / Firma: WST GmbH, Elly-Beinhorn-Straße 6, 69214 Eppelheim
- Anwesende Personen: Hr. Leonhard (WST GmbH), Hr. Cuntz (IB Roth & Partner GmbH) 8.
- 9. Herkunft des Abfalls (Anschrift): siehe 2.

Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

- 10. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: kein konkreter Verdacht
- 11. Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern
- 12. Analysenprotokoll-Nr. / Datum: 641/0683 vom 15. - 20.12.2016

#### Vor-Ort-Gegebenheiten В.

13.

14.	Gesamtvolumen / Form der Lagerung: etwa 300 m³ / eingebauter zustand
15.	Lagerungsdauer: -
16.	Einflüsse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschläge): -
17.	Probenahmegerät und –material: Kernbohrung
18.	Probenahmeverfahren: Kernbohrung

Asphalt

- 19. Anzahl der Einzelproben: Mischproben: -Sammelproben: Sonderproben (Beschreibung):
- 20. Anzahl der Einzelproben je Misch- / Sammelprobe:
- 21. Probenvorbereitungsschritte: siehe Protokoll
- 22. Probentransport und –lagerung (evtl. Kühltemperatur):
- 23. Vor-Ort-Untersuchung:
- 24. Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen: -
- 25. Topographische Karte als Anhang? ja nein ☐ Hochwert:
- 26. Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude u. s. w.): siehe Anlage 1.

27. Unterschrift / Probenehmer: Ort: Annweiler

sachkundig 🖂

Fachkundiger: ppa. Dipl.-Ing. (FH) fachkundig X

Anwesende / Zeugen: Datum: 16.12.2016



# Anlage 8

Darstellung der Senkungsmessungen der Stadt Heilbronn



Anlage 8.1





Anlage 8.2






Anlage 8.3






Anlage 8.4





Anlage 8.5





Anlage 8.6





Anlage 9

Äußere Standsicherheit des Einschnitts nach DIN 4084

