Ing.-Büro Geo Modenbach
Eschenstraße 1 A
12621 Berlin
Tel./Fax: 5658 5770/ 5658 3307
Bearbeiter: H. Ehr.

Datum: 14.10.2010

Körnungslinie

Sanierung linker Deich an der Kleinen Röder bei Zobersdorf (Brücke L bis Wehr)

Probe entnommen am: 06.10.2010
Art der Entnahme : gestört
Arbeitsweise : DIN 18 123-5/18 123-7



Bezeichnung	Entnahmestelle	Tiefe [m]	Bodenart	Bodengruppe	U/Cc	Frostsicherheit	k [m/s] Beyer
[illegible]	QP 1 A / Pr. 2	0,60 - 1,00	[illegible]	SU	[illegible]	F1	2,3 * 10⁻⁴
[illegible]	QP 1 B / Pr. 2	0,80 - 1,20	[illegible]	SE	[illegible]	F1	[illegible]
[illegible]	QP 1 B / Pr. 3	0,80 - 1,20	mS, gs, fs, ip, mg	SE	4,3/0,6	F1	[illegible]
[illegible]	QP 1 B / Pr. 5	0,00 - 1,00	[illegible]	SU	[illegible]	F1	[illegible]
[illegible]	QP 3 B / Pr. 2	0,60 - 0,80	[illegible]	SE|GE	[illegible]	F1	6,8 * 10⁻⁵
[illegible]	QP 3 C / Pr. 1	0,00 - 1,00	mS, gs, ip, mg	SE	[illegible]	F1	[illegible]
[illegible]	QP 1 C / Pr. 3	0,70 - 1,60	mS, gs, fs, ip, mg	SE	2,1/0,7	F1	[illegible]
[illegible]	QP 3 C / Pr. 3	0,00 - 0,80	[illegible]	SE	[illegible]	F1	[illegible]
[illegible]	QP 4 C / Pr. 5	2,80 - 5,00	mS, [illegible]	SE|GI	[illegible]	F1	[illegible]
[illegible]	QP 1 C / Pr. 4	1,00 - 2,00	gS, mS, fg, fs	SE	[illegible]	F1	[illegible]
[illegible]	QP 3 D / Pr. 4	3,00 - 3,80	mS+ [illegible]	SE|GI	[illegible]	F1	3,6 * 10⁻⁴

Bemerkungen:
QP 1A Pr. 3 kf (USBR): 7,1E-05 m/s

Projekt Nr.: 10-1153
Anlage: 3.8