

Kb 1	
Nicht standsichere Uferbefestigung - Berliner Verbau	

Kb 2	
Wehranlage	

K_{B}-1 BAU	Gefahr der Bodenverdichtung und Störung des Bodengefüges	mittel
K_{B}-2 BAU	Gefahr der Bodenverschmutzung durch umweltgefährdende Bauhilfs- und Betriebsstoffe	hoch
K_{B}-3 ANLAGE	Versiegelung bisher nicht versiegelter Bodenflächen	mittel
K_{B}-4 BAU	Störung des Bodengefüges und der Bodenfunktionen	gering
K_{B}-5 ANLAGE	Störung der natürlichen Bodenfunktionen	gering
K_{W}-1 BAU	Gefahr der Wasserverschmutzung durch umweltgefährdende Bauhilfs- und Betriebsstoffe	hoch
K_{W}-2 BAU	Störung des natürlichen Abflussverhaltens	gering
K_{B}-1 BAU	Verlust landschaftsbildprägender Strukturen	hoch
K_{B}-1 ANLAGE	Verlust landschaftsbildprägender Strukturen sowie temp. Verlust der Funktionsfähigkeit des Lebensraumes	hoch

K_{BT}-1 BAU	Beeinträchtigung der Eigenschaften von an das Baufeld angrenzenden Lebensräumen	mittel
K_{BT}-2 BAU	Verlust von bachbegleitendem Auenwald LRT 91E0*	hoch
K_{BT}-2 ANLAGE	Verlust von bachbegleitendem Auenwald LRT 91E0*	hoch
K_{BT}-3 BAU	temporäre Trockenlegung von Stillgewässern LRT 3150 (Rohnaer Teich)	mittel
K_{BT}-4 BAU	Verlust / Beeinträchtigung von Extensivgrünland	mittel
K_{BT}-4 ANLAGE	Verlust von Extensivgrünland	mittel
K_{BT}-5 BAU	Verlust / Beeinträchtigung von Fließgewässern LRT 3260	hoch
K_{BT}-5 ANLAGE	Verlust von Fließgewässern LRT 3260	hoch
K_{BT}-6 BAU	Beeinträchtigung der Gewässerdurchgängigkeit	gering
K_{BT}-7 BAU	Verlust / Beeinträchtigung geringwertiger Biotope	gering
K_{BT}-7 ANLAGE	Verlust geringwertiger Biotope	gering
K_{TP}-1 BAU	Verlust / Veränderung von Kieslaichplätzen	mittel

K_{TP}-2 BAU	Verlust / Veränderung von fließgewässertypischem Lebensraum	mittel
K_{TP}-3 ANLAGE	Monotonisierung des Sohlreliefs durch Sohlverbauung	gering
K_{TP}-4 BAU	Beeinträchtigung der Avifauna während der Baufeldräumung	hoch
K_{TP}-5 BAU	temporärer Verlust von Wiesenbrüterrevieren	mittel
K_{TP}-6 BAU	temporärer Verlust von Revieren Wald bewohnender Vogelarten	hoch
K_{TP}-6 ANLAGE	dauerhafter Verlust von Revieren Wald bewohnender Vogelarten	hoch
K_{TP}-7 BAU	temporärer Verlust von Revieren der Fließgewässer bewohnenden Vogelarten	gering
K_{TP}-8 BAU	potentielle Gefährdung von Individuen Baumhöhlen bewohnender Fledermäuse	hoch
K_{TP}-8 ANLAGE	potentiell dauerhafter Verlust von Quartieren Baumhöhlen bewohnender Fledermäuse sowie höhlenbrütender Vogelarten	hoch
K_{TP}-9 BAU	temporärer Verlust von Gewässer- und Waldlebensräumen des Bibers	gering
K_{TP}-10 BAU	temporärer Verlust von Gewässer- und Waldlebensräumen des Fischotters	gering
K_{TP}-11 BAU	temporärer Verlust von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen des Grasfrosches	gering

Biotoptypen

- **Fluss** FBB
- **Fluss verbaut/beschattet** FBVT
- **naturnaher, beschatteter Graben** FGB
- **unbeschatteter Teich** STU
- **Erlen-Eschen-Wald** WE
- **Schilf- und Röhrichtgesellschaft** SRGP
- **Frischwiese verarmte Ausprägung** GMFA
- **Siedlung mit Ziergarten** OSRZ
- **Industrie- und Gewerbefläche mit hohem Grünflächenanteil** OGxG
- **Verkehrsflächen** OV
- **Wohngebäude**
- **Baufeldgrenze**
- **Untersuchungsgrenze**
- **Böschung**
- **Grundstücksgrenze**
- **Flurstücksgrenze**
- **Abrissobjekte**
- **Neuprofilierung bestehender Böschungen**
- **Lage Sohlriegel**
- **Stahlspundwand im Untergrund**
- **Schüttsteindeckwerk an Gewässerufern / Nachbettsicherung**
- **ELT- und FM-Kabeltrassen (in SR DN 100)**
- **Baustraße / BE-Fläche**
- **Bereich Baumfällungen**

VORHABENBEZOGENE KONFLIKTE
flächig, das gesamte Baufeld betreffend (ohne Konfliktpunkt)

Konfliktnummer s. auch Text
Beeinträchtigungsintensität
Erläuterung des Konfliktes

VORHABENBEZOGENE KONFLIKTE
punktuell, auf Karte verortet

K 1 — Konflikt, Nr. s. auch Text
Konfliktnummer
Beeinträchtigungsintensität
Erläuterung des Konfliktes

BESTANDSKONFLIKTE

Kb1 — Konflikt, Nr. s. auch Text
Konfliktnummer
Erläuterung des Konfliktes

Auftraggeber
Gewässerverband "Kleine Elster - Pulsnitz"
Körperschaft des öffentlichen Rechts. zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001
Finsterwalder Str. 32a 03249 Sonnewalde

Auftragnehmer
eta AG engineering
eta AG engineering
Büro Bautzen
Thomas-Mann-Str. 2
02625 Bautzen

ifs. GmbH
Institut für Freiraum und Siedlungsentwicklung
Großenhainer Straße 15
D-01097 Dresden

Lagebezug:	Gauß/Krüger RD 83	Höhenbezug:	DHHN 92
Landkreis:	BRANDENBURG	Gemeinde:	JANNOWITZ
Gemarkung:	HERMSDORF	Flurstück:	

	Datum	Name	Unterschrift
Gezei.	09.09.2020	Bemmerer	
Bearb.	09.09.2020	Bemmerer	
Gepr.	09.09.2020	Schmidt	

Ruhlander Schwarzwasser - Renaturierung durch Umbau / Ertüchtigung der Wehre 17.33 und 17.33a

Bestands- und Konfliktplan

Auftragsnr.: 14010	Plan-Nr.: 14010_RS_BKP_1	Maßstab (m, cm) 1:250	Blatt 1
Phase:	Ers. f.:		1 Bl.