

Geologisches Schichtinventar

Oberjura

Wohlgeschichtete Kalke
über
Impressamergel

Rekultivierungs-Schicht

0,1 m Oberboden (Mutterboden): schluffiger Ton bis schluffiger oder toniger Lehm
etwa 1,5 m Schotter-Auflage auf Abbausohle: Kalkstein-Schotter aus Steinbruch
bis mehrere Meter mächtige Anschüttungen an Böschungen: Kalkstein-Schotter aus Steinbruch

Grundwasserstände

Grundwasseroberfläche Höchststand

Grundwasseroberfläche Niedrigststand

Grundwasserfließrichtung

DR. KÖHLER & DR. POMMERENING GMBH
Beratende Geologen, Hydrogeologen und Ingenieure
Am Katzenbach 2; 31177 Harsum
Tel.: 05127 902070, Fax: 05127 9020729

Projekt:

Erweiterung Steinbruch Plettenberg
Ingenieur- und hydrogeologisches Fachgutachten

Projekt-Nr.: 214102
Datum: Mrz 2016
gezeichnet: PT geprüft: JP

Anlage 7-3

Schematisches West-Ost Profil
Erweiterungsgebiet Süd

Auftraggeber:

Holcim

Holcim (Süddeutschland) GmbH
Dormettinger Straße 23
72359 Dotternhausen