

U8 U-Bahnhof Weinmeisterstraße - Einbau eines Aufzugs, Reaktivierung Ausgang

Beurteilungsmatrix Varianten 1, 2 und 3



Nr.			Kriterium	Wichtung	Variante 1 (nördlicher Bahnsteig)			Wert	Punkte	Variante 2 (Mitte Bahnsteig)			Wert	Punkte	Variante 3 (südlicher Bahnsteig)			Wert	Punkte			
Aufzug	1	Verbindung Straße-Bahnsteig		10	direkt			10	100,0	direkt			10	100,0	direkt			10	100,0			
	2	Aufzugskabine Maße		10	Durchlader: Schachtmaß 1.75 m x 2,78 m			5	50,0	Durchlader: Schachtmaß 1.75 m x 2,78 m			5	50,0	Durchlader: Schachtmaß 1.95m x 2,78 m			7,5	75,0			
	3	Betriebsraum für Aufzugstechnik		5	Nutzung Bahnsteighäuschen (Entfernung 8m)			10	50,0	Nutzung Bahnsteighäuschen (Geräteraum), Entfernung ca. 25 m			2,5	12,5	Nutzung Bahnsteighäuschen (R. 004) (Geräte) Entfernung max. 10m			5	25,0			
	Summe			25	Summe				200,0	Summe				162,5	Summe				200,0			
Straßenebene	4	Lage im Quartiersschwerpunkt		5	Kreuzungsbereich Weinmeisterstraße/Rosenthaler Straße/ Gipsstraße			10	50,0	Mitte Weinmeisterstraße			2,5	12,5	Kreuzungsbereich Weinmeisterstraße / Alte/Neue Schönahuser Straße / Münzstraße			7,5	37,5			
	5	Umsteigemöglich- keiten ÖPNV		20	Straßenbahn M1, (Nachtbus N2, N5, N42, N65 (nur in südlicher Richtung), N8, N40)			10	200,0	keine direkte			2,5	50,0	Nachtbus N2, N5, N42, N65 (nur nördliche Fahrtrichtung)			5	100,0			
	6	Zuwegung		10	Neue Mittelinsel, Weinmeisterstraße			2,5	25,0	Neue Mittelinsel, Weinmeisterstraße			2,5	25,0	Neue Mittelinsel, Weinmeisterstraße			2,5	25,0			
	7	Lichtsignalanlage (LSA)		7	nicht geplant			0	0,0	nicht geplant			0	0,0	nicht geplant			0	0,0			
	8	Verkehr Kraftfahrzeuge		5	Verschwenkung Fahrspuren			10	50,0	Verschwenkung Fahrspuren			10	50,0	Verschwenkung Fahrspuren			10	50,0			
	9	Verkehr Radfahrer		3	keine eigene Verkehrsführung			10	30,0	keine eigene Verkehrsführung			10	30,0	keine eigene Verkehrsführung			10	30,0			
	10	Verkehr Fußgänger		5	Neue Mittelinsel erleichtert das Überqueren der Weinmeisterstraße (LSA in unmittelbarer Nähe)			5	25,0	Neue Mittelinsel erleichtert das Überqueren der Weinmeisterstraße			10	50,0	Neue Mittelinsel erleichtert das Überqueren der Weinmeisterstraße (LSA in unmittelbarer Nähe)			5	25,0			
	11	Verkehr Bus		3	Verkehr Bus im Bauzustand: Umleitung Nachtbus N2, N5, N42, N65, der in südlicher Richtung verkehrt			8	24,0	Verkehr Bus im Bauzustand: Umleitung Nachtbus N2, N5, N42, N65, der in südlicher Richtung verkehrt			8	24,0	Verkehr Bus im Bauzustand: Umleitung Nachtbus N2, N5, N42, N65, der in südlicher Richtung verkehrt			8	24,0			
	12	Verkehr Parken		2	Wegfall von ca. 6 Parkplätzen parallel zur Weinmeisterstraße			7,5	15,0	Wegfall von ca. 9 Parkplätzen parallel zur Weinmeisterstraße			5	10,0	Wegfall von ca. 11 Parkplätzen parallel zur Weinmeisterstraße			2,5	5			
	13	betroffene Fremdleitungen		5	Verlegung Fernwärme, Sicherung Wasser			2,5	12,5	Verlegung Fernwärme, Sicherung Wasser			2,5	12,5	Verlegung Fernwärme, Sicherung Wasser			2,5	12,5			
	14	Eingriff in Natur und Landschaft		5	Fällung von 4 Bäumen			2,5	12,5	Fällung von 4 Bäumen			2,5	12,5	Fällung von 3 Bäumen			5	25,0			
	Summe			70	Summe				444,0	Summe				276,5	Summe				334,0			
	Bahnsteigebene	15	Lage auf dem Bahnsteig		5	nordwestlicher Bahnsteig			7,5	37,5	Bahnsteigmitte			10	50,0	südöstlicher Bahnsteig			7,5	37,5		
		16	Eingriff in Tragkonstruktion		7	Öffnung in Tunneldecke und Bahnsteigplatte, Abbr. Mittelstütze, Mittelbankett			5	35,0	Öffnung in Tunneldecke und Bahnsteigplatte, Abbr. Mittelstütze, Mittelbankett			5	35,0	Öffnung in Tunneldecke und Bahnsteigplatte, Abbr. Mittelstütze, Mittelbankett			5	35,0		
17		betroffene Kabel und Leitungen unter der Bahnsteigplatte		3	Verlegung Bahnhofsentwässerung			7,5	22,5	Verlegung Bahnhofsentwässerung			7,5	22,5	Verlegung Bahnhofsentwässerung			7,5	22,5			
18		Direkte Laufwege (Fluchtwege)		10	keine Einschränkung			10	100,0	keine Einschränkung			10	100,0	keine Einschränkung			10	100,0			
19		Sichtachsen		5	keine Einschränkung			10	50,0	keine Einschränkung			10	50,0	keine Einschränkung			10	50,0			
Summe			30	Summe				245,0	Summe				257,5	Summe				245,0				
Max				1250	Gesamtsumme					889,0	Gesamtsumme					696,5	Gesamtsumme					779,0
					Wert bei allen Varianten gleich						bester Wert / beste Werte						beste Summe(n)					

Punkteskala für Wichtung/Wertung von 1 bis 10 (1=nicht wichtig/gut, 10=sehr wichtig/gut)

