

10.13 Sonstiges

Das Niederschlagswasser der Dach- und Verkehrsflächen versickert wie bisher randseitig. Die Feststoffeinträge befinden sich jeweils in einer vorhandenen Halle, so dass keine Verschmutzung der Verkehrsflächen auf dem Gelände der BGA während der Befüllung stattfindet. Transportbezogene Verschmutzungen der Verkehrsflächen sind unverzüglich zu beseitigen. Die Verkehrsflächen sind sauber zu halten.