



- Baumfällungen (Bauwerke 42, 43 und 45)
- visuelle Beeinträchtigungen
- Verletzung und Verlust von Fein- und Starkwurzeln
- Veränderung des Wasserregimes im Boden und Verlust von klimatisch wirksamer Blattmasse

● Fällung

— Gewässernetz

LRT 91E0

Erhaltungsgrad C

Entwicklungsfläche

Biotoptyp

07190 - standorttyp. Gehölzsaum an Gewässern

08103 - Erlen-Bruchwälder, Erlen-Wälder

**HINWEIS:**

Kartengrundlage: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA  
 Datengrundlage: Gewässernetz Brandenburg, Daten des Landesamtes für Umwelt Brandenburg  
 Scannen, Speicherung auf Datenträgern u.a.m., sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zulässig. Gleiches gilt für die Veröffentlichung.  
 Die Karte ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen aller Art, wie Reproduktionen, Nachdrucke, Kopien, Verfilmungen  
 Digitalisierung, Scannen, Speicherung auf Datenträgern u.a.m., sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zulässig. Gleiches gilt für die Veröffentlichung.

Index	Datum	Name

<b>team ferox</b> team ferox GmbH 01189 Dresden Am Eiswurmlager 4 Tel.: 0351-85096808 Fax: 0351-85096806 E-Mail: service@teamferox.de	Datum	Name	
	bearbeitet	2020-02-05	E. Meinel
	gezeichnet	2020-02-05	E. Meinel
	geprüft	2020-02-05	D. Schmidt
Nummer	022-17		
Bezugssystem	ETRS_1989		
Maßstab	1 : 2.000		

Auftraggeber **Wasser- und Bodenverband Oberland Calau**  
 Lindenstr. 2  
 03226 Vetschau OT Raddusch

Vorhaben **Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserverteilung am Staugürtel VI UVP-Bericht**

Bezeichnung **baubedingte Auswirkungen - Baumfällungen** Bl.-Nr.: **24.2.4**