
Tagesgangübersicht IO 11 - Dannewalder Weg 174


Bauzustand 3 - Bettungsausbau





Tagesgangübersicht IO 21 - In den Ruthen 30 Bauzustand 3 - Bettungsausbau






Tagesgangübersicht IO 22 - In den Ruthen 21


Bauzustand 3 - Bettungsausbau





Tagesgangübersicht IO 23 - Schildower Gärten 8 Bauzustand 3 - Bettungsausbau





Tagesgangübersicht IO 24 - Schildower Gärten 6 Bauzustand 3 - Bettungsausbau

WA

 $L_{T,1h}$

EG [dB(A)] 1.OG [dB(A)]


55,0

54,2

Gebietseinstufung

maximaler Pegel





VA 8281-1.1 18.02.2022 Anlage 5.2.5


über die Beurteilungszeit von

Immissionsbelastung

7:00 - 20:00 Uhr energebtisch gemittelte


Tagesgangübersicht IO 31 - Leineweberstraße 36 Bauzustand 3 - Bettungsausbau





Tagesgangübersicht IO 32 - Leineweberstraße 19 Bauzustand 3 - Bettungsausbau





Tagesgangübersicht IO 33 - Leineweberstraße 22 Bauzustand 3 - Bettungsausbau



