























# Legendenübersicht

## zu 03.01\_Querschnitte

	Stahlbeton
	Beton unbewehrt
	Drainageschicht
	Gleisschotter
	Schlitzwand
	Spundwand
	Dichtsohle

## zu 03.02\_Trassierungspläne

	Dauerhafte Baugrubenumschließung
	Temporäre Baugrubenumschließung
	Rohbaukonstruktion
	Bestand
	Projekte Dritter
	Abbruch
	Planfeststellungsgrenze
	Verteilerebene
	Bahnsteigebene
	Bauwerk an der Oberfläche
	Rettungsweg
	Dienstweg
	Gleisachse / Gradiente
	Verbleibende Bäume
	Zu fällende Bäume
~40,8m NHN	ca. Geländehöhe