



BS 36



BURKHARDT GmbH TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de					Anlage Bericht: Az.:		
Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben							
Bauvorhaben: Calw, Hermann-Hesse-Bahn/Heumaden(Los B)							
Bohrung Nr. BS 36					Blatt 3		
					Datum: 03.06.2015-03.06.2015		
1	2			3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt				
0.80	a) Kies, sandig						
	b) Stark verunreinigter Gleisschotter						
	c)	d)	e) grau				
	f) Quartär	g) Holozän	h) i)				
1.00	a) Steine(Kalkstein)						
	b)						
	c)	d)	e) grau				
	f)	g)	h) i)				
1.60 Endtiefe	a) kiesig						
	b) Gleisschotter, ab 1,60 m kein weiterer Bohrfortschritt						
	c)	d)	e) grau				
	f)	g)	h) i)				

BS 38



BURKHARDT GmbH TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de							Anlage Bericht: Az.:				
Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernteten Proben											
Bauvorhaben: Calw, Hermann-Hesse-Bahn/Heumaden(Los B)											
Bohrung Nr. BS 38							Blatt 3		Datum: 03.06.2015- 03.06.2015		
1	2					3	4	5	6		
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe						
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk-gehalt						
0.80	a) Auffüllung, Kies, steinig, schwach sandig										
	b) Stark verunreinigter Gleisschotter										
	c)		d)		e) grau						
	f) Quartär		g) Holozän		h) i)						
2.60	a) Schluff, schwach kiesig(Mergelstein/Kalkstein), feinsandig, tonig						1			0.80 -2.60	
	b) inhomogen										
	c) halbfest		d)		e) gelbbraun, rotbraune						
	f)		g)		h) i)						
3.10	a) Auffüllung, feinsandig, (Sandstein), stark schluffig, schwach tonig						2			2.60 -3.10	
	b)										
	c) fest		d)		e) rotbraun						
	f)		g)		h) i)						
3.40	a) Auffüllung, Kies(Sandstein), feinsandig, schluffig										
	b) bröckelig										
	c) fest		d)		e) hellolivbraun						
	f)		g)		h) i)						
3.80	a) Auffüllung, Sand, schwach kiesig(Sandstein), fest, bröckelig						3			3.40 -3.80	
	b) bröckelig										
	c) fest		d)		e) rotbraun						
	f)		g)		h) i)						

BURKHARDT GmbH TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de					Anlage Bericht: Az.:		
Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben							
Bauvorhaben: Calw, Hermann-Hesse-Bahn/Heumaden(Los B)							
Bohrung Nr. BS 38					Blatt 4		
					Datum: 03.06.2015-03.06.2015		
1	2			3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt				
3.82 Endtiefe	a) Sandstein						
	b) mürbe, ab 3,82 m kein weiterer Bohrfortschritt						
	c)	d)	e) rotbraun				
	f)	g)	h) i)				