

Nummer des Konflikts mit Beschreibung der erheblichen Beeinträchtigungen in Unterlage 19.1 Kap. 4.5 und Unterlage 9.2

Konfliktkennung

- B, 01** Nr. Konflikt
- Bezugsraum
- Schutzgut

- B 1** Konflikte durch Beeinträchtigungen von Tieren, Pflanzen und biologische Vielfalt
- L 1** Konflikte durch Beeinträchtigungen von Landschaftsbild und Erholung

Streckenbegleitende Konflikte

- B, 8** **B, 9** **B, 14** **B, 19** **L, 2**

Konflikte durch Beeinträchtigungen von Tieren, Pflanzen, biologischer Vielfalt

- B, 1** Bau- und anlagebedingter Verlust von nach §33 NatSchG geschützten Feldhecken und -gehölzen
- B, 2** Bau- und anlagebedingter Verlust von Großseggenrieden mit Vorkommen der Schmalen Windelschnecke (FFH Anhang II) sowie einer Nasswiese, naturnahem Bachabschnitt (NN-KP5) und gewässerbegleitendem Auwaldstreifen (FFH-LRT 91E0)
- B, 3** Bau- und anlagebedingter Verlust von nach §30 BNatSchG geschützten Mageren Flachland-Mähwiesen Kategorie C (FFH-LRT 6510)
- B, 4** Bau- und anlagebedingter Verlust eines gemäß §30 BNatSchG geschützten Abschnitts des Bläsbachs einschließlich Teilverlust von Lebensräumen des Feuersalamanders und des Grasfroschs sowie damit verbundenes Töten und Verletzen des Feuersalamanders und des Grasfroschs durch Eintrag von Trübstoffen
- B, 5** Anlagebedingter Verlust eines mäßig ausgebauten Bachabschnitts des Bläsbachs mit feuchter Hochstaudenflur (FFH-LRT 6431), einschließlich Teilverlust von Lebensräumen des Feuersalamanders und des Grasfroschs und damit verbundenes Töten und Verletzen
- B, 6** Bau- und anlagebedingter Teilverlust einer gemäß §30a LWaldG geschützten regional seltenen, naturnahen Waldgesellschaft (FFH-LRT 9170) Damit einhergehende Verluste von Brutbäumen besonders geschützter und gefährdeter Käferarten
- B, 7** Bau- und anlagebedingter Verlust von mesophytischer Saumvegetation mit Baumbestand auf der RampeInnenfläche
- B, 8** Bau- und anlagebedingter Verlust grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation, nitrophytischer und mesophytischer Säume auf den straßenbegleitenden Flächen
- B, 9** Bau- und anlagebedingter Verlust von nicht geschützten Feldhecken, Gebüsch, jungen Gehölzpflanzungen und Einzelbäumen entlang der B27 alt
- B, 10** Bau- und anlagebedingter Verlust von Fettwiesen mittlerer Standorte
- B, 11** Bau- und anlagebedingter Verlust von nicht geschützten Streuobstbeständen
- B, 12** Bau- und anlagebedingter Verlust von Buchen-Mischwald einschließlich Teilverlust von Lebensräumen des Feuersalamanders sowie damit verbundenes Töten und Verletzen Damit einhergehende Verluste von Brutbäumen besonders geschützter und gefährdeter Käferarten
- B, 13** Bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme von Lebensräumen der Zauneidechse und damit verbundenes Töten und Verletzen
- B, 14** Bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme von Lebensräumen häufiger Gehölzbrüter und damit verbundenes Töten und Verletzen von Vögeln
- B, 15** Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigung von Lebensräumen der Goldammer und damit verbundenes Töten und Verletzen
- B, 16** Baubedingtes Töten und Verletzen der Gelbbauchunke
- B, 17** Bau- und betriebsbedingte Störung stark frequentierter Fledermaus-Jagdhabitats durch Streulicht aus dem Baustellenbereich sowie Blendwirkung durch den Verkehr (für Nymphen- und Bechsteinfledermaus erhebliche Störung) Anlagebedingter Teilverlust stark frequentierter Fledermaus-Jagdhabitats Betriebsbedingt signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch Zerschneidung eines bedeutenden Flugkorridors von Nymphen- und Bechsteinfledermäusen sowie von Mopsfledermaus, Brandfledermaus und Braunem Langohr Betriebsbedingt signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Zwergfledermaus aufgrund der Zerschneidung eines stark frequentierten Jagdhabitats
- B, 18** Bau- und anlagebedingter Verlust von potenziellen Baumquartieren baumbewohnender Fledermausarten sowie Niststätten von Halsbandschnäpper, Grauschnäpper und Mittelspecht Damit verbundenes baubedingtes Töten und Verletzen von Vögeln und Fledermäusen
- B, 19** Bau- und anlagebedingte Erhöhung des Kollisionsrisikos für wandernde Großsäugerarten durch Unterbrechung des Wildschuttszaunes

Konflikte durch Beeinträchtigungen von Landschaftsbild und Erholung

- L, 1** Anlagebedingte Überprägung von Oberflächenformen und Veränderungen von Sichtbeziehungen durch das Einbringen technischer Baukörper (Tunnelportal, Brückenbauwerke, Dammböschungen, Regenrückhaltebecken, Irritationsschutzwände) sowie damit einhergehende optische Veränderungen der Umgebung des Kulturdenkmals Bläsbach
- L, 2** Bau- und anlagebedingter Verlust von prägenden Landschaftselementen: Einzelbäume, naturnahe Wälder, Streuobst, Magenwiesen sowie Feldgehölze und -hecken
- Bau- und anlagebedingter Verlust von Erholungsräumen (teilweise Erholungswald Stufe 1b)
- L, 3** Betriebsbedingte Beeinträchtigung der ortsnahen Erholungsräume durch erhebliche Zunahme der Verlärmung

Biotoptypen (Nummerierung nach LUBW 2018)

Gewässer

- Naturnaher Bachabschnitt LUBW 12.10
- Mäßig ausgebauter Bachabschnitt LUBW 12.21
- Verdolteter Bachabschnitt
- Tümpel LUBW 13.20, FFH-LRT 3150

Gehölzarme Biotoptypen

- Nasswiese LUBW 33.20
- Fettwiese mittlerer Standorte LUBW 33.41
- Magerwiese mittlerer Standorte mit Erhaltungszustand LUBW 33.43, FFH-LRT 6510
- Grünlandansaat LUBW 33.62
- 33.80 Trittplanzenbestand/Zierrasen LUBW 33.80
- Schiff-Röhricht LUBW 34.51
- Sumpfsiegenried LUBW 34.62
- Nitrophytische Saumvegetation LUBW 35.11
- Mesophytische Saumvegetation LUBW 35.12
- Dominanzbestand LUBW 35.30
- Gewässerbegleitende Hochstaudenflur LUBW 35.42, FFH-LRT 6431
- Ausdauernde Ruderalvegetation frischer - feuchter Standorte LUBW 35.63

Felsbildungen, Abbauflächen, geomorphologische Sonderformen

- Steinschüttung LUBW 21.00
- Klinge LUBW 22.60

Gehölzbestände und Gebüsche

- Feldgehölz LUBW 41.10
- Feldhecke mittlerer Standorte LUBW 41.22
- Gebüsch mittlerer Standorte LUBW 42.20
- Gebüsch feuchter Standorte LUBW 42.31, 42.40
- Gestrüpp LUBW 43.00
- Standortfremde Gehölze LUBW 44.00
- Baumgruppe LUBW 45.20
- Einzelbaum, Baumreihe LUBW 45.10, 45.30
- Streuobstbestand LUBW 45.40
- Aufforstung, Gehölzpflanzung
- Obstplantage LUBW 37.21

Wald

- Schwarzerlen-Eschen-Auwald LUBW 52.32, FFH-LRT *91E0
- Gewässerbegleitender Auwaldstreifen LUBW 52.33, FFH - LRT *91E0
- Hainsimsen-Buchen-Wald LUBW 55.12, FFH-LRT 9110
- Hainbuchen-Traubeneichen-Wald LUBW 56.11, FFH-LRT *9170
- Sekundäre Eichen und Hainbuchen-Eichenwälder LUBW 56.40
- Mischbestand, überwiegend Laubbaum LUBW 59.20

Siedlungs- und Infrastrukturf lächen

- Von Bauwerken bestandene Fläche LUBW 60.10
- Straße, Weg oder Platz LUBW 60.21
- Weg oder Platz gepflastert LUBW 60.22
- Weg, Platz mit wassergebundener Decke LUBW 60.23
- Grasweg LUBW 60.25
- Garten LUBW 60.60

Sonstige Informationen

- Renze des Bezugsraums

- 417 Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummern
- Wildschuttszaun
- Wildtierkorridor landesweiter Bedeutung
- Flächennutzungsplan**
- Mi Gemischte Bauflächen
- W Wohnbauflächen
- G Gewerbliche Bauflächen

- Schutzgebiete**
- 1234 Nach §33 bzw. § 33a NatSchG oder § 30 BNatSchG geschützte Biotope mit Nummer
- 1234 Nach § 30a LWaldG geschütztes Biotop mit Nummer

- Wertgebende Europäische Vogelarten**
- Revierzentrum
- Kolonieartiges Vorkommen keine Verortung von Revierzentren

- Nachweise**
- Bf Baumfalke
- G Goldammer
- Gr Gartenrotschwanz
- Gs Grauschnäpper
- Gü Grünspecht
- H Haussperling
- Hb Halsbandschnäpper
- Hot Hohtaupe
- Mb Mäusebussard
- Ksp Kleinspecht
- Msp Mittelspecht
- P Pirol
- S Star
- Ssp Schwarzspecht (betroffene Arten in roter Schrift)

- Wertgebende Europäische Vogelarten Gefährdung (RL BW)**
- Gefährdet
- Vorwarnliste
- Ungefährdet

- FFH-Arten Gefährdung (RL BW)**
- Vom Aussterben bedroht
- Gefährdet

- Lebensstätten**
- Abgrenzung Lebensstätten
- Einzelnachweis
- Nachgewiesenes Einzelquartier von Fledermäusen
- Potentiell Baumquartier von Fledermäusen

- Nachweise**
- Va Schmale Windelschnecke
- Ze Zauneidechse
- Mf Mopsfledermaus
- (betroffene Arten in roter Schrift)


- Funktionsbeziehungen**
- Nachgewiesene Flugkorridore von Fledermäusen

- Wertgebende sonstige Arten**
- Einzelnachweis


- Gefährdung (RL BW)**
- Stark gefährdet
- Gefährdet
- Vorwarnliste

- Käfer: Gefährdung gem. gefährdeter Art
- Nachweise**
- Ek Erdkröte
- Fs Feuersalamander
- Gf Grasfrosch
- Kä wertgebende Käferarten (Artenliste und Gefährdung s. Unterlage 19.1 Kap. 2.2.2.8.2)
- (betroffene Arten in roter Schrift)

- Wirkdistanzen Vögel**
- Wirkdistanz 100 m
- Effektdistanz 400 m
- Kritischer Schallpegel Spechte 58 dB(A) tags in 10 m Höhe



- Bestandteile des Straßenbauwerkes**
- Baufeld
- Böschung
- Mulde
- Barkwell
- Fahrbahn
- Baufeld



Grundlagen: Geobasisdaten © Landesamt für Geologie und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg

Magazinplatz 1, 72072 Tübingen Tel. 07071 - 7094 00	gezeichnet 27.06.24	Datum 27.06.24	Name mu
info@menz-umweltplanung.de www.menz-umweltplanung.de	geprüft 28.06.24		kä
freigegeben			

	Datum	Name
	bearbeitet	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

von Netzknoten	nach Netzknoten	Station
7 5 2 0 0 6 0	7 4 2 0 0 1 3	0 0 0
Endstation	7 5 2 0 0 0 3	7 4 2 0 0 1 2
		0 0 0

Lagesystem: GK UTM Stand Kataster: 2017
 Höhensystem: NN NHN Bestandsvermessung: 02/2018

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg	Unterlage 19.2
Straße: B 27	Blatt-Nr.: 1
Nächster Ort: Tübingen	Bestands- und Konfliktplan
PROJIS-Nr.: 08 91 8082 00	Arten/Biotope/Landschaft
PSP-Element: V.2410.B0027_N75	Bezugsraum 1 Süd
	Maßstab: 1:2 500

B 27 Tübingen (Bläsbach) - B 28, Schindhaubasistunnel Bau-Km 0+195 bis 3+840

Aufgestellt: Regierungspräsidium Tübingen
 Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen
 Ref. 44 Planung
 Tübingen, den 28.06.2024