

Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
RW,T	dB(A)	Richtwert Tag
RW,N	dB(A)	Richtwert Nacht
LrT/N	dB(A)	Beurteilungspegel Tag/Nacht - Dauerbetrieb
LrT,diff	dB	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff	dB	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

Immissionsort	Nutzung	SW	HR	RW,T dB(A)	RW,N dB(A)	LrT/N dB(A)	LrT,diff dB	LrN,diff dB
IO 03, Am Nordring 4	GE	EG	O	65	50	34,1	-30,9	-15,9
IO 03, Am Nordring 4	GE	1.OG	O	65	50	34,3	-30,7	-15,7
IO 03, Am Nordring 4	GE	2.OG	O	65	50	34,4	-30,6	-15,6
IO 03, Am Nordring 4	GE	3.OG	O	65	50	34,6	-30,4	-15,4
IO 04, Am Nordring 20	GE	EG	O	65	50	37,7	-27,3	-12,3
IO 04, Am Nordring 20	GE	1.OG	O	65	50	38,0	-27,0	-12,0
IO 05, L.-Branz-Str. 12	GE	EG	S	65	50	38,9	-26,1	-11,1
IO 05, L.-Branz-Str. 12	GE	1.OG	S	65	50	39,2	-25,8	-10,8
IO 05, L.-Branz-Str. 12	GE	2.OG	S	65	50	39,5	-25,5	-10,5
IO 05, L.-Branz-Str. 12	GE	3.OG	S	65	50	39,8	-25,2	-10,2
IO 06, L.-Branz-Str. 14	GE	EG	O	65	50	47,4	-17,6	-2,6
IO 06, L.-Branz-Str. 14	GE	1.OG	O	65	50	48,3	-16,7	-1,7
IO 07, M.-Probst-Str. 22	GE	EG	SO	65	50	57,6	-7,4	7,6
IO 07, M.-Probst-Str. 22	GE	1.OG	SO	65	50	57,8	-7,2	7,8
IO 07, M.-Probst-Str. 22	GE	2.OG	SO	65	50	57,8	-7,2	7,8