

**Legende**

Gewässernetz  
Trettach (aktualisierter Verlauf)  
Probenstelle Biologie  
Grenze Flusswasserkörper

**Querbauwerke & Durchgängigkeit**

Absturz, frei durchgängig  
Absturz, eingeschränkt  
Absturz, mangelhaft  
Absturz, nicht durchgängig  
Absturztreppe, mangelhaft  
Absturztreppe, nicht durchgängig  
Sohlgleite, frei durchgängig  
Sohlgleite, eingeschränkt  
Sohlrampe, frei durchgängig  
Sohlrampe, eingeschränkt  
Sohlrampe, mangelhaft  
Sohlrampe, nicht durchgängig  
Wehr, eingeschränkt  
Wehr, mangelhaft  
Wehr, nicht durchgängig

**FAH**

**FAH & Durchgängigkeit**

Naturnah, eingeschränkt  
Naturnah, mangelhaft  
Naturnah, nicht durchgängig


**Trettach**

**Gewässerstruktur (LFU 2017, aktualisiert ITS, 2023)**

1-Unverändert  
2-Gering verändert  
3-Mäßig verändert  
4-Deutlich verändert  
5-Stark verändert  
6-Sehr stark verändert  
7-Vollständig verändert  
Nicht bewertet

**Ökologischer Zustand**

Sehr gut  
Gut  
Mäßig  
Unbefriedigend  
Schlecht



Auftraggeber

**Thomas Rietzler**  
Dietersberg 7  
87561 Oberstdorf

Projekt

**WKA an der Trettach**  
Wasserrechtlicher  
Genehmigungsantrag

Bearbeitungsrahmen Ökologie

Gemeinde: Oberstdorf  
Landkreis: Oberallgäu

Planinhalt

**Limnologie**  
Übersichtslageplan: M 1:5000

Stempel/Unterschrift

Auftragnehmer

Datum:

Projektant:

Gezeichnet:

Berichtnr.:

Blattgröße:

Einlage

Ausfertigung

ITS SCHEIBER ZIVILTECHNIKER

ITS Scheiber Zivltechnik GmbH

Messerschmittweg 38 • A • 6175 Kematen

Tel.: +43 (0) 5232 3738 • email: office@its-scheiber.at

Beratung • Planung • Bauaufsicht • Gutachten

www.its-scheiber.at

1:5000

0 125 250 500 750 1.000 M