

IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH

IMH GmbH · Deggendorfer Straße 40 · 94491 Hengersberg

Geotechnischer Bericht

Hochwasserrückhaltebecken RH 1 Bauvorhaben:

Neukirchen b. Hl. Blut

Gegenstand: Baugrunderkundung,

Baugrundgutachten

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Marktplatz 2

93453 Neukirchen

19162492 (1. Ausfertigung) Projektnummer

M.Sc. B. Feilmeier Bearbeiter:

Datum: 10.03.2020

Dieser geotechnische Bericht umfasst 28 Seiten und 5 Anlagen.

Ingenieurgesellschaft für

Ingenieurgesellschaft für hand Sachverständiger für Geotechnik mel 1882 Sachve

Dipl.-Ing. (FH) S. Müller

Geschäftsführer

B. Feilmeier, M. Sc. Sachbearbeiter

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. (FH) S. Müller Dipl.-Ing. (FH) C. Hartl

Deggendorfer Straße 40 94491 Hengersberg

Telefon (09901) 94905-0 Telefax (09901) 94905-22

info@imh-baugeo.de www.imh-baugeo.de

- Baugrunduntersuchung
- Altlastenuntersuchung
- Beweissicherung
- Erschütterungsmessung
- Lärmmessung
- Hydrologie
- Geothermie
- Spezialtiefbau
- Erd-/Grundbaustatik
- Kontrollprüfungen



Sitz der Gesellschaft: Hengersberg Registergericht Deggendorf HRB 2564

Seite 2 von 28

Inhaltsverzeichnis:

<u>1.</u>	BAUVORHABEN UND AUFTRAG	4
<u>2.</u>	UNTERLAGEN	4
<u>3.</u>	UNTERSUCHUNGEN	4
	FELD- UND LABORUNTERSUCHUNGEN UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE/ SCHICHTENFOLGE WASSERVERHÄLTNISSE	4 6 8
<u>4.</u>	CHARAKTERISTISCHE BODENKENNWERTE, BODENKLASSIFIKATION	8
<u>5.</u>	KONSTRUKTIONSGRUNDSÄTZE FÜR DIE HOCHWASSERRÜCKHALTEBECKEN	10
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	Allgemeines Damm 1 Empfehlungen für die Dammaufstandsfläche 2 Abdichtung 3 Umläufigkeiten, Suffosion und innere Erosion 4 Anforderungen an das Dammschüttmaterial Beckensohle	10 10 10 13 15 16
<u>6.</u>	FOLGERUNGEN FÜR GRABENVERLÄUFE	17
	ALLGEMEINES GERINNEAUSBILDUNG	17 18
<u>7.</u>	KONSTRUKTIONSGRUNDSÄTZE FÜR DEN GRUNDABLASS	18
7.1 7.2	Kolkbildung, Umläufigkeit des Durchlasses	18 19
<u>8.</u>	ORIENTIERENDE ABFALLTECHNISCHE VORUNTERSUCHUNG	20
	PROBENAHME/ ANALYTIK BEWERTUNGSGRUNDLAGEN ERGEBNIS, ZUSAMMENFASSUNG, FAZIT	20 20 21
<u>9.</u>	HINWEISE FÜR DIE AUSSCHREIBUNG	22
9.3 9.4	Homogenbereiche Homogenbereiche nach DIN 18 300 "Erdarbeiten" (2019-09)	22 22 23 24 25

10. HINWEISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRUNG	25
10.1 ALLGEMEINE HINWEISE	25
10.2 ERDARBEITEN	26
10.3 Wasserhaltung	27
10.4 BAUGRUBENBÖSCHUNG	27
11. ERGÄNZENDE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN	28

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Planunterlagen

Anlage 2: Bodenprofile, Rammdiagramme

Anlage 3: Schichtenverzeichnisse

Anlage 4: Laborergebnisse Anlage 5: Fotoaufnahmen

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Ansatzhöhen/Endteufen der Felderkundungen

Tabelle 2: Ausgeführte Laborversuche

Tabelle 3: Charakteristische Bodenkennwerte

Tabelle 4: Ergebnisse der Abfalltechnischen Untersuchung

Tabelle 5: Homogenbereiche Boden B1 und B2 nach DIN 18 300 "Erdarbeiten" (2019-09)

Tabelle 6: Homogenbereiche Boden B1 nach DIN 18 301 "Bohrarbeiten" (2019-09) Tabelle 7: Homogenbereiche Boden B1 nach DIN 18 304 "Ramm-, Rüttel- und

Pressarbeiten" (2019-09)

1. BAUVORHABEN UND AUFTRAG

Der Markt Neukirchen plant die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebecken am Freybach zwischen Lamberger und Lamer Straße. Der Bauherr, vertreten durch Herrn Bürgermeister Baierl, erteilte mit Schreiben vom 18.03.2019 den Auftrag an die IMH Ingenieurgesellschaft mbH Baugrunderkundungen durchzuführen und ein Baugrundgutachten für o. g. Bauvorhaben zu erstellen. Grundlage der Auftragserteilung ist unser Kostenangebot vom 25.10.2019.

Das Absperrbauwerk soll nach den derzeit vorliegenden Informationen aus einem Zonendamm mit einer maximalen Dammhöhe von ca. 5 m über dem Urgelände mit Grundablass bestehen. Die Die Gesamtlänge des Damms wird mit 350 m angegeben. Nach der Klassifizierung gemäß DIN 19700-11 handelt es sich nach den vorliegenden Planunterlagen um ein mittleres Becken.

Die Standorte können dem Übersichtslageplan der Anlage 1.1 entnommen werden.

Das Bauvorhaben ist nach DIN EN 1997-1 (2014-03) der geotechnischen Kategorie 3 zuzuordnen.

2. UNTERLAGEN

- U1: Geologische Karte von Bayern, 6743 Neukirchen b. Hl. Blut, M 1 : 25.000
- U2: Hydrogeologische Karte von Bayern, Planungsregion 11, Regensburg, Blatt 2, Grundwasserhöhengleichen, M 1 : 100.000
- U3: Luftbild, Historische Karte, Bayernatlas
- U4: Lageplan zur Baugrunderkundung, o. M., S² Beratende Ingenieure, Barbing

3. UNTERSUCHUNGEN

3.1 Feld- und Laboruntersuchungen

Am 16.12.2019 wurden auftragsgemäß 5 Kleinrammbohrungen (BS) sowie 7 Sondierungen mit der schweren Rammsonde DPH (dynamic probing heavy) im Bereich des geplanten Absperrbauwerks abgeteuft.

Die Aufschlusspunkte BS 1 bis BS 5 sowie DPH 1 bis DPH 5 wurden lage- und höhenmäßig durch das Büro S² - Beratende Ingenieure eingemessen. Die Einmessung der Aufschlusspunkte DPH 6 und DPH 7 mittels GPS erfolgte durch die IMH Ingenieurgesellschaft mbH. Die Lage und Höhe der Ansatzpunkte gehen aus dem Detaillageplan der Anlage 1.3 hervor.

Die Kleinrammbohrungen (BS) dienten dabei zur Erkundung des Untergrundes unter bautechnischen Aspekten und auch hinsichtlich eventuell vorliegender Altlasten. Die Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH) wurden zur Feststellung der Lagerungsdichte der Bodenschichten niedergebracht.

Die aufgeschlossenen Bodenprofile wurden durch den Gutachter in Anlehnung an DIN 4023, DIN EN ISO 14688-1, DIN EN ISO 14689-1 und DIN EN ISO 22475-1 dokumentiert und das Bohrgut einer Vor-Ort-Prüfung der sensorischen Merkmale Aussehen und Geruch unterzogen. Es erfolgte eine Bodenansprache nach DIN 18 196.

Tabelle 1: Ansatzhöhen/Endteufen der Felderkundungen

Erkundungsart	Rechtswert	Hochwert	Ansatzhöhe	Er	ndteufe
			[m ü. NHN]	[m u. GOK]	[m ü. NHN]
BS 1	789694.80	5463211.33	486.85	2,50	484,35
BS 2	789676.78	5463138.98	483,60	1,70	481,90
BS 3	789602.88	5463069.35	482,23	1,00	481,23
BS 4	789606.13	5463000.38	482,93	1,80	481,13
BS 5	789568.80	5462933.43	485.98	2,10	483,88
DPH 1	789696.00	5463211.19	486,84	4,50	482,34
DPH 2	789677.99	5463138.51	483,61	4,50	479,11
DPH 3	789604.08	5463069.23	482,26	2,90	479,36
DPH 4	789606.55	5463001.38	482,89	3,10	479,79
DPH 5	789569.44	5462934.21	485,87	3,70	482,17
DPH 6	789611.55	5463119.48	482,35	4,10	478,25
DPH 7	789618.11	5463023.78	482,80	3,40	479,40

Mit sämtlichen Aufschlüssen wurde versucht, bis zu den angegebenen Endteufen bzw. tragfähigen Böden ausreichend unterhalb der Gründungssohle zu erkunden. Ab dem jeweiligen Endteufenbereich konnte aufgrund der Lagerungsdichte der anstehenden Böden mit den beauftragten Kleinrammbohrverfahren keine weitere Aufschlusstiefe erzielt werden.

Die Bodenprofile und Rammdiagramme können der Anlage 2 entnommen werden. Die zugehörigen Schichtenverzeichnisse nach DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 14689-1 und DIN EN ISO 22475-1 sind in der Anlage 3 zusammengestellt.

Zur Überprüfung der augenscheinlichen Ansprache und Ermittlung der Bodengruppen nach DIN 18 196 wurden gestörte Bodenproben im Erdbaulabor der IMH GmbH untersucht. Die altlastenspezifischen Untersuchungen wurden im zertifizierten Labor der Wessling GmbH, München-Neuried, ausgeführt.

Tabelle 2: Ausgeführte Laborversuche

Entnahmestelle	Tiefe [m u GOK]	Wassergehalt	Siebanalyse	Sieb-/Schlämmanalyse	Fließ- und Ausrollgrenze	Dichte	Proctordichte	Wasserdurchlässigkeit	Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauten Anlage 2 und 3	TOC	Glühverlust
BS1 D1	1,50	х			х						
BS1 D2	2,50	х		х							
BS2 D1	1,00	Х			х						
BS2 D2	1,70	х		х							
BS3 D1	0,50	х			х						
BS3 D2	1,00	х		х							
BS4 D1	1,00	х			х						
BS4 D2	1,50-1,80	х			х						
BS5 D1	1,00	х			х						
BS5 D2	2,10	х			х						

Die Laborprotokolle sind in der Anlage 4 zusammengefasst.

3.2 Untergrundverhältnisse/ Schichtenfolge

Nach U1 ist im Untersuchungsgebiet mit Bachablagerungen bzw. polygenetischen Talfüllungen zu rechnen. In den Randbereichen entlang der Lamberger und Lamer Straße ist nach dem vorliegenden geologischen Kartenmaterial ein Übergang zu lehmigen bis sandigen Fließerden mit Gesteinsschutt gegeben. Als Liegendes sind die Primär- und Sekundärzersatzböden bzw. das Felsgestein des kristallinen Grundgebirges zu erwarten.

Gemäß der historischen Karte von Bayern (vgl. Anlage 1.2b) liegen im Untersuchungsgebiet keine Hinweise auf obertätigen Bergbau o. dgl., welche auf mächtigere Ver-/ Auffüllungen schließen lassen, vor. Auffüllungsböden sind allenfalls entlang der Bestandsstraßen zu erwarten.

Aufgrund der Lage im kristallinen Grundgebirge ist mit keinem einheitlichen Porengrundwasserleiter zu rechnen. Es können jedoch unterschiedlich stark zulaufende Kluftwässer sowie vereinzelte Schichtwasserzutritte in durchlässigeren Bereichen nicht ausgeschlossen werden.

Die Fließerden führen i. d. R. Schichtwasser in sandigen, durchlässigeren Bereichen. Entsprechend der Namensgebung ist ein Abgleiten/ Fließen der Hänge bzw. die Gefahr von Hangrutschen bei Abgrabungen nicht auszuschließen.

Aufgrund des Bewuchses des Erkundungsbereichs ist eine bis zu mehrere Dezimeter mächtige Mutterbodenauflage (Homogenbereich O) zu erwarten.

Der bei den Felderkundungen angetroffene Untergrund kann nach den derzeitigen Erkenntnissen in folgende Bodenschichten eingeteilt werden.

Bodenschicht 1 – bindige Deckschicht

Unter einer bis zu 20 cm mächtigen Mutterbodenauflage wurden bei allen Aufschlüssen die Böden der bindigen Deckschicht aufgeschlossen. Diese wurden in Form von Tonen mit unterschiedlich hohen Schluff- und Sandanteilen, schwach feinsandigen bis feinsandigen Schluffen bzw. Schluff-Ton-Gemischen mit sandigen Anteilen festgestellt. Die Mächtigkeit dieser Bodenschicht ist in der Bachachse geringer und steigt in Richtung Lamer bzw. Lamberg Straße an, sodass die Unterkante dieser Bodenschicht an der Lamberger Straße bei 2,0 m u. GOK (≜ 484,65 m ü. NHN; bei BS 1) und in Dammmitte bei 0,70 m u. GOK (≜ 481,53 m ü. NHN; bei BS 3) erkundet werden konnte. An der Lamer Straße bei BS 5 reicht dieses Schichtpaket bis zur erkundeten Endteufe von 2,10 m u. GOK (≜ 483,88 m ü. NHN).

Nach der örtlichen Bodenansprache und den Laborergebnissen weisen diese braun gefärbten Böden im Talbereich überwiegend weiche bis steife, im Bereich nahe an Lamer und Lamberger Straße überwiegend steife bis halbfeste Konsistenzen auf.

Nach DIN 18 196 können diese Böden überwiegend mit den Gruppensymbolen TL/TM/UL/UM gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09) handelt es sich um Böden der Bodenklasse 4 (Bodengruppe TL/TM). Bei Wasserzutritt und/ oder dynamischer Belastung sowie Entspannung sind deutliche Verschlechterungen der bodenmechanischen Kennwerte mit einer Zuordnung zu Bodenklasse 2 gegeben.

In Anlehnung an die DIN 18 300 "Erdarbeiten" (2019-09) können die Böden der Bodenschicht 1 dem Homogenbereich B1 zugeordnet werden (siehe Kap. 9.3). Nach DIN 18 301 "Bohrarbeiten" (2019-09) und DIN 18 304 "Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten" (2019-09) können die Böden der Bodenschicht 1 dem Homogenbereich B1 zugeordnet werden (siehe Kap. 9.4 und 9.5).

Bodenschicht 2 - Kiese

Das Liegende bilden bei allen Aufschlüssen bis auf BS 5 die Kiese der Bodenschicht 2 mit unterschiedlichen sandigen und schluffigen Anteilen. Bei BS 4 wurden an der Unterkante der Bodenschicht 1 vermehrt Steine erkundet, was auf einen Übergang zu Bodenschicht 2 bzw. bereits zum anstehenden Felshorizont hindeutet.

Nach den Schlagzahlen der Sondierung mit der schweren Rammsonde besitzen diese Böden grau bis braun gefärbten Böden eine mitteldichte Lagerung. Im tieferen Untergrund sind nach den Rammsondierungen dichte Lagerungsverhältnisse zu erwarten.

Nach DIN 18 196 können diese Böden überwiegend mit den Gruppensymbolen GU/GU* gekennzeichnet werden. Im Bereich mit erhöhtem Steinanteil können die Böden nach DIN 4023 überwiegend mit dem Kurzzeichen X gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09) handelt es sich um Böden der Bodenklassen 3 (Bodengruppe GU), 4 (Bodengruppe GU*) bzw. abhängig vom Stein-/ Blockanteil um Böden der Bodenklasse 5 bis 7 (Kurzzeichen X). Bei Wasserzutritt und/ oder dynamischer Belastung sowie Entspannung sind in Abhängigkeit der bindigen Anteile deutliche Verschlechterungen der bodenmechanischen Kennwerte der Böden der Bodenklasse 4 mit einer Zuordnung zu Bodenklasse 2 möglich.

In Anlehnung an die DIN 18 300 "Erdarbeiten" (2019-09) können die Böden der Bodenschicht 2 dem Homogenbereich B2 zugeordnet werden (siehe Kap. 9.3). Nach DIN 18 301 "Bohrarbeiten" (2019-09) und DIN 18 304 "Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten" (2019-09) können die Böden der Bodenschicht 2 dem Homogenbereich B1 zugeordnet werden (siehe Kap. 9.4 und 9.5).

3.3 Wasserverhältnisse

Mit den durchgeführten Erkundungen wurde kein Grund-/Schichtwasser erkundet.

Aufgrund der Lage im kristallinen Grundgebirge ist mit keinem einheitlichen Porengrundwasserleiter zu rechnen. Jedoch können zulaufende Schicht-/ Kluftwasserzutritte in durchlässigeren Bereichen nicht ausgeschlossen werden.

Zur Planungssicherheit sind vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt (gebührenpflichtig) Pegelwasserstandsdaten, Überschwemmungslinien und/ oder Erfahrungswerte von Anwohnern einzuholen.

4. CHARAKTERISTISCHE BODENKENNWERTE, BODENKLASSIFIKATION

Für erdstatische Berechnungen können die in der nachfolgenden Tabelle 3 aufgeführten charakteristischen Bodenkennwerte angewendet werden. Für die Ausschreibung erdbaulicher Arbeiten sind die Bodenkennwerte nach Kap. 9.3, 9.4 und 9.5 (Homogenbereichseinteilung) heranzuziehen.

Sofern in der Tabelle Schwankungsbreiten angegeben werden, darf in der Regel mit Mittelwerten gerechnet werden. In kritischen Bauzuständen oder Einzelabschnitten sollte jedoch der ungünstigere Wert in der Berechnung angesetzt werden. Bei der Anwendung der charakteristischen Werte sind zusätzlich die Hinweise nach Kap. 5.2 der DIN EN 1997-1 zu berücksichtigen.

Tabelle 3: Charakteristische Bodenkennwerte

Nr.	Bodenschicht 1	Bodenschicht 2
	bindige Deckschicht	Kiese
Wichte γ _k [kN/m³]	18,0 – 20,5 ¹⁾	20,0 - 22,5
Wichte unter Auftrieb γ' _k [kN/m³]	9,0 – 10,5 1)	10,5 - 13,0
Reibungswinkel φ' _k [°]	17,5 - 27,5 ¹⁾	27,5 - 32,5
Dränierte Kohäsion c' _k [kN/m²]	1 – 10 1)	0 – 2
Undränierte Kohäsion c _{u,k} [kN/m²]	15 – 100 ¹⁾	0 – 5
Steifemodul E _{s,k} [MN/m²]	4 – 25 1)	30 – 150 ³⁾
Konsistenz (je nach Bodenart)	weich bis steif	-
Lagerungsdichte (je nach Bodenart)	-	mitteldicht bis dicht (in tieferen Lagen: sehr dicht)
Bodenklasse DIN 18 300 (2012- 09)	4, 5/ 2 ¹⁾	3, 4/ 2 1)
Bodengruppe DIN 18 196, Kurzzeichen DIN 4023	TL/TM/UL/UM	GU/GU*, X
Frostempfindlichkeitsklasse gemäß ZTVE-StB 17	F3	F2/ F3
Wasserdurchlässigkeit k _f [m/s]	1·10 ⁻⁹ – 1·10 ⁻¹¹	1·10 ⁻³ – 1·10 ⁻⁷
Eignung für gründungstechnische Zwecke nach DIN 18 196	weniger geeignet bis brauchbar	geeignet bis gut geeignet
Verdichtungsfähigkeit nach DIN 18 196	schlecht	mittel bis gut

¹⁾ Konsistenzabhängig

Die in der Tabelle angegebenen charakteristischen Bodenkennwerte beruhen auf den Erkenntnissen der örtlichen Untersuchungen und stützen sich auf die Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU) sowie den Empfehlungen der ZTVE-StB 17, den Empfehlungen des Arbeitsausschusses Baugruben (EAB) und darüber hinaus auf die Angaben des Grundbautaschenbuches Teil 1.

²⁾ Einlagerung von Steinen, Blöcken

³⁾ je nach Lagerungsdichte

5. KONSTRUKTIONSGRUNDSÄTZE FÜR DIE HOCHWASSERRÜCKHALTEBECKEN

5.1 Allgemeines

Die nachfolgend erarbeiteten Bauhinweise wurden aufgrund Literatur- und Erfahrungswerten erarbeitet. Für den Bau der Regenrückhaltebecken sind die Hinweise und Vorgaben der DIN 19 700 und hier im Wesentlichen die Teile 10 bis 12 zu berücksichtigen. Für den Nachweis der Tragsicherheit gilt DIN 19 700-11, Abschnitt 7.

In der Regel werden bei Hochwasserrückhaltebecken die Absperrbauwerke als Staudämme mit Innendichtungen und bei ggf. geeignetem Dammschüttmaterial sowie geringen Stauhöhen auch als homogene Staudämme ausgebildet. Die Sickerlinie darf in keinem Belastungsfall auf der luftseitigen Böschung austreten. Das ungesicherte Austreten an der Luftseite kann durch Anordnung von Dräns verhindert werden

Bei vorliegendem Bauvorhaben soll das Dammbauwerk als Zonendamm mit Stützkörper und Innendichtung ausgeführt werden. Die Art der Innendichtung wurde noch nicht festgelegt.

5.2 **Damm**

5.2.1 Empfehlungen für die Dammaufstandsfläche

Die Gründung des Damms soll nach Angabe des Planers möglichst auf Höhe OK Bestandsgelände erfolgen.

Die Mutterbodenauflage, Auffüllungen sowie ggf. nichtbindige obere Bodenzonen sind insbesondere bei Verwendung von dichten Erdbauschüttmaterialien zur Dammherstellung hinsichtlich Abdichtung und Setzungsverhalten vollständig abzutragen.

In der Dammaufstandsfläche stehen überwiegend die Böden der Bodenschicht 1 mit steifen und weichen Konsistenzen an. Im Lasteinflussbereich des Staudamms stehen im Bereich von BS 1 bis BS 4 unter den Böden der Bodenschicht 1 die Kiese der Bodenschicht 2 an.

Die Bodenschicht 1 mit mindestens steifen Konsistenzen ist zur Gründung als brauchbar, die Bodenschicht 1 mit weichen Konsistenzen als weniger geeignet bzw. mit erhöhtem Setzungspotential und geringeren Scherfestigkeiten zu bewerten. Bodenschicht 2 ist zu gründungstechnischen Zwecken als geeignet bis gut geeignet einzustufen.

Die Böden der Bodenschicht 1 (v.a. mit weichen Konsistenzen) weisen ein erhöhtes Setzungspotential auf, weshalb zur Erreichung einer ausreichenden Standsicherheit Zusatzmaßnahmen für die Gründung notwendig werden.

Ein kompletter Bodenaustausch ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie aufgrund dem damit einhergehenden Durchstoßen der dichten Deckschicht nicht zu empfehlen.

Nachfolgend werden mögliche Varianten dargestellt. Die letztendlich zu wählende Variante ist nach einer vertieften Abstimmung zwischen Planer, Erdbaustatiker und dem Baugrundgutachter unter Einbeziehung der erdstatischen Berechnungen (Setzungsberechnungen, Spreizen des Dammfußes etc.) festzulegen.

Die zum derzeitigen Planungsstand noch nicht bekannten Böschungsneigungen sowie das gewählte Dammschüttmaterial sind ebenfalls in die Wahl der Gründungsvariante miteinzubeziehen.

Zweilagiges Geogitterpolster

Die Dammgründung kann auf einem ca. zweilagigen Geogitterpolster aus einer unteren Lage Vlies-Geogitter-Kombination, einer 40 cm mächtigen Schotterschüttlage 0/56, einer weiteren Geogitterlage und einer zusätzlichen 40 cm mächtigen Schotterschüttlage 0/56 erfolgen. Das Gründungspolster sollte mit einer maximalen Querneigung von 6% in Richtung Luftseite eingebaut werden. Als Geogitter ist ein knotensteifes, gestrecktes Geogitter mit einer Mindestzugfestigkeit von ca. 30 kN/m und einer monolithischen Gitterstruktur (Kreuzungspunkte nicht thermisch/ mechanisch fixiert) zu verwenden.

Anschüttungen an seitlich ansteigendes Gelände sind abgetreppt (Abtreppungshöhe > 60 cm, Querneigung der Stufenabsätze ca. 6 % für Wasserableitung) herzustellen.

Die Geotextilien sind nach ZTV E-StB 17 in die Richtung der Zugbeanspruchung und somit in der Regel quer zur Längsachse zu verlegen. Da die Dammaufstandsfläche aufgrund der verschiedenen Hangneigungen bei vorliegender Baumaßnahme abgetreppt hergestellt werden muss, ist eine Überlappung in Schüttrichtung auszuführen. Die Überlappung der einzelnen Bahnen und der seitliche Überstand am Böschungsfuß müssen nach ZTV E-StB 17 Kap. 4.3.1.11 auch nach Überschüttung mindestens 50 cm betragen. Dies ist jedoch in Rücksprache mit dem Geogitterhersteller für vorliegendes Bauvorhaben genau abzustimmen.

In Bereichen, in denen lediglich geringe Mächtigkeiten der Bodenschicht 1 unterhalb der Dammgründungsssohle verbleiben, kann alternativ ein Bodenaustausch bis zu den Böden der Bodenschicht 2 erfolgen. Die in Frage kommenden Bereiche sind vor Ort in Abstimmung mit einem Sachverständigen für Geotechnik bzw. dem Berichtverfasser festzulegen.

Als Bodenaustauschmaterial ist gut verdichtbarer, nicht bindiger Boden lagenweise einzubauen. Ab Außenkante Fundament ist ein Lastausbreitungswinkel $\alpha \le 45^\circ$ (Rundkornmaterial) bzw. $\alpha \le 60^\circ$ (gebrochenes Bodenmaterial) zur Horizontalen zu berücksichtigen. Es empfehlen sich für die Anpassungsmaßnahmen Auffüllkiese der Bodengruppe GW oder gemischtkörnige Böden der Bodengruppe GU, SU, GT, ST nach DIN 18 196.

Beim Einbau von Bodenaustauschmaterial ist insbesondere auch als Grundlage für die angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands ein Verdichtungsgrad von $D_{Pr} \ge 100\%$ i. M., mindestens jedoch 98% nachzuweisen.

Zum Schutz vor Erosion etc. des Bodenaustauschmaterials ist eine Ummantelung mit einem geotextilen Filtervlies (GRK 4, mechanisch verfestigt) auszuführen.

Die Dammaufstandsfläche muss filterstabil gegen das jeweilige Schüttmaterial sein. Durch den Einbau des Filtervlies bzw. der Vlies-Geogitter-Kombination als unterste Lage des Geogitterpolsters ist die Filterstabilität für die Schichtgrenze "Bodenschicht 1 (bindige Deckschicht) – Geogitterpolster" gegeben. Die Filterstabilität für die Schichtgrenze "Geogitterpolster – Dammschüttmaterial" bzw. "Bodenschicht 2 (Kiese) – Dammschüttmaterial/ Dichtkörper" ist ebenfalls zu gewährleisten und kann z.B. durch Einbau eins geotextilen Filtervlieses realisiert werden.

Die Angaben der ZTV E-StB 17 Kap. 13.3.7, 4.3 und 6 sind zu beachten.

Vertikaldrains und Gründungspolster

Der Einsatz von Vertikaldrains zur Bodenverbesserung beschränkt sich überwiegend auf weiche bis sehr weiche Böden in Form von Tonen und Schluffen sowie organischen Böden. In der europäischen Ausführungsnorm DIN EN 237 sind allgemeine Grundsätze für den Einsatz von Vertikaldrains festgelegt. Hier sind Einzelheiten zu den verschiedenen Verfahren und zur Ausführung und der Qualitätskontrolle geregelt.

Bei Vertikaldrains handelt es sich nach DIN 15 237 um lotrechte Elemente, die eine höhere Durchlässigkeit besitzen als der umgebende Boden. Da sich der Porenwasserdruck in Folge Auflast bei gering durchlässigen Böden nur sehr langsam abbauen kann, wird durch die Vertikaldrains eine Beschleunigung der Konsolidierung des Bodens erreicht. Hierbei fließt das Porenwasser durch die Vertikaldrains schneller ab, was die auftretende Setzung beschleunigt.

Durch die Vertikaldrains in Verbindung mit einer Drainageschicht wird die Konsolidation der Bodenschicht 1 beschleunigt bzw. die Phase, in der zeitabhängige Setzungen auftreten, verkürzt, da die bindigen Schichten auch nach oben entwässern können und dadurch die Länge der Drainwege stark verkürzt wird.

Die Vertikaldrains dürfen nicht bis zu wasserführenden nicht bindigen Schichten reichen. Hierbei wird empfohlen, einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zwischen Unterkante Vertikaldrain und Oberkante der wasserführenden Schicht sicherzustellen. Im vorliegenden Fall ist zum derzeitigen Erkundungsstand davon auszugehen, dass die die zu dränierende Schicht unterlagernden Kiese lediglich zeitweise schichtwasserführend sind. Ein Anschluss der Vertikaldräns an Bodenschicht 2 zur Realisierung einer zweiseitigen Entwässerung nach oben und nach unten ist vor diesem Hintergrund zu prüfen, da sich hierdurch ggf. die nötigen Konsolidationszeiten verringern lassen. Hierzu sind zur Erreichung einer höheren Planungssicherheit ergänzende Erkundung (z.B. Baggerschürfe) zweckmäßig.

Die Konsolidation der bindigen Böden ist verbunden mit einer Verbesserung der Konsistenz sowie der Scherparameter. Eine Überprüfung mit Setzungspegel ist zwingend erforderlich.

Zur Vereinheitlichung der Setzungen im gesamten Dammbereich und Böschungsbruchsicherheit ist auf Oberkante der Aushubsohle ein ca. 30 bis 50 cm mächtiges Gründungspolster (≜ obere Dränageschicht) auf einem geotextilen Filtervlies (GRK 4, mechanisch verfestigt) erforderlich, welches gleichzeitig als Arbeitsplanum für die Herstellung der Vertikaldräns dient. Zu Anforderungen an Material und Einbau des Gründungspolsters sind o.g. Hinweise bezüglich Bodenaustausch zu beachten.

Schlitzdränage

Bei dieser Variante werden z.B. mittels einer Grabenfräse Schlitze erstellt. Diese werden anschließend mit durchlässigem, nichtbindigem Material (z. B. Frostschutzkies 0/32) aufgefüllt.

Eine Schlitzherstellung mit Grabenfräse ist in den Bodenklassen 2 bis 7 möglich. Mit der Grabenfräse können somit alle angetroffenen Bodenschichten durchfahren werden. Vorteilhaft gegenüber der Herstellung mit Bagger sind die höhere Geschwindigkeit sowie die geringere Schlitzbreite.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Herstellung der Schlitze mit einer Grabenfräse bis max. Tiefen von ca. 2,0 m und Fräsbreiten von 40 bis 65 cm möglich.

Die Schlitzedränagen sind vorwiegend in Dammlängsrichtung herzustellen und lediglich zur Ableitung in Richtung Luftseite zu führen. Im Endzustand ist darauf zu achten, unkontrollierten Wasserzutritt in die Sickerschlitze bei Einstau des Damms konstruktiv zu vermeiden.

Bodenverbesserung mit Kalk-/Zement (Empfehlung)

Ggf. ist alternativ eine mehrlagige Bodenverbesserung (ca. drei Lagen á 40 cm) mit einem Kalk-Zement-Gemisch möglich. Hierbei ist im Vorfeld ohne erdstatische Berechnungen sowie detaillierte Eignungsprüfungen von einer Zugabemenge von 2 – 3 Gew.-% (1/2 Kalk, 1/2 Zement) auszugehen. Die stabilisierte Fläche sollte zur Vermeidung einer Spreizung des Dammfußes sowie zur Herstellung eines stabilen Dammfußes mindestens 1,5 m über den geplanten wasser- und landseitigen Dammfuß hinausreichen.

Die Stabilisierung geht im Allgemeinen mit einer Steigerung der Durchlässigkeit einher. Sollte eine Bodenstabilisierung zur Ausführung kommen, ist dieser Effekt hinsichtlich der Abdichtung und etwaiger dadurch entstehender Umläufigkeiten detailliert zu betrachten.

5.2.2 Abdichtung

Die Abdichtung soll nach Angaben des Planers zum derzeitigen Planungsstand als eine Innendichtung ausgeführt werden.

Nach Möglichkeit sollte die Innendichtung erst hergestellt werden, nachdem die Setzungen des Stützkörpers weitestgehend abgeklungen sind.

Nachfolgend werden mehrere prinzipiell in Frage kommende Herstellverfahren für die Innendichtung kurz dargestellt, wobei die zur Ausführung kommende Innendichtungsart zwingend detailliert auf die gewählte Gründungsvariante (s. Kap. 5.2.1) abzustimmen ist

- > **Spundwände** können neben der Abdichtung auch zum Lastabtrag herangezogen werden. Ein Überstehen der Spundwände über den Dammkörper mit ggf. anschließender Verkleidung ist möglich. Um eine dauerhaft geringe Schlossdurchlässigkeit zu gewährleisten, sind die Bohlenschlösser mit Bitumenverguss zu versehen.
- Unter dem Begriff mixed-in-place versteht man die mechanische Vermischung und Vermörtelung des anstehenden Bodens durch Zementsuspension an Ort und Stelle. Zur Herstellung eines MIP-Elementes wird mit einer Endlosschnecke auf Solltiefe abgebohrt.

Während des Abbohrens und Ziehens der Schnecke wird durch Zement-Suspensionszugabe durch die hohle Seele der Schnecke der anstehende Boden aufgemischt. Durch die Anordnung von bis zu drei Endlosschnecken nebeneinander und die in-situ-Herstellung können gerätetechnisch Dichtwände bis 16 m bei Wandstärken von 370 bis 550 mm erstellt werden. Gerätetechnisch ist es hierbei möglich, die MIP-Wand dem ggf. tiefenmäßig unterschiedlich anstehenden Felsgestein anzugleichen. Durch das Einstellen von Stahlträgern in die MIP-Dichtwand ist es möglich, eine statisch wirksame Dichtwand zu erstellen. Nachteilig ist hierbei für den vorliegenden Fall neben den großen notwendigen Geräten, dass in bindigen Böden infolge Verklebens der Mischwerkzeuge ggf. keine komplette, homogene Vermischung erreichbar ist.

- ➤ Ein ähnliches Verfahren stellt das **FMI-Verfahren** (Fräs-Misch-Injektions-Verfahren) dar. Dabei bewegt sich ein Trägerfahrzeug mit Frässchwert kontinuierlich in Dammlängsrichtung. Durch im Frässchwert integrierte Düsen erfolgt die Injektion eines Bindemittelsuspension in den Boden. Der anstehende Untergrund mit den unterschiedlichen Schichten wird während des Fräsvorgangs tiefgründig homogenisiert und mit der Bindemittelsuspension vermischt. Mit diesem Verfahren ist die Herstellung von fugenlosen Dichtwänden mit Dicken von 0,35 bis 1,00 m möglich. Die möglichen Wandtiefen sind gerätetechnisch auf maximal 9.5 m begrenzt. Neben dem schnellen Baufortschritt ist die geringere Größe der eingesetzten Geräte als vorteilhaft zu nennen.
- ➤ Bei einer ebenfalls möglichen Erstellung der Innendichtung als **Schmalwand** wird ein Doppel-T-Stahlprofil in den Dammkörper bzw. Untergrund eingerüttelt. Daraufhin wird während des Ziehens des Stahlträgers der entstandene Spalt durch Injektionsrohre mit einer Bindemittelsuspension verpresst. Durch die Überschneidung der Flansche entsteht eine durchgehende Wand. Dem schnellen Baufortschritt, der mit dem Einrütteln des Profils einhergehenden Verdichtung des Dammschüttmaterials und der einfachen Tiefenanpassung steht die Gefahr des Aufklaffens einzelner Stiche (d.h. keine dichte Überschneidung der Flansche) gegenüber. Bei dieser Variante ist aufgrund der fehlenden statischen Wirksamkeit der Wand besonders darauf zu achten, dass zeitabhängige Setzungen des Dammkörpers zum Herstellungszeitpunkt bereits abgeklungen sind, um ein Freistehen bzw. eine einseitige Belastung bei z.B. Kronenstau zu vermeiden.

Eine komplett auf dem Felshorizont aufstehende Innendichtung bzw. vollständige Abschottung von wasser- und luftseitigen Grund-/ Schichtwasserkörper ist zum derzeitigen Kenntnisstand aus hydrologischen/ wasserwirtschaftlichen Aspekten nicht zweckmäßig. Ggf. ist durch entsprechende Fenster in der Innendichtung eine annähernd natürliche Ausbildung/ Ausspiegelung der Wasserstände zu gewährleisten.

5.2.3 Umläufigkeiten, Suffosion und innere Erosion

Unter der inneren Erosion versteht man die Umlagerung und den Transport fast aller Erdstoffteilchen infolge Sickerwasserströmung. Bei der Suffosion wird nur das Feinkorn im Porenraum umgelagert und transportiert, ohne dass die Bodenstruktur zunächst zerstört wird. Erosion und Suffosion können bei Durch- und/oder Unterströmung von Deichen und Dämmen zum Versagen des Bauwerks führen. Bindige Böden der Bodenschicht 1 werden infolge der Kohäsionskräfte nicht oder nur geringfügig erodiert. Die Sicherheit von nichtbindigen Böden gegen Suffosion kann auf der Basis von geometrischen und hydraulischen Beziehungen nachgewiesen werden.

Auf Grundlage der im Labor bestimmten Korngrößenverteilung (siehe Anlage 4) kann der Nachweis der Suffosionsstabilität nach Wan und Fell (2008) geführt werden. Die dazu nötigen Parameter ergeben sich zu:

BS1 D2:

 $15 / \log(D_{20} / D_5) = 13,74$

 $30 / \log(D_{90} / D_{60}) = 55,47$

BS2 D2:

 $15 / \log(D_{20} / D_5) = 12,30$

 $30 / \log(D_{90} / D_{60}) = 55,66$

BS3 D2:

 $15 / \log(D_{20} / D_5) = 7,63$

 $30 / \log(D_{90} / D_{60}) = 53,91$




Bild 1: Suffosionsstabilität nach Wan und Fell (2008)

Somit liegen die Böden der Bodenschicht 2 nach Wan und Fell in der stabilen Zone und können zum derzeitigen Kenntnisstand als suffosionsstabil erachtet werden.

Des Weiteren ist für den Bereich der Bodenschicht 2 aufgrund der darüberliegenden schwach durchlässigen bindigen Deckschicht/ künstlich hergestellten Abdichtung nicht in dem Maße mit Wasserzutritt aus dem Becken zu rechnen, dass Erosions-/ Suffosionsvorgänge ausgelöst werden.

5.2.4 Anforderungen an das Dammschüttmaterial

Der Damm soll als Zonendamm mit Innendichtung erstellt werden. Demnach werden für das Stützkörpermaterial Böden der Bodengruppe GW oder gemischtkörnige Böden der Bodengruppe GU, SU, GT, ST nach DIN 18 196 empfohlen.

Nach ZTV-W LB205 sind bei der Herstellung von wasserbelasteten Dämmen oder Deichen Inhomogenitäten in der Kornzusammensetzung sowie der Lagerungsdichte auszuschließen. Der Boden ist zur Einhaltung der Erosions- und Suffosionssicherheit bei grob- bzw. gemischtkörnigen Böden mit einem Verdichtungsgrad von mindestens $D_{Pr} = 100$ % in Schüttlagen von ca. 30 cm über die gesamte Schüttbreite einzubauen.

Durch Baustellenbetrieb verfestigte Flächen, auf die weitere Schüttlagen aufgebracht werden sollen, sind so aufzurauen, dass eine gute Verbindung der Schüttlagen entstehen kann.

Der Damm ist auf Wasser- und Luftseite mindestens 1 m über das Sollprofil hinaus zu schütten und zu verdichten, wobei das über das Sollprofil hinausgehend eingebaute Bodenmaterial abzutragen ist.

Beim Einbau von witterungsempfindlichem Material ist auf ein ausreichendes Quergefälle (mind. 6%) der Einbaulagen zu achten, damit Oberflächenwasser sofort abfließen kann. Zudem ist jede Lage unmittelbar nach dem Schütten zu verdichten. Vor Aufbringen der nächsten Schüttlage ist die Oberfläche wieder aufzurauen. Nach Abschluss der Tagesleistung bzw. bei zu erwartenden Niederschlägen ist die verdichtete Schüttfläche zu glätten.

5.3 Beckensohle

Für das Hochwasserrückhaltebecken ist eine Beckensohle auf der Höhe GOK des Bestandsgeländes geplant.

Im Bereich der Beckensohle erfolgt nach den vorliegenden Unterlagen bzw. Aussage des Planers ggf. nur ein geringer Bodenabtrag. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass eine natürliche Abdichtung durch die Böden der bindigen Deckschicht der Bodenschicht 1 (schwach bis sehr schwach durchlässig) gegeben ist.

Ggf. bereichsweise auftretende nichtbindige Böden, gemischtkörnige Böden mit hohen nichtbindigen Anteilen, Auffüllungen etc. sind nicht zur Abdichtung der Beckensohle geeignet. In Bereichen in denen die genannten Böden anstehen sind diese partiell durch einen Bodenaustausch mit bindigem Material (Lehmschlag) als mineralische Dichtung zu ersetzen.

Auflockerungen in der Aushubzone sind durch Nachverdichtungsarbeiten entsprechend rückgängig zu machen. Sollten in der Aushubsohle breiige Tone vorliegen (nicht erkundet, unter Wasserzufluss möglich) sind diese genauso wie organische Böden zur Abdichtung nicht geeignet und durch einen geeigneten Bodenaustausch (Lehmschlag) zu ersetzen. Es sind im Hinblick auf Wiederverwendung/Einbaubarkeit der anstehenden Böden Zusatzmaßnahmen (Bodenstabilisierung etc.) einzuplanen.

Der genaue Umfang der notwendigen Abdichtungs-/ Bodenaustauschmaßnahmen ist vor Ort durch einen Sachverständigen für Geotechnik festzulegen.

<u>6. FOLGERUNGEN FÜR GRABENVERLÄUFE</u>

6.1 Allgemeines

Im Bereich des geplanten Beckenbereich und außerhalb ist ein gewundener Grabenverlauf gegeben. Über die Grabentiefen und Breiten liegen derzeit keine Angaben vor. Im Bereich der Gräben stehen mutmaßlich überwiegend die schwach bis sehr schwach durchlässigen Tone und der Bodenschicht 1 an.

6.2 Gerinneausbildung

Der Gewässerausbau ist entsprechend dem Abfluss (Größe/ Dauer) und dem Sohlmaterial herzustellen. Für die anstehenden Tone der Bodenschicht 2 kann als Erfahrungswert der kritischen Sohlenschubspannung $\tau_{crit} = 10$ bis 12 N/m² (bzw. entsprechend eine kritische Fließgeschwindigkeit $v_{crit} = 0,70$ bis 1,0 m/s) angesetzt werden.

7. KONSTRUKTIONSGRUNDSÄTZE FÜR DEN GRUNDABLASS

7.1 Gründungsempfehlung

Im Bereich des bestehenden Bachbetts der Freybachs soll ein Durchlassbauwerk/ Grundablass entstehen. Planunterlagen, Lastangaben, etc. zu dem geplanten Durchlassbauwerk liegen derzeit nicht vor.

Für dieses Bauwerk sind die Aufschlüsse BS 3 sowie DPH 3 maßgeblich. In der Gründungssohle stehen unter Voraussetzung eines annähernd gleichbleibenden Geländeverlaufs und einer frostfreien Einbindetiefe von 1,20 m u. GOK (Frosteinwirkungszone III) mitteldicht gelagerte Kiese der Bodenschicht 2 an. Diese sind zur Gründung von Bauwerken als gut geeignet zu bewerten.

In der Gründungssohle anstehende bindige Böden der Bodenschicht 1 sind mittels Kalk-/ Zementzugabe zu verbessern oder ggf. durch einen Bodenaustausch zu ersetzen.

Als Bodenaustauschmaterial ist gut verdichtbarer, nicht bindiger Boden lagenweise einzubauen. Ab Außenkante Fundament ist ein Lastausbreitungswinkel $\alpha \le 45^\circ$ (Rundkornmaterial) bzw. $\alpha \le 60^\circ$ (gebrochenes Bodenmaterial) zur Horizontalen zu berücksichtigen. Es empfehlen sich für die Anpassungsmaßnahmen Auffüllkiese der Bodengruppe GW oder gemischtkörnige Böden der Bodengruppe GU, SU, GT, ST nach DIN 18 196.

Beim Einbau von Bodenaustauschmaterial bzw. einer Bodenverbesserung ist insbesondere auch als Grundlage für die angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands ein Verdichtungsgrad von $D_{Pr} \ge 100\%$ i. M., mindestens jedoch 98% nachzuweisen.

Zum Schutz vor Erosion etc. des Bodenaustauschmaterials ist eine Ummantelung mit einem geotextilen Filtervlies (GRK 3, mechanisch verfestigt) auszuführen.

Die Planumsflächen unter dem Bauwerk sind glatt, d.h. ohne Rillen, Wulste, Absätze etc., herzustellen, wobei die Gründungsfläche gemäß den Angaben der ZTV-W LB 205 Kap. 3.7 Abs. 15 und 17 zu verdichten ist.

Gründungsplatte

Bei einer Plattengründung kann für die Bemessung einer Bodenplatte nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf vorgesehenen Bodenaufbau (Bodenverbesserung oder Geogittergründungspolster) ein Bettungsmodul $k_s = 15 - 25 \text{ MN/m}^3$ abgeschätzt werden.

Da es sich hierbei um eine Kenngröße für die Setzung der Bodenoberfläche unter einer Flächenlast handelt, ist der genaue Bettungsmodul nach Vorlage der Bauwerkslasten und –abmessungen zwingend in einer gesonderten Setzungsberechnung unter Berücksichtigung der Steifemoduln zu ermitteln.

Das klassische Bettungsmodulverfahren (Federkissenmodell) geht davon aus, dass sich die Setzungen proportional zu den Sohlspannungen verhalten und eine Last auf dem Baugrund eine Verformung nur direkt unter der Last selbst hervorruft. Aufgrund der Modellvorstellung von einem Federkissen (diskrete Federn, die keine Verbindung untereinander haben und eine Interaktion nur über generierte Plattenelemente ermöglichen) kann bei diesem Modell keine Setzungsmulde außerhalb der Plattenränder und auf direktem Weg auch keine Schubsteifigkeit des Bodens berücksichtigt werden. Bodenschichtungen und Interaktionen zwischen den Bauwerken können ebenfalls nicht abgebildet werden. Mit dem modifizierten Bettungsmodulverfahren unter eines veränderlichen Bettungsmoduls Berücksichtigung können diese Unzulänglichkeiten näherungsweise erfasst werden. Nach Dörken / Dehne kann dabei der Bettungsmodul von einem konstanten Wert im mittleren Bereich (= $0.5 \cdot L$) linear auf das Doppelte zum Rand (= $0.25 \cdot L$) hin ansteigen.

Bild 2: Verteilung des Bettungsmoduls k_s unter der Gründungsplatte

7.2 Kolkbildung, Umläufigkeit des Durchlasses

Der Durchlass ist vor allem im Hinblick auf Erosion und Suffosion der Gründung und der Hinterfüllung gegen Umläufigkeiten und Kolkbildung zu sichern.

Als Kolkschutz eignen sich z.B. Stein-/Felsschüttungen im gefährdeten Bereich. Zur Verhinderung der Umläufigkeit und Unterspülung des Durchlassbauwerks ist am Einlauf der Einbau von z.B. "Plomben" aus bindigem Boden bzw. Magerbeton erforderlich.

Das Durchlassbauwerk ist so zu planen, dass es durch etwaige Setzungen des Dammkörpers zu keinen Umläufigkeiten im Übergangsbereich von Dammkörper zum Durchlassbauwerk kommt. Dies kann z.B. durch Herstellung geneigter Wandflächen des Bauwerkses, etc. erreicht werden.

8. ORIENTIERENDE ABFALLTECHNISCHE VORUNTERSUCHUNG

8.1 Probenahme/ Analytik

Bei den Aufschlüssen konnten natürlich anstehende Böden erkundet werden. Im Hinblick auf die Entsorgung des Bodenaushubs bzw. ein ggf. Wiedereinbau wurde daher eine Mischprobe im akkreditierten und zertifizierten Prüflabor der Wessling GmbH, München-Neuried auf die Parameter gemäß Merkblatt M20 (1997) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) untersucht.

8.2 Bewertungsgrundlagen

Für die Beurteilung der Analysenergebnisse der Materialproben aus abfalltechnischer Sicht sind vorrangig die Zuordnungswerte des Merkblatt M20 (1997) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) anzuwenden.

Bei Überschreitungen der Zuordnungswerte gemäß LAGA M20 sind die Zuordnungswerte gemäß Deponieverordnung 2009 heranzuziehen.

Für die Beurteilung der möglichen Wiederverwendung von Boden mit den entsprechenden Schadstoffgehalten sind im Merkblatt M20 (1997) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Zuordnungswerte definiert.

Hierbei bedeutet im Einzelnen:

- Die Gehalte bis zum Zuordnungswert Z0 kennzeichnen natürlichen Boden. Bei Unterschreitung des Zuordnungswertes Z0 ist im Allgemeinen ein uneingeschränkter Einbau von Boden möglich.
- Die Zuordnungswerte Z1.1 und gegebenenfalls Z1.2 stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter Berücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. Maßgebend für die Festlegung der Werte ist in der Regel das Schutzgut Grundwasser. Bei Einhaltung der Z1.1-Werte ist selbst unter ungünstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nachteiligen Veränderungen des Grundwassers auftreten. Aufgrund der im Vergleich zu den Zuordnungswerten Z1.1 höheren Gehalte ist bei der Verwertung bis zur Obergrenze Z1.2 ein Erosionsschutz (zum Beispiel geschlossene Vegetationsdecke) erforderlich.
- Für die Verwertung ist zu folgern, dass bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z1 (Z1.1 und gegebenenfalls Z1.2) ein offener Einbau von Boden in Flächen möglich ist, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich anzunehmen sind. Dies gilt unter anderem für Parkanlagen, sofern diese eine geschlossene Vegetationsdecke haben.

In der Regel sollte der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

• Die Zuordnungswerte Z2 stellen die Obergrenze für den Einbau von Boden mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert werden. Bei der Unterschreitung der Zuordnungswerte Z2 ist ein Einbau von Boden unter definierten technischen Sicherungsmaßnahmen, wie zum Beispiel als Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster) und gebundenen Tragschichten möglich. Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand sollte mindestens 1 m betragen.

8.3 Ergebnis, Zusammenfassung, Fazit

Die durchgeführten Laboruntersuchungen ergaben folgende maßgebliche Ergebnisse:

Tabelle 4: Ergebnisse der Abfalltechnischen Untersuchung

Probenbezeich- nung /	maßgebliche Parameter der Untersuchung nach LAGA M20			Einstufung gem.	maßgebliche Parameter der Untersuchung der Ergänzungs-	Ein- stufung
Entnahmetiefe		Einheit	Ergebnis	Leitfaden	parameter gemäß DepV*	DepV*
MP	Chrom ges.	mg/kg	60	(Z1.1)	nicht nachuntersucht / Zuordnungs	wert gem.
(BS1 D1/				Z0 ¹⁾	LVGBT nicht überschritte	n
BS2 D1/						
BS3 D1/						
BS4 D1/						
BS5 D1)						
(1,5 m/						
1,0 m/						
0,5 m/						
1,0 m/						
1,0 m)						

^{*} nur bei > Z2

Nach dem Schreiben vom 19.06.2018 des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wurde zur Entspannung des Entsorgungsmarktes von mineralischen Abfällen und Bodenaushub in Bayern für eine praxisgerechte Fortschreibung des Leitfadens zur Verfüllung von Gruben und Brüchen festgelegt, dass Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte für den pH-Wert oder die Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit im Eluat allein kein Ausschlusskriterium darstellen, sondern die Ursache im Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren ist.. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die hier angeführten Erkenntnisse ausschließlich auf den hier vorliegenden Untersuchungsergebnissen beruhen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben

¹⁾ Der Analysewert von 60 mg/kg liegt unterhalb des geogenen Hintergrundwertes von 70 mg/kg für den Bereich des Bauvorhabens gemäß Umweltatlas Bayern (Boden – Hintergrundwerte Anorganik). Es ist zum derzeitigen Kenntnisstand von einer geogen vorhandenen Belastung des Bodens auszugehen.

Die Bodenmischproben sind gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen als **Z0-Material** einzustufen. Das Material kann somit vor Ort verbleiben und unter altlastentechnischen Aspekten uneingeschränkt wieder eingebaut werden bzw. in einer Grube entsorgt werden.

9. HINWEISE FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

9.1 Allgemeines

Boden und Fels sind entsprechend ihrem Zustand nach DIN 18 300 ff. (2019-09) vor dem Lösen in Homogenbereiche einzuteilen. Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, der für Erdarbeiten/ Bohrarbeiten/ Ramm-, Rüttel- oder Pressarbeiten vergleichbare Eigenschaften aufweist.

Sind umweltrelevante Inhaltsstoffe zu beachten, so sind diese bei der Einteilung in Homogenbereiche zu berücksichtigen. Die Einteilung in Homogenbereiche ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

9.2 Homogenbereiche

Die nachfolgende Einteilung in Homogenbereiche kann für flächenhaften Aushub Anwendung finden. Bei Lösen von Boden im Bereich von Kanalgräben, wo eine Trennung der einzelnen Bodenschichten nur bedingt möglich ist, sind alle Bodenschichten zu einem Homogenbereich zusammenzufassen. Eine Trennung erfolgt lediglich zwischen Boden (Homogenbereiche B1 bis B3) und z. B. ggf. anstehendem Felsgestein (Homogenbereich X1 bis X2).

Aufgrund der land-/forstwirtschaftlichen Nutzung des Baugeländes ist eine 20 cm mächtige Mutterbodenauflage (Homogenbereich O) entsprechend Anlage 1.3 und Anlage 2 vorhanden. Der Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB "Schutz des Mutterbodens").

Für die Korngrößenverteilung werden die Kornkennzahlen im Übergangsbereich zwischen den einzelnen Böden (Massenanteil Ton, A/ Massenanteil Schluff, B/ Massenanteil Sand, C/ Massenanteil Kies, D/ Massenanteil Steine Blöcke große Blöcke, E) als Ober- und Untergrenze angegeben. Die angegebenen Zahlenwerte beschreiben den Massenanteil in Prozent. Auf eine Darstellung der Körnungsbänder wird verzichtet.

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Zahlenwerte beziehen sich direkt auf die einzelnen Homogenbereiche/ Böden. Wenn in den Tabellen keine Zahlenwerte angegeben sind, begründet sich dies durch die unterschiedlichen Böden. Hierbei ist zwischen bindigen und gemischt-/ grobkörnigen Böden zu unterscheiden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Kennwerte ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften der einzelnen Homogenbereiche zu verwenden sind. Für Berechnungen sind die charakteristischen Bodenkennwerte nach Tabelle 3, Kap. 4 heranzuziehen!

Durch die derzeit noch nicht auf die DIN 18 300 (2019-09) überarbeitete DIN 4020 hinsichtlich erforderlicher Beurteilungen und Bauhinweise in einem Geotechnischen Bericht, ist die vorliegende Homogenbereichseinteilung als vorläufig anzusehen.

Vorliegend wurden die Homogenbereiche unter Berücksichtigung der für den gelösten Boden und Fels vorgesehenen Verwendung festgelegt. Sollen verschiedene Böden oder Fels unterschiedlich verwendet werden, sind sie getrennt zu lösen und hierfür jeweils eigene Homogenbereiche zu bilden und entsprechend anzupassen.

9.3 Homogenbereiche nach DIN 18 300 "Erdarbeiten" (2019-09)

Tabelle 5: Homogenbereiche Boden B1 und B2 nach DIN 18 300 "Erdarbeiten" (2019-09)

Parameter	Homogenbereich B1	Homogenbereich B2
	Bodenschicht 1	Bodenschicht 2
ortsübliche Bezeichnung	bindige Deckschicht	Kiese
Korngrößenverteilung mit Körnungsbändern nach DIN EN ISO 17 892-4	-	-
Kornkennzahl A; B; C; D; E (untere/ obere)	A (0/30); B (30/70); C (20/0); D (40/0); E (10/0)	A (0/8); B (5/17); C (20/35); D (65/40); E (10/0)
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14 688-1	0 – 10	0 – 10
Feuchtdichte nach DIN EN ISO 17 892-2 und DIN 18 125-2	1,80 – 2,05	2,00 – 2,25
undränierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder DIN EN ISO 17 892-7 oder DIN EN ISO 17 892-8	2 – 35	0 – 5
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1	13 – 33	5 – 15
Plastizitätszahl nach DIN EN ISO 17 892-12	6 – 25	1)
Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17 892-12	0,50 – 1,00	1)
Bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach DIN EN ISO 14 688-2, Bestimmung nach DIN 18 126	2)	0,30 - 0,75 (in tieferen Lagen: > 0,75)

Parameter	Homogenbereich B1	Homogenbereich B2
	Bodenschicht 1	Bodenschicht 2
organischer Anteil nach DIN 18 128	3 – 8	0 – 4
Bodengruppe nach DIN 18 196, Kurzzeichen nach DIN 4023	TL/TM	GU/GU*/ X

¹⁾ Nur bei bindigen Böden

9.4 Homogenbereiche nach DIN 18 301 "Bohrarbeiten" (2019-09)

Tabelle 6: Homogenbereiche Boden B1 nach DIN 18 301 "Bohrarbeiten" (2019-09)

Parameter	Homogenbereich B1
	Bodenschicht 1/ 2
ortsübliche Bezeichnung	bindige Deckschicht, Kiese
Korngrößenverteilung mit Körnungsbändern nach DIN EN ISO 17 892-4	-
Kornkennzahl A; B; C; D; E (untere/ obere)	A (0/30); B (0/70); C (35/0); D (60/0); E (5/0)
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14 688-1	0 – 5
undränierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder DIN EN ISO 17 892-7 oder DIN EN ISO 17 892-8	0 – 35
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1	5 – 33
Plastizitätszahl nach DIN EN ISO 17 892-12	6 – 25 ¹⁾
Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17 892-12	0,50 - 1,00 ¹⁾
Bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach DIN EN ISO 14 688-2, Bestimmung nach DIN 18 126	0,30 - >0,75 ²⁾
Bodengruppe nach DIN 18 196, Kurzzeichen nach DIN 4023	TL/TM/UL/UM/GU/GU*/X
Kohäsion nach DIN EN ISO 17 892-9 und DIN EN ISO 17 892-10	0 – 15 ¹⁾
Abrasivität nach NF P18-579	kaum abrasiv bis extrem abrasiv

¹⁾ Nur bei bindigen Böden

²⁾ Nur bei gemischt- und grobkörnigen Böden

²⁾ Nur bei gemischt- und grobkörnigen Böden

9.5 Homogenbereiche nach DIN 18 304 "Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten" (2019-09)

Tabelle 7: Homogenbereiche Boden B1 nach DIN 18 304 "Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten" (2019-09)

Parameter	Homogenbereich B1
	Bodenschicht 1/ 2
ortsübliche Bezeichnung	bindige Deckschicht, Kiese
Korngrößenverteilung mit Körnungsbändern nach DIN EN ISO 17 892-4	-
Kornkennzahl A/ B/ C/ D/ E (untere; obere)	A (0/30); B (0/70); C (35/0); D (60/0); E (5/0)
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14 688-1	0 – 5
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1	5 – 33
Plastizitätszahl nach DIN EN ISO 17 892-12	6 – 25 1)
Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17 892-12	0,50 – 1,00 ¹⁾
Bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach DIN EN ISO 14 688-2, Bestimmung nach DIN 18 126	0,30 - >0,75 ²⁾
Bodengruppe nach DIN 18 196, Kurzzeichen nach DIN 4023	TL/TM/UL/UM/GU/GU*/X

¹⁾ Nur bei bindigen Böden

10. HINWEISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRUNG

10.1 Allgemeine Hinweise

Die nachfolgend dargestellten Hinweise für die Bauausführung sind als Empfehlungen für die Bauausführung nach DIN 4020 anzusehen.

Die Wahl des Bauverfahrens, des Bauablaufes und der Förderwege sowie die Wahl und der Einsatz der Geräte sind nach DIN 18 300 (2019-09) Sache des Auftragnehmers.

²⁾ Nur bei gemischt- und grobkörnigen Böden

10.2 Erdarbeiten

Hinterfüllbereiche

Nach ZTVE-StB 17 sind für Hinterfüllbereiche sowie den Überschüttbereich grobkörnige und gemischtkörnige Böden der Bodengruppen SW/SI/SE/GW/GI/GE/SU/ST/GU/GT nach DIN 18 196 geeignet.

In Verbindung mit einer qualifizierten Bodenverbesserung können auch gemischt- und feinkörnige Böden der Gruppen SU*/ST*/GU*/GT*/TL/TM/UM/UL nach DIN 18 196 verwendet werden. Böden und Baustoffe nach den TL BuB E-StB, sofern sie in o.g. grob- und gemischtkörnigen Bodengruppen mit weniger als 15 Gew.-% Korn unter 0,063 mm entsprechen, können ebenfalls eingebaut werden. Bei Straßen der Belastungsklassen ≥ Bk10 der RStO 12 sollten vorzugsweise grobkörnige Böden der Gruppe SW, SI, GW, GI zum Einsatz kommen.

Die im Zuge des Aushubs überwiegend gewonnenen Böden der Bodenschicht 1 sind aufgrund ihrer überwiegend schlechten Verdichtbarkeit ohne Zusatzmaßnahmen (Bodenverbesserungsmaßnahmen, etc.) nicht wieder einbaufähig. Die Böden der Bodenschicht 2 sind bei optimalem Wassergehalt mittel bis gut verdichtbar und als geeignet für den Wiedereinbau einzustufen.

Die Hinterfüllung ist lagenweise (höchstens 30 cm Dicke) mit einem Verdichtungsgrad $D_{Pr} \ge 100 \%$ einzubauen. Beim Verdichten in engeren Arbeitsräumen sowie die unmittelbar an die Wände grenzenden Hinterfüllbereiche und Böschungskegel etc. sind mit leichten Verdichtungsgeräten zu verdichten.

Das Hinterfüllmaterial ist grundsätzlich mit der statischen Erddruckbemessung des Bauwerks abzustimmen.

Zusätzliche Hinweise zu Hinterfüllbereichen des Durchlassbauwerks

Für die Hinterfüllbereiche des Durchlassbauwerks wird voraussichtlich das Dammschüttmaterial verwendet.

Nach ZTV-W LB 205 ist für die Hinterfüllung ein Verdichtungsgrad D_{Pr} ≥ 100 % nachzuweisen. Für gemischt- und feinkörnige Böden ist ein Luftporenanteil von max. 8% zulässig.

Es ist zu beachten, dass alle Bereiche gleichmäßig hinterfüllt werden, wobei der relative Höhenunterschied ohne statischen Nachweis 0,5 m nicht übersteigen darf.

für Verkehrsflächen

Die Straßen- und Platzbefestigungen sind nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12) bzw. entsprechend den statischen Vorgaben zu planen. Die im Erdplanumsbereich anstehenden Böden sind nach ZTVE-StB 17 überwiegend einer Klassifikation der Frostempfindlichkeit F3 zuzuordnen, weshalb hier für Verkehrsflächen ein Anforderungswert an die Tragfähigkeit von $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$ zu erreichen ist.

Dieser Wert wird auf den im Erdplanumsbereich überwiegend anstehenden Böden der Bodenschicht 1 nicht erreicht werden. Es sollte deshalb ohne derzeit genauere Versuchserkenntnisse von einem Bodenaustausch auf einem geotextilen Filtervlies (GRK 3, mechanisch verfestigt) im Bereich von ca. 40 cm ausgegangen werden.

Bei starken Aufweichungen ist zusätzlich eine untere Schroppenlage einzuplanen. Anstehende Böden mit breiigen Konsistenzen (nicht erkundet; unter Wassereinfluss möglich), organischen Einlagerungen etc. sind gänzlich auszutauschen

<u>Die genaue Dimensionierung des Bodenaufbaus ist vor Ort durch Plattendruckversuche und in Abhängigkeit der statischen Vorgaben zu ermitteln und durch Anlage von Probefeldern zu ermitteln bzw. zu bestätigen!</u>

Für die Anlage von Baustraßen gelten die o.g. Grundsätze gleichermaßen.

10.3 Wasserhaltung

Wie bereits in Kapitel 3.3 ausgeführt, wurde kein Grundwasser erkundet.

Bei einer Lage der Fundamentaufstandsfläche des Drosselbauwerks bei ca. 1,20 m u. GOK (frostfreie Einbindetiefe) wird zum derzeitigen Erkundungsstand lediglich eine Entsorgung von Niederschlags-, Oberflächenwasser sowie ggf. aus dem Vorfluter zutretenden Schichtwasser notwendig.

Die Wasserhaltung kann offen mittels Pumpensümpfen und Längsdrainagen ausgeführt werden.

10.4 Baugrubenböschung

Nach DIN 4124 dürfen nicht verbaute Baugruben und Gräben mit einer Tiefe ≤ 1,25 m ohne besondere Sicherung mit senkrechten Wänden herstellt werden, wenn die anschließende Geländeoberfläche bei bindigen Böden nicht stärker als 1:2 und bei nicht bindigen Böden nicht stärker als 1:10 geneigt ist. Bei Überschreiten dieses Grenzwertes müssen Böschungen angelegt oder die Baugrube verbaut werden.

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen gemäß DIN 4124 für mindestens steife Böden der Bodenschicht 1 im Bauzustand Böschungswinkel $\beta \leq 60^\circ$, für weiche Böden der Bodenschichten 1 sowie für die Böden der Bodenschicht 2 Böschungswinkel $\beta \leq 45^\circ$ bei Böschungshöhen bis 5,0 m ausgeführt werden. Bei höheren Böschungen, starkem Wasserzutritt, Grundwasser oder bei breiigen Böden etc. sind Böschungen entsprechend flacher auszubilden und durch eine Böschungsbruchberechnung nachzuweisen und ggf. zu verbauen.

Die Lasteintragungswinkel gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBau) von $\alpha \le 45^{\circ}$ (steife bindige Böden der Bodenschichten 2 bzw. 1) bzw. $\alpha \le 30^{\circ}$ (Bodenschicht 3) und einem lastfreien Schutzstreifen von $\ge 1,00$ m (bis 12 to Gesamtgewicht) bzw. $\ge 2,00$ m (mehr als 12 to Gesamtgewicht) sind einzuhalten.

Böschungen mit einer Böschungsneigung im Bereich der maximal zulässigen Neigungen sind vor Witterungseinflüssen zu schützen. Im Allgemeinen reicht hierzu ein Abdecken mit Folien aus. Es ist in jedem Fall auf eine funktionsfähige Windsogsicherung zu achten.

11. ERGÄNZENDE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Nach DIN EN 1997 ist spätestens nach dem Aushub der Baugrube von einem Sachverständigen für Geotechnik bzw. dem Berichtverfasser zu prüfen, ob die vorliegend getroffenen Annahmen über die Beschaffenheit und den Verlauf der die Gründung tragenden Schichten in der Gründungssohle zutreffen.

Die im vorliegenden Bericht angegebenen Tragfähigkeits- und Verdichtungsanforderungen sind durch Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen nachzuweisen.

Da durch Baustellenverkehr, Verdichtungsarbeiten etc. Einflüsse auf die Nachbarbebauung und angrenzende Straßen nicht auszuschließen sind, wird eine Beweissicherung des Ist-Zustandes durch einen Sachverständigen für Geotechnik empfohlen.


Bei Verdichtungsarbeiten etc. vor allem nahe an bestehender Bebauung, sind bauwerksunverträgliche Erschütterungseinwirkungen nicht auszuschließen, weshalb baubegleitende Erschütterungsmessungen empfohlen werden. Hierzu steht die IMH Ingenieurgesellschaft mbH kurzfristig zur Verfügung.


Bei den beauftragten Felduntersuchungen handelt es sich naturgemäß nur um punktuelle Aufschlüsse. Sollten sich während der Ausführung Abweichungen zum vorliegenden Baugrundgutachten als auch planungsbedingte Änderungen ergeben, so ist der Berichtverfasser in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls ist unsererseits die kurzfristige Erarbeitung einer ergänzenden Stellungnahme erforderlich.


Durch die derzeit noch nicht auf die DIN 18 300 (2016-09) überarbeitete DIN 4020 hinsichtlich erforderlicher Beurteilungen und Bauhinweise in einem Geotechnischen Bericht, ist die vorliegende Homogenbereichseinteilung als vorläufig anzusehen.

Die Einteilung der Homogenbereiche ist in Zusammenarbeit mit den Fachplanern unter Berücksichtigung der verschiedenen Gewerke, des Bauablaufs u. dgl. abzustimmen. Die endgültige, für die Ausschreibung gewählte Einteilung ist abschließend in einem Entwurfsbericht darzustellen.


Anlage 1









Grundwassergleichen Hochwasserrückhaltebecken RH1, Bach- oder Flussablagerungen Neukirchen b. Hl. Blut Grundwasserstockwerke (schematisch) mit Grundwassergleichen Grundwasserstockwerke (schematisch) ohne Grundwassergleichen Talfüllung, polygenetisch "ta und Stützpunkten Geologischer/ Hydrogeologischer Piezometerhöhen in m NN (Isohypsenabstand) Übersichtslageplan lehmig bis sandig mit Gesteinsschutt Anlage 1.2a Quartär Donau (1 m), Regen (1 m, 0,5 m) Datum: 21.11.2019 Verwitterungslehm Tektonite (Bayerischer Pfahl, entlang der Rudinger Zone Maßstab: ohne und im Bereich der Donau-Störung) Bearbeiter: z.T. auch Granat-Amphibolit, Meta-Gabbro ("Gabbroamphibolit"); meist mittelkörnig, untergeordnet fein- bzw. grobkörnig, ---- Störung, vermutet Christoph Eckl teilweise Amphibolitmylonit (Hoher Bogen Komplex)







Anlage 2



IMH Ingenieurges. mbH Deggendorfer Str. 40 94491 Hengersberg

Legende und Zeichenerklärung nach DIN EN ISO 22475

Anlage: 2

Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF

Datum: 16.12.19

Boden- und Felsarten

MuMu

Mutterboden, Mu

0000

Kies, G, kiesig, g



Sand, S, sandig, s



Ton, T, tonig, t

363

Steine, X, steinig, x

Feinsand, fS, feinsandig, fs



Schluff, U, schluffig, u

Korngrößenbereich

f - fein m - mittel

g - grob

<u>Nebenanteile</u>

schwach (<15%)stark (30-40%)

Bodengruppen nach DIN 18196

(GE) enggestufte Kiese

(GI) Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische

(SW) weitgestufte Sand-Kies-Gemische

GU) Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm

SU) Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm

UL) leicht plastische Schluffe

(UA) ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff

(TM) mittelplastische Tone

OU) Schluffe mit organischen Beimengungen

OH grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimengungen humoser Art

(Humus)

F Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy, Sapropel)

(A) Auffüllung aus Fremdstoffen

GW weitgestufte Kiese

SE) enggestufte Sande

SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

(GU*) Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

(GT*) Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

(SU*) Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

(ST*) Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

(UM) mittelplastische Schluffe

TL leicht plastische Tone

(TA) ausgeprägt plastische Tone

OT) Tone mit organischen Beimengungen

OK grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, kieseligen Bildungen

(HZ) zersetzte Torfe

[] Auffüllung aus natürlichen Böden

Sonstige Zeichen

naß, Vernässungszone oberhalb des Grundwassers

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest




Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF Datum: 16.12.19

BS₁



Höhenmaßstab 1:25




Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF Datum: 16.12.19

BS₂



Höhenmaßstab 1:25




Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Datum: 16.12.19

Bearb.: BF

BS 3



Höhenmaßstab 1:25




Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Datum: 16.12.19

Bearb.: BF

BS 4



Höhenmaßstab 1:25




Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Datum: 16.12.19

Bearb.: BF

BS 5



Höhenmaßstab 1:25




Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Datum: 16.12.19

Bearb.: BF








Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF

Datum: 16.12.19








Anlage: 2 Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF

Datum: 16.12.19








Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Datum: 16.12.19

Bearb.: BF








Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF Datum: 16.12.19








Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Datum: 16.12.19

Bearb.: BF








Anlage: 2
Projekt: HWRB RH 1

Auftraggeber: Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Bearb.: BF

Datum: 16.12.19





Anlage 3



Anlage 3

Bericht: 19162492

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 19162492 Bauvorhaben: HWRB RH 1 Datum: **Bohrung** Nr BS 1 /Blatt 1 16.12.19 5 Entnommene Proben a) Benennung der Bodenart und Beimengungen Bemerkungen Bis b) Ergänzende Bemerkungen 1) Sonderprobe Wasserführung Tiefe m Bohrwerkzeuge in m unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art Kernverlust (Unter-Ansatznach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante) punkt i) Kalk-Übliche h) 1) g) Geologische 1) Gruppe Benennung Benennung gehalt Mutterboden b) 0,15 d) leicht zu bohren e) braun nass OU a) Ton, schluffig, schwach sandig D 1 1,50 vereinzelt Kies, Wurzelreste 2.00 e) braun d) leicht bis mittel steif h) TM f) g) i) D 2 2,50 Kies, stark sandig, schwach schluffig 2,50 d) schwer bis nicht c) gerundet, grau erdfeucht mehr bohrbar h) GU f) i) g) a) b) c) d) f) h) i) g) a) b) c) d) e) f) h) i) g)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 19162492

Az.: 19162492

Bauvori	iade	en: HWKB KH 1								
Bohru	ıng	Nr BS 2 /Blatt	1					Datum: 16.12.19		
1			2				3	4	5	6
	a)	Benennung der Boder und Beimengungen	nart	Bemerkungen		Entnor Pro				
Bis	b)	Ergänzende Bemerku	ngen 1)				Sonderprobe		110	Jen
m			- '				Wasserführung Bohrwerkzeuge	.		Tiefe in m
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Fa	rbe		Kernverlust	, Aı	t Nr.	(Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische ¹) Benennung	h) ¹) Grup	i pe i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden			·					
	b)									
0,15	c)	nass	d) leicht zu bohren	e) br	aun					
	f)		g)	h) O	i ر)				
	a)	Ton, schwach sar steinig			D -	1,00				
	b)	sterring								
1,10	-			ı						
·	c)	weich	d) leicht bis mittel	e) br	aun					
	f)		g)	h) TL	. i)				
	a)	Kies, stark sandig			D 2	2 1,70				
1 70	b)									
1,70	c)	gerundet d) schwer bis nicht mehr bohrbar e) grau								
	f)		g)	h) GI	J* i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)	e)						
	f)		g)	h)	i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)	e)						
	f)		g)	h)	i)				
¹) Ein	itrag	ung nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor.	1						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 19162492

Az.: 19162492

Bauvorl	nabe	n: HWRB RH 1										
Bohru	ıng	Nr BS 3 /Blatt	1						Da	Datum: 16.12.19		
1			2					3		4	5	6
	a)	Benennung der Boder und Beimengungen	art					Bemerkungen			ntnommene Proben	
Bis m		Ergänzende Bemerku	Ingen 1) Sonde Wassel					Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge				Tiefe in m
unter Ansatz- punkt		Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	Ĺ	Farbe			Kernverlust Sonstiges		Art	Nr.	(Unter- kante)
Parint	f)	Übliche Benennung	g) Geologische ¹) Benennung	h)	1) Gruppe	i)	Kalk- gehalt					
	a)	Mutterboden										
0.45	b)											
0,15	c)	nass	d) leicht zu bohren	e)	braur	า						
	f)		g)	h)	OU	i)						
	a)	Schluff, schwach	feinsandig bis feinsar	ndig		ı					D 1	0,50
	b)											
0,70	c)	weich	d) leicht zu bohren	e)	braur	<u> </u>						
	f)	WOIOI1	g)	b)		i)						
			<u> </u>		UL	,					D 2	1.00
	a)	Kies, sandig, sch				υ Z	1,00					
1,00	b)	b)						Gewicht				
1,00	c)	gerundet	d) schwer bis nicht mehr bohrbar	e)	braur	1		springt zurück				
	f)		g)	h)	GU	i)						
	a)											
	b)							-				
	c)		d)	e)								
	f)		g)	h)		i)						
	a)											
	b)	b)										
	c)		d)	e)								
	f)		g)	h)		i)						
¹) Ein	ıtrag	ung nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor.									



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 19162492

Ingenieurgesellschaft für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben für Buwesen und Geotechnik mbH								Az.: 19162492		
Bauvorh	nabe	en: HWRB RH 1								
Bohru	ıng	Nr BS 4 /Blatt	1					Datum: 16.12.19		
1			2				3	4	5	6
	a)	Benennung der Boder und Beimengungen	Bemerkungen	E	Entnom Prob					
Bis	b)) Ergänzende Bemerkungen 1) Sonderprobe							1100	
m unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e)	Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr.	Tiefe in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische ¹) Benennung	h)	1) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden			• •					
	b)									
0,15	c)	nass d) leicht zu bohren e) braun								
	f)		g)	h)	OU	i)				
	a)	Schluff-Ton-Gem			D 1	1,00				
	b)									
1,10	c)	steif	d) leicht bis mittel e) braun							
	f)		g)	h)	UM	i)				
	a)	Ton, schluffig, sch			D 2	1,80				
1 00	b)									
1,80	c)	weich	d) leicht bis mittel	e)	graul	olau				
	f)		g)	h)	TL	i)				
	a)	Steine								
1 00	b)						Gewicht			
1,90	c)		d) nicht mehr bohrbar	e)			springt zurück			
	f)		g)	h)	Х	i)				
	a)									
	b)									
	c)		d)	e)						
	f)		g)	h)		i)				
¹) Ein	trag	ung nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor.							•



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 19162492

Az.: 19162492

▼und Geotechnik mbH

Bauvorl	nabe	n: HWRB RH 1								
Bohrung Nr BS 5 /Blatt 1								Datum: 16.12.19		
1			2			3	4	5	6	
	a)	Benennung der Boder und Beimengungen	art		Bemerkungen		Entnon Prol			
Bis m	b)	Ergänzende Bemerkui	ngen 1)	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	t Nr.	in m (Unter- kante)	
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische ¹) Benennung	h) ¹) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sunstiges			Kantej	
	a)	Mutterboden								
	b)									
0,20	c)	nass	d) leicht zu bohren	e) brauı	n					
	f)		g)	h) OU	i)					
	a)	Ton, schluffig, sch	nwach sandig					D 1	1,00	
	b)									
1,10	c)	steif	eif d) mittelschwer zu e) braun							
	f)		g)	h) TM	i)					
	a)	Ton, schluffig, ste	inig			D 2	2,10			
0.40	b)	vereinzelt Kies u.	Steine							
2,10	c)	steif	d) schwer bis nicht mehr bohrbar	e) brauı	n					
	f)		g)	h) TL	i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)	e)						
	f)		g)	h)	i)					
	a)									
	b)									
	c)		d) e)							
	f)		g)	h)	i)					
¹) Ein	trag	ung nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor.							

Anlage 4



Telefon: 09901 / 94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 01

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 01

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: MO/MMa

am: 08-10.01.2020 Bemerkung: Wn[%]= 9,42

Probe: 192171

Entnahmestelle: BS1 - D2

Entnahmetiefe: 2,5 m unter GOK

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Siebanalyse:

Einwaage Siebanalyse me: 788,40 g Anteil < 0,063 mm ma: 135,20 g

%-Anteil < 0,063

mm ma' = 100 - me' ma':

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma' me' : 85,36 14,64

Gesamtgev	vicht der Probe mt: 923,6		1	T
	Siebdurchmesser	Rückstand	Rückstand	Durchgang
	[mm]	[gramm]	[%]	[%]
1	63,000	0,00	0,00	100,0
2	31,500	0,00	0,00	100,0
3	16,000	126,30	13,67	86,3
4	8,000	167,90	18,18	68,1
5	4,000	114,10	12,35	55,8
6	2,000	71,90	7,78	48,0
7	1,000	66,70	7,22	40,8
8	0,500	59,40	6,43	34,4
9	0,250	63,20	6,84	27,5
10	0,125	62,70	6,79	20,7
11	0,063	53,30	5,77	15,0
	Schale	1,60	0,17	14,8

787,10 g Summe aller Siebrückstände : Größtkorn [mm]: 27,23

Siebverlust: SV = me - S =

1,30

g

SV' = (me - S) / me * 100 =0,14

Fraktionsanteil	Prozentanteil			
Ton	2,61			
Schluff	12,39			
Sandkorn	33,00			
Feinsand	10,30			
Mittelsand	10,77			
Grobsand	11,93			
Kieskorn	52,00			
Feinkies	14,45			
Mittelkies	30,17			
Grobkies	7,39			
Steine	0,00			

Durchgang [%]	Siebdurchmesser [mm]
10,0	0,025
20,0	0,116
30,0	0,321
40,0	0,920
50,0	2,406
60,0	5,248
70,0	8,778
80,0	12,865
90,0	18,232
100,0	27,225

© Bv IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 01

Anlage: 4

zu : 19162492

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Schlämmanalyse nach DIN 18123

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 01

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: MO/MMa

am: 08-10.01.2020

Bemerkung: Wn[%]= 9,42

Probe: 192171

Entnahmestelle: BS1 - D2

Entnahmetiefe: 2,5

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

m unter GOK

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Aräometer Nr.: 1

> Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = 1,0000 Dest. Wasser

Ermittlung der Trockenmasse

Durch Trocknen (nach der Schlämmanalyse)

Behälter Nr.: 152 Trockene Probe + Behälter md + mB 497,60

452,00 Behälter mB

Trockene Probe md Korndichte ρ_S : 2,690 g/cm³ 45,60 mu = md * (ρ_S - 1)/ ρ_S = 100% der Lesung 28,65

a = 100 / mu * (R + C $_{\theta}$) = 3,49 * (R + C $_{\theta}$) % von md

Uhrzeit Vorgabe: 09:30:00	Abgelaufene Zeit s/m/h/d	Aräometer- lesung R'=(p'-1)*10³	Lesung + Meniskuskorr. R=R'+Cm	Korndurch- messer d [mm]	Temperatur θ [°C]	Temp. korr. C_{θ}	Korr.Lesung $R+C_{\theta}$	Schlämm- probe a [%]	Gesamt- probe a _{tot} [%]
09:30:30	30 s	25,70	26,70	0,0575	23,0	0,58	27,28	95,23	15,00
09:31:00	1 m	23,80	24,80	0,0420	23,0	0,58	25,38	88,60	13,96
09:32:00	2 m	20,60	21,60	0,0311	23,0	0,58	22,18	77,43	12,20
09:35:00	5 m	14,90	15,90	0,0213	23,0	0,58	16,48	57,54	9,06
09:45:00	15 m	11,20	12,20	0,0128	23,0	0,58	12,78	44,62	7,03
10:00:00	30 m	8,30	9,30	0,0094	23,0	0,58	9,88	34,50	5,43
10:30:00	1 h	6,30	7,30	0,0068	23,0	0,58	7,88	27,52	4,33
11:30:00	2 h	5,10	6,10	0,0048	23,0	0,58	6,68	23,33	3,67
15:30:00	6 h	3,60	4,60	0,0028	23,2	0,63	5,23	18,24	2,87
09:30:00	1 d	2,90	3,90	0,0014	22,5	0,48	4,38	15,29	2,41

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 01

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

1 1 3 5 0

mG,fg',gg',gs',ms',fs',u'

Ausgeführt durch: MO/MMa

Kornkennziffer:

am : 08-10.01.2020 Bemerkung : Wn[%]= 9,42

Probe: 192171

Bestimmung der Korngrößenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

nach DIN 18123

Entnahmestelle: BS1 - D2

Entnahmetiefe : 2,5 m unter GOK

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:







Telefon: 09901 / 94905-0 Fax: 09901 / 94905-22 Prüfungs-Nr. : L19162492-KGS 02

Anlage : 4

zu: 19162492

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. : L19162492-KGS 02

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: MO/MMa

am : 08-10.01.2020 Bemerkung : Wn[%]= 8,90

Probe: 192172

Entnahmestelle: BS2 - D2

Entnahmetiefe: 1,7 m unter GOK

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Siebanalyse:

Einwaage Siebanalyse me : 732,20 g Anteil < 0,063 mm ma : 131,20 g 0/ Antoil der Cicheinwegen me! = 100

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma' me' : 84,80 %-Anteil < 0,063 mm ma' = 100 - me' ma' : 15,20

Gesamtgewicht der Probe mt: 863,40 g									
	Siebdurchmesser	Rückstand	Rückstand	Durchgang					
	[mm]	[gramm]	[%]	[%]					
1	63,000	0,00	0,00	100,0					
2	31,500	0,00	0,00	100,0					
3	16,000	118,00	13,67	86,3					
4	8,000	160,90	18,64	67,7					
5	4,000	101,10	11,71	56,0					
6	2,000	63,90	7,40	48,6					
7	1,000	57,70	6,68	41,9					
8	0,500	52,40	6,07	35,8					
9	0,250	58,00	6,72	29,1					
10	0,125	63,80	7,39	21,7					
11	0,063	52,30	6,06	15,7					
	Schale	2,50	0,29	15,4					

Summe aller Siebrückstände : S = 730,60 g Größtkorn [mm] : 27,23

Siebverlust: SV = me - S =

SV' = (me - S) / me * 100 =

1,60 g 0,19 %

Fraktionsanteil	Prozentanteil
Ton	2,91
Schluff	12,79
Sandkorn	32,90
Feinsand	11,02
Mittelsand	10,77
Grobsand	11,11
Kieskorn	51,40
Feinkies	13,67
Mittelkies	30,39
Grobkies	7,34
Steine	0,00

Durchgang [%]	Siebdurchmesser [mm]
10,0	0,023
20,0	0,104
30,0	0,273
40,0	0,814
50,0	2,297
60,0	5,265
70,0	8,977
80,0	12,907
90,0	18,215
100,0	27,226

By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



Telefon: 09901 / 94905-0 Fax: 09901 / 94905-22 Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 02

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Schlämmanalyse nach DIN 18123

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 02

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: MO/MMa

am : 08-10.01.2020

Bemerkung : Wn[%]= 8,90 Probe: 192172 Entnahmestelle : BS2 - D2

Entnahmetiefe: 1,7 m unter GOK

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Aräometer Nr.: 2

Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = 0,9000 Dest. Wasser

Ermittlung der Trockenmasse

Durch Trocknen (nach der Schlämmanalyse)

Behälter Nr.: 153 Trockene Probe + Behälter md + mB 541,70 g

Behälter mB 495,60 g

a = 100 / mu * (R + C $_{\theta}$) = 3,45 * (R + C $_{\theta}$) % von md

Uhrzeit Vorgabe: 09:30:00	Abgelaufene Zeit s/m/h/d	Aräometer- lesung R'=(p'-1)*10³	Lesung + Meniskuskorr. R=R'+Cm	Korndurch- messer d [mm]	Temperatur θ [°C]	Temp. korr. C_{θ}	Korr.Lesung $R+C_{\theta}$	Schlämm- probe a [%]	Gesamt- probe a _{tot} [%]
09:30:30	30 s	26,30	27,20	0,0565	23,0	0,58	27,78	95,93	15,70
09:31:00	1 m	24,60	25,50	0,0411	23,0	0,58	26,08	90,06	14,74
09:32:00	2 m	20,90	21,80	0,0308	23,0	0,58	22,38	77,28	12,65
09:35:00	5 m	15,30	16,20	0,0211	23,0	0,58	16,78	57,95	9,48
09:45:00	15 m	11,60	12,50	0,0128	23,0	0,58	13,08	45,17	7,39
10:00:00	30 m	8,80	9,70	0,0093	23,0	0,58	10,28	35,50	5,81
10:30:00	1 h	6,80	7,70	0,0067	23,0	0,58	8,28	28,60	4,68
11:30:00	2 h	5,60	6,50	0,0048	23,0	0,58	7,08	24,46	4,00
15:30:00	6 h	4,10	5,00	0,0028	23,2	0,63	5,63	19,42	3,18
09:30:00	1 d	3,40	4,30	0,0014	22,5	0,48	4,78	16,50	2,70

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 02

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

0 1 4 5 0

mG,fg',gg',gs',fs',ms',u'

Ausgeführt durch: MO/MMa

Kornkennziffer:

am: 08-10.01.2020 Bemerkung: Wn[%]= 8,90

Probe: 192172

Bestimmung der Korngrößenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

nach DIN 18123

Entnahmestelle: BS2 - D2


Entnahmetiefe: 1.7 m unter GOK

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019





Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 03

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 03

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: MO

am: 08.01.2020 Bemerkung : Wn[%]= 11,28 Probe: 192173 Entnahmestelle: BS3 - D2

Entnahmetiefe: 1,0 m unter GOK

Bodenart: Kies, sandig, schwach schluffig

mm ma' = 100 - me'

86,74

13,26

34,16

me':

ma':

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

%-Anteil < 0,063

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse me: 1275,60 g Anteil < 0,063 mm ma: 195,00 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'

Gesamtgewicht der Probe mt : 1470,60 g Rückstand Siebdurchmesser Rückstand Durchgang [gramm] [mm] [%] [%] 63,000 0,00 0,00 100,0 1 2 31,500 63,40 4,31 95,7 3 16,000 243,80 16,58 79,1 4 8,000 16,30 62,8 239,70 5 4,000 191,80 13,04 49,8 6 2,000 9,63 40,1 141,60 7 7,91 1,000 116,30 32,2 8 0,500 77,40 5,26 27,0 9 0,250 72,70 4,94 22,0 10 0,125 73,30 4,98 17,0 11 0,063 51,20 3,48 13,6 Schale 2,60 0,18 13,4

S= Summe aller Siebrückstände: 1273,80 g

Siebverlust:

SV = me - S =

1,80 g

SV' = (me - S) / me * 100 =0,12

Fraktionsanteil	Prozentanteil
Ton	5,05
Schluff	8,55
Sandkorn	26,50
Feinsand	6,79
Mittelsand	7,94
Grobsand	11,77
Kieskorn	59,90
Feinkies	16,97
Mittelkies	27,41
Grobkies	15,52
Steine	0,00

Durchgang [%]	Siebdurchmesser [mm]
10,0	0,019
20,0	0,189
30,0	0,750
40,0	1,984
50,0	4,052
60,0	6,963
70,0	10,925
80,0	16,612
90,0	25,076
100,0	34,150

Größtkorn [mm]:

By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



Telefon: 09901 / 94905-0 Fax: 09901 / 94905-22 Prüfungs-Nr. : L19162492-KGS 03

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Schlämmanalyse nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. : L19162492-KGS 03

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: MO

am : 08.01.2020 Bemerkung : Wn[%]= 11,28

Probe: 192173

Entnahmestelle: BS3 - D2

Entnahmetiefe: 1,0 m unter GOK

Bodenart: Kies, sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Aräometer Nr.: 3

Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = 1,1000 Dest. Wasser

Ermittlung der Trockenmasse

Durch Trocknen (nach der Schlämmanalyse)

Behälter Nr.: 154 Trockene Probe + Behälter md + mB 445,50 g

Behälter mB 402,20 g

a = 100 / mu * (R + C $_{\theta}$) = 3,68 * (R + C $_{\theta}$) % von md

Uhrzeit Vorgabe: 09:33:00	Abgelaufene Zeit s/m/h/d	Aräometer- lesung R'=(ρ'-1)*10³	Lesung + Meniskuskorr. R=R'+Cm	Korndurch- messer d [mm]	Temperatur θ [°C]	Temp. korr. C_{θ}	Korr.Lesung $R+C_{\theta}$	Schlämm- probe a [%]	Gesamt- probe a _{tot} [%]
09:33:30	30 s	24,10	25,20	0,0569	23,0	0,58	25,78	94,78	13,60
09:34:00	1 m	22,30	23,40	0,0417	23,0	0,58	23,98	88,16	12,65
09:35:00	2 m	20,50	21,60	0,0304	23,0	0,58	22,18	81,54	11,70
09:38:00	5 m	17,60	18,70	0,0202	23,0	0,58	19,28	70,88	10,17
09:48:00	15 m	13,90	15,00	0,0123	23,0	0,58	15,58	57,28	8,22
10:03:00	30 m	12,90	14,00	0,0088	23,0	0,58	14,58	53,61	7,69
10:33:00	1 h	11,20	12,30	0,0064	23,0	0,58	12,88	47,36	6,80
11:33:00	2 h	10,00	11,10	0,0046	23,0	0,58	11,68	42,95	6,16
15:33:00	6 h	8,70	9,80	0,0027	23,1	0,60	10,40	38,25	5,49
09:33:00	1 d	6,90	8,00	0,0014	22,5	0,48	8,48	31,17	4,47

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029

Prüfungs-Nr.: L19162492-KGS 03

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken, RH 1

Neukirchen bei Hl. Blut

0 1 3 6 0

mG,fq,qq,qs',ms',fs',u',t'

Ausgeführt durch: MO

Kornkennziffer:

am : 08.01.2020 Bemerkung : Wn[%]= 11,28 Probe: 192173 Bestimmung der Korngrößenverteilung

kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

nach DIN 18123

Entnahmestelle: BS3 - D2

Entnahmetiefe : 1,0 m unter GOK


Bodenart: Kies, sandig, schwach schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:







Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 01

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 01

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken,

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: RP/LA

am: 17.12.2019

Bemerkung: vereinzelt Kies, Wurzelreste

Probe: 192164

Entnahmestelle: BS1 - D1

Entnahmetiefe: 1,5 m unter GOK

Bodenart: Ton, schluffig, schwach sandig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Fließgrenze

Ausrollarenze

Filelsgrenze					
Behälter Nr. :	41	65	127	135	
Zahl der Schläge :	40	29	22	16	
Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g] :	90,84	89,32	91,15	89,57	
Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g] :	79,19	77,49	78,76	77,19	
Behälter m _B [g] :	49,57	48,32	49,94	49,28	
Wasser $m - m_d = m_w [g]$:	11,65	11,83	12,39	12,38	
Trockene Probe m _d [g] :	29,62	29,17	28,82	27,91	
Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%] :	39,33	40,56	42,99	44,36	
Wert übernehmen		\boxtimes		\boxtimes	

Ausroligienze						
12	44	48				
48,12	41,61	53,93				
47,47	40,94	53,30				
44,13	37,48	50,06				
0,65	0,67	0,63				
3,34	3,46	3,24				
19,46	19,36	19,44				

Natürlicher Wassergehalt: 22,58 % Größtkorn: mm Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: 0,00 % Anteil ≤ 0.4 mm : 100,00 % $m_d / m =$ Anteil \leq 0.002 mm : Wassergehalt (Überkorn) 0,00 % w_Ü * ü 22,58 % korr. Wassergehalt : w_K =

1.0-ü

Bodengruppe TM Fließgrenze 41,87 % Ausrollgrenze 19,42 % Plastizitätszahl 22,45 % 0,86 [≜] steif Konsistenzzahl Liquiditätszahl 0,14 Aktivitätszahl Zustandsform

0.5

0.25

breiig

sehr weich




25

Schlagzahl N

30 35 40

15

By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



0.75

1.0

halbfest



Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 02

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 02

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken,

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: RP/LA

am: 17.12.2019 Bemerkung: vereinzelt Kies

Probe: 192165

Entnahmestelle: BS2 - D1

Entnahmetiefe: 1,0 m unter GOK

Bodenart: Ton, schwach schluffig, schwach sandig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Fließgrenze					
14	133	38	134		
34	29	24	19		
92,48	92,16	92,37	87,26		
81,87	80,68	81,40	75,93		
50,12	47,62	50,07	43,80		
10,61	11,48	10,97	11,33		
31,75	33,06	31,33	32,13		
33,42	34,72	35,01	35,26		
			\boxtimes		
	14 34 92,48 81,87 50,12 10,61 31,75	14 133 34 29 92,48 92,16 81,87 80,68 50,12 47,62 10,61 11,48 31,75 33,06	14 133 38 34 29 24 92,48 92,16 92,37 81,87 80,68 81,40 50,12 47,62 50,07 10,61 11,48 10,97 31,75 33,06 31,33	14 133 38 134 34 29 24 19 92,48 92,16 92,37 87,26 81,87 80,68 81,40 75,93 50,12 47,62 50,07 43,80 10,61 11,48 10,97 11,33 31,75 33,06 31,33 32,13	

Ausrollgrenze						
7	13	129				
40,34	49,86	51,12				
39,73	49,15	50,41				
36,78	45,66	46,98				
0,61	0,71	0,71				
2,95	3,49	3,43				
20,68	20,34	20,70				

Natürlicher Wassergehalt: 25,74 % Größtkorn: mm Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: 0,00 Anteil ≤ 0.4 mm : 100,00 % $m_d / m =$ Anteil \leq 0.002 mm : Wassergehalt (Überkorn) 0,00 % w_Ü * ü 25,74 % korr. Wassergehalt : w_K =

Bodengruppe TL Fließgrenze 34,71 % Ausrollgrenze 20,57 % Plastizitätszahl 14,13 % Konsistenzzahl 0,63 [≜] weich Liquiditätszahl 0,37 Aktivitätszahl Zustandsform

0.5

0.25

breiig

70

80

90

90

80



25

Schlagzahl N

30 35

10


Sand-Ton-Gemische ST

20

Zwischenbereich

Sand-Schluff-Gemische SU

10



leicht

plastische

Schluffe UL

1.0

0.75

organische Beimenaunaen

Fließgrenze \mathbf{w}_{L} [%]

60

70

und organogene Schluffe OU und

mittelplastische

Schluffe UM

By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 03

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 03

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken,

Probe: 192166

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: RP/LA

am: 17.12.2019 Bemerkung: Wurzelreste

m unter GOK

Bodenart : Schluff, schwach feinsandig - feinsandig

schwach tonig (gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahmetiefe: 0,5

Entnahmestelle: BS3 - D1

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

FlieRarenze


Ausrollarenze

	Fileisgre	nze			
Behälter Nr. :	39	68	56	4	
Zahl der Schläge :	40	33	21	15	
Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g] :	85,09	91,69	96,11	85,40	
Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g] :	75,09	81,51	84,31	74,16	
Behälter m _B [g] :	44,11	51,22	51,42	43,88	
Wasser $m - m_d = m_w [g]$:	10,00	10,18	11,80	11,24	
Trockene Probe m _d [g] :	30,98	30,29	32,89	30,28	
Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%] :	32,28	33,61	35,88	37,12	
Wert übernehmen					


Ausroligienze						
17	45	51				
40,97	53,99	54,96				
40,16	53,17	53,97				
37,01	50,02	50,15				
0,81	0,82	0,99				
3,15	3,15	3,82				
25,71	26,03	25,92				


Natürlicher Wassergehalt: 28,81 % Größtkorn: mm Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: 0,00 % Anteil ≤ 0.4 mm : 100,00 % $m_d / m =$ Anteil \leq 0.002 mm : Wassergehalt (Überkorn) 0,00 % w_Ü * ü 28,81 % korr. Wassergehalt : w_K =


Bodengruppe UL Fließgrenze 34,80 % Ausrollgrenze 25,89 % Plastizitätszahl 8,91 % Konsistenzzahl 0,67 [≜] weich Liquiditätszahl 0,33 Aktivitätszahl Zustandsform



1.0-ü







By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



Deggendorfer Str.40 94491 Deggendorf

Telefon: 09901 / 94905-0 Fax: 09901 / 94905-22 Prüfungs-Nr. : L19162492-ATT 04

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 04

 $Bauvorhaben: Hochwasserr\"{u}ckhaltebecken,\\$

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch : RP/LA

am: 17.12.2019

Bemerkung:

Probe: 192167

Entnahmestelle: BS4 - D1

Entnahmetiefe: 1,0 m unter GOK

Bodenart: Schluff - Ton Gemisch, sandig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Fließgrenze

Ausrollgrenze

Behälter Nr. :	67	57	50	54	
Zahl der Schläge :	35	28	24	19	
Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g] :	90,15	87,77	84,02	91,41	
Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g] :	79,17	76,28	73,42	79,44	
Behälter m _B [g] :	50,10	46,23	45,89	48,80	
Wasser $m - m_d = m_w [g]$:	10,98	11,49	10,60	11,97	
Trockene Probe m _d [g] :	29,07	30,05	27,53	30,64	
Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%] :	37,77	38,24	38,50	39,07	
Wert übernehmen					

	Ausroligrenze									
		1	2	6						
		41,77	40,77	52,27						
		40,98	39,95	51,44						
		37,80	36,82	48,22						
		0,79	0,82	0,83						
		3,18	3,13	3,22						
		24,84	26,20	25,78						
1	•									

0.0 | flüssig

breiig

Natürlicher Wassergehalt: 26,20 % Größtkorn: mm Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: 0,00 % Anteil \leq 0.4 mm : 100,00 % $m_d / m =$ $m_T \, / \, m$ Anteil \leq 0.002 mm : Wassergehalt (Überkorn) 0,00 % w_Ü * ü 26,20 % korr. Wassergehalt : w_K =


0.5



25

Schlagzahl N

30 35



Fließgrenze $\mathbf{w}_{\mathbf{L}}$ [%]

0.75

1.0

halbfest |

By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029

15



Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 05

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 05

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken,

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: RP/LA

am: 17.12.2019 Bemerkung: vereinzelt Kies

Probe: 192168

Entnahmestelle: BS4 - D2

Entnahmetiefe: 1,5 - 1,8 m unter GOK

Bodenart: Ton, schluffig, schwach sandig -

sandig (gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:


Fließgrenze

Ausrollarenze

Fileisgrenze					
Behälter Nr. :	53	122	123	136	
Zahl der Schläge :	40	32	20	16	
Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g] :	95,93	87,42	94,51	96,77	
Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g] :	85,81	78,32	83,91	84,97	
Behälter m _B [g] :	50,48	47,69	51,54	50,03	
Wasser $m - m_d = m_w [g]$:	10,12	9,10	10,60	11,80	
Trockene Probe m _d [g] :	35,33	30,63	32,37	34,94	
Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%]:	28,64	29,71	32,75	33,77	
Wert übernehmen					

Ausroligienze						
40	18	59				
42,04	48,77	53,95				
41,30	48,07	53,24				
38,03	44,88	50,06				
0,74	0,70	0,71				
3,27	3,19	3,18				
22,63	21,94	22,33				

Natürlicher Wassergehalt :	=	26,43	%	
Größtkorn:			mm	
Masse des Überkorns :				g
Trockenmasse der Probe :				g
Überkornanteil :	ü	=	0,00	%
Anteil \leq 0.4 mm :	m_d / m	=	100,00	%
Anteil \leq 0.002 mm :	m_T / m	=		%
Wassergehalt (Überkorn)	w _Ü	=	0,00	%
korr. Wassergehalt : w _K =	w - w _ü * ü 1.0-ü	=	26,43	%



0.5

0.25

breiig


sehr weich

60

70

80


90



25

Schlagzahl N

30 35 40



mittelplastische

Fließgrenze \mathbf{w}_{L} [%]

Schluffe UM

plastische

Schluffe UL

0.75

1.0

halbfest

Zwischenbereich

20

Sand-Schluff-Gemische SU

10



15



Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 06

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 06

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken,

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: RP/LA

am: 17.12.2019

Bemerkung:

Probe: 192169

Entnahmestelle: BS5 - D1

Entnahmetiefe: 1,0 m unter GOK

Bodenart: Ton, schwach sandig, schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Fließgrenze

Ausrollarenze

i iloisgrenze					
Behälter Nr. :	19	64	126	47	
Zahl der Schläge :	39	30	22	17	
Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g] :	94,06	89,53	96,81	91,37	
Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g] :	82,52	76,42	83,39	77,38	
Behälter m _B [g] :	52,99	44,69	51,78	46,32	
Wasser $m - m_d = m_w$ [g] :	11,54	13,11	13,42	13,99	
Trockene Probe m _d [g] :	29,53	31,73	31,61	31,06	
Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%] :	39,08	41,32	42,45	45,04	
Wert übernehmen		\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	

Austoligienze						
	5	15	49			
42,	10	41,74	55,00			
41,	37	41,00	54,30			
38,	01	37,60	51,07			
0,	73	0,74	0,70			
3,	36	3,40	3,23			
21,	73	21,76	21,67			

TM

Natürlicher Wassergehalt: 23,87 % Größtkorn: mm Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: 0,00 Anteil ≤ 0.4 mm : 100,00 % $m_d / m =$ Anteil \leq 0.002 mm : Wassergehalt (Überkorn) 0,00 % w_Ü

* ü 23,87 % korr. Wassergehalt : w_K = 1.0-ü

Fließgrenze Ausrollgrenze

Bodengruppe 42,16 % 21,72 % Plastizitätszahl 20,44 %


Konsistenzzahl Liquiditätszahl


0,89 [≜] steif 0,11

Aktivitätszahl

Zustandsform







By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029



Telefon: 09901/94905-0 : 09901 / 94905-22 Fax

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 07

Anlage: 4

zu: 19162492

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr.: L19162492-ATT 07

Bauvorhaben: Hochwasserrückhaltebecken,

Neukirchen bei Hl. Blut

Ausgeführt durch: RP/LA

Behälter Nr.:

am: 17.12.2019

Bemerkung: vereinzelt Kies

Probe: 192170

Entnahmestelle: BS5 - D2

Entnahmetiefe: 2,1

Bodenart: Ton, schluffig

(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am: 16.12.2019 durch:

Fließgrenze

52 9 43 130

Zahl der Schläge :	40	30	21	17		
Feuchte Probe + Behälter	99,41	90,41	97,07	97,30		
Trockene Probe + Behälter	88,32	79,33	84,89	84,84		
Behälter	m _B [g]:	53,39	45,22	50,40	51,45	
Wasser m - m	$n_{d} = m_{w} [g]$:	11,09	11,08	12,18	12,46	
Trockene Probe	m _d [g]:	34,93	34,11	34,49	33,39	
Wassergehalt m _w / m _o	* 100 [%]:	31,75	32,48	35,31	37,32	
Wert übernehmen	X	\boxtimes	X	\boxtimes		

_	Ausrollgrenze							
	46	62						
	41,89	53,88	47,94					
	41,18	53,22	47,34					
	37,02	49,39	43,80					
	0,71	0,66	0,60					
	4,16	3,83	3,54					
	17,07	17,23	16,95	·				
ı								

m unter GOK


Natürlicher Wassergehalt: 18,63 % Größtkorn: mm Masse des Überkorns: g Trockenmasse der Probe: g Überkornanteil: 0,00 % Anteil \leq 0.4 mm : 100,00 % $m_d / m =$ Anteil \leq 0.002 mm : Wassergehalt (Überkorn) 0,00 % w_Ü * ü 18,63 % korr. Wassergehalt : w_K =


Bodengruppe TL Fließgrenze 34,37 % Ausrollgrenze 17,08 % Plastizitätszahl 17,29 % 0,91 ≜ steif Konsistenzzahl Liquiditätszahl 0,09 Aktivitätszahl

0.25


breiig

sehr weich





Schlagzahl N





WESSLING GmbH Forstenrieder Str. 8-14 · 82061 Neuried www.wessling.de

WESSLING GmbH, Forstenrieder Straße 8-14, 82061 Neuried

IMH
Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen und Geotechnik mbH
Benedikt Feilmeier
Deggendorfer Straße 40
94491 Hengersberg

Geschäftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner: T. Schröder

Durchwahl: +49 89 829969 17

Fax: +49 89 829969 22 E-Mail: Thorsten.Schroeder

@wessling.de

Prüfbericht

RH1, Neukirchen b. Hl. Blut

Prüfbericht Nr.	CMU20-001083-1	Auftrag Nr.	CMU-00237-20	Datum 28.01.2020
Probe Nr.				20-010837-01
Eingangsdatum				22.01.2020
Bezeichnung				MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Probenart				Boden
Probenahme				16.12.2019
Probenahme dur	ch			Auftraggeber
Probengefäß				1x 5l Eimer
Anzahl Gefäße				1
Untersuchungsb	eginn			23.01.2020
Untersuchungse	nde			28.01.2020

Probenvorbereitung

Probe Nr.			20-010837-01
Bezeichnung			MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Volumen des Auslaugungsmittel	ml	OS	900
Frischmasse der Messprobe	g	OS	116,0
Königswasser-Extrakt		TS	24.01.2020
Feuchtegehalt	%	TS	25,6

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.			20-010837-01
Pozoichnung			MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4
Bezeichnung			D1/BS5 D1)
Trockenrückstand	Gew%	os	79,6
pH-Wert		os	6,4





WESSLING GmbH Forstenrieder Str. 8-14 · 82061 Neuried www.wessling.de

Prüfbericht Nr. CMU20-001083-1	Auftrag Nr.	CMU-00237	7-20	Datum 28.01.202
Leichtflüchtige aromatische Kohlenwas	sserstoffe (BTEX)		
Probe Nr.				20-010837-01
Bezeichnung				MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Benzol		mg/kg	TS	<0,01
Toluol		mg/kg	TS	<0,01
Ethylbenzol		mg/kg	TS	<0,01
m-, p-Xylol		mg/kg	TS	<0,01
o-Xylol		mg/kg	TS	<0,01
Cumol		mg/kg	TS	<0,01
Styrol		mg/kg	TS	<0,01
Summe nachgewiesener BTEX		mg/kg	TS	-/-
Summenparameter				. 1
Probe Nr.				20-010837-01
Bezeichnung				MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Cyanid (CN), ges.		mg/kg	TS	<0,1
EOX		mg/kg	TS	<0,5
Kohlenwasserstoffe C10-C40		mg/kg	TS	39
Polychlorierte Biphenyle (PCB)				
Probe Nr.				20-010837-01
Bezeichnung				MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
PCB Nr. 28		mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 52		mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 101		mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 118		mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 138		mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 153		mg/kg	TS	<0,01
PCB Nr. 180		mg/kg	TS	<0,01
Summe der 6 PCB		mg/kg	TS	-/-
Summe der 7 PCB		mg/kg	TS	-/-
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwas	sserstoffe (LHKW	/)		
Probe Nr.				20-010837-01
Bezeichnung				MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Dichlormethan		mg/kg	TS	<0,01
Tetrachlorethen		mg/kg	TS	<0,01
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Frig	en 113)	mg/kg	TS	<0,01
Trichlorfluormethan (Frigen 11)		mg/kg	TS	<0,01
1,1,1-Trichlorethan		mg/kg	TS	<0,01
Tetrachlormethan		mg/kg	TS	<0,01
Trichlormethan		mg/kg	TS	<0,01



WESSLING GmbH Forstenrieder Str. 8-14 · 82061 Neuried www.wessling.de

Prüfbericht Nr.	CMU20-001083-1	Auftrag Nr.	CMU-00237	7-20		Datum 2	28.01.2020
Probe Nr.						20-010837-0	1
Trichlorethen			mg/kg	TS	<0,01		
cis-1,2-Dichlor	rethen		mg/kg	TS	<0,01		
Summe nachge	ewiesener LHKW		mg/kg	TS	-/-		

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.			20-010837-01
Bezeichnung			MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Arsen (As)	mg/kg	TS	12
Blei (Pb)	mg/kg	TS	22
Cadmium (Cd)	mg/kg	TS	<0,3
Chrom (Cr)	mg/kg	TS	60
Kupfer (Cu)	mg/kg	TS	28
Nickel (Ni)	mg/kg	TS	39
Thallium (TI)	mg/kg	TS	<0,5
Zink (Zn)	mg/kg	TS	64
Quecksilber (Hg)	mg/kg	TS	<0,1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.			20-010837-01
Bezeichnung			MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Naphthalin	mg/kg	TS	<0,02
Acenaphthylen	mg/kg	TS	<0,1
Acenaphthen	mg/kg	TS	<0,02
Fluoren	mg/kg	TS	<0,02
Phenanthren	mg/kg	TS	<0,02
Anthracen	mg/kg	TS	<0,02
Fluoranthen	mg/kg	TS	<0,02
Pyren	mg/kg	TS	<0,02
Benzo(a)anthracen	mg/kg	TS	<0,02
Chrysen	mg/kg	TS	<0,02
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	TS	<0,02
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	TS	<0,02
Benzo(a)pyren	mg/kg	TS	<0,02
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	TS	<0,02
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	TS	<0,02
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	TS	<0,02
Summe nachgewiesener PAK	mg/kg	TS	-/-



WESSLING GmbH Forstenrieder Str. 8-14 · 82061 Neuried www.wessling.de

Prüfbericht Nr.	CMU20-001083-1	Auftrag Nr.	CMU-00237	7-20	Datum 28.01.2020
Im Eluat					
Physikalische Ur	itersuchung				
Probe Nr.					20-010837-01
Bezeichnung					MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
pH-Wert				W/E	9,2
Leitfähigkeit [25	°C], elektrische		μS/cm	W/E	16,0
Kationen, Anione	n und Nichtmetalle				•
Probe Nr.					20-010837-01
Bezeichnung					MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Chlorid (CI)			mg/l	W/E	<1,0
Cyanid (CN), ges	s.		mg/l	W/E	<0,005
Sulfat (SO4)			mg/l	W/E	1,7
Elemente					
Probe Nr.					20-010837-01
Bezeichnung			,		MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Arsen (As)			μg/l	W/E	<5,0
Blei (Pb)			μg/l	W/E	<3,0
Cadmium (Cd)			μg/l	W/E	<0,5
Chrom (Cr)			μg/l	W/E	<3,0
Kupfer (Cu)			μg/l	W/E	<3,0
Nickel (Ni)			μg/l	W/E	<3,0
Quecksilber (Hg)		μg/l	W/E	<0,2
Thallium (TI)			μg/l	W/E	<1,0
Zink (Zn)			μg/l	W/E	<5,0
Summenparame	ter				
Probe Nr.					20-010837-01
Bezeichnung					MP(BS1 D1/BS2 D1/BS3 D1/BS4 D1/BS5 D1)
Phenol-Index na	ch Destillation		mg/l	W/E	<0,01



WESSLING GmbH Forstenrieder Str. 8-14 · 82061 Neuried www.wessling.de

20-010837-01

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtflüchtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit Methanol überschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe können nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer parameterspezifischen Analysenprobe in Abhängigkeit von der Körnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. nicht möglich ist.

Abkürzungen und Methoden

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX)
Kohlenwasserstoffe in Abfall und Boden
BTEX (leichtfl. aromat. Kohlenwasserst.)
LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.)
Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA)

pH-Wert im Feststoff

Königswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfälle)

Metalle/Elemente in Feststoff

Quecksilber (AAS) in Feststoff

Auslaugung, Schüttelverfahren W/F-10 l/kg

Feuchtegehalt

pH-Wert im Wasser/Eluat Leitfähigkeit, elektrisch

Gelöste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat Gelöste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat

Cyanide gesamt

Phenol-Index in Wasser/Eluat
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat
Quecksilber (AAS), in Wasser/Eluat

OS TS W/E

Norm

DIN EN ISO 10301 mod. (1997-08)

DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)^A Umweltanalytik München

DIN 38414 S17 (2017-01)A Umweltanalytik München DIN EN 14039 i.V. mit LAGA KW/04 (2005-01 / 2009-12)^A Umweltanalytik München DIN 38407-9 (1991-05)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 10301 mod. (1997-08)A Umweltanalytik München DIN ISO 10382 (2003-05)A Umweltanalytik München DIN 38414 S23 (2002-02)A Umweltanalytik München DIN ISO 17380 (2013-10)A Umweltanalytik München DIN ISO 10390 (2005-12)A Umweltanalytik München DIN EN 13657 (2003-01)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 11885 (2009-09)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 12846 (2012-08)A Umweltanalytik München DIN EN 12457-4 (2003-01)^A Umweltanalytik München DIN EN 12457-4 (2003-01)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 10523 (2012-04)A Umweltanalytik München DIN EN 27888 (1993-11)^A Umweltanalytik München DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 14403-2 (2012-10)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 14402 (1999-12)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 11885 (2009-09)A Umweltanalytik München DIN EN ISO 12846 (2012-08)A Umweltanalytik München

Originalsubstanz Trockensubstanz Wasser/Eluat

Modifikation

 $Modifikation: zus\"{a}tzlich \ Feststoffe, \ Extraktion \ mit \ Methanol \ oder \ 2-Methoxyethanol, \ \ddot{U}berf\"{u}hren \ eines \ Aliquots \ in \ Wassersen \ Grand \$



WESSLING GmbH Forstenrieder Str. 8-14 · 82061 Neuried www.wessling.de



Thorsten Schröder Dipl.-Ing. Umweltsicherung Sachverständiger Umwelt





WESSLING GmbH, Forstenrieder Straße 8-14, 82061 Neuried

IMH
Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen und Geotechnik mbH
Benedikt Feilmeier
Deggendorfer Straße 40
94491 Hengersberg

Prüfberichtsnr.: CMU20-001083-1
Auftragsnr.: CMU-00237-20
Ansprechpartner: T. Schröder
Durchwahl: +49 89 829969 17

eMail: Thorsten.Schroede

r@wessling.de

Datum: 28.01.2020

Untersuchungsergebnisse

RH1, Neukirchen b. Hl. Blut

Thorsten Schröder Sachverständiger Umwelt _____

Zuordnungswerte gemäß LAGA Tabelle II. 1.2-2: Zuordnungswerte Feststoff für Boden

Parameter	Einheit	Z0	Z1.1	Z1.2	Z2	Analysenerg.	Bewertung
pH-Wert (1)		5,5 - 8	5,5 - 8	5 -9		6,40	Z0
EOX	mg/kg	1	3	10	15	<0,5	Z0
Kohlenwasserstoffe	mg/kg	100	300	500	1000	39	Z0
Summe BTEX	mg/kg	< 1	1	3	5	-/-	Z0
Summe LHKW	mg/kg	< 1	1	3	5	-/-	Z0
Summe PAK (EPA)	mg/kg	1	5	15	20	-/-	Z0
Naphthalin	mg/kg		0,5	1		<0,02	Z0
Benzo-[a]-Pyren	mg/kg		0,5	1		<0,02	Z0
Summe PCB	mg/kg	0,02	0,1	0,5	1	-/-	Z0
Arsen	mg/kg	20	30	50	150	12	Z0
Blei	mg/kg	100	200	300	1000	22	Z0
Cadmium	mg/kg	0,6	1	3	10	<0,3	Z0
Chrom, ges.	mg/kg	50	100	200	600	60	Z1.1
Kupfer	mg/kg	40	100	200	600	28	Z0
Nickel	mg/kg	40	100	200	600	39	Z0
Quecksilber	mg/kg	0,3	1	3	10	<0,1	Z0
Thallium	mg/kg	0,5	1	3	10	<0,5	Z0
Zink	mg/kg	120	300	500	1500	64	Z0
Cyanide, ges.	mg/kg	1	10	30	100	<0,1	Z0

Zuordnungswerte gemäß LAGA Tabelle II. 1.2-3: Zuordnungswerte Eluat für Boden

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2		Bewertung
pH-Wert (1) el. Leitfähigkeit	μS/cm	6,5 - 9 500	6,5 - 9 500	6 - 12 1000	5,5 - 12 1500	9,20 16	Z1.2 Z0
Chlorid Sulfat	mg/l mg/l	10 50	10 50	20 100	30 150	<1 1,7	Z0 Z0
Cyanid, ges.	mg/l	< 0,01	0,01	0,05	0,1	<0,005	Z0
Phenolindex	mg/l	< 0,01	0,01	0,05	0,1	<0,01	Z0
Arsen	μg/l	10	10	40	60	<5	Z0
Blei	μg/l	20	40	100	200	<3	Z0
Cadmium	μg/l	2	2	5	10	<0,5	Z0
Chrom, ges.	μg/l	15	30	75	150	<3	Z0
Kupfer	μg/l	50	50	150	300	<3	Z0
Nickel	μg/l	40	50	150	200	<3	Z0
Quecksilber	μg/l	0,2	0,2	1	2	<0,2	Z0
Thallium	μg/l	< 1	1	3	5	<1	Z0
Zink	μg/l	100	100	300	600	<5	Z0

⁽¹⁾ Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlußkriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.

Die Einstufung des untersuchten Materials erfolgte nach den Kriterien der LAGA-Richtlinie 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen", 4. erweiterte Auflage 1998 .

Hinweis

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschließlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fußnoten) sind nicht berücksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine geologische Gutachterleistung unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen.

Anlage 5

BV: Hochwasserrückhaltebecken RH 1, Neukirchen b. Hl. Blut Fotoaufnahmen Ortstermin/ Erkundungen am 16.12.2019





BV: Hochwasserrückhaltebecken RH 1, Neukirchen b. Hl. Blut Fotoaufnahmen Ortstermin/ Erkundungen am 16.12.2019





BV: Hochwasserrückhaltebecken RH 1, Neukirchen b. Hl. Blut Fotoaufnahmen Ortstermin/ Erkundungen am 16.12.2019





BV: Hochwasserrückhaltebecken RH 1, Neukirchen b. Hl. Blut Fotoaufnahmen Ortstermin/ Erkundungen am 16.12.2019



