




# Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 021785  
Bauvorhaben : U 5 Ost E  
Datum : 16.11.2016  
Gez. : Boe



Entnahmestelle:	B 56	B 56	B 56	B 56
Tiefe: [m]	12,00	12,25	16,50	17,25
Labornummer:	38	74	39	75
Geologische Bez.:	Beckenschluff	Beckenschluff	Beckenton	Beckenton
Bodenart:	U, t, fs'	U, t', fs'	U, t, fs	U, t, fs'
Arbeitsweise:	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- - - - -	.....

Anlage:  
022445/7.6.4