




# Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 021785  
Bauvorhaben : U 5 Ost E  
Datum : 04.01.2018  
Gez. : Ak



Entnahmestelle:	B 70	B 70	B 71a	B 71a
Tiefe: [m]	21,35	53,05	19,25	26,00
Labornummer:	19	21	26	13
Geologische Bez.:	Beckenschluff	Beckenschluff	Beckenschluff	Beckenton
Bodenart:	U, t', fs'	U, fs	U, fs, t'	U, t
Arbeitsweise:	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- . - . - .	.....

Anlage:  
022445/7.6.6