




Korngrößenverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Auftragsnummer : 022445
Bauvorhaben : U5 Ost E
Datum : 13.07.18
Gez. : AK



Entnahmestelle:	B 15/17	B 27/17	B 38/17	B 38/17
Tiefe: [m]	7,80	10,00	23,25	25,00
Labornummer:	162	76	174	156
Geologische Bez.:	Beckenschluff	Beckenton	Beckenschluff	Beckenton
Bodenart:	U, t', fs', ms'	U, t, fs', ms''	U, t, fs'	U, t, s'
Arbeitsweise:	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Schlämmanalyse	Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- . - . -

Anlage:
022445/7.6.9