



melchior + wittpohl
Beratende Ingenieure PartmbB

Bodenuntersuchung WP Karstorf-Gorlosen
Anlage 2.1:
Fotodokumentation Handbohrung WEA 1
26.07.2023



Bild 1 Bohrung im Maisacker



Bild 2 Schurf Oberboden bei WEA1

melchior + wittpohl Beratende Ingenieure PartmbB

Geschäftsführende Partner
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Krabbe
Dr. Bernd Steinert
Dipl.-Ing. Torben Supplitt
Beratende Ingenieure

Geschäftsführer
Dr. habil. Stefan Melchior
Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl
Beratende Ingenieure

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
IBAN DE42 2005 0550 1502 3117 05
BIC HASPDEHHXXX

Anschrift
Rödingsmarkt 43
20459 Hamburg
T.: 040 430 950-0
info@mplusw.de

QM-Vorlage: FB_U2_Anlagen_01

23-014 \ Anlage_2-1_HB_WEA1.docx



Bild 3 Bohrstock 0 – 30 cm



Bild 4 Bohrstock 30 - 60 cm



Bild 5 Bohrstock 60 - 80 cm



Bild 6 Bohrstock 80 - 100 cm



Bild 7 Bohrgut 100 - 130 cm



Bild 8 Bohrgut 120 - 150 cm

Bodenuntersuchung WP Karstorf-Gorlosen
Anlage 2.2:
Fotodokumentation Handbohrung WEA 2
26.07.2023



Bild 1 Maisacker



Bild 2 Bohrung mit Pürkhauer und Edelmann-Bohrer

melchior + wittpohl Beratende Ingenieure PartmbB

Geschäftsführende Partner
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Krabbe
Dr. Bernd Steinert
Dipl.-Ing. Torben Supplitt
Beratende Ingenieure

Geschäftsführer
Dr. habil. Stefan Melchior
Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl
Beratende Ingenieure

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
IBAN DE42 2005 0550 1502 3117 05
BIC HASPDEHHXXX

Anschrift
Rödingsmarkt 43
20459 Hamburg
T.: 040 430 950-0
info@mplusw.de



Bild 3 Bohrstock 0 – 30 cm



Bild 4 Bohrstock 30 - 60 cm



Bild 5 Bohrstock 60 - 80 cm



Bild 6 Bohrstock 80 - 110 cm



Bild 7 Bohrgut 110 - 140 cm



Bild 8 Bohrgut 130 - 160 cm



Bild 9 Bohrgut 150 - 190 cm

Bodenuntersuchung WP Karstorf-Gorlosen
Anlage 2.3:
Fotodokumentation Handbohrung WEA 3
26.07.2023



Bild 1 Übersichtsbild Grünland bei WEA3

melchior + wittpohl Beratende Ingenieure PartmbB

Geschäftsführende Partner

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Krabbe

Dr. Bernd Steinert

Dipl.-Ing. Torben Supplitt

Beratende Ingenieure

Geschäftsführer

Dr. habil. Stefan Melchior

Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl

Beratende Ingenieure

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

IBAN DE42 2005 0550 1502 3117 05

BIC HASPDEHHXXX

Anschrift

Rödingsmarkt 43

20459 Hamburg

T.: 040 430 950-0

info@mplusw.de



Bild 2 Schurf Oberboden bei WEA3



Bild 3 Bohrung mit Pürkhauer und Edelmann-Bohrer



Bild 4 Bohrstock 0 – 30 cm



Bild 5 Bohrstock 30 - 60 cm



Bild 6 Bohrstock 60 - 90 cm



Bild 7 Bohrstock 80 - 110 cm



Bild 8 Bohrgut 110 - 140 cm



Bild 9 Bohrgut 130 - 160 cm

Bodenuntersuchung WP Karstorf-Gorlosen
Anlage 2.4:
Fotodokumentation Handbohrung WEA 4
26.07.2023



Bild 1 Übersichtsbild Grünland bei WEA4

melchior + wittpohl Beratende Ingenieure PartmbB

Geschäftsführende Partner

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Krabbe

Dr. Bernd Steinert

Dipl.-Ing. Torben Supplitt

Beratende Ingenieure

Geschäftsführer

Dr. habil. Stefan Melchior

Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl

Beratende Ingenieure

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

IBAN DE42 2005 0550 1502 3117 05

BIC HASPDEHHXXX

Anschrift

Rödingsmarkt 43

20459 Hamburg

T.: 040 430 950-0

info@mplusw.de



Bild 2 Schurf Oberboden bei WEA4



Bild 3 Bohrstock 0 – 30 cm



Bild 4 Bohrstock 30 - 60 cm



Bild 5 Bohrstock 60 - 90 cm



Bild 6 Bohrstock 80 - 100 cm

Bodenuntersuchung WP Karstorf-Gorlosen
Anlage 2.5:
Fotodokumentation Handbohrung WEA 5
26.07.2023




Bild 1 Übersichtsbild Grünland bei WEA5

melchior + wittpohl Beratende Ingenieure PartmbB

Geschäftsführende Partner

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Krabbe

Dr. Bernd Steinert

Dipl.-Ing. Torben Supplitt

Beratende Ingenieure

Geschäftsführer

Dr. habil. Stefan Melchior

Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl

Beratende Ingenieure

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

IBAN DE42 2005 0550 1502 3117 05

BIC HASPDEHHXXX

Anschrift

Rödingsmarkt 43

20459 Hamburg

T.: 040 430 950-0

info@mplusw.de



Bild 2 Schurf Oberboden bei WEA5



Bild 3 Bohrung mit Pürkhauer und Edelmann-Bohrer



Bild 4 Bohrstock 0 – 30 cm



Bild 5 Bohrstock 30 - 60 cm



Bild 6 Bohrstock 60 - 100 cm



Bild 7 Bohrstock 100 - 120 cm

Bodenuntersuchung WP Karstorf-Gorlosen
Anlage 2.6:
Fotodokumentation Handbohrung WEA 6
26.07.2023




Bild 1 Übersichtsbild Grünland-Brache bei WEA6

melchior + wittpohl Beratende Ingenieure PartmbB

Geschäftsführende Partner

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Krabbe

Dr. Bernd Steinert

Dipl.-Ing. Torben Supplitt

Beratende Ingenieure

Geschäftsführer

Dr. habil. Stefan Melchior

Dipl.-Ing. Wolfgang Wittpohl

Beratende Ingenieure

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

IBAN DE42 2005 0550 1502 3117 05

BIC HASPDEHHXXX

Anschrift

Rödingsmarkt 43

20459 Hamburg

T.: 040 430 950-0

info@mplusw.de



Bild 2 Schurf bis ca. 50 cm Tiefe bei WEA6



Bild 3 Bohrstock mit Kernverlust von 0 bis ca. 45 cm



Bild 4 Bohrstock 40 - 80 cm



Bild 5 Bohrgut 80 - 120 cm