


Windpark Wilnsdorf

- Bodenkundliche und hydrologische Kartierung -

Fotodokumentation, 20.03.2020






















BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE

Anlass/Vorgehen

- Die juwi AG plant in der Gemeinde Wilnsdorf den Bau von drei Windenergieanlagen (WEA). In diesem Zusammenhang erfolgte am 20. März 2020 im Planungsgebiet eine Sondierung/Kartierung bzw. eine ergänzende Bestandsaufnahme des bodenkundlichen und hydrologischen Inventars.
- Hierfür wurden Bodensondierungen mittels Pürckhauer-Bohrstock (Bodenansprache nach KA5 für anschließende Bodenfunktionsbewertung) durchgeführt und die hydrologische Situation/Entwässerungssituation (für eine später Gefährdungsabschätzung und Schutzkonzept sowie für WHG-Belange/Drainagen) aufgenommen.
- Die Schutzwürdigkeit der angetroffenen Böden wird gemäß der Nomenklatur des Geologischen Dienst NRW für die Bodenkarte 1:50.000 (BK50), 3. Auflage bzw. LANUV-Arbeitsblatt 42 bewertet.



Übersicht zum geplanten Windpark Wilnsdorf








Übersicht zur Zufahrt

Zufahrt erfolgt aus Osten




Windpark Wilnsdorf




Übersicht Bodentypen gemäß BK50

→ Gemäß BK 50 liegen die geplanten WEA im Bereich von Braunerden. Die Zuwegung schneidet im östlichen Bereich Pseudogley-Braunerden




Übersicht Schutzwürdigkeit der Böden gemäß BK50

→ Gemäß BK 50 liegen die geplanten WEA nicht im Bereich von schutzwürdigen Böden. Die Zuwegung schneidet Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (orange-gestreifte Schraffur) sowie Sand- und Schuttböden mit hoher Schutzwürdigkeit (hell gelb)




Übersicht Bodentypen gemäß Forstkarte BK5

→ Gemäß BK 5 liegt die geplanten WEA01 im Bereich von Braunerden, WEA02 im Bereich von Pseudogley-Braunerde und WEA03 im Bereich von Pseudogley. Die Zuwegung schneidet ebenfalls alle drei Bodentypen sowie Podsol-Braunerden und Podsol Zufahrt erfolgt aus Osten



Kreuzungsbereich Zufahrt zur WEA03 Ansatzpunkt BP1




- → Braunerde
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung

Windpark Wilnsdorf



WEA03, Bohransatzpunkt BP 2




- → Podsol über Pseudogley
- → Versauerung und Podsolierung durch forstliche Nutzung
 - → keine natürliche Bodenbildung
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung



BP2, Rot-Weiße-Stange markiert die geplante Fundamentmitte der WEA03



WEA03, Ansatzpunkt BP3



0,00 - 0,09 m O-Horizont, Humusauflage, schwarz-dunkelbraun

0,09 - 0,20 m Ah-Horizont, tonig schwach feinsandiger Schluff, durchwurzelt, braun, humos

> 0,20 - 0,30 m Sw-Horizont, tonig feinsandiger Schluff, dunkelgrau bis braun, nass

0,30 - 0,47 m Sd-Horizont, tonig feinsandiger Schluff, schwach steinig, braunrötlich, rostfleckig, trocken


0,47 - 0,55 m Sw-Horizont, tonig schluffiger Feinsand, hellbraun, leicht rostfleckig, nass

0,55 - 0,78 m Sd-Horizont, tonig feinsandiger Schluff, hellbraun-rötlich, rostfleckig, trocken

- → Pseudogley
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung



WEA03, Ansatzpunkt BP4



0,00 - 0,03 m L-Horizont, Nadelstreuauflage, Moos

0,03 - 0,07 m O-Horizont, Humus, dunkelbraun bis schwarz

> 0,07 - 0,35 m Ae-Horizont bzw. Sw-Horizont, feinsandiger toniger Schluff, Wurzelreste, dunkelgrau bis grau, nass

0,35 - 0,47 m Sd-Horizont, Schluff bis Ton, feinsandig, schwach steinig, rostfleckig, Oxidationsspuren, hellbraun-rötlich, trocken

- → Podsol über Pseudogley
- → Versauerung und Podsolierung durch forstliche Nutzung
 - → keine natürliche Bodenbildung
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung






WEA02, Ansatzpunkt BP5



Ansatzpunkt BP5, Rot-Weiße-Stange markiert die Fundamentmitte der WEA02



0,00 - 0,20m Ah-Horizont, Oberboden, durchwurzelt, feinsandiger Schluff, schwach tonig, humos, dunkelbraun

0,20 - 0,40 m Bv-Horizont, durchwurzelt, feinsandiger bis toniger Schluff, schwach steinig, braun


0,40 - 0,60 m Cv-Horizont, feinsandiger Schluff, tonig, stark steinig, braun bis grau

- → Braunerde
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung

WEA02, Ansatzpunkt BP 6



BP6 nördlich des geplanten Kranauslegers der WEA02



0,00 - 0,30 m Ah-Horizont, Oberboden, durchwurzelt, feinsandiger Schluff, schwach tonig, steinig, humos, dunkelbraun

0,30 - 0,50 m Bv-Horizont, teilweise durchwurzelt, feinsandiger bis toniger Schluff, schwach steinig, braungelblich

0,50 - 0,80 m Cv-Horizont, feinsandiger Schluff, tonig, stark steinig, hellbraun-gelblich

- → Braunerde über Verwitterungslehm
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung



Zuwegung zur WEA02, Windwurf




Windwurf, Blickrichtung Osten




Blickrichtung Osten



Blickrichtung Osten



Kreuzung Zuwegung zwischen WEA01 und WEA02





Blickrichtung Osten



Erosion nach Kahlschlag / Bodenbeanspruchung durch Rodungsarbeiten, Blickrichtung Süden

WEA01, Ansatzpunkt BP7



BP7, Blickrichtung Norden



- → Braunerde
- → Nicht sehr oder besonders schutzwürdig
- → Empfindlichkeit: Verdichtung

0,00 - 0,20 m Ah-Horizont, Oberboden, durchwurzelt, schwach toniger feinsandiger Schluff, steinig, humos, braun bis dunkelbraun

0,20 - 0,45 m Bv-Horizont, toniger schwach feinsandiger Schluff, schwach steinig, braun-hellbraun

0,45 - 0,60 m Cv-Horizont, Feinsand-Schluff, schwach tonig, steinig, hellbraun-gelblich



Standort WEA01



Rundumblick am Standort der WEA01, Die Fläche ist bereits gerodet unabhängig vom Bau des Windparks (Waldmanagement/Borkenkäferbefall), Blickrichtung Nordosten - Osten



Lesestein



Lesestein, Sandstein

Wegedecke



Bestandswege aus Kalkschotter, braust beim Salzsäuretest




Bodenaufschluss am Wurzelteller



Bodenaufschluss am Wurzelteller, flachgründige Braunerde, lokal Braunerde-Pseudogley



Auszug elwas NRW



→ Die Entwässerung folgt der Geländemorphologie Richtung Norden (WEA02) bzw. Westen/Nordwesten (WEA03). Der Oberflächenabfluss geschieht über Wegrandgräben, wenn vorhanden, und Rückwege bzw. künstlich angelegte Schneisen/Gräben. Im Bereich der Mittel- und Unterhänge kommen Wasseraustritte vor und der Abfluss konzentriert sich gen Norden in kleinen Gerinnen/Bachläufen.

Windpark Wilnsdorf



Entwässerung Zuwegung




Blickrichtung Südwesten



• Derzeit ist der Forstweg unbefestigt. Seitlich des Weges verlaufen Wegrandgräben

Fotopunkt

Blickrichtung Osten



Zuwegung




Blickrichtung Osten



Blickrichtung Nordsüden Fotodokumentation, 20.03.2020

 Unbefestigter Forstweg. Weg markiert zudem die Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen





Entwässerung Zuwegung




Blickrichtung Osten



M Blickrichtung Nordsüden Fotodokumentation, 20.03.2020


- Im Bereich der geplanten Zuwegung fungieren alte Rückewege und künstlich angelegte Grabenstrukturen zur Entwässerung
- Die Grabenstrukturen verlaufen von Südost in Nordwest-Richtung






Regenrückhalteraum (RRR)/Löschteich








Blickrichtung Norden





Windpark Wilnsdorf

Entwässerungssituation an Wegkreuzung

• Die Entwässerung erfolgt hier durch Wegrandgräben. Das Wasser fließt dem Löschteich/RRR zu.









Bach östlich angrenzend an Regenrückhaltebecken/Löschteich






Blickrichtung Süden

Blickrichtung Norden

Der RRR entwässert über einen Überlauf in den nordöstlich angrenzenden Bach






Zuwegung



Erdarbeiten am Rand der Zuwegung, Nutzen unklar, Blickrichtung Norden






Entwässerung Zuwegung



Durchlass unter Zuwegung, DN 400 (Beton), Blickrichtung Nordwesten



Ableitung erfolgt in die Fläche





Zuwegung zwischen WEA02 und WEA03




Zuwegung zur WEA3, Blickrichtung Osten



Entwässerung Richtung Norden, Blickrichtung Norden




Künstlich angelegte Entwässerungsstruktur/Graben, Entwässerung erfolgt Richtung Norden, kein Durchlass unter der Straße, Blickrichtung Süden



Feuchtbereich, WEA03



Feuchtbereich angrenzend an geplanten Standort der WEA03, Aufwuchs von Seggen und Farn (Feuchteanzeiger), Blickrichtung Nordwesten





Feuchtbereich am Rand des Eingriffsbereichs WEA03






Blickrichtung Osten

Fotopunkt


WEAGS - Vestas VISCS-5 6
Reports Formance - 190,00
Relation - 190,00
Rela

Die Entwässerung erfolgt in westliche Richtung

Am Mittelhang konzentriert sich der Abfluss in Gerinnen und fließt dem Zufluss des Bichelbachs zu



Quellbereich am Rand des Eingriffsbereichs WEA03







Quellbereich nördlich der WEA02



Quellbereich nördlich der WEA02, die Entwässerung erfolgt in Richtung Norden hangabwärts. Das Abfluss aus den Quellbereichen bildet den Hauptzufluss zum Bichelbach.






Quellbereich nördlich der WEA02



Blickrichtung Westen





Quellbereich nördlich der WEA02, Blickrichtung Norden

 Die Entwässerung erfolgt hangabwärts Richtung Norden. Das Abfluss aus diesen Quellbereichen bilden den Hauptzufluss zum Bichelbach



Weiterer Quellbereich nördlich der WEA02




Quellbereich, Blickrichtung Westen

 Die Entwässerung erfolgt hangabwärts Richtung Norden ebenfalls als Zufluss des Bichelbachs



Quellbereich, Blickrichtung Osten



Weitere Quellbereiche nördlich der WEA02




X1: Quellgerinne, Blickrichtung Norden



X3: Wasseraustritt, Blickrichtung Südwesten

X2: Quellgerinne, Blickrichtung Blickrichtung Nordwesten



Zusammenfassung/Fazit

Böden

- Das Planungsgebiet ist aktuell stark durch Waldarbeiten und Rodungen geprägt. Besonders im Bereich der WEA01 und auf der Zuwegung zwischen WEA01 und WEA02 finden durch den Forst großflächige Rodungen (Kahlschlag) wegen Borkenkäferbefalls statt. Der Boden ist entsprechend durch Verdichtung in Harvesterspuren sowie durch Sediment- und Nährstoffaustrag beansprucht/belastet.
- Hauptsächlich kommen Braunerden und Pseudogleye (staunasse Böden), die durch Podsolierung überprägt sind, vor. Es wurden in den Eingriffsbereichen keine Böden angetroffen, die eine hoher oder sehr hohe Bodenfunktion erfüllen und somit als besonders schutzwürdig gelten.

Gewässer und Entwässerungssituation

- Im engeren Planungsgebiet folgt die Entwässerung der Geländemorphologie in Richtung Norden (WEA02) bzw. Westen/Nordwesten (WEA01 und WEA03).
- Am Oberhang erfolgt der Abfluss als Zwischenabfluss (Bodenwasser) oder als Oberflächenabfluss über Wegrandgräben bzw. über Wege.
- Am Mittelhang und Unterhang, z.B. nördlich der WEA02, sind Quellbereiche vorhanden. Unterhalb konzentriert sich der Abfluss in Gerinnen, die dem Bichelbach zufließen.
- Der im Vergleich zu vorhergingen Planung gen Süden verschobene Standort der WEA02 bewirkt eine Vermeidung und Verminderung von v.a. baubedingten Gefährdungspotentialen für die nördlich gelegenen Feuchtbereiche und Gewässer durch deutlich vergrößerte Abstände. Auch die Bodeninanspruchnahme ist durch die Umplanung deutlich reduziert.
- Östlich und nördlich angrenzend an den Eingriffsbereich der WEA03 befinden sich Feuchtbereiche. Diese entwässern in nordwestliche Richtung und fließen ebenfalls dem Zufluss des Bichelbaches zu. Die geplante Zuwegung zur WEA03 schneidet den östlich des Fundaments gelegenen Feuchtbereich, was in Abstimmung mit dem AG im Rahmen der Gefährdungsabschätzung näher betrachtet und in der weiteren Planung berücksichtigt wird.
- Am Standort der geplanten WEA01 wurden keine Feuchtbereiche oder Quellbereiche vorgefunden. Die Entwässerung erfolgt der Geländemorphologie folgend vornehmlich Richtung Westen und Norden

