

Anlage 8

Blattzahl

Anlage 8 Fotodokumentation

Anlage 8.1 Baugrundbohrungen	4
Anlage 8.2 Bauwerksbohrungen	6
Anlage 8.3 Bauwerksbilder	2




Foto 1: B 1, Bohrgut t= 0...5 m



Foto 2: B 1, Bohrgut t= 5...9 m




Foto 3: B 2, Bohrgut t= 0...5 m



Foto 4: B 2, Bohrgut t= 5...8 m



Foto 5: B 3, Bohrgut t= 0...5 m



Foto 6: B 3, Bohrgut t= 5...10 m





Foto 7: B 4, Bohrgut $t = 0 \dots 5$ m



Foto 8: B 4, Bohrgut $t = 5 \dots 8$ m



Foto 1: Widerlager Nord schräg



Foto 2: Widerlager Nord schräg Detail



Foto 3: Widerlager Nord schräg Detail



Foto 4: Widerlager Nord schräg Detail



Foto 5: Widerlager Nord horizontal



Foto 6: Widerlager Nord horizontal Detail



Foto 7: Widerlager Nord horizontal Detail



Foto 8: Widerlager Nord horizontal Detail



Foto 9: Widerlager Nordost oben horizontal, unten schräg



Foto 10: Widerlager Nordost oben horizontal, unten schräg Detail




Foto 11: Widerlager Nordost oben horizontal, unten schräg Detail




Foto 1: Ostansicht Bauwerk 2



Foto 2: S 214 mit Bauwerk 2



Foto 3: Tropfsteinbildung



Foto 4: Tropfsteinbildung