

## Anlage 2

# **Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung zum Landschaftspflegerischen Begleitplan Auslaufbauwerk Scheibe-See**

Stand September 2018

## Anlage 2: Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung

Eingriff	Biototyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffs- umfang / Kompensations- bedarf
	Biotop- bezeich- nung (Code)	Name	Be- troffene reale Flä- che [m²]	Bio- topwert (Punkte)	Biotop- bewer- tung	Biotop- bezeich- nung (Code)	Name	Plan- wert (Punkte)	Biotop- bewer- tung	(Punkte)
<b>Vollver- siege- lung</b>	01.07.100	Laubholzforst heimischer Baumarten	151,0	18	2.718	-	-	0	0	-2.718
	02.01.200	Gebüsch fri- scher Standorte	70,1	23	1.611	-	-	0	0	-1.611
	11.04.100	Straße, Weg (vollversiegelt)	224,5	0	0	11.04.100	Weg (vollversie- gelt)	0	0	0
	11.04.150	Weg (wasser- durchlässige Befestigung)	85,9	3	258	-	-	0	0	-258
	11.05.200	Lagerfläche	26,8	2	54	-	-	0	0	-54
<b>Summe</b>	<b>Vollversiegelung</b>		<b>558</b>		<b>4.641</b>				<b>0</b>	<b>-4.641</b>

Eingriff	Biototyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf  (Punkte)
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	
						(Code)				
Teilversegerung	01.07.100	Laubholzforst heimischer Baumarten	341,1	18	6.139	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	1.023	-5.116
	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	108,4	23	2.494	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	325	-2.169
	07.01.120	Uferstaudenflur	11,8	20	236	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	35	-200
	07.03.200	Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte	53,1	15	797	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	159	-637
	09.05.300	Sonstige vegetationsarme Fläche	40,5	10	405	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	122	-284
	09.07.130	Sonstiger unbefestigter Weg	29,6	3	89	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	89	0

Eingriff	Biotoptyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf  (Punkte)
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	
						(Code)				
	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	34,7	3	104	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	104	0
	11.05.200	Lagerfläche	255,9	2	512	11.04.150	Weg (wasser-durchlässige Befestigung)	3	768	256
<b>Summe</b>	<b>Teilversiegelung</b>		<b>875</b>		<b>10.775</b>				<b>2.625</b>	<b>-8.150</b>
<b>Flächen- um- wand- lung</b>	01.07.100	Laubholzforst heimischer Baumarten	116,90	20	2.338	02.02.410	Baumreihe	22	2.572	234
			111,04	20	2220,77	07.01.200	Staudenflur frischer Standorte	11	1.221	-999
			739,12	20	14782,47	01.10.200	Gestufter Waldrandbereich	22	16.261	1.478
			138,46	20	2769,14	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	21	2.908	138

Eingriff	Biototyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf  (Punkte)
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	
						(Code)				
			595,31	20	11906,30	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	13.097	1.191
			453,00	20	9060,05	03.04.110	Naturnaher Graben	17	7.701	-1.359
	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	15,68	23	361	06.03.210	intensiv genutzte Mähwiese frischer Standorte	9	141	-220
			200,85	23	4.619	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	21	4.218	-402
			133,07	23	3.061	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	2.928	-133
			274,50	23	6.313	03.04.110	Naturnaher Graben	17	4.666	-1.647
	03.04.110	Naturnaher Graben	1,11	20	22	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	24	2

Eingriff	Biototyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf  (Punkte)
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	
						(Code)				
			26,52	20	530	03.04.110	Naturnaher Graben	17	451	-80
	04.07.130	Röhrichte mesotropher Stillgewässer	1,14	25	28	07.01.120	Uferstaudenflur	18	20	-8
			668,12	25	16.703	03.04.110	Naturnaher Graben	15	10.022	-6.681
			645,47	25	16.137	04.06.500	Tagebau-Restsee	14	9.037	-7.100
	06.03.210	Intensiv genutzte Mähwiese frischer Standorte	36,40	10	364	06.03.210	intensiv genutzte Mähwiese frischer Standorte	9	328	-36
			15,07	10	151	07.01.120	Uferstaudenflur	18	271	121
			7,41	10	74	04.06.500	Tagebau-Restsee	14	104	30
	07.01.120	Uferstaudenflur	2,58	20	52	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	21	54	3

Eingriff	Biotoptyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf  (Punkte)
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	
						(Code)				
			2,61	20	52	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	57	5
			76,78	20	1.536	07.01.120	Uferstaudenflur	18	1.382	-154
			222,62	20	4.452	03.04.110	Naturnaher Graben	15	3.339	-1.113
	07.03.200	Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte	39,95	15	599	02.02.410	Baumreihe	22	879	280
			70,04	15	1.051	07.01.200	Staudenflur frischer Standorte	11	770	-280
			146,12	15	2.192	01.10.200	Gestuffer Waldrandbereich	22	3.215	1.023
			237,48	15	3.562	06.02.200	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	5.224	1.662
			124,11	15	1.862	03.04.110	Naturnaher Graben	17	2.110	248

Eingriff	Biototyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	(Punkte)
						(Code)				
			10,14	15	152	02.02.430	Einzelbaum, Solitär	22	223	71
	09.05.300	Sonstige vegetationsarme Fläche	126,73	10	1.267	01.10.200	Gestuffer Waldrandbereich	22	2.788	1.521
			44,13	10	441	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	971	530
			7,52	10	75	03.04.110	Naturnaher Graben	17	128	53
	11.04.150	Weg (wasserdurchlässige Befestigung)	242,84	3	729	06.03.210	intensiv genutzte Mähwiese frischer Standorte	9	2.186	1.457
			52,96	3	159	07.01.200	Staudenflur frischer Standorte	11	583	424
			9,43	3	28	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	21	198	170

Eingriff	Biotoptyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	(Punkte)
						(Code)				
			52,65	3	158	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	1.158	1.000
			301,90	3	906	03.04.110	Naturnaher Graben	17	5.132	4.227
			220,40	3	661	01.10.200	Gestufter Waldrandbereich	22	4.849	4.188
	11.05.200	Lagerfläche	40,32	2	81	02.02.410	Baumreihe	22	887	806
			92,41	2	185	07.01.200	Staudenflur frischer Standorte	11	1.017	832
			1,41	2	3	02.01.200	Gebüsch frischer Standorte	21	30	27
			367,54	2	735	06.02.000	Grünland frischer Standorte (extensiv)	22	8.086	7.351
			131,41	2	263	03.04.110	Naturnaher Graben	17	2.234	1.971

Eingriff	Biototyp		Vor dem Eingriff (Bestand)			Zustand nach dem Eingriff				Eingriffsumfang / Kompensationsbedarf  (Punkte)
	Biotopbezeichnung (Code)	Name	Betroffene reale Fläche [m²]	Biotopwert (Punkte)	Biotopbewertung	Biotopbezeichnung	Name	Planwert (Punkte)	Biotopbewertung	
						(Code)				
			20,12	2	40	02.02.430	Einzelbaum, Solitär	22	443	402
A 11	04.06.500	Tagebau-Restsee	110,81	15	1.662	04.06.500	Tagebau-Restsee	15	1.662	0
	07.03.200	Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte	3106,08	15	46.591	07.03.200	Entnahme von Eschen-Ahorn innerhalb der Ruderalflur	16	49.697	3.106
<b>Summe</b>	<b>Flächenumwandlung</b>		<b>6.934</b>		<b>114.343</b>				<b>175.271</b>	<b>14.337</b>
<b>Summe</b>	<b>Gesamt</b>		<b>8.368</b>		<b>129.759</b>				<b>177.896</b>	<b>1.546</b>