




Oberflächenwasserkörper Döllnitz-3 (DESN 53736-3):




Gemessene Sulfat-Konzentrationen [mg/l]



Gemessene Eisen-Konzentrationen [mg/l]



Gemessene pH-Werte [-]



Gemessene ortho-Phosphat-Phosphor-Konzentrationen [mg/l]

Anlage 1.2:
Gemessene pH-Werte und Konzentrationen an Sulfat, Eisen und ortho-Phosphat-Phosphor an der
Oberflächenwassermessstelle Döllnitz, oh. Riesa, Mündung (MKZ OBF15500)
(Quelle: <https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm>, Stand: 07/2019)