



Kartengrundlage / Auszug aus:  
digitale topographische Karte, M 1:10 000 (DTK10) in Farbe  
WMS-Dienst: [https://geodienste.sachsen.de/wms\\_geosn\\_dtk-p-color/guest?](https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-p-color/guest?)  
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2019

Bezugssystem:  
Lage: Gauß Krüger Zone 4 (GK4)



 GEO UMWELT BAU	Datum		Zeichen
	bearbeitet	09/2019	U. Daetz
	gezeichnet	09/2019	M. Lindner
	geprüft	09/2019 ..... B. Oertel	

	Datum		Zeichen
	bearbeitet		
	gezeichnet		
	geprüft	..... .....	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Landratsamt Vogtlandkreis Geschäftsbereich II Amt für Straßenunterhalt und Instandsetzung Sachgebiet Kreisstraßenbau Postplatz 5 08523 Plauen	Unterlage/Blatt-Nr.: 19.6 / 3	
	<b>FFH-Ausnahmeprüfung</b>	
	Maßnahmen zur Kohärenzsicherung	
Straße/ Abschn.-Nr./ Station: K 7842 Abschnitt von der B 92 bis Leubetha NK 5639 024 Stat. 0,090 bis NK 5639025 Stat. 0,045		Maßstab: 1 : 10 000
OZ-Nr.: 3152 / 19		

K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261, Strecke 6270 Plauen - Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)

FFH-Ausnahmeprüfung für das Gebiet DE 5538-301 Elstertal oberhalb Plauen

aufgestellt:	
Plauen..... den, .....	