




Geologische Verhältnisse



Saunspannungs- und Gravitationspotentiale



Wassergehalt



Legende

Schnitt der geologischen Aufschlüsse:

Nr.	Bezeichnung
12	BP 12
51	B...1....1993

Mutterboden

Gehängelehm

Kies, sandig

Grundwasserstand (gemessen an Nr. 12)

Quelle:

Nr. 12: IFG Ingenieurbüro f. Geotechnik GmbH, Bautzen (2013)

Nr. 51: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stand: 06/2014)



VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstr. 35
01067 Dresden

B 156 Ortsumgehung Niedergurig
Hydrologisch/hydraulisches Gutachten als Grundlage der Bemessung von Auffangmulden für den Oberflächen- und Abfluss im Boden
Potentiale und Wassergehalte im Boden 30 Tage nach Ende des Niederschlagsereignisses: Dauer 24 h, Wiederkehrintervall 100 a
Schnitt B...1....1993 / BP 12

Maßstab: L 1:500, H 1:100

Stand: 07/2014

Anlage: 4.3.2



Büro für Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hammer
Beethovenstr. 3
01465 Dresden OT Langebrück