

Schutzgut	Übersicht der Konflikte		
	Konflikt Nr.	Konfliktbeschreibung	Wirkung
Boden	K 1	temporäre Überprägung/ Veränderung der ursprünglichen Standortverhältnisse und Einschränkung der Bodenfunktionen	baubedingt
	K 2	vollständiger Funktionsverlust	anlagebedingt
	K 3	dauerhafte Überprägung/ Veränderung der ursprünglichen Standortverhältnisse und Einschränkung der Bodenfunktionen	anlagebedingt
Grundwasser	K 4	Funktionsverlust durch vollständige Versiegelung	anlagebedingt
Oberflächen-wasser	K 5	Überprägung / Veränderung der Gewässerstruktur	baubedingt
	K 6	Überprägung / Veränderung der Gewässerstruktur	anlagebedingt
Klima/Luft	K 7	Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion	anlagebedingt
Biotope / Pflanzen und Tiere	K 8	Störung von Tieren	baubedingt
	K 9	temporäre Beeinträchtigung von Biotopstrukturen	baubedingt
	K 10	Verlust von Reproduktionsstätten besonders geschützter Tierarten	anlagebedingt
	K 11	Teilverlust von Biotopstrukturen	anlagebedingt
Landschaftsbild	K 12	Verlust eines kulturhistorisch bedeutsamen Objektes	anlagebedingt
	K 13	Verlust landschaftsbildprägender Großgehölze	anlagebedingt

Erläuterungen Biotoptypen:

nach Biotoptypenliste für Sachsen; Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2004; Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; § - Besonders geschütztes Biotop nach § 26 SächsNatSchG

- 01.05.200 - Eichen-Hainbuchen-Wald
- 02.02.000 - Hecken und Gehölze
- 03.02.210 - Begradigter ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen
- 03.03.110 - Naturnaher sommerkalter Fluss (§)
- 03.03.210 - Begradigter, ausgebauter Fluss mit naturnahen Elementen
- 03.04.110 - Naturnaher Graben
- 03.04.120 - Naturferner Graben
- 06.02.200, v3 - Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte mit fortgeschrittener Verbuschung
- 06.03.200 - Artenarmes intensiv genutztes Dauergrünland frischer Standorte
- 07.01.210 / 07.01.120 - Staudenflur nährstoffreicher frischer Standorte einschließlich Uferstaudenflur
- 07.01.210, V3 - Staudenflur nährstoffreicher frischer Standorte mit fortgeschrittener Verbuschung
- 11.01.500 - Dörfliche Siedlung
- 11.03.700 - Garten- und Grabeland
- 11.03.900 - Abstandsfläche, gestaltet
- 11.04.120 - Landstraße
- 11.04.150 - Sonstiger befestigter Weg

Sonstige Erläuterungen:

- Ufermauer
- Lage der Ersatzbrücke
- Lage geplanten Baumaßnahme
- Grenze der bauzeitlichen Inanspruchnahme
- Flurstücksgrenze
- 137/1 Flurstücksnummer
- K1 Konflikt-Nr. (Erläuterungen s. LBP 01.01)
- Geplante Baumfällungen

Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
C				
B				
A	06.07.2018	Ju		2. Tektur: Entfernung Herdschwellen, Änderung Dorfbach

Änderungen

Entwurfsbearbeitung

GLB
Büro für ganzheitliche Landschafts–planung und Biotopgestaltung
Hauptstraße 134 09600 Oberschöna
Tel./Fax. (037328)16906/16907

	Datum	Zeichen
bearbeitet	06.07.18	Ju
gezeichnet	06.07.18	Ju / He
geprüft	06.07.18	

Freistaat Sachsen
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Zschopau

Unterlage Nr. 19.1.1
Blatt Nr. 1

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Feststellungsentwurf 2. Tektur

S 196 Freiberg – Tanneberg
Erneuerung der Brücke Bw 4
über die Bobritzsch in Krummenhennersdorf

Bestands– und Konfliktplan

Maßstab 1:500

Aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Zschopau, Sitz Chemnitz

Chemnitz,

Lars Roßmann
Niederlassungsleiter