


**Lageplan 2 - Potentialbereich C  
(Planabschnitt 5) Plan-Zustand**




M 1:250

- Gehölz-/ Sukzessionsfläche (Entwicklungsraum)
- Böschung
- Böschung, Entwicklung Uferhochstaudenflur
- Gewässerlauf
- verfüllter Altlauf

- Uferanriss
- Strukturelemente (Totholz, Wurzelstubben, Störsteine)
- Weidensetzstangen
- Gehölze Ist
- Gehölze Plan


*Die Maßnahmen müssen ggf. vor Ort angepasst werden.*

**Verortung Lageplan (LP) 1 und 2**



M 1:15.000

**Lageplan 1 - Maßnahmen im Profil bzw. Gewässerflurstück  
(Planabschnitt 4) Plan-Zustand**



M 1:250

<b>Genehmigungsplanung</b>			<b>Plan 5</b>
<b>A05: Lageplan 1 &amp; 2 Plan-Zustand</b>			<b>von 6</b>
Projekt	Auftraggeber	Auftragnehmer	
<b>Strukturverbessernde Maßnahme am Krakendorfer Bach</b>			
Quellen	<b>Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm</b> Feldstraße 23 99334 Amt Wachsenburg/ OT Ichtershausen	<b>Flussbüro Erfurt</b> Fischersand 23 99084 Erfurt	
Luftbild: DOP20 © GDI Th TLBG (2024)			
gezeichnet von	geprüft von	Format	Datum
<b>Sue Singpiel (Flussbüro Erfurt)</b>	<b>Stephan Gunkel (Flussbüro Erfurt)</b>	<b>DIN A3</b>	<b>13.06.2024</b>